

Foto 1- Suministro, transporte, instalación y compactación de subbase granular en la calle 19 entre carreras 16 y 17, acceso parqueadero People Contact



Foto 2- Suministro, transporte, instalación y compactación de subbase granular en la calle 19 con carrera 15, Bocacalle costado Oriental (Mercaldas)



Foto 3 - Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para losa de pavimento en acceso parqueadero People Contact



Foto 4 - Corte mecanizadao de pavimento existente en la Calle 19 entre Carreras 17 y 18, costado Oriental (Parqueadero San Andresito)



Foto 5 - Vaciado de concreto hecho en obra, para bordilo de la calle 19 entre carreras 17 y 18, costado occidental (San Andresito Principal)



Foto 6 - Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para caissons 1 y 2 de la pasarela elevada No. 2




Foto 7- Abujardado mecánico para andén de la Calle 19 entre carreras 16 y 17, costado Oriental.2



Foto 8 - Vaciado de concreto de resistencia 4.000 PSI, para pilotes de muro de contención de la Calle 19 entre Carreras 13 y 13B, costado Oriental.



Foto 9- Instalación de loseta podotáctil en andén de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado Oriental.



Foto 10 - Demolición de andenes y sardineles existentes en la carrera 18 entre calles 19 y 20, costado Oriental.



Foto 11- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para estructura de losa de pavimento en la boca calle de la calle 19 con carrera 15, costado Oriental.



Foto 12- Vaciado de concreto premezclado MR-42 color ginger, para losa de pavimento de acceso a parqueadero People Contact.