Alcaldía de Medellín	FGAC 8 - FICHA TÉCNICA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO			
Código: FM-81	Versión: 00	Fecha: 16-02-2017	Página 1 de 1	

CONTRATO OBRA Nº: 4600097699 de 2023	CONTRATISTA: O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S.	MUNICIPIO: MEDELLIN	HOJA: 1 DE: 1
ACTA Nº 9: LABORATORIO DE DELITOS INFORMATICOS	INTERVENTOR: CONSORCIO EDIFICAR	BARRIO: CARIBE	FECHA:02-06-2023
PROYECTO: "ADECUACIONES EN LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA DE LA FISCALIA"		DIRECCIÓN: CALLE 72 # 64-139	

OBJETIVOS:

Comparar y evaluar el estado inicial y final del entorno en el área de influencia de la obra objeto del contrato.

Tomar las medidas necesarias de protección y seguridad con el fin de evitar daño a las propiedades de uso público y a los demás elementos que conforman el espacio público y que no requieren de intervención. Se debe registrar en este formato el estado de las vías, andenes, cunetas, rejillas de sumideros, tapas de cámaras de inspección, zonas verdes y vegetación, quebradas y zonas de retiro, mobiliario urbano, juegos infantiles, parques, plazoletas, entre otros.

Definir prioridades y compromisos relacionados con la reconstrucción de las obras afectadas.

ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES DE USO PÚBLICO Y DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO

En el centro de la entrada al bloque I existe una zona verde con un borde de manera el cual se encuentra en mal estado por uso, las esquinas de la parte oriental sur se encuentran desprendidas. Al lado derecho del laboratorio de dactilotecnia encontramos un muro que presenta humedad ascendente, en la mampostería existe desprendimiento de revoque y pintura, también se evidencia una fisura diagonal cerca de la columna. Todos los filos de los revoques y acabados se encuentran desprendidos, picados por el tránsito de personas y por humedades. En la esquina de dactilotecnia hay lámparas fijas en el suelo con deterioro, fisuras y se evidencia falta de mantenimiento. Junto al ascensor del bloque I hay una reparación en la mampostería y estuco, muy mal acabada, no se resanó completamente, aún están en trabajos en esta zona. Entrando al laboratorio de delitos informáticos se evidencia que algunos de los muros presentan humedad en la parte inferior por capilaridad, incluso algunos muros con eflorescencias. En la entrada del laboratorio de balística se observan fisuras verticales al lado derecho de la puerta. A la entrada del laboratorio, en el piso de la zona de pasillos, pasando por la jaula faraday y llegando a la puerta del laboratorio de informática, se evidencia trabajos de reparación, dejando taches, los cuales fueron pulidos y dejaron marcas negras en la baldosa. En el dintel de delitos informáticos, en la parte superior oriental, existe una fisura justo en la esquina entre el dintel y el muro que colinda con el laboratorio de balística. En la parte sur del laboratorio de delitos informáticos, entre el muro pantalla y los antepechos de las ventanas, hay evidencias de filtraciones de humedad que vienen del espejo de aguas y de aguas lluvias, les hace falta sellos que eviten estas filtraciones. En la parte occidental del laboratorio de delitos informáticos, en los ante pechos que sostienen las ventanas, hay presencia de fisuras diagonales y humedades. También hay humedades en la parte superior del muro. Al lado de la columna que divide el laboratorio de delitos informáticos con el laboratorio de balística hay una ventana fija en un muro de super board la cual presenta fisuras entre el dintel y el muro.Nota: Con la presente acta se anexa a la interventoría un archivo digital con la totalidad de las imagenes del tramo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Todas las fotografías debe tener impresa la fecha de toma)



Representante Fiscalía: CARLOS MARTIN PATIÑO G. CC 70.566.190 Arquitecto F.G.N.

Contratista: CC 43156329 Dir. de Obra.

Interventoría: CC 32.208259. Auxiliar de interventoría

Hoja 1 de 1

Powered by CamScanner