1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***VANESSA MEJÍA VARELA***
Informe de Actividades Nº	***2 de 3***
Periodo	*14/09/2023 al 13/10/2023*
Número del Contrato	*553 de 2023 ADICIÓN*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES CON ATENCIÓN INTEGRAL PRESTADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA REDUCCION DEL RIESGO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	3 meses
Valor Total del Contrato	$14.088.000
Valor del Periodo del Informe	$ 4.696.000
Fecha de Inicio	14/02/2023
Fecha de Terminación	13/11/2023
Proyecto	Fortalecimiento institucional de la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Pereira.
Supervisor	ALEXANDER GALINDO LOPEZ
Dependencia	Dirección Gestión del Riesgo

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar el seguimiento continuo a los sistemas de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira.	Se está realizando socialización con operador de la red de monitoreo de laderas y taludes, red de acelerógrafos. Se está realizando apoyo al operador de la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos y convenio con la UTP.	Carpeta Alcance 1. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/13TNOLSvwGYYO8z9v-kA6000iNlcyqxdI	Se hizo socialización al operador de la información relevante de los sistemas de monitoreo incluidos en el convenio. El operador está realizando programación constante para poner en funcionamiento la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos.
2. Implementar y/o actualizar los protocolos de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira, así como la formulación de umbrales de alerta tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira.	Se participó en capacitación de Sistemas de Alertas Tempranas y Sistema de Información Geográfica en la Universidad Tecnológica de Pereira. Se participó en el Intercambio de experiencias de Sistema de Alertas Tempranas - Universidad Tecnológica de Pereira en el departamento de Antioquia.	Asistencia a taller SAT comunitario. Carpeta Alcance 2. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1W34f_k9rN8OLTOVgTc-EWdl9L8PuQ7-W	NA
3. Realizar el seguimiento a los taludes y laderas inestables priorizadas por la DIGER y elaborar informes periódicos de seguimiento y evaluación al subproceso de Reducción del Riesgo.	Teniendo en cuenta convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, se ha puesto en funcionamiento la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos. No se han presentando alertas durante el periodo.	Informe semanal Carpeta Alcance 3. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/129CUT-avjZPUZ9axZrl2rqi4HyQz388o	
4. Apoyar las actividades que involucren a la Dirección de	Se realiza seguimiento al mantenimiento realizado a las	Informe semanal	Se informa al Coordinador de Conocimiento de la DIGER

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo en los procesos de gestión interinstitucional, en las acciones de programas gestión del riesgo del municipio.	casetas de la red de acelerógrafos del municipio de Pereira. Se asiste a turno de oficina para atención de usuarios todas las semanas, teniendo en cuenta cronograma.	Registro Fotográfico Carpeta Alcance 4. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1ZcoTffebiAT64rGPUbzF24sZn5vlICl7	gestión sobre las actividades realizadas.
5. Apoyar a la Dirección de la Gestión del riesgo en la atención integral de emergencias y desastres, y demás actividades relacionadas con el objeto contractual	En el presente periodo no se realizó turno de emergencias. Se realiza entrega de informes preliminares del turno de emergencia del 18 al 25 de agosto de 2023.	Programación de turno de emergencia y evidencia de atención de emergencias. Carpeta Alcance 5. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/11wso9mT0p_4PQwUzXP2khIoMI2a1E164	Se presentaron los diferentes informes y remisiones al personal competente dentro de la Administración para verificación de la información.

VANESSA MEJÍA VARELA
Contratista
C.C. 1.098.275.312

Vo.Bo.
ALEXANDER GALINDO LOPEZ
Supervisor

AGALINDO-02460290123111-3308917-007197628-A
APATINOG-02460291142807-3308917-007218496-A
APATINOG-02460291164507-3308917-007221638-A

ALCALDÍA DE PEREIRA

EVIDENCIAS INFORME DE ACTIVIDADES

Contratista		Vanessa Mejía Varela	
Informe de Actividades N.º		2 de 3	
Periodo		*14/09/2023*	*13/10/2023*
Número del Contrato		*553 de 2023 ADICIÓN*	
Alcance	**Fecha de la actividad**	**Descripción de la Actividad**	**Evidencia**
3	14/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas	Registro fotográfico como evidencia
3	15/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas. El Coordinador de conocimiento por medio de WhatsApp solicita información de reporte a la	Ver SAIA identificado

		Asociación de Ingeniería Sísmica (radicados) sobre el estudio de microzonificación sísmica de Pereira. Se realiza reporte que se había enviado a Asociación de Ingenieros de Risaralda y Asociación de Arquitectos de Risaralda. Se realiza verificación del SAIA y se hace el modelo para la solicitud de nueva información al AIS.	
3	18/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas Se realiza atención a usuario en oficina según programación del Subproceso de Conocimiento.	Registro fotográfico como evidencia
3	19/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas	Registro fotográfico como evidencia

3	20/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas	Registro fotográfico como evidencia
3	21/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas	Registro fotográfico como evidencia
3	21/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas	Registro fotográfico como evidencia
3	22/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas	Registro fotográfico como evidencia
3	22/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS	Registro fotográfico como evidencia

		https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ No hay alertas identificadas	
3	25/09/2023	Reunión presencial en Bomberos sobre atención de emergencias – turno de emergencias. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Registro fotográfico como evidencia
1	26/09/2023	Se solicita al proveedor UTP la programación e informes de los daños y pérdidas para reporte a asuntos administrativos. El proveedor de la UTP indica que está pendiente el espacio de vehículo para transportarse. No es posible conectarse según capacitación de GEOSIS. No hay alertas identificadas	Registro fotográfico como evidencia
4	27/09/2023	Asistencia a capacitación en el barrio El Triunfo para el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana comunitaria programado por la Universidad Tecnológica de Pereira.	Registro fotográfico como evidencia

1, 3 y 4	28/09/2023	La UTP realiza reporte en donde se visitaron los nodos de AERO 5 y Pital de Combia. Se realiza programación para la siguiente semana en Escuela de Canceles, Bosques de Cantabria y Pinares del Café. Se reporta que se realizó retiro de El Jardín. Indican que no es posible realizar la instalación de el Sector El Aguacate en árbol identificado en la visita. Se solicitó a la UTP que verifique sitio adecuado para realizar la solicitud de permiso donde corresponda. No hay alertas identificadas Se realiza desde el SAIA comunicados a la Asociación de Ingeniería Sísmica sobre el proceso de evaluación del estudio de microzonificación sísmica del municipio de Pereira.	Se evidencia registro fotográfico Ver comunicado del SAIA.
5	29/09/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/di	Se evidencia registro fotográfico

		ger_per/ No hay alertas identificadas	
3	30/09/2023	**Se identifico la siguiente alertas sin SMS:** 30/09/2023 6:21:43 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Rojo	Ver listado de alertas y seguimiento UTP
3	01/10/2023	**Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 1/10/2023 11:05:27 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 1/10/2023 11:04:49 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 1/10/2023 5:17:40 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja	Ver listado de alertas y seguimiento UTP
4	02/10/2023	La UTP indica que realizarán la visita a Escuela de Canceles, sin embargo se requería autorización para el ingreso. Se habla con profesora Dora, personal que contaba con la llave y que daba acceso previamente. Sin embargo, ella indica que está llave fue entregada a la Secretaría de	Se evidencia registro fotográfico

		Educación. Se realiza contacto con la Secretaria de Educación Liliana Yezmín Zapata Álvarez. Ella indica que este acceso no fue otorgado a la Secretaria de Educación y que no tienen acceso. La UTP quedo pendiente del permiso. **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 2023-10-02 22:31:34 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 2023-10-02 22:29:48 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 2023-10-02 13:12:27 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 2023-10-02 13:09:15 Ladera Norte Otún 222	

		(219) SN00063_2 Naranja 2023-10-02 22:08:05 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Naranja 2023-10-02 22:01:20 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Naranja 2023-10-02 07:32:16 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Naranja	
3	03/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 3/10/2023 19:59:08 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Naranja 3/10/2023 19:58:32 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Naranja	Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		3/10/2023 17:20:45 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja 3/10/2023 13:57:34 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 3/10/2023 13:36:49 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Naranja 3/10/2023 13:34:40 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 3/10/2023 13:18:18 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 3/10/2023 13:17:15 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja	
3 - 4	04/10/2023	La UTP solicita de manera prioritaria reunión para verificar tema de red de acelerógrafos. Se programa para el día 9 de octubre de 2023 a las 2:00 p.m. **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 4/10/2023 14:05:21 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 4/10/2023 13:42:09 Ladera Norte Otún 222 (219)	Se evidencia registro fotográfico Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		SN00022_1 Rojo 4/10/2023 13:25:57 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Naranja 4/10/2023 13:24:10 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 4/10/2023 13:23:11 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 4/10/2023 1:22:07 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja	
1 - 3	05/10/2023	Se informa a la UTP que el día 04 de octubre en ladera norte se tuvo mucho movimiento, sin embargo, no ha llegado los SMS respectivos. La UTP indica que es un problema de Software y que están resolviendo. **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 5/10/2023 23:16:16 Pital de Cambia (217) SN00058 Naranja 5/10/2023 14:28:44 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 5/10/2023 14:22:33 Ladera Norte Otún 222 (219)	Se evidencia registro fotográfico Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		SN00063_2 Naranja 5/10/2023 14:14:12 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 5/10/2023 13:51:04 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 5/10/2023 12:22:50 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00067_3 Rojo Se realiza reubicación del MoMo SN00067 tres metros arriba de la posición inicial – Ladera Norte debido al constante movimiento. Se ha evidenciado impacto antrópico en la zona. Se realiza reporte al grupo de Conocimiento que no se está realizando reporte de los SMS por parte de la Universidad Tecnologica de Pereira. Así mismo que ya se realizó reporte de la novedad.	
1, 3 y 5	06/10/2023	Se informa a proveedor de la UTP que Ladera Norte se encuentra inactivo (MoMos). Se solicitó programación para reactivación urgente. Se indica	Se evidencia registro fotográfico. Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		que se tiene intermitencia desde el día 02 de octubre de 2023. Aun se encuentra inactivo el envió de SMS. La UTP indica que los planes de datos estaban agotados y se procedió a reactivación de los mismos. **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 2023-10-06 17:13:48 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 2023-10-06 16:58:00 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 2023-10-06 14:53:03 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 2023-10-06 14:53:03 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja	Programación monitoreo de laderas y taludes

		2023-10-06 14:47:17 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja Se realiza turno de monitoreo red de laderas y taludes.	
1, 3 y 5	07/10/2023	Se informa nuevamente a proveedor de la UTP que Ladera Norte se encuentra inactivo (MoMos). Se solicitó programación para reactivación urgente, adicionalmente no se evidencia SMS. La UTP indica que se espera solución lo antes posible. **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 7/10/2023 17:38:05 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 7/10/2023 16:20:06 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 7/10/2023 15:58:41 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 7/10/2023 15:58:41 Ladera Norte Otún 222 (219)	Se evidencia registro fotográfico. Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		SN00063_2 Naranja 7/10/2023 15:40:36 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 7/10/2023 15:35:11 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 7/10/2023 1:28:28 Portal de la Villa 210 SN00056 Naranja Se realiza turno de monitoreo red de laderas y taludes.	
1, 3 y 5	08/10/2023	**Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 8/10/2023 16:50:15 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 8/10/2023 16:27:18 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo Se realiza turno de monitoreo red de laderas y taludes.	Ver listado de alertas y seguimiento UTP
1, 3, 4 y 5	09/10/2023	El proveedor UTP informa que ya quedaron activos los mensajes de texto para laderas. Adicionalmente la UTP cancela reunión presencial debido a que	Se evidencia registro fotográfico.

		el personal no pudo llegar. Se solicitó incluir al Coordinador de Conocimiento Dario Moreno y Oneider Giraldo para el acceso a la plataforma. Se envía teléfonos originales Se evidencia error en el SMS y se reporta a la UTP. **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 9/10/2023 17:41:26 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 9/10/2023 17:40:06 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 9/10/2023 16:20:46 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 9/10/2023 16:19:47 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja Se realiza turno de monitoreo red de laderas y taludes. Reunión presencial apoyo para	

		contrato Ladera Norte	
1, 2, 3, 4 y 5	10/10/2023	Se realiza reporte a la UTP que el mensaje de texto llega tarde. Se solicita reprogramación de reunión. **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:** 10/10/2023 21:30:52 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 10/10/2023 21:30:01 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 10/10/2023 19:51:33 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 10/10/2023 19:28:35 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo Se realiza turno de monitoreo red de laderas y taludes. Asistencia a reunión en la EAFIT – Asociación de Ingenieros de Risaralda sobre la estrategia de gestión del riesgo del municipio de Pereira. Foro.	Ver listado de alertas y seguimiento UTP Se evidencia registro fotográfico.

4 y 5	11/10/2023	La UTP solicita fechas para reprogramar la reunión pendiente. Se le indican fechas propuestas. Se tiene el día 11 de octubre reunión presencial con el Geólogo Jesús de la DIGER Dosquebradas para socializar activaciones de los MoMos de ladera norte. Se realiza reporte de actividad a Coordinador de Conocimiento DIGER Pereira. Se realiza suspensión en seguimiento y monitoreo de red de laderas y taludes debido a que los mensajes de texto no estaban llegando. Se realiza turno de monitoreo red de laderas y taludes.	Ver listado de alertas y seguimiento UTP
2 y 5	12/10/2023	Se solicita información de la inclusión del personal de la oficina en el acceso a la plataforma y envío de mensajes SMS. **Se identificaron las siguientes alertas sin SMS:**	Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		12/10/2023 22:09:51 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 12/10/2023 19:34:56 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 12/10/2023 14:56:58 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 12/10/2023 14:24:00 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 12/10/2023 14:24:00 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 12/10/2023 12:30:58 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 12/10/2023 9:55:46 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja Se realiza turno de monitoreo red de laderas y taludes.	
2 y 4	13/10/2023	Se le solicita a la UTP información para reprogramar reunión. Se le indican las personas que deben estar para el protocolo y la exclusión de algunos.	

RELACIÓN DE ALERTAS DEL PERIODO Y VERIFICACIÓN DE ENVIO DE SMS.

Fecha	Hora	NODO	MoMo	Alerta	Mensaje SMS	Observaciones
12/10/2023	22:09:51	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI	Retraso en el envío de mensaje. Mensaje recepcionado a las 3:42 a.m. - 13/10/2023.
12/10/2023	19:34:56	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
12/10/2023	14:56:58	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI	Envió de mensaje a tiempo. Mensaje recepcionado a las 14:56 p.m. - 12/10/2023.
12/10/2023	14:24:00	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI	Envió de mensaje a tiempo. Mensaje recepcionado a las 14:25 p.m. - 12/10/2023.
12/10/2023	14:24:00	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	SI	Envió de mensaje a tiempo. Mensaje recepcionado a las 14:25 p.m. - 12/10/2023.
12/10/2023	12:30:58	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI	Envió de mensaje a tiempo. Mensaje recepcionado a las 12:32 p.m. - 12/10/2023.
12/10/2023	9:55:46	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
10/10/2023	21:30:52	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
10/10/2023	21:30:01	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI	Envió de mensaje a tiempo. Mensaje recepcionado a las 21:31 p.m. - 10/10/2023.
10/10/2023	19:51:33	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI	Retraso en el envío de mensaje. Mensaje recepcionado a las 19:30 p.m. - 10/10/2023.
10/10/2023	19:28:35	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI	Retraso en el envío de mensaje. Mensaje recepcionado a las 19:30 p.m. - 10/10/2023.
9/10/2023	17:41:26	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
9/10/2023	17:40:06	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI	Retraso en el envío de mensaje. Mensaje recepcionado a las 03:43 a.m. - 10/10/2023.
9/10/2023	16:20:46	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
9/10/2023	16:19:47	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI	Retraso en el envío de mensaje. Mensaje recepcionado a las 16:20 p.m. - 09/10/2023.
8/10/2023	16:50:15	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
8/10/2023	16:27:18	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
7/10/2023	17:38:05	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
7/10/2023	16:20:06	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
7/10/2023	15:58:41	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
7/10/2023	15:58:41	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
7/10/2023	15:40:36	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
7/10/2023	15:35:11	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
7/10/2023	1:28:28	Portal de la Villa 210	SN00056	Naranja	NO	
6/10/2023	17:13:48	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
6/10/2023	16:58:00	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
6/10/2023	14:53:03	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
6/10/2023	14:53:03	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
6/10/2023	14:47:17	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
5/10/2023	23:16:16	Pital de Cambia (217)	SN00058	Naranja	NO	
5/10/2023	14:28:44	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	

Fecha	Hora	NODO	MoMo	Alerta	Mensaje SMS	Observaciones
5/10/2023	14:22:33	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI	Retraso en el envío de mensaje. Mensaje recepcionado a las 11:35 a.m. - 09/10/2023.
5/10/2023	14:14:12	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
5/10/2023	13:51:04	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
5/10/2023	12:22:50	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Rojo	NO	
4/10/2023	14:05:21	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
4/10/2023	13:42:09	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
4/10/2023	13:25:57	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Naranja	NO	
4/10/2023	13:24:10	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
4/10/2023	13:23:11	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
4/10/2023	1:22:07	AERO 5_PI 215	SN00047	Naranja	NO	
3/10/2023	19:59:08	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Naranja	NO	
3/10/2023	19:58:32	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Naranja	NO	
3/10/2023	17:20:45	AERO 5_PI 215	SN00047	Naranja	NO	
3/10/2023	13:57:34	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
3/10/2023	13:36:49	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Naranja	NO	
3/10/2023	13:34:40	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO	
3/10/2023	13:18:18	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
3/10/2023	13:17:15	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
2/10/2023	22:31:34	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
2/10/2023	22:29:48	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO	
2/10/2023	22:08:05	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Naranja	NO	
2/10/2023	22:01:20	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Naranja	NO	
2/10/2023	13:12:27	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
2/10/2023	13:09:15	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
2/10/2023	7:32:16	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Naranja	NO	
1/10/2023	11:05:27	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
1/10/2023	11:04:49	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
1/10/2023	5:17:40	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	NO	
30/09/2023	6:21:43	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00067_3	Rojo	NO	
13/09/2023	18:13:36	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	
13/09/2023	17:38:25	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO	

Fuete: propia