WILMER JARAMILLO CORDOBA
Ingeniero Civil

Diseños, Construcciones, Interventorías y Asesorías

OBRA: INSTITUCIONAL CENTRO EDUCACIÓN DEL CDI SAN FRANCISCO JAVIER - PIKNINI KANA

INFORME OCTUBRE 01 DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

	
FACHADA LADO NORTE	FACHADA LADO NORTE
	
FACHADA LADO SUR	FACHADA LADO SUR
	
FACHADA LADO OESTE	FACHADA LADO OESTE

Barrio Los Almendros No.11-40 Cel.3166990747 Email: wiljaco14@gmail.com

	
FACHADA LADO ESTE	FACHADA LADO ESTE
	
FACHADA LADO ESTE	FACHADA LADO ESTE

INFORME N° 01

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DEL CDI SAN FRANCISCO JAVIER - PIKNINI KANA
CONTRATANTE: WILMER JARAMILLO
RESIDENTE: ARQ. IVAN GIOVANNI HERRERA JAY
DIRECCIÓN: AV. SAN LUIS TOM HOOKER
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE 2023
PLAZO: TRES (3) MESES

martes 03 2023}

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

- En este día el personal del contratista y los trabajadores visitamos el estado actual de la obra bloque primer piso y bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 4 OBRA LAVADO VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico Plomería 1

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS


- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA

- Oficial 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa el estado actual del bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del bloque primer piso
	
En esta foto se observa el estado actual del bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del bloque primer piso
	
En esta foto se observa el estado actual de la fachada sur este bloque primer piso	En esta foto se observa el estado actual de la fachada oeste bloque primer piso

	
En esta foto se observa el estado actual de la escalera bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual de la escalera bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual de la escalera bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual de la escalera bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual de la escalera bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual de la escalera bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual de la viga de borde en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual de la viga de borde en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el estado actual del cielo raso de los salones en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la puerta en PVC que tiene mojo bloque segundo piso	En esta foto se observa la ventana en PVC que tiene mojo bloque segundo piso



	
En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso	En esta foto se observa la ventana en PVC que tiene mojo bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la ventana en PVC que tiene mojo bloque segundo piso	En esta foto se observa la puerta en PVC que tiene mojo bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la caja de circuito en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el cielo raso en mal estado del salón del bloque segundo piso


	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del salón del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el interior salón y la ventanearía con mojo bloque segundo piso	En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso

	
En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso	En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso
	
En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso	En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso
	
En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso	En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso

	
En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso	En esta foto se observa el interior del baño salón del bloque primer piso
	
En esta foto se observa el interior del bloque primer piso	En esta foto se observa el interior del bloque primer piso
	
En esta foto se observa la punta del perfil oxidado bloque primer piso	En esta foto se observa la punta del perfil oxidado bloque primer piso

Perfil oxi-dado

Perfil oxi-dado

WILMER JARAMILLO CORDOBA
Ingeniero Civil

Diseños, Construcciones, Interventorías y Asesorías

Perfil oxi-dado



En esta foto se observa la punta del perfil oxidado bloque primer piso



En esta foto se observa la punta del perfil oxidado bloque primer piso

Perfil oxi-dado

Perfil oxi-dado




En esta foto se observa la punta del perfil oxidado bloque primer piso



En esta foto se observa la punta del perfil oxidado bloque primer piso

Perfil oxi-dado

Perfil oxi-dado



En esta foto se observa el estado de la fachada este del bloque primer piso



En esta foto se observa el estado de la fachada este del bloque primer piso

Barrio Los Almendros No.11-40 Cel.3166990747 Email: wiljaco14@gmail.com

	
En esta foto se observa el mal estado del cerramiento piknini cana	En esta foto se observa el mal estado del cerramiento piknini cana
	
En esta foto se observa el mal estado del cerramiento piknini cana	En esta foto se observa el mal estado del cerramiento piknini cana
	
En esta foto se observa al personal eléctrico está instalando la acometida temporal para habilitar energía a la obra bloque primer y segundo piso	En esta foto se observa al personal eléctrico está instalando la acometida temporal para habilitar energía a la obra bloque primer y segundo piso

	
En esta foto se observa al personal eléctrico está instalando la acometida temporal para habilitar energía a la obra bloque primer y segundo piso	En esta foto se observa al personal eléctrico está instalando la acometida temporal para habilitar energía a la obra bloque primer y segundo piso
	
En esta foto se observa al personal eléctrico está instalando la acometida temporal para habilitar energía a la obra bloque primer y segundo piso	En esta foto se observa al personal eléctrico está instalando la acometida temporal para habilitar energía a la obra bloque primer y segundo piso
	
En esta foto se observa al personal eléctrico está instalando la acometida temporal para habilitar energía a la obra bloque primer y segundo piso	En esta foto se observa al personal eléctrico está instalando la acometida temporal para habilitar energía a la obra bloque primer y segundo piso

miércoles 04 2023

OBRA CUBIERTA

- En este día se comenzó con el desmonte la lámina de ecoroof
- En este día se está instalando la lámina de ecoroof
- En este día se está instalando manto sobre los tornillos bloque segundo piso
- En este día se está instalando el manto impermeabilizante sobre el pisa techo

OBRA ESTRUCTURA METALICA

- En este día se está gratiando el perfil en mal estado
- En este día se está aplicando el anticorrosivo
- En este día se está cambiando el perfil en mal estado

OBRA CIELO RASO

- En este día se está desmontando la estructura metálica y lamina en PVC en mal estado cielo raso bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO CUBIERTA

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2


CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO


- Oficial 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal haciendo limpieza en los salones bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal haciendo limpieza en los salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el material que se desmonto del cielo raso, canal amazonas	En esta foto se observa el material que se desmonto del cielo raso, canal amazonas
	
En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiando el perfil en mal estado, aplicando anticorrosivo, cambiando el perfil en mal estado, instalando la lámina de ecoroof e instalando manto sobre los tornillos bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiando el perfil en mal estado, aplicando anticorrosivo, cambiando el perfil en mal estado, instalando la lámina de ecoroof e instalando manto sobre los tornillos bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiando el perfil en mal estado, aplicando anticorrosivo, cambiando el perfil en mal estado, instalando la lámina de ecoroof e instalando manto sobre los tornillos bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiando el perfil en mal estado, aplicando anticorrosivo, cambiando el perfil en mal estado, instalando la lámina de ecoroof e instalando manto sobre los tornillos bloque segundo piso

jueves 05 2023

OBRA CUBIERTA

- En este día se comenzó con el desmonte la lámina de ecoroof
- En este día se está gratiando el perfil en mal estado cubierta bloque segundo piso
- En este día se está aplicando la pintura anticorrosiva al perfil estructura metálica de la cubierta
- En este día se ve la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosiva de la estructura metálica de la cubierta bloque segundo piso

OBRA ESTRUCTURA METALICA

- En este día se está gratiando el perfil en mal estado
- En este día se está aplicando el anticorrosivo
- En este día se está cambiando el perfil en mal estado

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con el desmonte la estructura metálica y lamina en PVC en mal estado cielo raso bloque segundo piso
- En este día se continuo con el desmonte la estructura metálica y lamina en PVC en mal estado cielo raso primer piso bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO


- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA METALICO CIELO RASO




- Oficial 1
- Ayudante 1


REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte del cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado primer piso bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal del cielo raso desmontando el cielo raso es estructura metálica y lamina en PVC en mal estado primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal de la cubierta desmontando la cubierta y esta gratiando la perfile ría en mal estado blo-que segundo piso	En esta foto se observa el personal de la cubierta desmontando la cubierta y esta gratiando la perfile ría en mal estado blo-que segundo piso
	
En esta foto se observa el personal de la cubierta desmontando la cubierta y esta gratiando la perfile ría en mal estado blo-que segundo piso	En esta foto se observa el perfil oxidado de la cubierta bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el perfil oxidado de la cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa el perfil oxidado de la cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el gran estado de avance de óxido perfil estructura cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa el mal estado de la tapa metálica cisterna
	
En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta gratiando y aplicando pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso	En esta foto se observa la terminación de la aplicación de la pintura anticorrosivo estructura metálica en mal estado bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el material que se desmonto del cielo raso, canal amazonas	En esta foto se observa el material que se desmonto del cielo raso, canal amazonas
	
En esta foto se observa el personal de plomería está revisando el sistema hi-dráulico	En esta foto se observa el personal de plomería está revisando el sistema hi-dráulico

Viernes 06 2023

OBRA CUBIERTA

- En este día se continuó con el desmonte de la lámina en mal estado de la cubierta bloque segundo piso

OBRA ACABADO

- En este día se comenzó con el raspado del muro interno de los salones bloque segundo piso

OBRA CARPINTERIA METALICA

- En este día se está aplicando la pintura anticorrosiva del perfil 100 x 60 de a la estructura metálica de la cubierta

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0


CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA

- Oficial 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa el desmonte de la lámina ecoroof en mal estado cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte de la lámina ecoroof en mal estado cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte de la lámina ecoroof en mal estado cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte de la lámina ecoroof en mal estado cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el desmonte de la lámina ecoroof en mal estado cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa el desmonte de la lámina ecoroof en mal estado cubierta bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta raspando y aplicando la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de a la estructura metálica de la cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta raspando y aplicando la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de a la estructura metálica de la cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta raspando y aplicando la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de a la estructura metálica de la cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso	En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso	En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso	En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso	En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso	En esta foto se observa el raspado del muro interior bloque segundo piso

Sábado 07 de octubre de 2023

OBRA ACABADO

- En este día se comenzó con el raspado de muro bajo escalera
- En este día se comenzó con el raspado del muro interno del salón bloque segundo piso

OBRA CARPINTERIA METALICA

- En este día se está aplicando la pintura anticorrosiva del perfil 100 x 60 de a la estructura metálica de la cubierta

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS



- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa raspado del muro bajo escalera	En esta foto se observa raspado del muro bajo escalera

	
En esta foto se observa raspado del muro bajo escalera	En esta foto se observa raspado del muro bajo escalera
	
En esta foto se observa al personal de acabado raspando el muro bajo balcón	En esta foto se observa al personal de acabado raspando el muro bajo balcón
	
En esta foto se observa al personal de acabado raspando el muro bajo balcón	En esta foto se observa al personal de acabado raspando el muro bajo balcón

	
En esta foto se observa al personal de estructura metálica aplicando anticorrosivo perfil metálico	En esta foto se observa al personal de estructura metálica aplicando anticorrosivo perfil metálico
	
En esta foto se observa la estructura metálica de la cubierta con la aplicación de anticorrosivo perfil 100 x 60	En esta foto se observa la estructura metálica de la cubierta con la aplicación de anticorrosivo perfil 100 x 60
	
En esta foto se observa la estructura metálica de la cubierta con la aplicación de anticorrosivo perfil 100 x 60	En esta foto se observa la estructura metálica de la cubierta con la aplicación de anticorrosivo perfil 100 x 60

	
En esta foto se observa la estructura metálica de la cubierta con la aplicación de anticorrosivo perfil 100 x 60 y perfil 200 x 60	En esta foto se observa la estructura metálica de la cubierta con la aplicación de anticorrosivo perfil 100 x 60 y perfil 200 x 60
	
En esta foto se observa la estructura metálica de la cubierta con la aplicación de anticorrosivo perfil 100 x 60 y perfil 200 x 60	En esta foto se observa la estructura metálica de la cubierta con la aplicación de anticorrosivo perfil 100 x 60 y perfil 200 x 60
	
En esta foto se observa al personal de estructura metálica de la cubierta aplicando anticorrosivo al perfil 100 x 60 y perfil 200 x 60	En esta foto se observa raspado de muro salón 2do piso

lunes 09 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con la demolición de la viga de borde superior bloque segundo piso
- En este día se está desmontando el hierro en mal estado viga de borde superior bloque segundo piso

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con el armado de la estructura en madera cielo raso bloque segundo piso
- En este día se está desmontando el canal amazona en PVC

OBRA CARPINTERIA METALICA

- En este día se continuó con la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 y la estructura metálica de la cubierta

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA


CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa al personal civil colocando la protección en madera para la baranda bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal civil colocando la protección en madera para la baranda bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal civil demoliendo la viga de borde superior fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta raspando y aplicando la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de a la estructura metálica de la cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta raspando y aplicando la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de a la estructura metálica de la cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosiva al perfil 100 x 60 de la estructura metálica cubierta bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal civil llevando el material que se desmonto canal amazona bloque segundo piso	

Miércoles 11 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con el armado de el hierro de ½" y estribos hierro 3/8" viga de borde superior bloque segundo piso

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con el armado de la estructura de madera cielo raso bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico Plomería 1

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de ½" y estribos hierro 3/8" viga de borde	En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de ½" y estribos hierro 3/8" viga de borde
	
En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de ½" y estribos hierro 3/8" viga de borde	En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de ½" y estribos hierro 3/8" viga de borde

	
En esta foto se observa el armando del hierro de ½" y estribos hierro 3/8" viga de borde	En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el listón de 2"x2" para la estructura del cielo raso salón blo-que 2do piso

jueves 12 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con la fundida en concreto viga de borde superior bloque segundo piso

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con el armado de la estructura de madera cielo raso bloque segundo piso

OBRA ELECTRICO

- En este día se comenzó con el desmonte de la caja de circuito existente bloque segundo piso
- En este día se comenzó con la regata sobre muro para la instalación de caja de circuito nuevo
- En este día se instaló la caja de circuito nuevo
- En este día se comenzó con las instalaciones de tubería caja de circuito
- En este día se comenzó con las instalaciones de tubería iluminaria bloque segundo piso

OBRA CUBIERTA

- En este día se comenzó con el corte de perfil en mal estado bloque primer piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO (CUBIERTA)

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA


- Técnico Plomería 1

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS


	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto	En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto


	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto	En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto
	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto	En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto
	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto	En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto

	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto	En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto
	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto	En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto
	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto	En esta foto se observa al personal civil fundiendo la viga de borde en concreto

	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando la caja de circuito y la instalaciones de tubería	En esta foto se observa al personal eléctrico instalando la caja de circuito y la instalaciones de tubería

	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando la caja de circuito y la instalaciones de tubería	En esta foto se observa al personal eléctrico instalando la caja de circuito y la instalaciones de tubería
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria	En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria	En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria

	
En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria	En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria	En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta cortando el perfil en mal estado bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta cortando el perfil en mal estado bloque primer piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta cortando el perfil en mal estado bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta cortando el perfil en mal estado bloque primer piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta cortando el perfil en mal estado bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta cortando el perfil en mal estado bloque primer piso

viernes 13 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con la fundida en concreto viga de borde superior bloque segundo piso

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con el armado de la estructura de madera cielo raso bloque segundo piso

OBRA ELECTRICO

- En este día se comenzó con la regata sobre muro para la instalación de caja de circuito nuevo
- En este día se continuo con instalación de tubería e instalación de cable en la caja de circuito
- En este día se continuó con las instalaciones de tubería iluminaria bloque segundo piso
- En este día comenzaron con el cableando el punto de tomas bloque segundo piso

OBRA CUBIERTA

- En este día se comenzó con el desmonte de la lámina de ecoroof en mal estado bloque primer piso
- En este día el personal de cubierta está instalando el espejo en lamina de súper board fachada bloque primer piso

OBRA VENTANERIA

- En este día se comenzó con el lavado de la ventanearía y puerta en PVC bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO (CUBIERTA)

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1

- Ayudante 2

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico Plomería 1

CUADRILLA N° 4 OBRA LAVADO VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS





- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto	n esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto
	
En esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto	n esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto

	
En esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto	n esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto
	
En esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto	n esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón blo-que segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón blo-que segundo piso



	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de la estructura en madera cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de tubería e instalación de cable en la caja de circuito	En esta foto se observa la instalación de tubería e instalación de cable en la caja de circuito

	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando la caja de circuito y la instalaciones de tubería	En esta foto se observa al personal eléctrico instalando la caja de circuito y la instalaciones de tubería
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria	En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria	En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria

	
En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria	En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria	En esta foto se observa la instalación de la tubería y cajas para luminaria
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interno salón segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando las ventanas en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando las ventanas en PVC salón segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando las ventanas en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando las ventanas en PVC salón segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando las ventanas en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando las ventanas en PVC salón segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando la puerta ventanas en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando la puerta ventanas en PVC salón segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de ventanearía están lavando la puerta ventanas en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa la limpieza de las ventanas en PVC salón segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta está instalando la lámina de súper board espejo fachada bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta está instalando la lámina de súper board espejo fachada bloque primer piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta está instalando la lámina de súper board espejo fachada bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta está instalando la lámina de súper board espejo fachada bloque primer piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta está instalando la lámina de súper board espejo fachada bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta está instalando la lámina de súper board espejo fachada bloque primer piso

	
En esta foto se observa la adecuación donde se va a construir el muro de cerramiento	En esta foto se observa al personal civil limpiando y adecuando el espacio para la construcción de columna y muro de cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil escavando el terreno para la instalación del hierro para la columna muro de cerramiento	En esta foto se observa al personal civil escavando el terreno para la instalación del hierro para la columna muro de cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil escavando el terreno para la instalación del hierro para la columna muro de cerramiento	En esta foto se observa al personal civil escavando el terreno para la instalación del hierro para la columna muro de cerramiento

	
En esta foto se observa al personal eléctrico cableando el punto de tomas bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal eléctrico cableando el punto de tomas bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal eléctrico cableando el punto de tomas bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal eléctrico cableando el punto de tomas bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta está instalando la lámina de súper board espejo fachada bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta está instalando la lámina de súper board espejo fachada bloque primer piso

sábado 14 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con la picada de viga en concreto muro cerramiento
- En este día se comenzó con el armado del hierro de la columna muro cerramiento

- En este día se comenzó con la fundida en concreto viga de amarre muro cerramiento

OBRA CIELO RASO

- En este día se comenzó con la instalación de moldura PVC cielo raso bloque segundo piso

OBRA ELECTRICO

- En este día se continuo con la instalación de tubería para iluminaria bloque segundo piso
- En este día se instaló la tubería de la acometida
- En este día se comenzó con el cableado de la acometida
- En este día comenzaron con el cableando el punto iluminaria bloque segundo piso

OBRA CUBIERTA

- En este día se comenzó con el desmonte de la lámina de ecoroof en mal estado bloque primer piso
- En este día el personal de cubierta está aplicando pintura anticorrosivo perfil estructura metálica cubierta
- En este día se hizo el mantenimiento de la cubierta del bloque primer piso

OBRA VENTANERIA

- En este día se terminó con el lavado de la ventanearía y puerta en PVC salón N° 2 bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO (CUBIERTA)

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico Plomería 1

CUADRILLA N° 4 OBRA LAVADO VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0


REGISTRÓ FOTOGRAFICOS


	
En esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto	n esta foto se observa el desencofrado de la viga de borde en concreto
	
En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria	En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria

	
En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria	En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria
	
En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria	En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria
	
En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria	En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria

	
En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria	En esta foto se observa el cableado de la tubería luminaria
	
En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso	En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso
	
En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso	En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso

	
En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso	En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso
	
En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso	En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso
	
En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso	En esta foto se observa al personal eléctrico cableando la acometida al bloque 2do piso

	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando la moldura en PVC cielo raso salón segundo piso	En esta foto se observa la instalación de la moldura en PVC cielo raso salón segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando la moldura en PVC cielo raso salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando la moldura en PVC cielo raso salón segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando la moldura en PVC cielo raso salón segundo piso	En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando la moldura en PVC cielo raso salón segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando la moldura en PVC cielo raso salón segundo piso	En esta foto se observa la instalación de la moldura en PVC cielo raso salón segundo piso
	
En esta foto se observa la terminación del lavado de la puerta en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa la terminación del lavado de la puerta en PVC salón segundo piso
	
En esta foto se observa la terminación del lavado de las ventanas en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa la terminación del lavado de las ventanas en PVC salón segundo piso

	
En esta foto se observa la terminación del lavado de la puerta en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa la terminación del lavado de la puerta en PVC salón segundo piso
	
En esta foto se observa la terminación del lavado de las ventanas en PVC salón segundo piso	En esta foto se observa la terminación del lavado de las ventanas en PVC salón segundo piso
	
En esta foto se observa el mantenimiento de la cubierta bloque primer piso	En esta foto se observa el mantenimiento de la cubierta bloque primer piso

	
En esta foto se observa el mantenimiento del perfil estructura cubierta bloque primer piso	En esta foto se observa el mantenimiento del perfil estructura cubierta bloque primer piso
	
En esta foto se observa el mantenimiento de la cubierta del bloque 2do piso	En esta foto se observa el mantenimiento de la cubierta del bloque 2do piso
	
En esta foto se observa el mantenimiento de la cubierta del bloque 2do piso	En esta foto se observa el mantenimiento de la cubierta del bloque 2do piso

	
En esta foto se observa el picado de la viga de amarre en concreto muro de cerramiento	En esta foto se observa el picado de la viga de amarre en concreto muro de cerramiento
	
En esta foto se observa el picado de la viga de amarre en concreto muro de cerramiento	En esta foto se observa el picado de la viga de amarre en concreto muro de cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de columna muro de cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de columna muro de cerramiento

	
En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de columna muro de cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de columna muro de cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de la columna del muro de cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de la columna del muro de cerramiento
	
En esta foto se observa la fundida de la columna del muro de cerramiento	En esta foto se observa la fundida de la columna del muro de cerramiento

	
En esta foto se observa la fundida de la columna del muro de cerramiento	En esta foto se observa la fundida de la columna del muro de cerramiento

CANTIDADES DE OBRAS OBRA PIKNINI CANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Desmonte de canal amazona	**ML**			
1.2	Demolición viga de borde en concreto	**ML**			
1.3	Desmonte cielo raso en mal estado	**M2**			
1.4	Desmonte espejo superior en lamina súper board	**ML**			
1.5	Corte punta de perfil en mal estado	**UND**			
1.6	Picada de viga en concreto	**ML**			
1.7	Quitada de manto en mal estado tanque elevado	**M2**			
1.8	Lavado ventana PVC bloque primer piso	**UND**	12		
1.9	Lavado puertas PVC bloque primer piso	**UND**	4		
1.10	Lavado ventana PVC bloque segundo piso	**UND**	12		
1.11	Lavado puertas PVC bloque segundo piso	**UND**	2		
2	**OBRA CIVIL (VIGA SUPERIOR)**				
2.1	Vaciado viga de borde superior	**ML**	13		
2.2	Levante en boque sobre viga de borde lado norte y lado sur	**ML**	2,48		

2.3	Pañete sobre culata	**UND**	2		
3	**OBRA CIVIL (CERRA-MIENTO)**				
3.1	Vaciado en concreto viga de amarre inferior muro cerramiento	**ML**	1,20		
3.2	Levante muro cerramiento	**M2**	20,88		
3.3	Vaciado viga sobre muro alto cerramiento	**ML**	10,10		
3.4	Vaciado viga sobre muro bajo con tubo PVC cerra-miento	**ML**	18,70		
3.5	Vaciado en concreto co-lumna de 0,20 x 0,20	**ML**	28,75		
3.6	Pañete sobre muro cerra-miento	**M2**	20,88		
4	**TANQUE ELEVADO**				
4.1	Plantilla de nivelación y media caña sobre placa tanque elevado	**M2**			
4.2	Pisa techo en concreto re-forzado	**ML**			
5	**OBRA CARPINTERIA ME-TALICA**				
5.1	Instalación estructura metá-lica espejo superior en la-mina súper board bloque 1er piso y bloque 2do piso	**ML**	29,85		
6	**OBRA INSTALACIÓN MANTO**				
6.1	Instalación impermeabiliza-ción de manto sobre placa	**M2**			
6.2	Instalación impermeabiliza-ción de manto sobre pisa techo	**ML**			
7	**OBRA ACABADOS (INTE-RIORES)**				
7.1	Estuco sobre muros interio-res	**M2**	242,89		
7.2	Estuco sobre muros interio-res	**ML**	232,61		
7.3	Aplicación pintura en vinilo	**M2**	242,89		
7.4	Aplicación pintura en vinilo	**ML**	232,61		
8	**OBRA ACABADOS (EX-TERIORES)**				

8.1	Aplicación de cicoplast muros fachadas	**M2**	41,79		
8.2	Aplicación de cicoplast muros fachadas	**ML**	17,33		
9	**OBRAS INSTALACIONES ELECTRICAS**				
9.1	Instalación puntos tomas bloque segundo piso	**UND**			
9.2	Instalación puntos interruptor bloque 2do piso	**UND**			
9.3	Instalación puntos iluminaria bloque 2do piso	**UND**			
9.4	Instalación caja de 18 circuitos bloque 2do piso	**UND**			
9.5	Instalación caja de 12 circuitos bloque 2do piso	**UND**			
9.6	Instalación de tubería eléctrica y cableado de acometida	**ML**			
10	**OBRAS CUBIERTA**				
	Instalación de lámina en ecoroof cubierta sobre estructura de aluminio bloque primer piso	**M2**	19,83		
11	**OBRAS CIELO RASO**				
11.1	Cielo raso en estructura de madera y forado en lamina PCV	**M2**	140,00		

ESTADO DEL TIEMPO

	MES DE OCTUBRE 2023					
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
29	**30**					

TIEMPO SECO	**T.S.**	
LLUVIA MODERADO	**LL. M.**	
LLUVIA INTENSO	**LL. I.**	
LLUVIA CON RELAMPAGO	**LL. C. R.**	

WILMER JARAMILLO CORDOBA
Ingeniero Civil

Diseños, Construcciones, Interventorías y Asesorías

LLUVIA CON BRISA	**LL. C. B.**	
DIA DE FESTIVO	**D.F.**	

PERSONAL DE TRABAJO OBRA EILMER JARRAMILLO

ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 1 Albañilería	Maestro de Obra	1	Técnico de construcción	1
02	Personal N.º 1 Albañilería	Oficial de Obra	1	Oficial	1
03	Personal N.º 1 Albañilería	Ayudante de Obra	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 2 Eléctrico	Técnico electricista	1	Técnico	1
02	Personal N.º 2 Eléctrico	Ayudante de Obra	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	cuadrilla N° 3 carpintería metálico cubierta	Técnico carpintería metálico	1	Técnico	1
02	cuadrilla N° 3 carpintería metálico cubierta	Ayudante carpintería metálico	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	cuadrilla N° 4 carpintería metálico Aluminio	Técnico carpintería metálico Aluminio	1	Técnico	1
02	cuadrilla N° 4 carpintería metálico Aluminio	Ayudante carpintería metálico Aluminio	1	Ayudante	1

ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 5 Plomería	Técnico de Plomería	1	Técnico	1
02	Personal N.º 5 Plomería	Ayudante de Obra	0	Ayudante	0
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 6 Acabado	Oficial de acabado	2	Técnico	2
02	Personal N.º 6 Acabado	Ayudante de Acabado			
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 7 Carpintería	Técnico en Carpintería	1	Técnico en Carpintería	1
02	Personal N.° 7 Carpintería	Ayudante Carpintería	1	Ayudante Carpintería	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º8 Transporte y Aseo	Conductor	1	Conductor	1
02	Personal N.º 8 Transporte y Aseo	Ayudante Conductor	1	Ayudante Conductor	1

HERRAMIENTA MENORES Y EQUIPOS EN LA OBRA

ITEM	HERRAMIENTA MENORES	CANTIDAD
01	PALA	2
02	BARRA	1
03	EXTENSIÓN	3
04	NIVEL DE MAGUERA	1
05	PICO	1
ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD
05	ESCALERA DE TIJERA	3
06	TALADRO ELECTRICO PEQUEÑO	2

07	TALADRO ELECTRICO GRANDE	2
08	CUERPO DE ANDAMIO	6
09	TABLON	6
10	TIJERA	12
11	POLEA	0
12	ARNES	1
13	PULIDORA PEQUEÑA	4
14	PULIDORA GRANDE	2
15	MAQUINA DE SOLDADURA	0
16	MAQUINA PONCHADORA	0
17	COMPRESOR	0
18	NIVEL LACER	0
19	CARETILLA	1

Notas:

Residente de Obra - Construction Resident:



IVAN GIOVANNI HERRERA JAY
ARQUITECTO / ARCHITECT CUC
MAT. PROF. A08112000-18002862-ATL
CEL: 3154802091
E-MAIL: vannilyconet@gmail.com