INFORME DE VISITA TECNICA COLEGIO ECOLOGICO PALMERAS SEDE I

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Mesa de Ruitoque

La visita se desarrolló en el Colegio Ecológico Palmeras sede I, ubicado en la Vía rural Palmeras municipio Floridablanca. En la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizo la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Colegio Ecológico Palmeras sede I.*



Fuente: Tomado de Google Earth.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el colegio Ecológico Palmeras sede I, En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Mantenimiento al pozo séptico de la estructura ubicada en el área de baños y zonas húmedas de la institución. Se observa que el pozo séptico ya cumplió su vida útil, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Pozo Séptico



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Demolición y reconstrucción del baño de la institución. Se realizará las mediciones para la construcción del baño de la institución, ya que las puertas y el muro están en mal estado, como se ve en la figura 2.

Figura 2. Baños de la institución





Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Construcción y remodelación de la cancha de futbol y basquetbol.: Se toman las medidas del área deportiva del colegio para la construcción de una cubierta metálica, la construcción de una malla perimetral, y la reconstrucción de arcos y tablero de baloncesto, y demarcación de la cancha, como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Espacio Deportivo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Mantenimiento del espacio de juegos: Se observa el mal estado del parque de juegos de los niños de la institución. como se muestra en la figura 4.

Figura 4, Espacio de juego



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. Vidrios de las ventanas partidos: Se observa que se encuentras 3 vidrios partidos en las ventanas de los salones, con un área de 97cm * 64cm mal como se muestra en la figura 5.

Figura 5, Vidrios de las ventanas



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.6. Grieta en el muro del salón: Se observa que el muro del salón tiene una grieta donde se evidencia humedad, se debe hacer mantenimiento y colocación de una malla, como se muestra en la figura 6.

Figura 6, Grieta en el muro



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..