reindustrias a compañía de las buenas marcas	REINDUSTRIAS NIT. 813007147-5
	INFORME DE TRABAJO VERSIÓN: 5.0

INFORME DE TRABAJO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: REINDUSTRIAS S.A.S	**Contrato No:** 032 del 29 de enero del 2024
Cedula: 813.007.147-5	**Periodo de Ejecución:** De 01 al 25 de febrero del 2024

Objeto:
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS, NEUMATICOS, PROTECTORES, BATERIAS, CABLES, BORNES, ENTRE OTRAS, PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1595 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es por la suma SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO, los cuales Aguas del Huila S.A E.S.P , cancelara de la siguiente manera así: a) pagos parciales mensuales conforme a los consumos realizados por AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P; el contratista presentara factura ante la subgerencia técnica y operativa de Aguas del huila S.A E.S.P, con el cumplimiento de las especificaciones de ley, previa certificación y visto bueno suscrito por el supervisor designado, donde se indique el cumplimiento del contrato en los términos previstos en la contratación y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

reindustrias a compañía de las buenas marcas	REINDUSTRIAS NIT. 813007147-5
	INFORME DE TRABAJO VERSIÓN: 5.0

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo el cambio de 4 llantas para la volqueta ODU256, marcadas al calor con el número 256, llantas entregadas 275/70R22.5 GOODYEAR KMAX S, También se prestó el servicio de despinche.



reindustrias a compañía de las buenas marcas	REINDUSTRIAS NIT. 813007147-5
	INFORME DE TRABAJO VERSIÓN: 5.0









- Se realizo el montaje de 4 llantas Goodyear 12R22.5 AMORMAX MSD, para la volqueta ODU312, se entregaron marcadas al calor con el número de placa, el cambio se realiza porque se encontraban en mal estado y mostrando alambre, de las llantas desmontadas se tomó la que mejor estuviera para montarla en el repuesto.









reindustrias a compañía de las buenas marcas	REINDUSTRIAS NIT. 813007147-5
	INFORME DE TRABAJO VERSIÓN: 5.0










- Se realizo el cambio de las 4 llantas ODU259 en marca Goodyear 12R22.5 AMORMAX MSD, se entregaron marcadas al calor con la placa del vehículo, también se reemplazó dos válvulas, de las llantas desmontadas se tomó la mejor para repuesto.





reindustrias a compañía de las buenas marcas	REINDUSTRIAS NIT. 813007147-5
	INFORME DE TRABAJO VERSIÓN: 5.0

















reindustrias a compañía de las buenas marcas	REINDUSTRIAS NIT. 813007147-5
	INFORME DE TRABAJO VERSIÓN: 5.0






- Se recibe la cama baja ODU256 para realizar el despinche de dos llantas que presentaban escape de aire, se procedió a revisión y se encontró orificio por donde penetro la puntilla, se procedió a realizar la reparación.





reindustrias a compañía de las buenas marcas	REINDUSTRIAS NIT. 813007147-5
	INFORME DE TRABAJO VERSIÓN: 5.0

- Se realizo la entrega de 4 llantas para la MTN1492, en marca Goodyear 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL, con dos válvulas agrícolas, también se realizó el despinche y se instalaron dos neumáticos.















reindustrias a compañía de las buenas marcas	REINDUSTRIAS NIT. 813007147-5
	INFORME DE TRABAJO VERSIÓN: 5.0

- Se realizo la entrega de 2 llantas traseras para la retro 3672, la cual recogieron en camioneta y fueron llevadas al destino, las llantas entregadas fueron 19.5L-24 IT525 R-4 PR 12-14 GY.












- Se lleva la llanta del vibro 1063 para revisar porque presenta perdida de aire, la cual fue necesario realizar la reparación.








- Se suministraron 4 oring neumáticos para ser instalados en la motoniveladora 7201, la cual las anteriores presentaban deterioro y no retenía el aire.




- Se realizo el despinche de la llanta para la retro 5794, la cual presentaba perdida de aire, en la revisión se pudo determinar que presentaba perforación por objeto extraño, la cual se procedió a realizar la reparación de la llanta.





- Se realizo el suministro de dos baterías para la volqueta ODU258, en marca BATERIA AUTO MAC 31H 1250MC, la cual presentaba fallas al momento del encendido, recuerde que antes de encender el vehículo verifique que todo este apagado.








- Se realizo el suministro de una batería para el vibro 1002, marca BATERIA AUTO MAC 31H 1250MC, el cambio se realizó porque presentaba fatiga al momento del encendido.



- Se realizo el suministro de una batería para la retro 6501, en marca BATERIA AUTO MAC 31H1250MC, debido a que presentaba molestia o fatiga al momento del encendido, recuerde no realizar conexiones innecesarias en el vehículo.




- Se realizo el suministro de dos baterías para la MTN1492, en marca BATERIA AUTO MAC 31H 1250MC, el cambio se solicitó ya que presentaba fatiga al momento del encendido.












- Se solicito batería para la retro 3675, marca BATERIA AUTO MAC 42IST850 MC el cambio se realiza ya que la actual presenta fatiga al momento del encendido de la máquina.







Yolanda Rojas Celis
Representante Legal
Reindustrias SAS

Ing. Jose Sevel Castro Tovar
Coordinador Técnico y Administrativo
Contrato 032 de 2024