
hapil

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA FDLSC-COP-928-2023	CONTRATO INTERVENTORIA FDLSC-INT-919-2023	ACTA No	
07	03	2024			EP-A-01	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ramón Enrique Beltrán Salamanca
CC propietario	4391632
Teléfono	3124685932
Correo electrónico	ramitas52@gmail.com.
Dirección	Calle 36 ibis sur a calle 36 i sur
No. de pisos	N/A
Long. del frente (mts)	N/A
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[ ]	La presente acta es acompañada y firmada por el presidente de la JAC los Alpes, el futuro.
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	
3. Energía	[ ]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	Calle 36 ibis sur (desde carrera 9 este) a calle 36 i sur.
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[X]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	EP

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO	[X]
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO	[X]
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Acta de vecindad de espacio publico, se inspecciona la calle 36 i bis sur, desde la carrera 9 este hasta la carrera 11 este, se inicia inspeccion desde la carrera 9 este, se evidencia que esta via esta en construccion y cuenta con cerramiento en polisombra, por lo cual en el momento de inspeccion no hay trafico de vehiculos.

La calle 36 i bis sur se encuentra en placas de concreto con desgaste a nivel general por uso, sardineles en bordillos en concreto con desplante, fisuras a nivel general y se observan maletas en bloque-panete la mayoria presenta desgaste y fisuras a nivel general, los anden son mixtos, algunos en concreto, granito y ceramica, presentan desgaste a nivel general y desportes en baldosas.

A la altura del predio calle 36 i bis sur, 9-11 se encuentra en placa con desplante entre las viviendas con nomenclatura terminadas en 9-27 E y 9-30 E se evidencia un desplante en placa con grietas considerables y presencia de vegetación. A la altura de las viviendas 9-40 E y 9-48 E ausencia de sardinel a nivel fisuras y desplantes al igual que frente a vivienda 9-55 E y frente a vivienda con nomenclatura terminada en 9-35 E una de la calle 36 i bis sur 9-66 E vivienda frente a vivienda con nomenclatura terminada en 9-75 E una camara del acueducto con dos grietas diagonales que atraviesan el sardinel y desplante en

hapil	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

sardinel, continuando por la vía se encuentra misma estructura de placas de concreto con desgaste a nivel general. Frente a viviendas con nomenclatura terminadas en 36i - 17 sur y 36i - 07 sur presenta fisuras y grietas verticales. En esquina donde se une la calle 36i bis sur y 36i sur se observa ausencia de sardinel y varillas a la vista. Esta acta de espacio público comprende la inspección de la calle 36i bis sur desde la carrera 4 este hasta el inicio de la calle 36i sur.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

hapil ingeniería	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ



Foto No 1
Descripción Adecuación en la vía, con desportes fisuras y presencia de vegetación




Foto No 2
Descripción Matera del anden presenta grieta vertical y resane.



Foto No 3
Descripción Anden en granito y loseta con alto grado de desgaste (Fisuras y desportes)



Foto No 4
Descripción Fisuras y desporte en plan de concreto de la vía calle 30 bis sur

hapil Ingeniería	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL · BOGOTÁ





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de 03 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Edwin Cardenas.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Lina Gonzalez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) P.P Mireya Aragon
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ramiro Beltrans
Propietario


hapil

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
07	03	2024	FDLSC-COP-928-2023	FDLSC-INT-919-2023	EP-A-02	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ramón Enrique Beltrán Salamanca
CC propietario: 439632
Teléfono: 3124685932
Correo electrónico: yamitas52@gmail.com
Dirección: Calle 36 i sur a carrera 11 este. No. de pisos: N/A
Long. del frente (mts): N/A Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	La presente acta es acompañada y firmada por el presidente de la JAC los Alpes, el Futuro.
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	Calle 36 i sur a carrera 11 este.
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☒
5. Recreacional	☐	Cual:	E.P

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Acta de vecindad de espacio público, inicia inspección en calle 36 i sur, desde la vivienda con nomenclatura terminada en 10-18 E hasta unión con carrera 11 este, estructura de vía en placas de concreto frente a vivienda 10-18 E se observa grieta que atraviesa dos placas de concreto, anden en concreto con fisuras, grietas y desgaste, en lote baldío sin construcción se observa una piedra grande en la vía, estructura irregular de sardinel con desprendes y fisuras y ausencia en algunas secciones, frente a predio con nomenclatura 10-24 E anden en ladrillo tolete con ausencia de unidades, unidades sueltas, en vía se observan grietas verticales y horizontales con desprende y ausencia de sardinel. A la altura de vivienda terminada en 10-34 E, un desprende en la placa de concreto y presencia de vegetación, en anden tractoria en el sardinel una fisura en placa. Frente a vivienda 10-42 E, desprendes y fisuras, en anden de predio 10-47 E un hundimiento, entre predio 10-47 E y 10-48 E fisuras en placas de concreto de extremo a extremo, sardineles con desgaste y fisuras. Continuando hacia Carrera 11 Este, se presenta a nivel general desprendes y fisuras

hapil ingeniería	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ



Foto No 1
Descripción Ausencia de sardinel frente a predio del salón comunal calle 30i sur # 10-24 este.



Foto No 2
Descripción Poste en concreto presenta inclinación y en placa de anclaje algunos desprontes.



Foto No 3
Descripción Fisura en placa de concreto de la vía 36 i sur.



Foto No 4
Descripción Fisura vertical en placa del concreto de la vía de la calle 30 i sur

hapil Ingeniería	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de 03 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Edwin Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Lina González
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mireya Aragón
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Alberto Fovero Perea
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ramon Beltran
Propietario

hapil

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
07	03	2024	FDLSC-COP-928-2023	FDLSC-INT-919-2023	EP-A-03	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ramón Enrique Beltran Salamanca
CC propietario	439632
Teléfono	3124685932
Correo electrónico	ramitas52@gmail.com
Dirección	Carrera 11 este
No. de pisos	N/A
Long. del frente (mts)	N/A
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	La presente acta es acompañada
2. Alcantarillado	☐	☒	y firmada por el presidente de la
3. Energía	☐	☒	JAC de los Alpes, el Futuro
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	Calle 36 isur y carrera 11 este.
6. TICS	☐	☒	hacia el norte
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Cuál:	E?
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☒		
5. Recreacional	☐				

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒	Cuantos	
Uso del garaje			Comercio	SI ☐ NO ☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Hoja de verdad de espacio público, inspección desde intersección entre calle 36 isur y carrera 11 este, estructura en placa de concreto se evidencia desprantes, quiebas, y resane, continuando por carrera 11 este hacia el norte, las placas de concreto cuenta con señalización horizontal con desgaste en pintura y una señal vertical de PARE, con inclinación y fisuras - desprantes alrededor. Anden de vivienda carrera 11 este # 36 h 64, se encuentra anden en adoquín con hundimiento y resane, caja de inspección con desprante y material granular a la vista. Anden de vivienda 36 h-58 sur, presenta fisura en placa por cambio de material que se extiende hasta las escaleras en ladrillo, frente a predio 36h-45 sur, sardinel con adecuación para rampa de moto en concreto, señal vertical 30, presenta inclinación en anden de vivienda 36 h-34 sur, concreto con fisuras y resane. Continuando por vía una reilla en concreto horizontal, presenta desnivel en 3 de las placas, ruptura debido a que el pardillo de contención de la placa hacia el carcamo presenta desnivel y desprendimiento, otra extensión de resane en concreto con desnivel y desprantes. Anden de vivienda 35 sur 12 b este, presenta un anden en ladrillo y recebo con placa de concreto, la cual presenta fisuras a nivel general, diagonal a dicha vivienda, se encuentra una caja de inspección, con su base en concreto la cual presenta desprantes, varilla a la vista y ausencia de una tapa.

hapil

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Continuando, intersección entre calle 36h bis sur y carrera 11 este, se observan 3 cajas de inspección, las cuales presentan desgaste y desportes, así como desnivel en las placas de concreto, fisuras y grietas, luego se evidencia cambio de material en la vía, en asfalto con fisuras longitudinales hundimientos y desnivel, costado occidental se encuentra en obra la elaboración del anden y costado oriental no existe anden, vegetación con sardinel, el cual presenta desprendimientos de pintura y desportes, a nivel general esta vía en asfalto presenta hundimientos, grietas, fisuras y desgaste general.

Frente a parqueadero público, anden en obra, vía en asfalto con material de obra reposando sobre la misma, se observa hundimiento, piel de cocodrilo, debido a la presencia de material en la vía no se puede apreciar el estado de la vía en esta sección.

Acceso vehicular al parqueadero con concreto sin afinar y con desnivel, piel de cocodrilo en sección de concreto y diagonal cinco cámaras de inspección, una válvula de acueducto, alrededor con desportes y ausencia de material.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

hapil Ingeniería	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ



Foto No 1
Descripción Anden en adoquin presenta hundimiento y piezas sueltas.



Foto No 2
Descripción Camaras de inspección con desgaste a nivel general y despuntes.




Foto No 3
Descripción Vía de acceso (carrera 11 este) en reparación y construcción de anden.



Foto No 4
Descripción Vía en Asfalto con desnivel y puntos de desgaste por cambio de material

hapil	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de 03 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Edwin Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Lina Gonzalez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) P.P Mireya Aragon
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Pena
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario