Alcaldía Municipal de Floridablanca	**INFORME DE VISITA TECNICA DE CAMPO**
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO LA CUMBRE SEDE A


1. Participantes.

	AREA
ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN	Contratista secretaria de Educación

2. Localización.

La visita se desarrolló en el instituto la cumbre sede A, ubicado en la calle 33 No 4E-16 La Cumbre como se observa en la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizó la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Instituto la cumbre sede A.*



Fuente: Tomado de Google earth.

3. Desarrollo de la visita técnica de campo.

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto la Cumbre sede A como se aprecia en la figura 2. En donde se realizaron las siguientes actividades:

Figura 2. Instituto técnico la cumbre



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.1. Cubierta bloque A tercer piso: Se observa que la cubierta del bloque A esta en mal estado una cubierta de asbesto cemento con huecos y grietas con un área de 558 m2 de 18m de ancho y 31m largo, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Cubierta del bloque A



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. **Cubierta bloque B tercer piso**: Se observa que la cubierta del bloque B está en mal estado una cubierta de asbesto cemento con huecos y grietas con un área de 286 m2 de 11m de ancho y 26m largo, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Cubierta del bloque B



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. **Cubierta en la cancha Deportiva:** Toma de medidas en campo para la instalación de cubierta en toda la cancha deportiva de la institución educativa con un área de 220 m2 de 10m de ancho y 22m largo como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Cubierta en la cancha deportiva



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Batería sanitaria sin funcionamiento 3 piso: Se evidencia que el tercer piso en el bloque B en los baños hay una batería sanitaria sin funcionamiento, como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Baño fuera de servicio:



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.5. Orinal de baño de hombres en deterioro y con fuertes olores, Se observa la necesidad de cambiar el orinal de hombres en el bloque B segundo piso ya que presenta un deterioro y un mal olor permanente, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Orinal bloque B segundo piso



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.6. Instalación de puertas de baño: Se observa la necesidad de instalación de puertas de balo en el boque B baño de mujeres y hombres de una medida de 56cm de ancho y 1,90 m de largo como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Instalación de puertas de baño



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.7. Aire acondicionado sala de profesores: Se observa la necesidad de solicita el cambio de aire acondicionado en la sala de profesores, ya que lo han intentado reparar y no está en funcionamiento como se observa en la figura 9.

Figura 9. Aire acondicionado sin funcionamiento



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.8. Baño sin funcionamiento en la sala de profesores. Se observa que la batería sanitaria de la sala de profesores esta sin funcionamiento, como se muestra en la figura 10.

Figura 10. Baño sala de profesores



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.9. Dotacion puestos de trabajo para los docentes de la institucion: Se observa la necesidad de instalacion de puesto de trabajos en la sala de profesores, pupitres y escritorios, ya que estan en mal estado en deterioro, como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Dotación de puestos de trabajo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.10. Instalación de tanque de almacenamiento de agua: Se observa la necesidad de de la instalación de un tanque de almacenamiento en la institución educativa ya que en el momento no cuentan con tanque de almacenamiento.

3.11. Peligros con cable eléctricos en la institución: se observa en la visita que hay varios cables sin ninguna protección en las aulas de clase, como se muestra en la figura 12.

Figura 12. Cables eléctricos



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.12. Problemas con la acometida electrica: Se observa la necesidad de hacer la revision de la acometida electrica ya que la sede cuenta con una mala distribucion**,** asi como pedir la rehiubicacion del trasformador ya que presenta un riesgo, como se muestra en la figura 13.

Figura 13. Trasformador eléctrico



Fuente: Registro fotografico tomado en campo