INFORME TÉCNICO No 06-2024			
TIPO DE SOLICITUD:			
SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL		**PERSONA JURIDICA**	
Maribel Benítez		Secretaria de educación	
FECHA DE LA SOLICITUD	23-04-24	**FECHA DE LA VISITA**	02-05-24
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	**COMUNA/ CORREGIMIENTO**	**BARRIO/VEREDA**	**LUGAR/SECTOR**
Barrancabermeja	El llanito	Pénjamo	Pénjamo

UBICACIÓN



Figura N°1. Localización, Sede C San marcos Pénjamo (ArcGis)
Coordenadas: 7.1453069202349, -73.83355895372576 (Google maps)

DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA

1. Se realiza visita técnica al instituto educativo Sede San Marcos, ubicado en el corregimiento el Llanito y la Vereda Pénjamo del Distrito de Barrancabermeja; esta se realiza con la intención de dar un dictamen técnico sobre la situación y estado de una infraestructura existente que se encuentra en deterioro y coloca en riesgo a los estudiantes.
2. Se procede a realizar inspección ocular de toda la planta educativa.
3. Se realiza inspección ocular del estado de la estructura existente
4. Se toman las fotografías pertinentes en el área afectada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía N°01: Fachada Frontal



Fotografía N°02: Muro por colapsar

CONCLUSIONES:

La visita técnica se evidenció que la infraestructura revela una situación que requiere atención, por el cual, se pudo observar el deterioro en muros, la carencia de estructura y confinamiento de esta es un tema preocupante que puede tener diversas implicaciones para la seguridad, comodidad y el entorno de los estudiantes y el personal. A continuación, se presentan algunas conclusiones clave sobre este problema:

- Seguridad: El deterioro en los muros, la carencia del cumplimiento de la norma NSR 10 y su estado de abandono, representar riesgos para la seguridad de los ocupantes del establecimiento educativo ya que en cualquier motivo puede existir un colapso estructural.

En resumen, el deterioro de la infra estructura existente en el establecimiento educativo es un problema que requiere atención y acción inmediata. Abordar estos problemas no solo garantiza la seguridad y el bienestar de los ocupantes de la institución.

RECOMENDACIONES:

Para abordar la situación evidenciada durante la visita técnica, es esencial implementar medidas inmediatas y a largo plazo para garantizar la seguridad y la integridad de la infraestructura educativa y de su comunidad:

- Se recomienda realizar una visita de Gestión de Riesgos para evaluar la viabilidad del centro educativo. Esta evaluación permitirá identificar posibles riesgos y tomar medidas preventivas para garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje de los estudiantes.

- Debido a las fallas técnicas y carencias estructurales de la infraestructura existente, se recomienda la demolición total de la edificación existente en la institución educativa que aseguraría un entorno seguro.

Atentamente,

Jorge Rueda Motta
Arquitecto