FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN- PERTURBACION
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Formato Técnico de Visita y/o Verificación- Perturbacion			INFORME TÉCNICO No. FS-012-2024
DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	**20/03/2024**	No. PRELIMINAR	**20226910063322**
OBJETO DE LA VISITA	**VERIFICACIÓN PERTURBACION**	No. ACTUACIÓN POLICIVA	**2022694490100706E**
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANTE	**CARRERA 18 M BIS A 66 41 SUR**	CHIP	**AAA0027NYNN**
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANDO	**CARRERA 18 N 66 A 22 SUR**	CHIP	**AAA0027NXWW**
QUIEN ATENDIO LA VISITA	**Luz Mery Malaver Hija**	TELÉFONO	
ASPECTOS TÉCNICOS			
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**NO**	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**	FECHA DE VIGENCIA	**N/A**
LICENCIA DE URBANISMO	**NO**	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**	FECHA DE VIGENCIA	**N/A**

CONSULTA NORMA URBANA					
UPL	**(04) LUCERO**	**TRATAMIENTO**	**MEJORAMIENTO INTEGRAL**	PREDIO DE INTERÉS CULTURAL	**NO**
BARRIO CATASTRAL	**SUMAPAZ**	**ÁREA DE ACTIVIDAD**	**PROXIMIDAD**		


REGISTRO FOTOGRÁFICO














OBSERVACIONES

En cumplimiento del acto proferido por la inspeccion de policia 19 C , referente al expediente No. **2022694490100619E** se hace a verificacion de lo indicado por el radicado **20226910063322** , del predio ubicado en la direccion **CARRERA 18 M BIS A 66 41 SUR , CHIP AAA0027NYNN, BARRIO SUMAPAZ, UPL 4 TESORO**

DESCRIPCION GENERAL:

Se hizo verificación de lo informado por el expediente **2022694490100706E,** para lo cual se hizo visita del predio afectado ubicado en la dirección **CARRERA 18 M BIS A 66 41 SUR , CHIP AAA0027NYNN, BARRIO SUMAPAZ, UPL 4 TESORO**

PROCEDIMIENTO :

El 20 de Marzo 2024 a las 11:00 a.m. se realizo visita técnica al predio ubicado en la **CARRERA 18 M BIS A 66 41 SUR , CHIP AAA0027NYNN, BARRIO SUMAPAZ, UPL 4 TESORO** , con el fin de realizar la verificacion a la perturbacion atendio la visita la señora **Luz Mery Malaver Hija**.

Donde se encontro afectacion por humedad puntual probocada por el predio vecino ubicado en la **CARRERA 18 N 66 A 22 SUR CHIP AAA0027NXWW, BARRIO SUMAPAZ, UPL 4 TESORO** , en la verificacion ocular se observo humedad en zona de lavanderia segundo piso colindando con el predio querellado.

De acuerdo a lo observado en campo se evidencia que el predio querellado no tienen un muro lateral que delimite su predio, y realizo un relleno con escombros, lo cual hace que en epocas de lluvia se filtre el agua al predio ubicado **CARRERA 18 M BIS A 66 41 SUR , CHIP AAA0027NYNN, BARRIO SUMAPAZ, UPL 4 TESORO.**

CONCLUSIÓNES:

Se informe que el predio ubicado en la **CARRERA 18 M BIS A 66 41 SUR , CHIP AAA0027NYNN, BARRIO SUMAPAZ, UPL 4 TESORO**, se encontro perturbacion de una humedad puntual en zona de lavado segundo piso que colinda con el predio ubicado **CARRERA 18 N 66 A 22 SUR CHIP AAA0027NXWW, BARRIO SUMAPAZ, UPL 4 TESORO**, el cual no delimito su predio y realizo relleno con escombros los cuales generan la afectacion.

SOLUCION TECNICA

Se recomienda que el predio ubicado **CARRERA 18 N 66 A 22 SUR CHIP AAA0027NXWW, BARRIO SUMAPAZ, UPL 4 TESORO,** construya el correspondiente muro de delimitacion con el predio afectado con el fin de que la humedad no filtre directamente y organizar los escombro que estan al costado del predio afectado.

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN					
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI	NO X	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO

ELABORADO POR	**RECIBIDO POR**	**NOTA**
ING. FRAY DAMIAN SILVA GARCIA INGENIERO DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA	INSPECTOR 19 C	