TERMEC

Nit 800149403-8

Bogotá D.C Mayo 23 del 2024

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
Atn: Sr. Henry Rincón
Ciudad

Ref. INFORME FINAL DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL

De acuerdo a la instalación de los aires acondicionados tipo central para las sedes de la regional Atlántico, por medio de la presente entregamos informe final de equipos instalados y actividades realizadas.

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **(ICBF)** Regional Atlántico las actividades realizadas fueron:
    - Instalación de seis (6) bases de Concreto
    - Instalación de seis (6) aires acondicionados tipo central
    - Instalación de ducteria dentro de las oficinas
    - Instalación de ductos
    - Instalación de rejillas
    - Instalación de drenaje de agua
    - Instalación Eléctrica

A continuación, relaciono las evidencias fotográficas














2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **(ICBF)** centro zonal Hipódromo las actividades realizadas fueron:
    - Instalación de seis (3) bases de Concreto
    - Instalación de seis (3) aires acondicionados tipo central
    - Instalación de ducteria dentro de las oficinas
    - Instalación de ductos
    - Instalación de rejillas
    - Instalación de drenaje de agua
    - Instalación Eléctrica

A continuación, relaciono las evidencias fotográficas















3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **(ICBF)** centro zonal Sur Oriente las actividades realizadas fueron:
    - Instalación de seis (1) bases de Concreto
    - Instalación de seis (1) aires acondicionados tipo central
    - Instalación de ducteria dentro de las oficinas
    - Instalación de ductos
    - Instalación de rejillas
    - Instalación de drenaje de agua
    - Instalación Eléctrica

A continuación, relaciono las evidencias fotográficas











RECOMENDACIONES

Realizar el mantenimiento preventivo mensualmente, para reducir las posibles fallas de los equipos, minimizar los riesgos de averías no programadas, postergar su deterioro y evitar que la vida útil se acorte.

Atentamente,

Karen Lorena Ortega
Coordinadora de Ingeniería
Termec Ltda.