INFORME DE EJECUCIÓN DE SERVICIO CONTRATO No. 272-2023

DATOS DEL CLIENTE

Razón social: ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Nit: 860.523.694-6
Dirección: CALLE 13 No16-74
Municipio: BOGOTA
Contacto: NATHALY SÁCHICA DIAZ

SEDE: CALLE 13 No. 16-74

SERVICIOS PRESTADOS

1. **Servicios de saneamiento**
   1.1 control de palomas (instalación de angeo en zona de la sacristía)

VISITA DE EJECUCIÓN:

FECHA Y HORA:

24 DE ABRIL 2024 Hora: 8:00 am - 9:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **CONTROL DE PALOMAS**
   1.1 Desinstalación de angeo antiguo
   1.2 Retiro de nidos y mortalidad.
   1.3 Instalación de angeo
   1.4 Sellamiento de estructura con espuma expansiva de poliuretano


DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Según la información técnica de las palomas encontramos que son animales monógamos, es decir que tienen pareja estable. En las ciudades se pueden reproducir durante todo el año, dándose casos de hasta 5 (cinco) nidadas en un año. Cada nidada está integrada por 2 huevos de color blanco, alguna vez 1 y muy rara vez 3. La incubación corre a cargo principalmente de la hembra, aunque el macho también colabora por cortos períodos. Dura entre 17 y 19 días y los pichones al nacer tienen un plumón amarillento con tono rojizo. Alimentados por ambos adultos con la llamada “Leche de pichón” y más tarde con granos y semillas ablandadas previamente dentro de su buche, al mes ya son capaces de abandonar el nido, pero no vuelan bien hasta por lo menos una semana más. Son capaces de reproducirse a los 6 meses de edad por eso la alta población que los convirtió en animales plaga.

Para minimizar la presencia de las plagas y repelerlas evitando que regresen a anidar, debe privarlas de todo lo que necesitan para sobrevivir: comida, agua, refugio y formas para desplazarse.

Por lo anterior se procede a ejecutar el servicio de acuerdo a lo autorizado en el concepto técnico por parte del Ministerio de Cultura, con radicado MC25239E223 y el documento anexo aclaración 1: solicitud de desinfección y fumigación general de la sede central de la ETIC para la vigencia 2023. Documentos en los cuales se establece que será instalado un angeo como método de barrera la cual se plantea en la parte superior de la sección de la fachada suroriental y nororiental de la sacristía (bloque c y d). Tal como lo muestra el siguiente gráfico.

Figura 2. Planta de localización de la malla



Fuente: área de Planta Física, 2023.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:

En general la sede por su misma arquitectua y antigüedad favorece el refugio y anidamiento de palomas y su diseño favore el ingreso constante de ellas, tal como se observa en la siguiente fotografia, el deterioro de la estructura de madera favorece el ingreso y refugio de las palomas.

Por lo que los esfuerzos deben enforcarse en evitar las posibilidades de refugio y anidación de las palomas en el inmueble. Para ello es necesario proceder a sellar o aislar todas aquellas oquedades que se detecten en la sede (huecos medianeros, ventilación de cámaras de aire bajo cubiertas,entre otros) con el fin de impedir el acceso de las palomas y por tanto su anidamiento, sobre todo en buhardillas o tejados.



FACTORES DE RIESGO:
Diseño estructural, comportamiento sociocultural de la zona, actividad economica de la entidad (educativa) que favorece la generacion de desperdicios y son fuente de alimento para las palomas.


REGISTRO FOTOGRÁFICO


Se inicia la labor retirando el angeo anterior partiendo del bloque D.






Se retira la mortalidad y heces halladas entre las canaletas, el angeo antiguo y los huecos de la estructura de madera.





ECOFLORA®









DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO

Se aplica espuma expansiva de poliuretano y refuerzo con angeo metálico en aquellos puntos en donde se favorezca el anidamiento de las palomas.










ECOFLORA®










DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO

ECOFLORA®








DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO

Se instala el angeo cubriendo la canaleta para evitar el anidamiento en esta.










ECOFLORA®








DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

- Se evidencia varios puntos en los que la estructura esta interrumpida con nidos, huevos y mortalidad, recomendamos realizar mantenimientos locativos para corregirlo.
- Se recomienda realizar campaña educativa a los estudiantes y funcionarios para que se abstengan de brindar alimento a las palomas, asi como a mejorar la disposicion correcta de residuos y evitar nuevos anidamientos.

Emitido por:



Carolina Gómez A
Asistente Técnico MIP
Comercial3@ecoflora.com.co
Tel. 3160178140