fecha: Sábado, 30 de Marzo 2024
Actividad: Mantenimiento Correctivo - Cambio de Postes
KR 63 x Entrada Makro - Externo 3811 ID 1697



Por disposición de la central de transito, se decide realizar la actividad con el semáforo intermitente o sea energizado, a continuación se retira e instala un poste T2 de 5,5 m en el flujo 3C costado Derecho con #139343, adicional se hicieron huecos en el poste para fijar Botones


Insp. Postes.

Fecha: 06 Abril 2024 - Sábado 9:12 am Siniestro
Actividad: Mantenimiento Correctivo - Cambio de Poste
KR 65 x AC 68 - Externo 1360 ID 559
Por requerimiento de la central de SDM se programa el cambio de Poste por Siniestro de un T1 #137641 flujo 7 costado Izquierdo, Adicional se realiza reparación de platina y reemplazo de Tornillos de fijación. La Actividad contó con apoyo de cuadrilla de eléctricos y Auxiliares Viales de movilidad

Insp. de Postes




fecha: Domingo 7 de Abril 2024
Actividad: Mantenimiento Correctivo - Siniestro - Cambio Postes
CL 58A S x Entrada Portal Tunal - Ext. 3677-ID 1100



Se realiza el cambio de Poste T2 de 5,5m en el flujo 6 costado izquierdo con realce de platina por daño por Siniestro, Adicional se realiza soldadura de 1 tapa de cámara de paso que se encontraba abierta. Todo se hizo en conjunto con la unidad de movilidad Central, Grupos electricos y las unidades de transito asignadas, Todo se llevó a cabo sin Novedad


Inspect. Postes.

fecha: Sabado, 13 de Abril 2024 Hora I = 9am
Actividad: Mantenimiento Preventivo - Pintura de Postes
KR 100 x AC 22 - Externo 2863 ID 1652 OT. 2024 09246
Cuadrilla de Pintura SE 194
Se retira la pintura (Polar o Tjar) 1T2 y 2T1
a los cuales se les aplica pintura gris anticorrosivo
Posteriormente se aplica pintura amarilla y Negro,
adicional se nivelan los 3 postes



Insp Postes

fecha: Domingo, 14 de Abril 2024 H: 2:00pm
Actividad: Cambio de Postes Por Siniestro
CL 58A SUR x Entrada Portal el Tinal
Externo 3677 ID 1100 OT. 2024009294
En sitio se realiza el cambio de un poste
T2 de 5,5m en el flujo 6 costado Izquierdo
tambien se realiza Soldadura a una tapa
de paso de Cámara la cual habian dañado
se contó con unidad de transito,
Apoyo de la Central de movilidad, Unidad
de electricos y todo funcionó con Normalidad



Insp. Postes