INFORME DE AFECTACIONES Y EMERGENCIAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO - ANTIOQUIA

El presente informe recopila los puntos críticos y afectaciones presentadas en el Municipio de Pueblorrico – Antioquia a raíz de las fuertes lluvias que tuvieron lugar desde la noche del día Lunes 17 de Junio de 2024 aproximadamente desde las 11:00 PM hasta las 3:00 AM de la madrugada del 18 de Junio de 2024.

Desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo se realizó reunión extraordinaria el día 18 de Junio de 2024 para evaluar las situaciones de emergencia producidas por las fuertes lluvias en los diferentes sectores afectados, hacer inventario de los reportes enviados al cuerpo de bomberos voluntarios, así como al Alcalde Municipal y demás miembros representantes de la población como lo son las Junta de Acción Comunales.

En dicho comité, se deja como compromiso de la Secretaría de Planeación e Infraestructura hacer el reporte de los diferentes puntos críticos ante el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN) así como las visitas de campo a cada una de las familias reportadas como afectadas para evaluar posibles ayudas, materiales de construcción, etc.

Siendo así, se hace muestra a continuación cada uno de los sectores afectados:

1. DESLIZAMIENTOS EN VÍAS

1.1. Vía Pueblorrico - Ye a La Bodega (Andes) - La Bodega (Andes)

Se presentaron varios deslizamientos que obstaculizaron la vía y el paso de vehículos hacia el centro urbano del Municipio:

- Punto 1: Vereda Lourdes, Sector Puente La Marina con coordenadas (5°46'23.6"N 75°50'40.9"W)





Imagen1. Deslizamiento Vía Pueblorrico - Ye a La Bodega (Andes) - La Bodega (Andes)

- Punto 2: Vereda Lourdes, con coordenadas (5°46'19.7"N 75°50'45.3"W)





Imagen2. Avenida Torrencial Vía Pueblorrico - Ye a La Bodega (Andes) - La Bodega (Andes)

- Punto 3: Vereda Lourdes, con coordenadas (5°46'22"N 75°50'42"W)





Imagen2. Deslizamiento Vía Pueblorrico - Ye a La Bodega (Andes) - La Bodega (Andes)

1.2. Vía Castalia - La Pica

Esta vía es una de las más afectadas por deslizamientos a raíz de las fuertes lluvias que se tuvieron en el municipio la noche del 17 y madrugada del 18 de junio. Se tienen varios puntos con cierre total ocasionado por los deslizamientos. Estos son:

- Punto 1: Vereda La Pica con coordenadas (5°45'53"N 75°50'29"W)




Imagen3. Deslizamiento Vía Castalia – La Pica

- Punto 2: Vereda La Pica con coordenadas (5°45'55"N 75°50'38"W)




Imagen4. Deslizamiento Vía Castalia – La Pica

- Punto 3: Vereda La Pica con coordenadas (5°45'37.0"N 75°50'30.0"W)




Imagen5. Deslizamiento Vía Castalia – La Pica

- Punto 4: Vereda La Pica con coordenadas (5°45'31"N 75°50'27"W)




Imagen6. Deslizamiento Vía Castalia – La Pica

- Punto 5: Vereda La Pica con coordenadas (5°45'32"N 75°50'25"W)




Imagen7. Deslizamiento Vía Castalia – La Pica

- Punto 6: Vereda La Pica con coordenadas (5°45'33"N 75°50'27"W)




Imagen8. Deslizamiento Vía Castalia – La Pica

1.3. Vía Pueblorrico - Jericó

Se presentó deslizamiento sobre la vía con posibilidad de desprendimiento de una roca.





Imagen9. Deslizamiento Vía Pueblorrico - Jericó

2. DESLIZAMIENTOS EN PREVIOS PRIVADOS

2.1. Sector Puente Tierra (Zona Urbana)

Se tiene un deslizamiento en la propiedad del señor ***Norman Tabares***, con coordenadas 5°47'21.8"N, 75°50'39.5"W. En la visita de campo se aprecia una altura del deslizamiento de mínimo 10 m y una longitud de aproximadamente 30 a 40 m. Detonando el movimiento de este terreno, la quebrada puente tierra que colinda con el predio afectado en la parte inferior del talud. En este punto se tienen alrededor de 10 construcciones con riesgo de ser afectadas por tal deslizamiento y se tiene situación crítica para 2 viviendas, en donde la distancia aproximada a la cresta del deslizamiento es de 6m y 10m respectivamente.
Área afectada: 5000 m^2
Cultivos: Mandarina, limón Tahití, naranja plátano y guanábana.





Imagen10. Deslizamiento Sector Puente Tierra.

2.2. Vereda LA PICA

- En el predio del señor ***Argemiro Raigosa Tabares***, se presenta un deslizamiento en sus cultivos de Plátano. La distancia a la vivienda es de aproximadamente 7 m.
  Área afectada: Pendiente por visita de la UMATA
  Cultivos: Café y plátano.




Imagen11. Deslizamiento Vereda La Pica

- Se presenta deslizamiento de gran magnitud en la propiedad del señor ***Gustavo López***, en el cual se puede observar que la cresta de tal movimiento se encuentra en la parte inferior de las fundaciones de la vivienda. Presentando socavación y riesgo inminente de colapso ante la acción de movimientos futuros o las constantes lluvias. Además de múltiples grietas en el terreno. Se requiere atención inmediata.
  Área afectada: Pendiente por visita de la UMATA
  Cultivos: Café y Plátano.




Imagen12. Deslizamiento Vereda La Pica

- Se presenta deslizamiento y grietas en el terreno en la propiedad de la señora ***Luz Nelly Pulgarín Álvarez,*** afectando cultivos de plátano. Se encuentra en la coordenada 5° 45’ 52” N, 75° 50’ 38” W.
  Área afectada: 1.000 m^2
  Cultivos: Café y plátano.



Imagen13. Deslizamiento Vereda La Pica

- Se presenta movimiento del terreno y múltiples grietas en la propiedad del señor ***Omar López.*** Se presentan afectaciones en corredor, grietas de cortante en muros, desplazamiento de las paredes, etc.



Imagen14. Grietas en Vivienda Vereda La Pica

- Se presenta deslizamiento en la propiedad del señor ***Héctor Antonio López*** afectando cultivos de café. Se encuentra en la coordenada 5°45'48.7"N 75°50'45.4"W.
  Área afectada: 1.000 m²
  Cultivos: Café y Plátano





Imagen15. Deslizamiento Vereda La Pica

- Se presenta deslizamiento en la propiedad del señor ***Ignacio López López*** afectando cultivos de café. Se encuentra en la coordenada 5°45'46.2"N 75°50'49.9"W
  Área afectada: 800 m²
  Cultivos: Café y Plátano





Imagen16. Deslizamiento Vereda La Pica

- Se presenta deslizamiento en la propiedad del señor ***Luis Fernando López*** afectando cultivos de café. Se encuentra en la coordenada 5°45'50.3"N 75°50'56.3"W
  Área afectada: 6.400 m2
  Cultivos: Café y Plátano





Imagen17. Deslizamiento Vereda La Pica

- Se presenta deslizamiento en la propiedad de la señora ***María Farila Maldonado,*** es uno de los más grandes de esta vereda y en la vivienda se encuentran varias personas con discapacidad cognitiva**.** Tiene las coordenadas 5°45'33"N 75°50'27"W.
  Área afectada: Pendiente por visita de la UMATA
  Cultivos: Pendiente por visita de la UMATA





Imagen18. Deslizamiento Vereda La Pica

2.3. Vereda LOURDES

- Se presenta deslizamiento en la finca del señor ***Mauricio Ramírez*** en la zona de cafetales, además de un posible movimiento en masa general con múltiples grietas que incluye la vivienda del propietario. En la casa se observan grietas en corredores, grietas de cortante en muros, desprendimiento de estructuras y grietas del terreno alrededor.

  Sector: Lourdes, finca villa paula y finca la clarita
  Area afectada: 20000 m^2
  Cultivos: Café, plátano y limón Tahití.



Imagen19. Deslizamiento Vereda Lourdes

- Se presenta daño estructural en la vivienda propiedad de la señora ***Yuliana Ríos,*** Nos encontramos con grietas en muros, pisos y marcos de ventanas y puertas**.** Tiene las coordenadas 5°46'22"N 75°50'38"W

  Área afectada: Pendiente por visita de la UMATA
  Cultivos: Pendiente por visita de la UMATA









Imagen20. Deslizamiento Vereda Lourdes

- Se presenta riesgo por avenida torrencial en la vivienda de la señora ***Luz Amparo Carmona,*** con daños en modulo cafetero y motor de este**.** Tiene las coordenadas 5°46'01"N 75°50'56"W.

  Área afectada: Pendiente por visita de la UMATA
  Cultivos: Pendiente por visita de la UMATA



Imagen21. Deslizamiento Vereda Lourdes

- Se presenta riesgo estructural en la vivienda del señor ***José Manuel Carmona Vélez.*** Tiene las coordenadas 5°46'01"N 75°50'56"W.
  Área afectada: Pendiente por visita de la UMATA
  Cultivos: Pendiente por visita de la UMATA



Imagen22. Deslizamiento Vereda Lourdes

- Se presenta afectación por avenida torrencial, taponamiento de obra transversal y desbordamiento de quebrada por encima de la vía en la propiedad de la señora ***Luz Adriana Bolívar Rodríguez.*** Tiene las coordenadas 5°46'01"N 75°50'56"W.
  Área afectada: 1000 m2
  Cultivos: Yuca, maíz, cilantro, mora y tomate.




Imagen23. Deslizamiento Vereda Lourdes

3. AFECTACIONES A INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

3.1. C.E.R LA PICA

En la parte posterior del Centro Educativo se presenta un deslizamiento que afecto el Restaurante Escolar, Comedor, Aula de Sistemas y un Salón de Primaria. Además, también se presenta deslizamiento sobre cultivo de plátano al lado de la escuela y grietas en el terreno. Lo cual es una condición de riesgo latente para la infraestructura ante el posible deslizamiento progresivo del terreno. Considerando que la cresta de este segundo deslizamiento se encuentra a menos de 2m aproximadamente del muro de la escuela. Se requiere atención inmediata.

Área afectada: Pendiente por visita de la UMATA
Cultivos: Pendiente por visita de la UMATA







Imagen24. Deslizamiento C.E.R La Pica

4. FAMILIAS DAMNIFICADAS Y AFECTACIONES.

Con ocasión de las fuertes lluvias de la noche de 17 de Junio se afectaron varias viviendas en distintas veredas del territorio, las cuales se realizó el inventario de materiales requeridos para atender las afectaciones presentadas. Estas se relacionan a continuación:

4.1. Vereda Lourdes

N°	Nombre	Documento	Materiales Requeridos	Contacto
H1	José Antonio Carmona	70.000.850	2 rollos de Manguera x100m de 1”	322-615-3258
	Sandra Bustamante	43.442.271		
	Vanesa Carmona B.	1.001.617.570		
H2	Luz Amparo Carmona	43.440.780	8 tejas de Fibrocemento # 8, 16 Amarras, Modulo Cafetero con Tanques en Acero Inoxidable, Maquina con motor de 1 Hp. Vivienda en Riesgo por Avenida Torrencial	315-561-6076
H3	Luz Adriana Bolívar	42.775.305	1 rollo de Manguera x100m de 1/2”.	314-664-3437
	Jhonatan Romero Bolívar	1.128.449.195		
	Victoriano Bran Aguinaga	98.450.583		
	Jesús Bran Aguinaga	3.410.167		
H4	Mauricio Ramírez	8.126.598	Vivienda en Alto Riesgo por deslizamiento. No reside en el Municipio	312-294-0198
H5	Luis Alexander López	1.036.617.492	4 rollos de Manguera x100m de 3/4” 10 Tejas de Fibrocemento # 8, 20 Amarras, 5 caballetes	311-759-6633
	Myriam Mejía Jaramillo	21.920.057		

H6	María Alveniz Valencia	1.033.649.844	1 rollo de Manguera x100m de 2”.	313-543-8906
	Juan Gonzales Pulgarín	1.039.421.539		
	Miguel Gonzales Pulgarín	1.039.422.816		
	José Gonzales Pulgarín	1.038.514.524		
H7	Jhon Jairo Isaza	70.001.743	2 rollos de Manguera x100m de 2”.	319-247-0366
	Olga Pulgarín Álvarez	43.440.572		
	Jorge Isaza Pulgarín	1.001.617.523		
	Deisy Isaza Pulgarín	1.007.240.795		
	Yesica Isaza Pulgarín	1.001.553.605		
H8	José Manuel Carmona	70.001.280	2 rollos de Manquera x100m de 1-1/2” 1 rollo de manguera Polietileno 2” x 100m	311-663-8151
	Luis Albeiro Carmona	70.001.345		312-264-2944
H9	Juliana Ríos	1.001.020.633	Grietas en muros, pisos, marcos de ventanas y puertas Vivienda en Alto Riesgo	316-554-2794
	Juan Salinas Bedoya	1.039.421.968		
	Yised Salinas Ríos	1.039.422.707		
H10	José Arcángel Granados	3.513.834	4 Tejas de Zinc de 3m, 8 amarras	320-757-4472
	Beatriz Granados Molina	43.405.394		
	Luz Granados Granados	1.026.136.610		
	Yorman Granados G.	1.026.062.709		
H11	Edwin Gómez Tamayo	1.039.421.239	3 rollos de Manguera x100m de 1”	316-897-2512
	Sandra Salinas Bedoya	1.039.421.086		
	Valeria Gómez Salinas	1.038.514.362		
	Samanta Gómez Salinas	1.039.422.261		
H12	Wilson Ospina Escobar	15.552.838	10 bultos de cemento 2 metros cúbicos de arena 5 tubos PVC de 3”	312-859-0213
	Damaris Vélez Zapata	43.441.442		
	Mauricio Ospina Vélez	1.039.422.161		
	Pedro Ospina Vélez	1.032.097.811		
H13	Carlos Pulgarín Álvarez	70.001.716	2 rollos de Manguera x100m de 1/2”	312-210-6248
	Alicia Álvarez Pulgarín	22.202.414		
	Rodrigo Pulgarín Álvarez	70.000.592		
	María Pulgarín Álvarez	43.440.177		
H14	Rodrigo González	-	2 tubos PVC de 3” 1 rollo de manguera Polietileno 2” x 50m	
	María Pulgarín Álvarez	43.440.756		314-786-7430
H15	Juan Gabriel Usma	1.039.420.159	3 tubos PVC de 3” x 6m	312-811-7657
	Diana Marcela Vélez	43.442.221		
	María Fernanda Usma	1.038.514.248		
	María José Usma	1.026.062.978		

4.2. Vereda La Pica

N°	Nombre	Documento	Materiales Requeridos	Contacto
H16	Luz Nelly Pulgarín	22.135.679	1 rollo de Manquera x100m de 1” 1 rollo de Manquera x50m de 2”	311-336-0845
	Cesar Hurtado Pulgarín	1.026.148.075		
	Leidy Flórez Montoya	1.039.421.962		
	Sofia Hurtado Flórez	1.038.514.414		
H17	Gustavo Isaza García	70.000.850	2 rollos de Manquera x100m de 1” 2 tanques de almacenamiento, desarenador, bocatoma.	317-791-0283
H18	Pedro Sánchez Arroyave	70.001.436	1 rollos de Manquera x100m de 2” 1 tanque de almacenamiento, desarenador.	310-383-6159
	Elcy Ruiz Zapata	21.555.944		
	Leidy Sánchez Ruiz	1.038.514.116		
H19	Héctor López López	70.001.116	1 rollo de Manguera x100m de 1/2” 1 tanque de almacenamiento 3x2x1 m	318-317-0104
	Luciola Tamayo Diossa	43.440.864		
	Juan López Tamayo	1.001.553.608		
	Andrés López Tamayo	1.001.553.807		
H20	Ignacio López López	70.002.513	1 rollo de Manguera x100m de 1/2”	321-745-1659
H21	Luis López López	70.002.166	1 rollo de Manguera x100m de 1/2” 1 rollo de Manguera x100m de 1-1/2” 1 tanques de almacenamiento 3x2x1 m	317-844-7135
	Millan Zapata Loaiza	43.441.657		
	Mateo López Zapata	1.039.422.271		
	Daniel López Zapata	1.001.617.968		
H22	Argemiro Raigoza Tabarez	70.001.396	Vivienda en Alto Riesgo por deslizamiento	
	Zoila Tabares	21.459.662		
	Wilmar Raigoza Tabares	70.003.257		
	María Sánchez Ruiz	1.001.617.766		
	Jamer Raigosa Tabares	70.000.864		
H23	Gustavo López Sánchez	70.000.428	Vivienda en Alto Riesgo por deslizamiento	312-264-2944
	Carlos López Mona	70.003.581		
H24	Omar López Álvarez	70.000.266	Vivienda en Alto Riesgo por grietas en muros y pisos	320-771-9056
	Luz Mejía Jaramillo	21.920.075		
H25	María Farila Maldonado	21.830.845	Vivienda en Alto Riesgo por deslizamiento	313-772-8415
	Edilma Maldonado	43.405.802		
	María Irene Maldonado	43.405.857		
	Idalba de Jesús Maldonado	43.405.716		
	María Ligella Maldonado	43.405.636		
	Esperanza Maldonado	43.405.635		
	José Horacio Maldonado	71.879.262		
	Jimena Maldonado	1.033.650.384		

ALEX BARRETO CONTRERAS
INGENIERO CIVIL Y TOPOGRAFO
ASESOR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA