STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Neiva, 28 de junio de 2024

Señor(es)

TERMINAL DE TRANSPORTES
Santa Rosa de Osos-Antioquia

Asunto: Informe técnico

Ref. Mantenimiento preventivo junio.

INFORME TÉCNICO

Especifiaciones técnicas del equipo

Marca: Schindler Andino
Referencia: Sivi
Paradas: 3
Servicio: Pasajeros

STV
Servicio de Transporte Vertical
Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Diagnóstico

Se realiza visita para realizar mantenimiento preventivo del mes de junioo.

Descripción de las actividades ejecutadas en el mantenimiento preventivo:

- Inspección y limpieza de máquina de techo de cabina.
- Inspección y limpieza de techo de pit.

Se realiza el quinto mantenimiento preventivo e inspección general del estado del equipo. Ascensor se encuentra en condiciones estables de funcionamiento, pero se debe realizar intervención para optimizar algunos componentes de este, por antigüedad y desgaste, así mismo, se solicita tapar huecos en placa de sala de máquinas, para evitar que plagas como palomas u otros animales, agarren nido en los componentes de estas, generado inestabilidad en su operación y daños en estos.

STV
Servicio de Transporte Vertical
Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

ANEXO

Registro fotográfico

Inspección y limpieza de techo de cabina.



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

nspección y limpieza de pit.



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Equipo se deja en funcionamiento y se recomienda el buen uso y manipulación del mismo, así mismo, se recuerda tomar medidas correctivas con el acceso que da hacia la terraza del edifico, ya que este no está bien tapado y genera problemas de invasión de palomas, humedades y mugre en el sala de máquinas del equipo. estás situaciones antes mencionadas y reportadas, pueden generar exceso de mugre en el equipo así como daños en componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos del equipo.

SERGIO TRUJILLO HOMEZ
CC. 1.075.240.300 Neiva (H)
STV-Servicios de Transporte Vertical