

cambio Apoyo

Insp Intervent


01/08/2023 EXT 2760, ID 590 en AK 29 x calle 15. Mantenimiento interseccion, se cambian 3 TL. Grupo guia llega a las 10:00. Se presentan lluvias desde las 10:30 hasta las 11:30 y luego desde las 13:00 hasta las 14:00.



Insp Intervent


EXT 2116, ID 583 en KR 23 por Av colon (CL 13). Colocacion de soldaduras. Se instalan 2 tapas antivandalicas + 2 cambios de tapas.

Insp Intervent




Insp Intervent

EXT 3980, ID 859 en KR 78K por CL 3. Se hace colocacion de soldaduras.



Insp Intervent

02/08/23 EXT 2902, ID 592 en KRA 28A X CL 17, Mantenimiento de interseccion. Se cambia 1 T2 de 4,5 y 1 T2 de 6,5. Grupo guia llega a las 10:00.




Insp Intervent

EXT 2024, ID 101, en KR 7 x Avenida ciudad de Lima (AC 192) Mantenimiento interseccion. Se cambia 1 T2 de 6,5. Grupo guia llega a las 14:00.

Norma


Norma

Powered by CamScanner




Insp Intendencia

EXT 1365, 10 434 en KR28 por AC68. Colocacion de soldaduras. Queda pendiente instalacion de marco por parte de obras civiles y limpieza de caja.




Insp Intendencia

EXT 2024, 10 401, en KR 7 por AC19. Colocacion de soldaduras. Se cambia 1 tapa.




Insp Intendencia

03/08/23 EXT 2038, 10 576. en KR 25 x CL 17. Mantenimiento intersecion. Se cambia 1 T2 de 4,5, 1 T2 de 6,5. Grupo guia llega a las 10:00.




Insp Intendencia

EXT 2761, 10 527 en KR 19B por DIAG 23B1S. Mantenimiento interseccion. Se cambia 1 T2 de 6,5. Grupo guia llega a las 10:00




Insp Intendencia

EXT 2749, 10 457 en AK 14 x AC 26. Colocacion de soldaduras. Se cambia 1 tapa.




Insp Intendencia

EXT. 2550, 10 731. en AK 86 por CL 65 BIS. Colocacion de soldaduras.




Insp Intervención

28/23 EXT 2828, ID 513. en AK 19 por CL24: Mantenimiento intersección. Se cambian 2 TL. Grupo guía llega a los 10:00.




Insp Intervención

EXT 2031, ID 304 en KR 5 por CL 27. Mantenimiento intersección. Se cambia 1 TL de 6,5. Grupo guía y grupo de sensores llegan a las 14:00.




Insp Intervención

EXT 1032, ID 1300, en KR 8 X AC170. Coloración de soldaduras. Se cambia 1 tapa.




Insp Intervención

EXT 1107, ID 157 en KR 9 X CL73. Coloración de soldaduras.



Insp Intervención

EXT 1032, ID 254 en AK 14 X CL66. Coloración de soldaduras Se cambia 1 tapa.



Insp Intervención

EXT 2017, ID 280 en AK 9L X 06 40A. Coloración de soldaduras.

Insp Intervención

Powered by CamScanner

05108/23 - EXT 1259, ID 24 en AK 71 X CL 106 - Siniestro. Se instala LT2 de 4,6. Grupo guia, sensores y camara cc TV llegan a las 10:00

Insp Intendencia


05/08/23 EXT 2947, ID 552 en AK 27 X TV 28 X CL 22C. Mantenimiento interseccion. Se cambia 1 T1X y 1 T2 de 5,5. Grupo guia llega a las 10:00.

Insp Intendencia

05/08/23 EXT 2948, ID 542 en AK 27 X CL 24 Y DG 24 BIS. Mantenimiento interseccion. Se cambia 1 T2 de 4,5. Grupo guia y grupo de sensores llegan a las 14:00.


Insp Intendencia

06/08/23 EXT 3038, ID 581 en KR 5 X CL 126. Colocacion de soldadores. Se cambia 1 tapa.



Insp Intendencia

08/08/23 EXT 2708, ID 561 en AK 18 X CL 12. Mantenimiento interseccion. Se cambian 2 T1, 1 T2 de 4,5 y 1 T2 de 5,5. Grupo guia llega a la 10:00.



Insp Intendencia


EXT 3186, ID 677 en AK 30 X AC 3. Colocacion de soldadores.



Insp Intendencia


Norma
Norma
Powered by CamScanner

EXT 3187, ID 683 en AK 30 x CL 2. Colocacion de soldaduras




Insp Intervent

09/08/23 EXT 1623, ID 1405 en KR 55 x CL 152. Colocacion de soldaduras
Se cambia 1 tapa.



Insp. Interventor

EXT 2707, ID 591 en KR 19 x CL 11. Mantenimiento interseccion
Se cambian 2 T1 y 1 T2 de 5,5. Grupo guia llega a los 10:00




Insp Interv

EXT 2319, ID 622 en AK 24 x AC 6. Colocacion de soldaduras
Se cambia 1 tapa.




Insp Interv

EXT 3024, ID 1606 en KR 1A ESTE x AC 11 SUR. Colocacion de soldaduras. Se cambia 1 tapa.



Insp Interventor


10/08/23 EXT 1311, ID 1143 en KR 21 x AC 127. Colocacion de soldaduras
Se cambia 1 tapa.



Insp Interventor


EXT 2905, ID 5249 en KR 19 x AC 6. Mantenimiento interseccion
Se cambian 5 T1, 1 T2 de 4,5 y 1 T2 de 6,5. Grupo guia llega a las 10:00.

Powered by CamScanner



Insp Intervinien

EXT 1162, ID 1718 en AK 70 X CL 103. Colocanon de soldaduras
Se instala 1 tapa.



Insp Intervinien


EXT 2069, ID 1362 en CL 11 X TV 718. Colocacion de soldaduras

Insp Intervinien

EXT 1049, ID 219 en AK 20 X AC 72. Modificacion. Se instan-
ALL T2 y 3 TL.

Insp Intervinien

11/08/23 EXT 2325, ID 637 en AK 23 X AC 6. Montamiento intersecciones
Se cambian 5 TL y 1 T2 de 4,5 y 1 T2 de 6,5. Grupo guia
llega a las 10:00.




Insp Intervinien

EXT 3872, ID 1169 en AK 80 X PUERTA 5 CORAZONES (CL 38 5)
Colocacion de soldaduras. Se cambia 1 tapa.

Insp Intervinien

12/08/23 EXT 2325, ID 637 en AK 23 X AC 6. Montamiento intersecciones
De cambian 2 T2 de 4,5. Grupo guia llega a las 10:00.



Insp Intervinien

EXT 1107, 10 157 en KR 9 X CL 73. Mantenimiento interseccion
Se cambia 1 T2 de 6,5.




Insp Intervento

14/08/23 EXT 2319, 10 622 en KR 24 X AC 6. Mantenimiento interseccion
Se cambian 5 T2. Grupo guia llega a las 10:40.



Insp Intervento


EXT 2690, 10 678 en AK 50 X AC 22. Colocacion soldaduras.



Insp Intervento


EXT 3689, 10 958 en AK 14 X AC 4. Colocacion soldaduras
Se instala 1 tapa antivandalica.

Norma




Insp Intervento

EXT 1809, 10 789 en AK 119 X AC 80. Colocacion de soldaduras



Insp Intervento

15/08/23 EXT 2319, 10 622 en AK 24 X AC 6. Mantenimiento interseccion
Se cambia 2 T2 de 6,5. Grupo guia llega a las 10:45. Se presentan lluvias desde las 11:30 hasta las 15:30.




Insp Intervento

16/08/23 EXT 2706, 10 567 en AK 18 X AC 6. Mantenimiento interseccion
Se cambian 5 T2 y 1 T2 de 6,5. Grupo guia llega a las 10:

Norma

Powered by CamScanner




Insp Interventor

7/08/23 EXT 2526, ID 1294 en AK 30 X AC 6. Colocacion soldaduras.

EXT 2406, ID 584 en AC6 X ENTRADA PATIO TRANSMILENIO. Mantenimiento interseccion. Se cambian 3 TL y 2 T2 de 6,5 Grupo guia llega a los 10:00.

Insp Interventor

EXT 1496, ID 202 en AK 20 X CL 80 BIS. Colocacion soldaduras




Insp Interventor

18/08/23 EXT 2320, ID 585 en AK 27 X CL 17. Mantenimiento interseccion Se cambian 1 TL y 2 T2 de 6,5. Grupo guia llega a los 10:



Insp Interventor

EXT 2166, ID 1614 en KR 41 A X AC 6. Colocacion soldaduras.




Insp. Interventor

19/08/23 EXT 2406, ID 578 en AC6 X SALIDA PATIO TRANSMILENIO. Mantenimiento interseccion. Se cambia 1 TL y 2 T2 de 6,5 Grupo guia llega a las 11:00. Se presentan lluvias desde las 12:00 hasta las 14:00.


Norma

Powered by CamScanner

22/08/23 EXT 2707, ID 1263 en KR 19 X CL 12. Mantenimiento interseccion
Se cambian 2 T1 y 2 T2 de S/S. Grupo guia llega a las
10:10.



EXT 1585, ID 554 en KR 92 X AC 153. Colocacion soldaduras.




EXT 3005, ID 1208 en TV 7 ESTE X AUTOPISTA AL LLANO CAS
110 SUR) Siniestro.


23/08/23 EXT 1476, ID 202 en AK 20 X CL 80 B15. Colocacion soldaduras
la caja sin marco y tapa no es de señalizacion.



EXT 2764, ID 565 en KR 22 X CL 17. Mantenimiento interseccion
Se cambia 1 T2 de G/S. Grupo guia llega a las 10:40.




EXT 2647, ID 808 en AK 86 X CL 19A. Colocacion soldaduras
Se cambian 2 tapas.




EXT 2962, ID 1690 en KR 116A X DG 16. Colocacion soldaduras. Se cambia 2 tapas.




EXT 2908, ID 1265 en AK 18 X CL10. Mantenimiento interseccion Se cambia 1 TL. Grupo guia llega a las 13:40.




EXT 1221, ID 648 en KR 81 X AC80. Colocacion soldaduras



EXT 3682, ID 1057 en Autopista oriente (AK 14V) X DG 69F S Colocacion de soldaduras.




EXT 3379, ID 894 en AK 92 X CL 2A S. Colocacion soldaduras Se cambia 1 tapa antivandalica




24108123 EXT 2104, ID 532 en KR 17 X AC 19. Mantenimiento interseccion Grupo guia no llega.

Norma


Powered by CamScanner



EXT 2323, 10 619. en AK 27 X CL **.9. Mantenimiento intersección. Grupo de sensores llega a las 13:00. Grupo guía no llega.




25108123 EXT 2766, 10 590 en AK 27 X CL 15. Mantenimiento intersección. Se cambia L 72 de 5,5 y L 72 de 6,5. Grupo guía llega a las 10:20.




EXT 2483, 10 A 762 en AK 96 X CL 66A. Colocación soldaduras. Se instala L tapa.



EXT 2530, 10 744 en AK 86 X CL 64B 815. Colocación de soldaduras. Se instala 1 tapa.




26108123 EXT 2707, 10 1264 en KR 19 X CL 10. Mantenimiento intersección. Se cambia L 72 de 5,5 y 1 72. Grupo guia llega a las 10:20.




EXT 2093, 10 543. en AK 14 X CL 11. Colocación soldaduras. Se cambia L tapa.




28/08/23 EXT 2317, 10 604 en KA 24 X CL 10. Mantenimiento interseccion. Se cambia 1 T2 de 5,5 y 1 T2 de 6,5. Grupo guia llega a las 10:20.




EXT 2402, 10 735. en AK 68 X CL 20. Colocacion soldaduras.




EXT 1159, 10 403 en AK 24 X CL 69F. Colocacion soldaduras. Se instala 1 tapa.



EXT 3266, 10 970 en KA8 X CL 17 SVA. Colocacion soldaduras. Se cambian 2 tapas.



EXT 2132, 10 298 en KA 16 X AC 63. Colocacion soldaduras. Se cambia 1 tapa.



EXT 1119, 10 113, en AK 11 X AV CALLE 85. Colocacion de soldaduras. Se cambia 1 tapa.


Norma

Powered by CamScanner




Insp Intercultural

29/08/23- EXT 1180, ID 1739 en KR 16A X AC 85. Colocacion soldaduras.



Insp Intercultural

EXT 2317, ID 609 en KR 24 X CL 9. Mantenimiento interseccion. Se cambia L 12 de 5/5 y L 11X. Grupo gora llega a las 10:20.




Insp Intercultural

EXT 1181, ID 1740 en KR 16 X CL 82. Colocacion de soldaduras.



Insp Intercultural

EXT 2423, ID 599 en KR 58 X AC 55. Colocacion soldaduras.



Insp Intercultural

EXT 2424, ID 582 en KR 54 x AC 53 en colocacion de soldaduras

Insp Intercultural

30/08/23 EXT 2316, ID 594 en KR 24 X CL 12 se realizan actividades de mantenimiento, cambio de postes, agentes de movilidad llegan a la 10:10 am.

Insp Intercultural

EXT 3037, IO 1189 IO 1188 en AK 18 x DG 1A, se realizan nivelaciones.

Insp Intervento

31/08/23 EXT. 2316 IO 597, se realizan actividades de mantenimiento cambio de postes, grupo guía llega a las 10:10 am.

Insp Intervento

EXT 3316 AD 1724 en KR 68 1 x AC 26 SUR, se realizan actividades de retiro de mobiliario.

Insp Intervento

Norma

Powered by CamScanner