ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

CONTRATO No.	052	DEL AÑO	2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER		
CONTRATISTA	YURY SMIT ANGULO DELGADILLO C.C. No 52.878.218 de Bogotá D.C.- PERSONA NATURAL		
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.		
VALOR DEL CONTRATO – MONTO AGOTABLE	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MTCE. ($ 200.000.000,00)		
VALOR ADICIONAL	N.A.		
PLAZO	OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIO	16 DE MAYO DE 2024		

En Barbosa Santander, a los dieciseis (16) días del mes de julio de 2024, en las instalaciones de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS se reunieron, MARCO ALIRIO CORTES TORRES, alcalde municipal en calidad de Contratante, KARENT DAYANA PINZON PARDO, en calidad de Supervisora del Contrato, No. 052-2024 y la señora YURY SMIT ANGULO DELGADILLO en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de modificación de cantidades del Contrato No. 052-2024, por las siguientes razones:

De acuerdo con el análisis previo y solicitud del contratista se presentan las siguientes modificaciones de cantidades:

<u>De la volqueta de placas OSD-217:</u>

1. El ítem BATERÍA 30H 1100ª, se requiere incluir mayor cantidad toda vez que la volqueta requiere para su funcionamiento la reposición de una segunda batería.
2. La volqueta requiere de una segunda CAMPANA TRASERA para suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.
3. Para el ítem de CINTA REFLECTIVA ROJA /BLANCA se requiere incrementar en 19 unidades por: El Decreto 438/022 atiende a lo dispuesto en el literal D del numeral 1° de

la Ley N° 18.191 del 18 de abril de 2007, deberán fijarse en ambos laterales y en la parte trasera d la carrocería de los vehículos dispuestas horizontalmente, en forman uniforme.

4. El eje lateral se requiere incrementar en una unidad para suministrar las dos tracciones del vehículo que están en mal estado.
5. Se requiere subir la cantidad de FILTRO DE ACEITE en una unidad por que el vehículo requiere de 2 unidades.
6. Se debe incrementar en una cantidad el ítem de JUEGO DE BANDAS TRASERAS 4707X con el fin de suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.
7. Se debe suministrar 4 unidades más de REFRIGERANTE para completar el tope en la cantidad que lleva el radiador.
8. Se debe incrementar el ítem de RETENEDOR RUEDA TRASERA 370003 en 4 unidades más para suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.
9. Para el ítem de KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO) se sube en una unidad para suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.

10. Los ítems de 4.39 RODILLO DEL PATIN; 4.40 SILICONA ULTRA GREY; 4.41 SUMINISTRO KIT DE CARRETERA (EXTINTOR, BOTIQUÍN, CONOS REFLECTIVOS); 4.42 TAPA DE PRESION DEL TARRO DE AGUA; 4.43 TRABA ROSCAS 50 ML (LOTITE); 4.44 TRABA ROSCAS 50 ML (LOTITE); 4.45 VALVULINA 80W90, se determina reducir a cantidad cero, es decir, menor cantidad, porque estos mencionados ítems ya se encuentran incluidos.

De la volqueta de placas OSD-218:

11. Los ítems EJE LATERAL, EMPAQUE EJE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACPM, FILTRO DE AIRE PRIMARIO, GEOTEXTIL, GRASA, JUEGO DE BANDAS DELANTERAS 4720X, JUEGO DE BANDAS TRASERAS 4707X, se determinan a cantidad cero por cuanto el contratista considera daños severos a este vehículo y hasta no definir el peritaje especializado, estos ítems se plantean a no ser ejecutados.

De la volqueta de placas XXB-497:

12. El ítem ACEITE DE MOTOR 15W40, se incrementa en 4 galones para el tope en la cantidad que lleva el radiador.
13. El ítem AISLANTE CABINA (YOLOMBO) se incrementa en una unidad para completar el área a cubrir.
14. El BOMBILLO HBS 65-55W) se incrementa en una unidad para sustituir las dos unidades que estaban en mal estado.

42

15. Para el ítem de CINTA REFLECTIVA ROJA /BLANCA se requiere incrementar en 19 unidades por: El Decreto 438/022 atiende a lo dispuesto en el literal D del numeral 1° de la Ley N° 18.191 del 18 de abril de 2007, deberán fijarse en ambos laterales y en la parte trasera de la carrocería de los vehículos dispuestas horizontalmente, en forman uniforme.
16. Se debe incrementar en uno el ítem de EMPAQUE DEL EJE para suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.
17. El ítem de geotextil se incrementa en 3 unidades para completar el área a cubrir del volcó.
18. Se debe incrementar en una cantidad el ítem de JUEGO DE BANDAS TRASERAS 4707X con el fin de suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.
19. Se incrementa el ítem de PIN DE 1/2" para suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.
20. Se debe suministrar 4 unidades más de REFRIGERANTE para completar el tope en la cantidad que lleva el radiador.
21. Se debe incrementar el ítem de RETENEDOR RUEDA TRASERA 370003 en 4 unidades más para suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.
22. Se incrementa en una unidad el ítem de SILICONA ULTRA GRAY para poder sellar las tapas en caja y transmisión.
23. El ítem de TRABA ROSCAS 50 ML (LOTITE) se incrementa en una unidad para poder sellar las tapas en caja y transmisión.
24. El ítem de KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO) se incrementa en una unidad para suministrar las dos tracciones traseras del vehículo que están en mal estado.
25. La VALVULINA 80W90 se incrementa en 4 galones para completar el tope en la cantidad que lleva la transmisión y caja.
26. El RODAMIENTO FAND CLOSH se incrementa en una unidad para cambio por mal estado.

27. Los ítems de 6.37RETENEDOR RUEDA TRASERA 370003, 6.38 RETENEDOR SPEED y 6.39 RIN 22,5, se reducen a cero porque ya se encuentran incluidos en otro numerales.

28. Los ítems 6.42 SILICONA ULTRA GREY; 6.43 STOPS; 6.44 TAPA BALINERA ALTERNADOR; 6.45 TERMOSTATO; 6.46 TOBERA DE INYECCIÓN; 6.47 TORNILLO 5/8" *2 GRADO 8; 6.48 TORRE BAJO; 6.49 TRÍODO ALTERNADOR; 6.50 KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO) se reducen a cantidad cero por cuanto ya se encuentran algunos incluidos y otros no se incluyen toda vez que se encuentran en buen estado.

Del CAMPERO TOYOTA OSD 227

29. Los ítems BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, se determinan a cantidad cero por cuanto el contratista considera daños severos a este vehículo y hasta no definir el peritaje especializado, estos ítems se plantean a no ser ejecutados.

De la BUSETA de placas OSD-211:

30. Los ítems BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, se determinan como:
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS 30H 1250
SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE 15w40 (INCLUYE FILTRO DE ACEITE DE AGUA Y DE AIRE)
LATONERIA Y PINTURA GENERAL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS DELANTERAS (2535/75) RIN 17,5
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS (2535/75) RIN 17,6, con el fin de lograr una operatividad básica del vehículo, sin embargo, se definir el peritaje especializado para determinar ítems y valores finales.

Con base en lo anterior, se presenta el siguiente balance de cantidades e ítems:

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. BSA-SAMC-01-2024

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES					CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES MODIFICACION 1	VR. MODIFICACION 1
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	MAYOR	MENOR		
1	RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N							
1.1.	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 243,284.00	0	0	1	$ 243,284.00
1.2	PERITAJE TÉCNICO ESPECIALIZADO	GLB	1	$ 293,274.00	0	0	1	$ 293,274.00
1.3	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 14,997,000.00	0	0	1	$ 14,997,000.00
1.4	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 1,649,670.00	0	0	1	$ 1,649,670.00
2	MOTONIVELADORA CAT120G							
2.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 276,612.00	0	0	1	$ 276,612.00
2.2	PERITAJE TÉCNICO ESPECIALIZADO	GLB	1	$ 293,274.00	0	0	1	$ 293,274.00
2.3	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 29,994,000.00	0	0	1	$ 29,994,000.00
2.4	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 4,399,120.00	0	0	1	$ 4,399,120.00
3	CARGADOR KOMATSU W200-1							
3.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 276,612.00	0	0	1	$ 276,612.00
3.2	PERITAJE TÉCNICO ESPECIALIZADO	GLB	1	$ 276,612.00	0	0	1	$ 276,612.00
3.3	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 19,996,000.00	0	0	1	$ 19,996,000.00
3.4	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 2,932,748.00	0	0	1	$ 2,932,748.00
4	VOLQUETA OSD 217							
4.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 276,612.00	0	0	1	$ 276,612.00
4.2	PERITAJE TÉCNICO ESPECIALIZADO	GLB	1	$ 293,274.00	0	0	1	$ 293,274.00
4.3	ACEITE PARA MOTOR 15W40 (CUÑETE X 5 GAL)	CUÑETE	1	$ 506,548.00	0	0	1	$ 506,548.00
4.4	BAJO TRANSMISION	UNID	1	$ 417,516.00	0	0	1	$ 417,516.00
4.5	BATERÍA 30H 1100A	UND.	1	$ 918,540.00	1	0	2	$ 1,837,080.00
4.6	BOMBA HIDRAULICO BIKER	UND	1	$ 1,363,892.00	0	0	1	$ 1,363,892.00
4.7	BOMBA AGUA	UND	1	$ 409,331.00	0	0	1	$ 409,331.00
4.8	CAMPANA TRASERA	UND	1	$ 598,647.00	1	0	2	$ 1,197,294.00
4.9	CAUCHO GUARDAPOLVO (JUEGO)	UND	1	$ 236,133.00	0	0	1	$ 236,133.00
4.10	CINTA REFLECTIVA ROJA /BLANCA	METRO	1	$ 17,049.00	19	0	20	$ 340,980.00
4.11	COMPRESOR MOTOR 551	UND	1	$ 3,602,116.00	0	0	1	$ 3,602,116.00
4.12	CONECTOR DE MODULO DE CABINA AZUL ESC	UNID	1	$ 368,398.00	0	0	1	$ 368,398.00
4.13	CORREA VENTA VIOLA	UND	1	$ 197,803.00	0	0	1	$ 197,803.00
4.14	EJE LATERAL	UND	1	$ 1,948,417.00	1	0	2	$ 3,896,834.00

4.15	EMPAQUE EJE	UND	1	$ 7,671.00	0	0	1	$ 7,671.00
4.16	ESPEJO LATERAL, REDONDO DE AUMENTO	UND	1	$ 46,357.00	0	0	1	$ 46,357.00
4.17	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 214,490.00	1	0	2	$ 428,980.00
4.18	FILTRO DE ACPM	UND	1	$ 267,858.00	0	0	1	$ 267,858.00
4.19	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND	1	$ 276,444.00	0	0	1	$ 276,444.00
4.20	GRASA	LB	1	$ 25,573.00	7	0	8	$ 204,584.00
4.21	JUEGO DE BANDAS TRASERAS 4707X	UND	1	$ 511,460.00	1	0	2	$ 1,022,920.00
4.22	KIT DE ECUALIZACIÓN COMPLETO-TRANSMISIÓN	UND	1	$ 11,934,059.00	0	0	1	$ 11,934,059.00
4.23	LLANTAS DELANTERAS 295/80 22,5	UND	1	$ 2,013,911.00	0	0	1	$ 2,013,911.00
4.24	LLANTAS TRASERAS 295/80R22,5	UND	1	$ 2,177,643.00	0	0	1	$ 2,177,643.00
4.25	PERA DE BARRA DE CAMBIOS	UND	1	$ 204,584.00	0	0	1	$ 204,584.00
4.26	PIN DE 1/2"	UND	1	$ 8,524.00	1	0	2	$ 17,048.00
4.27	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 42,979.00	4	0	5	$ 214,895.00
4.28	RETENEDOR RUEDA TRASERA 370003	UND	1	$ 85,243.00	1	0	2	$ 170,486.00
4.29	RIN 22,5	UND	1	$ 852,432.00	0	0	1	$ 852,432.00
4.30	RODILLO DEL PATIN	UND	1	$ 37,507.00	0	0	1	$ 37,507.00
4.31	SILICONA ULTRA GREY	UND	1	$ 34,097.00	1	0	2	$ 68,194.00
4.32	SUMINISTRO KIT DE CARRETERA (EXTINTOR, BOTIQUÍN, CONOS REFLECTIVOS)	UND	1	$ 412,091.00	0	0	1	$ 412,091.00
4.33	TAPA DE PRESION DEL TARRO DE AGUA	UND	1	$ 221,633.00	0	0	1	$ 221,633.00
4.34	TRABA ROSCAS 50 ML (LOTITE)	UND	1	$ 42,621.00	0	0	1	$ 42,621.00
4.35	KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO)	UND	1	$ 204,584.00	1	0	2	$ 409,168.00
4.36	VALVULINA 80W90	GAL	1	$ 163,732.00	0	0	1	$ 163,732.00
4.37	RODAMIENTO FAND CLOSH	UND	1	$ 59,670.00	0	0	1	$ 59,670.00
4.38	RODAJAS PARA FRENOS	UND	1	$ 34,097.00	0	0	1	$ 34,097.00
4.39	RODILLO DEL PATIN	UND	1	$ 37,507.00	0	1	0	$ -
4.40	SILICONA ULTRA GREY	UND	1	$ 34,097.00	0	1	0	$ -
4.41	SUMINISTRO KIT DE CARRETERA (EXTINTOR, BOTIQUÍN, CONOS REFLECTIVOS)	UND	1	$ 412,091.00	0	1	0	$ -
4.42	TAPA DE PRESION DEL TARRO DE AGUA	UND	1	$ 221,633.00	0	1	0	$ -
4.43	TRABA ROSCAS 50 ML (LOTITE)	UND	1	$ 42,621.00	0	1	0	$ -
4.44	KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO)	UND	1	$ 204,584.00	0	1	0	$ -
4.45	VALVULINA 80W90	GAL	1	$ 163,732.00	0	1	0	$ -
4.46	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 9,245,383.00	0	0	1	$ 9,245,383.00

5	VOLQUETA OSD 218							
5.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 276,612.00	0	0	1	$ 276,612.00
5.2	PERITAJE TÉCNICO ESPECIALIZADO	GLB	1	$ 276,612.00	0	0	1	$ 276,612.00
5.3	ACEITE DE MOTOR 15W40	GAL	1	$ 129,835.00	0	0	1	$ 129,835.00
5.4	ACEITE PARA MOTOR 15W40 (CUÑETE X 5 GAL)	CUÑETE	1	$ 506,449.00	0	0	1	$ 506,449.00
5.5	BATERÍA 30H 1100A	UND.	1	$ 918,360.00	0	0	1	$ 918,360.00
5.6	DISCOS DE CLOUCH	UND	1	$ 865,221.00	0	0	1	$ 865,221.00
5.7	EJE LATERAL	UND	1	$ 1,948,037.00	0	1	0	$ -
5.8	EMPAQUE DE CULATA	UND	1	$ 399,546.00	0	0	1	$ 399,546.00
5.9	EMPAQUE EJE	UND	1	$ 7,670.00	0	1	0	$ -
5.10	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 214,448.00	0	1	0	$ -
5.11	FILTRO DE ACPM	UND	1	$ 267,806.00	0	1	0	$ -
5.12	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND	1	$ 276,390.00	0	1	0	$ -
5.13	GEOTEXTIL	METRO	1	$ 25,325.00	0	1	0	$ -
5.14	GRASA	LB	1	$ 25,568.00	0	1	0	$ -
5.15	INYECTORES	UND	1	$ 3,460,883.00	0	1	0	$ -
5.16	JUEGO DE BANDAS DELANTERAS 4720X	UND	1	$ 460,224.00	0	1	0	$ -
5.17	JUEGO DE BANDAS TRASERAS 4707X	UND	1	$ 511,360.00	0	1	0	$ -
5.18	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 8,498,300.00	0	0	1	$ 8,498,300.00
6	VOLQUETA XXB-497							
6.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 276,612.00	0	0	1	$ 276,612.00
6.2	PERITAJE TÉCNICO ESPECIALIZADO	GLB	1	$ 276,612.00	0	0	1	$ 276,612.00
6.3	ACEITE DE MOTOR 15W40	GAL	1	$ 129,835.00	6	0	7	$ 908,845.00
6.4	ACEITE PARA MOTOR 15W40 (CUÑETE X 5 GAL)	CUÑETE	1	$ 506,449.00	0	0	1	$ 506,449.00
6.5	AISLANTE CABINA (YOLOMBO)	MTS	1	$ 71,517.00	1	0	2	$ 143,034.00
6.6	ARANDELAS DE AJUSTE PARA TRANSMISIÓN	UND	1	$ 102,272.00	0	0	1	$ 102,272.00
6.7	BOMBA AGUA	UND	1	$ 409,251.00	0	0	1	$ 409,251.00
6.8	BOMBILLO HBS 65-55W	UND	1	$ 43,380.00	1	0	2	$ 86,760.00
6.9	CAUCHO GUARDAPOLVO (JUEGO)	UND	1	$ 236,087.00	0	0	1	$ 236,087.00
6.10	CINTA REFLECTIVA ROJA /BLANCA	METRO	1	$ 17,046.00	19	0	20	$ 340,920.00
6.11	COMPUTADOR DE CABINA	UND	1	$ 4,911,018.00	0	0	1	$ 4,911,018.00
6.12	COMPRESOR MOTOR 551	UND	1	$ 3,601,413.00	0	0	1	$ 3,601,413.00
6.13	EMPAQUE EJE	UND	1	$ 7,670.00	1	0	2	$ 15,340.00

6.14	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 214,448.00	0	0	1	$ 214,448.00
6.15	FILTRO DE ACPM	UND	1	$ 267,806.00	0	0	1	$ 267,806.00
6.16	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND	1	$ 276,390.00	0	0	1	$ 276,390.00
6.17	GEOTEXTIL	METRO	1	$ 25,325.00	3	0	4	$ 101,300.00
6.18	GRASA	LB	1	$ 25,568.00	5	0	6	$ 153,408.00
6.19	JUEGO DE BANDAS TRASERAS 4707X	UND	1	$ 511,360.00	1	0	2	$ 1,022,720.00
6.20	LLANTAS DELANTERAS 295/80 22,5	UND	1	$ 2,013,517.00	0	0	1	$ 2,013,517.00
6.21	LLANTAS TRASERAS 295/80R22,5	UND	1	$ 2,177,217.00	0	0	1	$ 2,177,217.00
6.22	PIN DE 1/2"	UND	1	$ 8,522.00	1	0	2	$ 17,044.00
6.23	PINTURA PARA VOLCO	GALON	1	$ 709,085.00	0	0	1	$ 709,085.00
6.24	PORTA PLACA	UND	1	$ 30,694.00	0	0	1	$ 30,694.00
6.25	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 42,971.00	4	0	5	$ 214,855.00
6.26	RETENEDOR RUEDA TRASERA 370003	UND	1	$ 85,227.00	1	0	2	$ 170,454.00
6.27	RIN 22,5	UND	1	$ 852,267.00	0	0	1	$ 852,267.00
6.28	RODAJAS PARA FRENOS	UND	1	$ 34,090.00	0	0	1	$ 34,090.00
6.29	SILICONA ULTRA GREY	UND	1	$ 34,090.00	1	0	2	$ 68,180.00
6.30	SUMINISTRO KIT DE CARRETERA (EXTINTOR, BOTIQUÍN, CONOS REFLECTIVOS)	UND	1	$ 412,010.00	0	0	1	$ 412,010.00
6.31	TAPA DE PRESION DEL TARRO DE AGUA	UND	1	$ 221,590.00	0	0	1	$ 221,590.00
6.32	TOPE DE CAUCHO MUELLES TRACEROS	UND	1	$ 163,831.00	0	0	1	$ 163,831.00
6.33	TORRE BAJO	UND	1	$ 852,267.00	0	0	1	$ 852,267.00
6.34	TRABA ROSCAS 50 ML (LOTITE)	UND	1	$ 42,613.00	1	0	2	$ 85,226.00
6.35	KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO)	UND	1	$ 204,544.00	1	0	2	$ 409,088.00
6.36	VALVULINA 80W90	GAL	1	$ 163,700.00	4	0	5	$ 818,500.00
6.37	RETENEDOR RUEDA TRASERA 370003	UND	1	$ 85,227.00	0	1	0	$ -
6.38	RETENEDOR SPEED	UND	1	$ 115,363.00	0	1	0	$ -
6.39	RIN 22,5	UND	1	$ 852,267.00	0	1	0	$ -
6.40	RODAMIENTO FAND CLOSH	UND	1	$ 59,659.00	1	0	2	$ 119,318.00
6.41	RODILLOS 594 GRANDE RUEDA TRASERA	UND	1	$ 549,346.00	0	0	1	$ 549,346.00
6.42	SILICONA ULTRA GREY	UND	1	$ 34,090.00	0	1	0	$ -
6.43	STOPS	UND	1	$ 137,337.00	0	1	0	$ -
6.44	TAPA BALINERA ALTERNADOR	UND	1	$ 123,603.00	0	1	0	$ -

6.45	TERMOSTATO	UND	1	$ 549,346.00	0	1	0	$ -
6.46	TOBERA DE INYECCIÓN	UND	1	$ 154,504.00	0	1	0	$ -
6.47	TORNILLO 5/8" *2 GRADO 8	UND	1	$ 21,974.00	0	1	0	$ -
6.48	TORRE BAJO	UND	1	$ 852,267.00	0	1	0	$ -
6.49	TRÍODO ALTERNADOR	UND	1	$ 68,668.00	0	1	0	$ -
6.50	KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO)	UND	1	$ 204,544.00	0	1	0	$ -
6.51	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 13,553,954.00	0	0	1	$ 13,553,954.00
7	**CAMPERO TOYOTA OSD 227**							
7.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 56,656.00	0	0	1	$ 56,656.00
7.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 2,999,400.00	0	1	0	$ -
7.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 469,906.00	0	1	0	$ -
8	**BUSETA CHEVROLET OSD 211**							
8.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 56,656.00	0	0	1	$ 56,656.00
8.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 18,996,200.00	0	1	0	$ -
8.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 3,968,702.00	0	1	0	$ -
9	**ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS**							
	BUSETA CHEVROLET OSD 211							
INP-9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS 30H 1250	UND	0	$ 1,038,600.00	2	0	2	$ 2,077,200.00
INP-9.2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE 15w40 (INCLUYE FILTRO DE ACEITE DE AGUA Y DE AIRE)	UND	0	$ 1,600,000.00	1	0	1	$ 1,600,000.00
INP-9.3	LATONERIA Y PINTURA GENERAL	GLB	0	$ 14,609,350.00	1	0	1	$ 14,609,350.00
INP-9.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS DELANTERAS (2535/75) RIN 17,5	UND	0	$ 1,800,000.00	2	0	2	$ 3,600,000.00
INP-9.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS (2535/75) RIN 17,6	UND	0	$ 1,925,000.00	4	0	4	$ 7,700,000.00

VALOR TOTAL CONTRATADO A MONTO AGOTABLE	$	200,000,000.00	VALOR MODIFICACION No. 1	$ 200,000,000.00
			VALOR INICIAL DEL CONTRATO A MONTO AGOTABLE	$ 200,000,000.00
			VALOR TOTAL ADICIONAL - MODIFICACION 1	$ -

Con base en el cuadro de balance de mayores y menores cantidades de ítems, se aprueba por parte de la supervisión las mayores y menores cantidades.

Dado en Barbosa Santander, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2024.

EL ALCALDE MUNICIPAL	
MARCO ALIRIO CORTES TORRES Alcalde Municipal	
LA SUPERVISION	**EL CONTRATISTA**
KAREN DAYANA PINZON PARDO Ingeniera civil Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Obras Publicas Barbosa Santander KAREN DAYANA PINZON PARDO Jefe de Oficina asesora de Planeación, Infraestructura y obras publicas	YURY SMIT ANGULO DELGADILLO C.C. No 52.878.218 de Bogotá D.C.