CONSORCIO SLG VIAL	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CAQUETA GRUPO 3 CONTRATO No. 2702 DE 2023 REG. FOTOGRAFICO SEPTIEMBRE 2023	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	3		
		PAGINA	1	DE	13
ING. RESIDENTE:	HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ	**FECHA:**	30	SEPT	2023
VIAS:	6504 - 3002 - 8501				

FOTO 1

VÍA 6504 - CIERRES INTERMITENTES POR TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN PR 2+0560 HASTA EL PR 5+0000 DENTRO DEL CONTRATO 991 DE 2021, MEJORAMIENTO DE VÍA



FOTO 2

VÍA 6504 - RETIRO DE DERRUMBE QUE SE PREENTA EN EL PR 16+0400, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, MEJORAMIENTO DE VÍA



FOTO 3

VÍA 6504 - NIVELACIÓN CON BASE PARA PAVIMENTAR, TRABAJO QUE SE REALIZAN EN PR 2+0980, DENTRO DEL CONTRATO 991 DE 2021, MEJORAMIENTO DE VÍA



FOTO 4

VÍA 6504 - PR 0+0000 SE REALIZA RECORRIDO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA LA SUREÑA PARA INSPECCIÓNDE ACTIVIDADES Y DETECTAR SITIOS CRITICOS



FOTO 5

VÍA 3002 - PR 94+0800 SE REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LOS COLONOS, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS



FOTO 6

VÍA 3002 - PR 85+0400 SE REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LOS LEJANOS, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS



FOTO 7

VÍA 3002 - PR 94+0760 SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL DEL PUENTE PERLAS III, VERIFICANDO SOCAVACIÓN DE LOS BOLSACRETOS, TAMBIÉN EL CAUCE DEL RÍO QUE SOBREPASÓ LA BARRERA DE LOS HEXAPODOS Y COMIENZA A EROSIONAR EL TALUD DE LA VÍA



FOTO 8

VÍA 3002 - PR 94+0760 SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL DEL PUENTE PERLAS III, VERIFICANDO SOCAVACIÓN DE LOS BOLSACRETOS, TAMBIÉN EL CAUCE DEL RÍO QUE SOBREPASÓ LA BARRERA DE LOS HEXAPODOS Y COMIENZA A EROSIONAR EL TALUD DE LA VÍA



FOTO 9

VÍA 3002 - PR 95+0150 SE REALIZA INSPECCIÓN DE SITIO CRÍTICO AL LADO IZQUIERDO DE LA VÍA, SEÑALIZACIÓN CON CINTA AMARILLA



FOTO 10

VÍA 6504 - PR 58+0000 LA COOPERATIVA LOS COLONOS CONSIGUE 4 VIAJES DE MATERIAL, OBSEQUIADO POR UN HABITANTE DE LA REGIÓN PARA ATENDER BACHEO EN LA VÍA



FOTO 11

VÍA 3002 - PR 58+0500 MONITOREO DE SITIO CRÍTICO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA LOS LEJANOS PARA HABILITAR PASO A UN CARRIL, YA QUE CADA VEZ QUE LLUEVE, HAY QUE RETIRAR MATERIAL DE DERRUMBE QUE OBSTRUYE TODA LA CALZADA



FOTO 12

VÍA 3002 - PR 58+0500 MONITOREO DE SITIO CRÍTICO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA LOS LEJANOS PARA HABILITAR PASO A UN CARRIL, YA QUE CADA VEZ QUE LLUEVE, HAY QUE RETIRAR MATERIAL DE DERRUMBE QUE OBSTRUYE TODA LA CALZADA



FOTO 13

VÍA 3002 - PR 59+0660 SE MONITOREAN SITIOS CRÍTICOS, SE TOMAN MEDIDAS, SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SE REALIZÓ INFORME ENVIADO A LA TERRITORIAL



FOTO 14

VÍA 3002 - PR 64+0580 SE MONITOREAN SITIOS CRÍTICOS, SE TOMAN MEDIDAS, SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SE REALIZÓ INFORME ENVIADO A LA TERRITORIAL



FOTO 15

VÍA 3002 - PR 85+0430 SE MONITOREAN SITIOS CRÍTICOS, SE TOMAN MEDIDAS, SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SE REALIZÓ INFORME ENVIADO A LA TERRITORIAL



FOTO 16

VÍA 3002 - PR 58+0500 RETIRO DE MATERIAL CON LA COOPERATIVA LOS LEJANOS PARA HABILITAR PASO A UN CARRIL, YA QUE CADA VEZ QUE LLUEVE, SE OBSTRUYE TODA LA CALZADA



FOTO 17

VÍA 3002 - PR 58+0500 RETIRO DE MATERIAL CON LA COOPERATIVA LOS LEJANOS PARA HABILITAR PASO A UN CARRIL, YA QUE CADA VEZ QUE LLUEVE, SE OBSTRUYE TODA LA CALZADA



FOTO 18

VÍA 3002 - PR 58+0500 DESPUÉS DE ESTAR RETIRANDO EL MATERIAL DE DERUMBE, LLOVIÓ POR UN PERIODO CORTO DE TIEMPO Y VOLVIÓ A OBSTRUIR TODA LA CALZADA



FOTO 19

VÍA 6504 - PR 70+0900 COOPERATIVA LOS COLONOS REALIZAN SEÑALIZACIÓN DE SITIO CRÍTICO CON CINTA AMARILLA



FOTO 20

VÍA 8501 - PR 21+0200 SE UESTRA ESTADO DEL PAVIMENTO EN EL QUE SE DEJÓ Y NO FUE REPARADO POR EL CONTRATISTA



FOTO 21

VÍA 8501 - PR 21+0200 SE UESTRA ESTADO DEL PAVIMENTO EN EL QUE SE DEJÓ Y NO FUE REPARADO POR EL CONTRATISTA



22

VÍA 3002 - PR 74+0090 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR HUNDIMIENTO DE TODA LA CALZADA



FOTO 23

VÍA 3002 - PR 74+0090 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR HUNDIMIENTO DE TODA LA CALZADA



FOTO 24

VÍA 3002 - PR 74+0140 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR HUNDIMIENTO DE TODA LA CALZADA



FOTO 25

VÍA 3002 - PR 85+0340 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR HUNDIMIENTO DE TODA LA CALZADA



FOTO 26

VÍA 3002 - PR 87+0220 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR PERDIDA DE LA BANCA Y HUNDIMIENTO DE TODA LA CALZADA



FOTO 27

VÍA 3002 - PR 89+0020 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR PERDIDA DE LA BANCA Y HUNDIMIENTO DE TODA LA CALZADA



22

VÍA 3002 - PR 67+0460 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN MAZA QUE TIENE RESTRINGIDO EL PASO A UN CARRIL, TAPADA LA ALCANTARILLA, LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA



FOTO 23

VÍA 3002 - PR 67+0460 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN MAZA QUE TIENE RESTRINGIDO EL PASO A UN CARRIL, TAPADA LA ALCANTARILLA, LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA



FOTO 24

VÍA 3002 - PR 72+0250 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN MAZA QUE TIENE RESTRINGIDO EL PASO A UN CARRIL, LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA



FOTO 25

VÍA 3002 - PR 72+0250 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN MAZA QUE TIENE RESTRINGIDO EL PASO A UN CARRIL, LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA



FOTO 26

VÍA 3002 - PR 72+0530 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN MAZA QUE TIENE RESTRINGIDO EL PASO A UN CARRIL, LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA



FOTO 27

VÍA 3002 - PR 72+0530 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN MAZA QUE TIENE RESTRINGIDO EL PASO A UN CARRIL, LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA



22

VÍA 3002 - PR 72+0530 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN MAZA QUE TIENE RESTRINGIDO EL PASO A UN CARRIL, LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA



FOTO 23

VÍA 3002 - PR 74+0640 SE MONITOREA SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN MAZA QUE TIENE RESTRINGIDO EL PASO A UN CARRIL, LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA



FOTO 24

VÍA 3002 - PR 99+0200 SE HACE INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA LOS COLONOS



FOTO 25



VÍA 6504 - PR 3+0480 SE HACE INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA LA SUREÑA

FOTO 26



VÍA 6504 - PR 29+0680 SE HACE INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA LA SUREÑA

FOTO 27



VÍA 6504 - PR 19+0700 SE HACE INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA LA SUREÑA

BITÁCORA - CONTRATO 2702 DE 2023

Administración de Mantenimiento Vial
Grupo 3

Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2023
Plazo del contrato: 31 de diciembre de 2023.

Supervisor del Contrato: Ing. Luis Guillermo Fajardo.

Consorcio SLG Vial
NIT: 901734940
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 / 90%
GÍA INGENIERÍA S.A.S. NIT: 900.617.340-3 / 10%

Ing. Residente: Henry Jimmy Solarte Sánchez
M.P. No. 252021008I8 CND.

Ing. Auxiliar: Diego Andrés Castillo Lizcano.
M.P. No. 252021108 30 CND.

Powered by CamScanner

Viernes, 01 de septiembre de 2023.
Se inician actividades de Administración vial con movilización de vehículos, equipos, adecuación de oficina, señalización y logística general.

S.2

Sábado, 02 de septiembre de 2023.
Presentación de Ing. Residente ante los Representantes Legales de las Cooperativas de Trabajo Asociado de las vías 6504 y 3002.
C.T.A. La Sureña, tiene su tramo en la vía 6504, que va desde el PR 0+0000 al PR 52+0000
Representante Legal: José Orlinson Monsalve,
Celular: 3112891269
C.T.A. Los Colonos, tiene su tramo en la vía 6504, que va desde el PR 52+0000 al PR 81+0092 y también su tramo en la vía 3002, que va desde el PR 96+0000 al PR 111+0000
Representante Legal: Hermógenes Montenegro Vera.
Celular: 3134726601.
C.T.A. Los Lejanos, tiene su tramo en la vía 3002, que va desde el PR 57+0500 al PR 96+0000.
Representante Legal: Duber Ijají
Celular: 3027339419
Pre C.T.A. Central Vías de Leticia, tiene su tramo en la vía 8501, que va desde el PR 4+0386 al PR 25+0000.
Representante Legal: Jairo Alberto Cruz Álvez
Celular: 3202703321
Disponibilidad para atención de emergencias.

S.2

Powered by CamScanner

Domingo, 03 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías al Supervisor del Contrato, Ing. Luis Guillermo Fajardo Oliveros.
Vía 6504, PR. 0+0000 al PR 81+0092, con la novedad de paso restringido a un carril por derrumbre en el PR 16+0400, cielo despejado con sol.
Vía 3002, PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, cielo despejado con sol.
Sigue con paso restringido a un carril por derrumbes presentados desde el día 17 de julio de 2023, en los siguientes puntos de referencia:
PR 61+0760, PR 63+0200, PR 63+0510, PR 68+0500, PR 70+0060, PR 71+0200, PR 71+0300, PR 71+0320, PR 71+0540, PR 71+0920, PR 72+0180, PR 72+0540, PR 73+0700, PR 73+0220, PR 73+0320, PR 73+0860, PR 74+0280, PR 74+0400, PR 74+0600, PR 74+0660.
Vía 8501, PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, cielo parcialmente nublado con lloviznas.

Lunes, 04 de septiembre de 2023
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sigue con la novedad del paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, cielo nublado
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, sigue con paso restringido a un carril, por derrumbes ya reportados. cielo nublado.

Powered by CamScanner

Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, cielo nublado con lluvias leves.
Se hace recorrido de la vía 6504, desde el PR 0+0000 al PR 55+0000. Presentación con el Representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Sureña, señor Orbinson M. Se inspeccionan las actividades que adelanta la Cooperativa La Sureña.

Martes, 05 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
- Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, cielo nublado.
- Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados, cielo nublado.
- Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, Sin novedad, cielo parcialmente nublado con sol.

Se hace recorrido en la vía 6504, paso urbano de municipio San Vicente del Caguán, desde el PR 49+0000 al PR 57+0000.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes y actas de las Cooperativas.

Miércoles, 06 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, tiempo seco.
-Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, con paso restringido a un carril, por derrumbes

Powered by CamScanner

ya reportados, tiempo seco.
-Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, cielo parcialmente nublado con sol.
Se hace presentación del personal de la Administración vial, grupo 3, por medio de oficios radicados a Alcaldía municipal, Inspección de Policía, cuerpo de Bomberos Voluntarios y E.S.E. Hospital San Rafael, entidades del municipio de San Vicente del Caguán.
Se adelantan trabajos de Oficina, realización de informes y actas de Cooperativas.

Jueves, 07 de Septiembre de 2023.
Reporte del Estado de las Vías:
-Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, tiempo seco.
-Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados, tiempo seco.
-Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, cielo parcialmente nublado con llovizna.
Se hace recorrido de la Vía 6504, desde el PR 55+0000 al PR 81+0092.
Se hace recorrido de la Vía 3002, desde el PR 57+0500 al PR 111+0000.
Se hace presentación con el Representante Legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Colonos, señor Hermógenes y las demás Integrantes de la Cooperativa.
Se hizo presentación con el Representante Legal de la Cooperativa de Tr

Las Lejanos, señor Duber Tjaji y los demás integrantes de la Cooperativa.
Se inspecciona las actividades que adelantan las Cooperativas.
Se realiza charla con personal de cada Cooperativa.
Se hacen recomendaciones a tener en cuenta:
- Hacer el reporte del estado de las vías a las 6:30 a.m.
- Mantener en buen estado la vía.
- Seguir las recomendaciones del Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo, cumplir con los elementos de Protección personal.
- Se recomendó tomar las fotografías teniendo en cuenta que todo el personal programe la Cámara de la misma forma para que el Registro fotográfico sea más uniforme.
- Se recomendó el buen uso del Uniforme.
Se tomó registro fotográfico con el personal.
Se hizo registro fotografico de Puentes.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes y actas de las Cooperativas.

Viernes, 08 de Septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
- Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 76+0400, tiempo seco.
- Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados, tiempo seco.
- Vía 8501: PR 4+0286 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo seco.

Powered by CamScanner

Se hace recorrido de la vía 6504, desde el PR 0+0000 al PR 55+0000.
Se hace charla con las integrantes de la Cooperativa la Sureña.
Se inspecciona las actividades que adelantan las Cooperativas.
Se realiza charla con el personal de la Cooperativa y se hacen las recomendaciones a tener en cuenta:
-Hacer el reporte del estado de la vía a las 6:30 a.m.
-Mantener en buen estado la vía.
-Seguir las recomendaciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplir con los elementos de protección personal.
-Se recomendó tomar las fotografías teniendo en cuenta que todo el personal programe la cámara de la misma manera para que el registro fotográfico sea más uniforme.
Se tomó registro fotográfico con el personal.
Se tomó registro fotográfico de Puentes
Se adelantan trabajos de Oficina, realización de informes y actas de Cooperativas.

Sábado, 09 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, Sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 76+0400, tiempo nublado con lluvia en algunos sectores.

Powered by CamScanner

-Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo nublado con lluvia en algunos sectores. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado con sol.
El día de ayer viernes 08 de septiembre de 2023, se hizo la presentación del personal de la Administración vial, grupo 3, por medio de oficios radicados a Alcaldía municipal e Inspección de Policía del municipio de Puerto Rico. También se hizo la presentación del personal por medio de oficio ante la Interventoría del Pavimento Contrato 985 de 2021, Consorcio Intervías Visión 2023, oficina ubicada en el municipio de Puerto Rico.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 10 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, tiempo seco con cielo - parcialmente nublado.
-Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo seco con cielo parcialmente nublado, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, con lluvia en el sector.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Powered by CamScanner

Lunes, 11 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR16+0400, tiempo parcialmente nublado con sol.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo seco mayormente nublado, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR4+0386 al PR111+0000, sin novedad, tiempo mayormente soleado.
Se realizan prácticas para poder volar el Drone.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes y actas de las Cooperativas.
Reunión con Representantes legales de las Cooperativas Los Colonos y las Lejanas, firman acta del mes de agosto de 2023.
Se hace las recomendaciones para el buen estado de las vías, realizar el bacheo o parcheo con asfaltika.

Martes, 12 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR16+0400, tiempo mayormente soleado.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo mayormente soleado, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, si-

tiempo nublado con llovizna.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes y actas de Cooperativas.
Se hace recorrido de la Vía 6504, desde el PR0+0000 al PR56+0000, inspección de vía.
Se hace presentación del personal de la Administración Vial grupo 3, por medio de oficio radicado ante el consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, contratista del Pavimento de la Vía Neiva, Balsillas, San Vicente del Caguán, Florencia, Contrato de obra Nº: 991 de 221.
Se empieza retiro de derrumbe por parte del contratista de la Vía 6504, en el PR 16+0400, con un Bulldozer y dos Volquetas.

Miércoles, 13 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las Vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe que se está retirando en el PR 16+0400; tiempo seco con cielo parcialmente nublado.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia en el sector.
Se hace recorrido de la vía 6504, desde el PR55+0000 al PR87+0092, se inspeccona las actividades que realizan la Cooperativa Los Colonos, adelantan trabajos de Parcheo con asfaltita, limpieza de señales, poda y/o corte de árboles, limpieza de cunetas.

Powered by CamScanner

Se hace recorrido de la Vía 3002 desde el PR 9+0000 al PR 11+0000, se realizó vuelo con Drone sobre el puente Perlas III, ubicado en el PR 9+0760, se tomó registro fotográfico del estado del cauce del Río aguas arriba. Se hizo inspección del estado del puente. Se contó con la ayuda y colaboración de dos personas de la Cooperativa Los Lejanos.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes y actas de las Cooperativas.

Jueves, 14 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las Vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR61+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe que se está retirando en el PR 76+0400, tiempo lluvia en el sector.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR 11+0000, sin novedad, tiempo lluvia en el sector, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se adelantan trabajos de oficina, se realizan informes y actas de Cooperativas. Se realiza escaneo y radicación de Pólizas de las Cooperativas Los Colonos y Los Lejanos.

Viernes, 15 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbe ya reportado y que el contratista del Pavimento está retirando a medida que vaya bajando en el PR 76+0400, tiempo soleado.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR4+0366 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se hace recorrido de la vía 6504, del PR0+0000 al PR57+0000, se inspecciona estado de la vía, se observa que el contratista de la vía adelanta trabajos en Construcción de Obras de arte, extendido de base granular, nivelación, compactación, Topografía, ensayos de densidad, retiro de derrumbe PR 76+0400, control de tráfico en dos sectores. PR2+0560 y PR47+0000. se adelantan trabajos de oficina, realización de informes y actas de las cooperativas.

Sábado, 16 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, con paso restringido a un carril por trabajos en la vía; PR2+0560 y PR 47+0000, tiempo soleado.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas el día 03 de septiembre de 2023.

Powered by CamScanner

- Vía 8501: PR 470386 al PR 2570000, sin novedad, tiempo lluvia en el sector.
En este momento las cooperativas no tienen orden de inicio del nuevo contrato que va hasta el día 31 de diciembre de 2023. Los representantes nos colaboran con el reporte diario del estado de las vías y con disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 17 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
- Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR 2+0560, PR 4+0400, PR 47+0700 hasta PR 42+0300 y en el PR 45+0300. Paso restringido a un carril por derrumbe que el contratista de la vía ha estado retirando a medida que sigue cayendo en el PR 76+0400.
- Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
- Vía 8501: PR 470386 al PR 2570000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado con sol.
En este momento las cooperativas no tienen orden de inicio del nuevo contrato que va hasta el día 31 de diciembre de 2023. Los representantes legales de cada cooperativa nos colaboran con el reporte diario del estado de las vías y disponibles para atención de emergencias.

Powered by CamScanner

Lunes, 18 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo seco con cielo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 76+0400, que el contratista de la vía - va retirando a medida que viene bajando el talud. Con paso restringido a un carril por trabajos en el tramo de vía por parte del contratista Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente: PR 2+0560, PR 4+0400, PR 41+0700 al PR 42+0300 y el PR 45+0300.
-Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo seco con cielo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo mayormente soleado.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes y actas de las Cooperativas.
En este momentos las cooperativas no tienen orden de inicio, nos colaboran con el reporte diario del estado de las vías y con disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 19 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por derrumbe que se está retirando poco a poco en el PR 76+0400, con paso - restringido a un carril por trabajos en la vía PR 2+0560, PR 4+0400, PR 41+0700

hasta el PR 42+0300, y en el PR 45+0300.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se realizó recorrido a la vía 3002, se tomó registro fotográfico y volumen de los derrumbes ocurridos en el sector.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes y actas de cooperativas.
En el momento las Cooperativas no tienen orde de inicio, nos colaboran con el reporte diario del estado de las vías y con disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 20 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR76+0400. Con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR2+0560, PR4+0400, PR47+0700 hasta el PR42+0300, y en el PR45+0300.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado con llovizna.
Se adelanta trabajo de oficina, realización de informes y actas de cooperativas.

Powered by CamScanner

Hasta la fecha las cooperativas no tienen orden de inicio, nos colaboran con el reporte diario del estado de las vías y están disponibles para atención de emergencias.

Jueves, 2 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR2+0560, PR4+0800, PR4+7+0700 hasta el PR42+0300 y en el PR 45+0300.
-Vía 3002: PR 57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
- Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se hizo recorrido en la vía 3002, PR57+0500 hasta el PR111+0000, se inspeccionó actividades de cooperativa, se tomó registro fotográfico y se tomaron medidas afectaciones en la vía.
Se adelantaron trabajos de oficina.
Hoy se dió orden de inicio a cooperativas de los contratos 3042, Los Colonos, 3066 de Los Vejanos, 3064 de Central de Vías de Leticia y 3024 de La Sureña.

Viernes, 22 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado, con paso restringido a un carril.

Powered by CamScanner

por derrumbe en el PR 16+0400. Con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR 2+0560, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8507: PR 4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se hizo recorrido en la vía 6504, desde el PR0+0000 al PR87+0092, se inspeccionó actividades de las Cooperativas.
Se adelantan trabajos de oficina.

Sábado, 23 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400 y con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR 2+0560, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de Septiembre de 2023.
-Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado con llovizna.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Powered by CamScanner

Domingo, 24 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
- Vía 6504: PR0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, con paso restringido a un carril por trabajos en la vía en el PR 2+0560, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
- Vía 3002: PR57+0500 al PR 177+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril en el PR 58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada y con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas el día 03 de septiembre de 2023.
- Vía 8501: PR4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado con llovizna.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 25 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
- Vía 6504: PR0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, con paso restringido a un carril por trabajos en la vía en el PR 2+0560, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300, y en el PR 45+0480.
- Vía 3002: PR57+0500 al PR 177+0000, sin novedad, tiempo nublado, Con paso restringido a un carril en el PR 58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
- Vía 8501: PR4+0386 al PR 25+0000, sin novedad,

Powered by CamScanner

tiempo parcialmente nublado.
Se hizo recorrido en la vía 3002, se inspecciona actividades de Cooperativas Los Colonos y Los Lejanas, se tomó registro fotográfico.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes.

Martes, 26 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
- Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, con paso restringido a un carril por trabajos en la vía en el PR27+0560; PR41+0800, PR41+0700 hasta el PR42+0300, y en el PR45+0480.
- Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000; sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril en el PR58+0500, por material de derrumbe en toda la calzada y paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
- Vía 8501: PR41+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado.
Se adelantan trabajos de oficina Realización de informes.
Recorrido vía 6504, se inspecciona actividades de cooperativa los colonas. desde el PR55+0000 hasta el PR71+0000, se tomó registro fotográfico de accidentalidad.

Miércoles, 27 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
- Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad,

Powered by CamScanner

tiempo sol. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR76+0400, con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR4+0800, PR47+0700 hasta el PR42+0300 y en el PR45+0480.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo sol. Con paso restringido a un carril en el PR58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada y paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado.
Se adelantan trabajos de oficina
Realización de Informes.
Recorrido Vía 6504, se inspecciona actividades de Cooperativa La Sureña desde el PR9+0000 hasta el PR52+0000. Se autorizó requerimiento del señor Oduger Garzón Muñoz, inspección tramo de vía del PR9+0000 al PR19+0000, sobre el estado de la malla vial.

Jueves, 28 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo parcialmente nublado con lluvia en algunos sectores. Con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR4+0800, PR47+0700 hasta el PR42+0300 y en el PR 45+0800, con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 76+0400.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado con lluvia en sectores, con paso restringido a un carril en el PR58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada

y paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas desde el día 03 de septiembre de 2023.
- Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado con sol.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Se envió requerimientos de la Dirección Territorial: - Análisis de precios Unitarios. para mantenimiento de la vía Leticia - Tarapacá. - Informe del estado de la vía en el tramo del PR9+0000 hasta el PR19+0000.

Viernes, 29 de Septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo parcialmente nublado con sol. Con paso restringido a un carril por derrumbes en el PR16+0400, con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR4+0800, PR4+0700 al PR42+0300, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril en el PR58+0500 por material de derrumbe que obstruye la calzada cada vez que llueve. y por derrumbes ya reportados el día 03 de Septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado con lluvia.
Se adelantan trabajos de oficina, realización de informes, se trabaja en la actualización del Directorio para atención de emergencias.

Powered by CamScanner

Sabado, 30 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las Vías:
-Vía 6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nubledo. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR76+0400, con paso restringido a un carril por trabajos en la vía PR4+0800, PR4+0700 hasta el PR42+0300 y en el PR45+0480.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023. y paso restringido a un carril PR58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada.
-Vía 8501: PR4+0386 al PR257+000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado.
Se trabajo en la actualización del Directorio de Emergencias.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 01 de Octubre de 2023.
Reporte del estado de las Vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR76+0400 y por trabajos en la vía en el PR4+0800, PR4+0700 hasta el PR PR45+0480.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR87+0092, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril en el PR58+0500 por material de derrumbe y por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR4+0386 al PR257+000, sin novedad,

Powered by CamScanner