| CONSORCIO SLG VIAL | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>TERRITORIAL CAQUETA GRUPO 3<br>CONTRATO No. 2702 DE 2023<br>REG. FOTOGRAFICO OCTUBRE 2023 | CODIGO | OFP-FR-011 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 3 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 13 |
| **ING. RESIDENTE:** | HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ | **FECHA:** | 31 | OCT | 2023 |
| **VIAS:** | 6504 - 3002 - 8501 | | | | |

## FOTO 1

VÍA 6504 - PR 1+0900 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE OBRAS




## FOTO 2

VÍA 6504 - PR 0+0200 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA




## FOTO 3

VÍA 6504 - PR 23+0140 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 4

VÍA 6504 - PR 14+0900 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE SEÑALES




FOTO 5

VÍA 6504 - PR 40+0760 RECORRIDO DE LA VÍA CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE COOPERATIVA LA SUREÑA, EVALUACIÓN DE LA VÍA CON CRITERIO TÉCNICO




FOTO 6

VÍA 6504 - PR 19+0290 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE SEÑALES Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



## FOTO 7

VÍA 6504 - PR 25+0840 SE REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LA SUREÑA, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTOS, SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS




## FOTO 8

VÍA 6504 - PR 10+0660 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA




## FOTO 9

VÍA 6504 - PR 25+0080 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 10

VÍA 6504 - PR 22+0950 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE SEÑALES Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS




FOTO 11

VÍA 6504 - PR 15+0900 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA




FOTO 12

VÍA 6504 - PR 16+0400 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL



FOTO 13

VÍA 6504 - PR 3+0690 APOYO AL CONTRATO 991 DE MEJORAMIENTO VIAL CON LA COOPERATIVA LA SUREÑA, PODA DE ÁRBOLES




FOTO 14

VÍA 6504 - PR 38+0960 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, BACHEO




FOTO 15

VÍA 3002 - PR 100+0150 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 16

VÍA 6504 - PR 57+0280 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE SEÑALES




FOTO 17

VÍA 3002 - PR 101+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS




FOTO 18

VÍA 3002 - PR 101+0400 ENTREGA ROLLO DE CINTA AMARILLA DE PELIGRO PARA SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS AL REPRESENTANTE LEGAL DE COOPERATIVA LOS COLONOS



FOTO 19

VÍA 3002 - PR 100+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS




FOTO 20

VÍA 3002 - PR 100+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS




FOTO 21

VÍA 6504 - PR 74+0750 SE REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LOS COLONOS, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTOS, SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS



## FOTO 22

VÍA 3002 - PR 61+0620 SE REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LOS LEJANOS, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTOS, SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS




## FOTO 23

VÍA 3002 - PR 61+0620 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS, LIMPIEZA DE SEÑALES, RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO




## FOTO 24

VÍA 3002 - PR 67+0220 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL



FOTO 25

VÍA 3002 - PR 67+0220 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL




FOTO 26

VÍA 3002 - PR 62+0200 SE ENTREGA DOS ROLLOS DE CINTA AMARILLA DE PELIGRO A LA COOPERATIVA LOSLEJANOS PARA SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS




FOTO 27

VÍA 3002 - PR 69+0580 SE REALIZA EVALUACIÓN DE LA VÍA CON CRITERIO TÉCNICO CON EL APOYO DE PERSONAL DE LA COOPERATIVA LOS LEJANOS



## FOTO 28



VÍA 3002 - PR 70+0680 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL

## FOTO 29




VÍA 3002 - PR 70+0680 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL

## FOTO 30




VÍA 3002 - PR 66+0000 REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LOS LEJANOS, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTOS, SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS

FOTO 31

VÍA 8501 - PR 18+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA




FOTO 32

VÍA 8501 - PR 19+0080 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA DE CALZADA




FOTO 33

VÍA 8501 - PR 19+0080 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA



FOTO 34

VÍA 8501 - PR 20+0500 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS




FOTO 35

VÍA 8501 - PR 15+0950 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, TRINCHO




FOTO 36

VÍA 8501 - PR 15+0950 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, TRINCHO



FOTO 37

VÍA 8501 - PR 21+0100 DEMOLICIÓN DE PLACA DE COCRETO PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO




FOTO 38

VÍA 8501 - PR 21+0100 DEMOLICIÓN DE PLACA DE COCRETO PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO




FOTO 39

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ COMITÉ DE OBRA CON INGENIRERO DIRECTOR TERRITORIAL (E), INGENIERO SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS, INGENIEROS RESIDENTES Y AUXILIARES DE LAS AMV 1, AMV 2 Y AMV 3.



Sabado, 30 de septiembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
*Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 76+0400, con paso restringido a un carril por trabajos en la Vía PR 4+0800, PR 44+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
-Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado, con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023. y paso restringido a un carril PR 58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada.
*Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado.
Se trabaja en la actualización del Directorio de Emergencias.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 01 de Octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 76+0400 y por trabajos en la vía en el PR 4+0800, PR 44+0700 hasta el PR PR 45+0480.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril en el PR 58+0500 por material de derrumbe y por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
•Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad,

tiempo parcialmente nublado.
En el día de hoy nos encontramos con que la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Caguán, adelantó trabajos en la zona del centro del municipio de San Vicente del Caguán. Intervino en la intersección entre la carrera 6 y la calle 5, la carrera 6 con paso restringido a un carril y la calle 5 estuvo completamente cerrada entre la carrera 5 y la carrera 6. La intervención en la vía 6504 (Paso Nacional PR53+0680) se realizó para cambiar tubería de alcantarillado de aguas lluvias que estaba tapada. En los trabajos realizados se observa que realizaron corte y retiro de material de pavimento Asfaltico, retiro de material de relleno con base granular, tubería de alcantarillado de 6" y se instaló tubería de alcantarillado de 20", para superar la emergencia presentada realizaron los trabajos en éste día desde horas de la mañana hasta casi las 11:00 pm. hicieron control de tráfico para darle manejo al flujo vehicular, se señalizó con conos, cinta amarilla y con personal para el control del tráfico.
Los trabajos adelantados al parecer no contaban con los permisos del INVIAS. La Administración Vial del grupo 3, no estaba enterada de la realización de las Actividades. Llovió en la tarde seis (6) horas.

2

Lunes, 02 de Octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, en la vía en general pero, con la novedad del estado del pavimento que la empresa municipal de servicios Públicos de San Vicente del Caguán, intervino para cambiar tubería de alcantarillado de aguas lluvias el día Domingo 01 de Octubre de 2023, en el PR 53+0680, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, y con paso restringido a un carril por trabajos en la vía por parte del contrato 991 de 2021 en el PR 3+0700, PR 4+0800, PR 41+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
-Vía 3002: PR57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril en el PR58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada y paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado con sol.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización del Directorio de emergencias.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 03 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
-Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril.

por derrumbe en el PR 16+0400. y por trabajos en la vía que adelanta el contrato 991 de 2021, en el PR 3+0700, PR 4+0800, PR 41+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
-Vía 3002: PR 57+0500 al PR 177+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril en el PR 58+0500, por material de derrumbe en toda la calzada y por derrumbes ya reportadas el día 03 de septiembre de 2023.
-Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado con sol.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 04 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes en el PR 58+0500 y las ya reportadas el día 03 de septiembre de 2023., por trabajos en la vía que adelanta el contrato 991 de 2021, en el PR 3+0700, PR 4+0800; PR 41+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 177+0000, Sin novedad, tiempo soleado, con paso restringido a un carril en el PR 58+0500 material de derrumbe y por derrumbes ya reportadas el día 03 de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo soleado.

Se adelantan trabajos de Oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

J.S.2

Jueves, 05 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 76+0400, por trabajos en la vía que adelanta el Contrato 997 de 2021 en el PR 3+0100, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 92+0300 y en el PR 45+0480.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, Sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril en el PR 58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada y por los derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se hizo recorrido de la vía 6504, desde el PR 0+0000 al PR 55+0000.
Se hizo inspección de las actividades de mantenimiento rutinario de la Cooperativa La Sureña.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

J.S.2

Viernes, 6 de Octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un

carril por derrumbe en el PR 16+0400, por trabajos en la vía que adelanta el Contrato 991 de 2021, en el PR 3+0700, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300, y en el PR 45+0480.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril en el PR 58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada y por derrumbes ya reportados desde el 03 de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se hizo recorrido de la vía 6504, PR 52+0000 hasta el PR 81+0092 y de la vía 3002 PR 96 al PR 111
Se hizo inspección de actividades de mantenimiento rutinario a la Cooperativa los Colonos en la vía 6504, PR 52+0000 hasta el PR 81+0092 y en la vía 3002, PR 96+0000 hasta el PR 111+0000.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.
Reunión Virtual por Teams. para APUS.

Sábado, 07 de Octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, por trabajos en la vía en PR 3+0700, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300, y en el PR 45+0480.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad,

tiempo soleado. Con paso restringido a un carril en el PR 58+0500 por material de derrumbe en la calzada y también por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR 4+0386 al 25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de Informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 08 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbe en el PR 16+0400, por trabajos en la vía que adelanta el Contrato 991 de 2021, en PR 3+0700, PR 4+0800, PR 41+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000: sin novedad, tiempo seco, con paso restringido a un carril en el PR 58+0500, por material de derrumbe sobre la calzada y con paso restringido a un carril por los derrumbes ya reportados desde el día 03 de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 09 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+000 al PR 8+092, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos en la vía que adelanta el contrato 991 de 2021 en PR 3+0700, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300 y en el PR 45+0480.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 77+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril en el PR 58+0500, por material de derrumbe en toda la calzada. y paso restringido a un carril por los derrumbes ya reportados desde el día 03 de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se hizo recorrido de inspección de las actividades de mantenimiento rutinario Cooperativa Las Colonos en la vía 6504.
Se adelantan trabajos de Oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 10 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+000 al PR 8+092, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por trabajos del Contrato 991 de 2021 de mantenimiento Vial en el PR 3+0700, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300, PR 45+0480, y por derrumbe en el PR 16+0490.

Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas desde el día 03 de septiembre de 2023, y en el PR58+0500, por material de derrumbe en toda la calzada.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado con sol.
Se hizo recorrido e inspección a las actividades de mantenimiento rutinario de la Cooperativa La Sureña y Cooperativa Las Colonas, en la vía 6504, PR0+0000 al PR58+0000.
Se adelantan trabajos de Oficina.
Realización de Informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 11 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo lluvia, con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mantenimiento vial en el PR3+0100, PR 4+0800, PR47+0700 hasta el PR42+0300, PR 45+0480, y por derrumbe en el PR16+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas el día 03 de septiembre de 2023, y en el PR58+0500 por material de derrumbe que se acumula en la calzada.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado.
Se hizo recorrido e inspección de las activi-
dades de mantenimiento rutinario Coopera-

tiva los Colonos, en la vía 6504 desde el PR 55+0000 hasta el PR 87+0092. De igual manera en la vía 3002, desde el PR 89+0000 hasta el PR 111+0000.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 12 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo soleado, Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mantenimiento vial, PR 3+0700, PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300 y PR 45+0480; por derrumbe en el PR 16+0400.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados el día 03 de septiembre de 2023 y en el PR 58+0500 por material de derrumbe en toda la calzada.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, no se recibe reporte del estado de la vía por parte de la pre cooperativa.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Se hace cotización en Leticia para Invicostos.
Disponibilidad para emergencias.

Viernes, 13 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vias:
Via 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado con lluvia leve al inicio del tramo. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021. de mantenimiento vial; PR3+0700, PR4+080, PR41+0700 hasta el PR42+0300 y PR45+0480. y por derrumbe en el PR16+0400.
Via 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas en el mes de septiembre de 2023.
Via 8501: PR4+0386 al PR25+0000, no se recibe el reporte del estado de la via por parte de la pre cooperativa.
Se asiste a reunion de Administradores viales en Florencia con el Supervisor y el Director de la Territorial Caqueta.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atencion de emergencias.

Sábado, 14 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vias:
Via 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mantenimiento vial, PR3+0700, PR4+0800, PR41+0700 al PR PR42+0300 y PR45+0480, y por derrumbe en el PR16+0400.
Via 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril.

por derrumbes ya reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, no se recibe el reporte del estado de la vía por parte de la Pre cooperativa.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 15 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en el PR 3+0100, PR 4+0800, PR 47+0700 al PR 42+0300 y PR 45+0480, y por derrumbe en el PR 76+0900.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, no se recibe reporte del estado de la vía por parte de la Pre cooperativa.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 16 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo sol. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en el PR 3+0100, PR 4+0800, PR 47+0700 al PR 42+0300, y el PR 45+0480, y por

derrumbe en el PR 76+0400.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo sol. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 17 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en el PR 3+0700, PR 4+0800, PR 41+0700 al PR 42+0300, PR 45+0480, y en el PR 76+0400 por derrumbe.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo nublada. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportadas en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo sol.
Se adelantan trabajos de oficina.
Se hacen cotizaciones para INVICOSTAS.

Miércoles, 18 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo sol. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR 3+0500,

PR 4+0800, PR 47+0700 hasta el PR 42+0300, PR 45+0480, y por derrumbe en el PR 76+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR 777+0000, sin novedad, tiempo sol. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Se hizo recorrido a la vía 6504 y a la vía 3002, se realizó inspección de las actividades adelantadas por las Cooperativas la Sureña, las Colonas, los Lejanos. Se inició con la evaluación vial con criterio técnico de la vía 6504.
Se grabó video de la vía 3002, desde el PR57+0500 hasta el PR 777+0000.
Se adelan trabajos de oficina.
Se hacen cotizaciones para Invicosas.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 19 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo sol. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 997 de 2021 de mejoramiento vial, PR 3+0500, PR 4+0800, PR 47+0700 al PR 42+0300, PR 45+0480, y por derrumbe en el PR 76+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR 777+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes

ya reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo sol.
Se hicieron diligencias en el área urbana del municipio.
Se adelantan trabajos de Oficina.
Se hacen cotizaciones para INVICOSTOS.
Disponibilidad para atención de emergencias.

J.S.

Viernes, 20 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR 4+0800, PR 47+0700 al PR 42+0300, PR 45+0490, y por derrumbe en el PR 16+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado, Con paso restringido a un carril por derrumbes resportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado con lluvia.
Se hizo recorrido a la vía 6504, se realizó inspección de las actividades de mantenimiento rutinario de las Cooperativas la Sureña y Las Colonas PR0+0000 al PR62+0000.
Se adelantan trabajos de Oficina.
Se hacen cotizaciones para INVICOSTAS.
Disponibilidad para atención de emergencias.

J.S.

Sábado, 21 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR81+092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR4+0800, PR41+0700 hasta el PR42+0300, y por derrumbe en el PR76+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado. Disponibilidad para emergencias.

Domingo, 22 de Octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR4+0800, PR41+0700 al PR42+0300, PR45+0480, y por derrumbe en el PR76+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado con lluvia. Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 23 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504 PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR 4+0800, PR 47+0700 al PR 42+0300, PR 45+0480, y por derrumbe en el PR76+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado con lluvia leve.
Se realizaron diligencias en el casco urbano de San Vicente.
Se adelantan trabajos de oficina.
Se hacen cotizaciones para invitaciones.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 24 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR 4+0800, PR40+0000, PR47+0700 al PR 42+0300 y PR45+0480, y por derrumbe en el PR 76+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes ya reportados en el mes de septiembre

de 2023. El día 23 de octubre, día lunes se ingresó un Retrocargador Caterpillar 420E y Tres Volquetas sencillas para el retiro de material de derrumbes. Hoy se trabajo retirando el material desde el PR 64+0400 hasta el PR 67+0460, se realizaron 76 viajes de retiro de material. La Administración vial se entrevistó en la zona con el señor. Cristian Javier Flórez Amaya, quien se presentó como supervisor de las actividades que se realizan, de parte de la Empresa KMA Construcciones. De igual manera se habló con el señor. Bryan Hernández, operador de la máquina; quien se presentó como contratista.

En la realización de los trabajos se pudo evidenciar que no contaban con señalización preventiva de trabajos en la vía, tampoco con personal para el control del tráfico. Por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Lejanos, se apoya con una persona, con motosierra para el corte de árboles caídos en cada derrumbe y para llevar el control de viajes de material que se está retirando.

La Empresa contratista a cargo del mejoramiento vial del corredor Neiva-San Vicente - Florencia, contrato 991 de 2021, Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, no ha previsto una

zona de disposición final del material de derrumbe. que se está retirando. de la vía. Por el momento están depositando el material sobre la franja del derecho de vía, sin prever que se puede estan afectando terrenos de la comunidad que tienen fincas en la parte baja de la montaña. Por parte de la Administración Vial, se recomienda que en lo posible la Empresa Contratista cuente con un sitio autorizado para disposición final del material que se está retirando.
Vía 8501: PR4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado con lluvia leve.
Se realizó recorrido a la vía 6504, PR 52+0000 al PR 81+0092.
Se realizó recorrido a la vía 3002, PR 57+0500 al PR 11170000, se hizo inspección de las actividades de mantenimiento vial y mantenimiento rutinario. Cooperativa los lejanos. Se hizo inspección a las actividades de retiro de material de derrumbe: Trabajaron desde el PR 64+0480 al PR 67+0480.
Se adelantan trabajos de oficina.
Se hacen cotizaciones para invicostas.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 25 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021, de mejoramiento vial en PR 3+0500, PR 4+0800, PR 47+0300 al PR 92+0700, PR 45+0480.

y por derrumbe en el PR 16+040.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados desde el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se continúa con apoyo a las actividades de retiro de material de derrumbe, con un cooperativo para corte de troncos, control de máquina y conteo de viajes.
han trabajado del PR 64+040 al PR68+350.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Se ingresa cotizaciones en INVICOSOS.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 26 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR 3+0500, PR 4+0800, PR 40+0000, 41+0700 al 42+0300, PR 45+0480, y por derrumbe en el PR 16+040.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía: 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se continúa con apoyo de un cooperativo.

en las actividades de retiro de material de derrumbe, se trabajó hasta el PR 68+0370.
Se hizo recorrido de la vía 3002, PR96+0000 al PR111+0000 y de la vía 6504, PR55+0000 al PR81+0092, supervisión de actividades de la Cooperativa Las Colonas.
En la vía 6504 en el PR 76+0400, por parte del contrato 991 de 2021, se hace retiro de material de derrumbe.
Se adelantan trabajos de oficina.
Se ingresan cotizaciones en Invicestos.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 27 de Octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR 40+0000, PR41+0700 al PR42+0300, PR45+0480, y por derrumbe en el PR 76+0400.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo lluvia en la parte alta del tramo, Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados el mes de septiembre de 2023.
Vía 6501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado con llovizna en algunos sectores.
Se continúa con las actividades de retiro de material de derrumbe, se trabajó hasta el PR 70+0060.
Se hizo recorrido de la vía 6504, PR0+0000

al PR 81+0092, supervisión de actividades de la Cooperativa La Sureña y se grabó video de la vía.
En la vía 6504, en el PR 76+0400, el contrato 997 de 2021, continua con retiro de material de derrumbe, la zona es inestable en el talud del lado derecho de la vía.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de Informes y Actas.
Se ingresan cotizaciones de INVICOSTAS.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 28 de Octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, Sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 997 de 2021 de mejoramiento vial en PR 3+0500, PR 4+0800, PR 4+0+0000, PR 4+7+0700 al PR 42+0300, PR 45+0480, y por derrumbe en el PR 76+0400.
Vía 2002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en septiembre de 2023.
Vía 8501: PR 4+0086 al PR 25+0000, Sin novedad, tiempo nublado con lloviznа en algunos sectores.
Se continua con el retiro de material de derrumbe con un retro cargador y una volqueta, se trabajó en el PR 7+0060.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 29 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR40+0000, PR47+0700 al PR42+0300, PR45+0490,
Vía 3002: PR57+0500 al PR777+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR40+0386 al PR25+0000, no se recibe reporte de novedad.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 30 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR40+0000, PR47+0700 al PR42+0300, PR45+0490. En el PR76+0400, paso normal zona con talud derecho inestable.
Vía 3002: PR57+0500 al PR777+0000, sin novedad, tiempo seco. Con restricción a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR40+0386 al PR25+0000, tiempo nublado con llovizna en sectores, sin novedad. Hoy se trabajó en retiro de derrumbes de la vía 3002 contrato 991 de 2021.
Hoy se habló con el gerente del contrato

991 de 2021 Ing. Raúl para solicitarle el apoyo con el despeje de las obras de drenaje tapadas con exceso de material en los encoles. se le envío los Puntos de Referencia por WhatsApp.
Hoy se prestó apoyo al contrato 991 de 2021 para poda y/o corte de árbol en la vía 6504, cooperativa la sirena.
Se adelantan trabajos de oficina. Realización de informes y Actas del mes de octubre de 2023.
Disponibilidad para atención de emergencias

Martes, 31 de octubre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR 8+009 2, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril en PR 3+0500, PR 4+0800, PR 4+0000, PR 4+0700 al PR 4+0300, PR 4+0480, por trabajos que adelanta el contrato 991 de 2021. PR 16+0400, zona inestable en talud derecho.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 7+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR 4+0886 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Hoy el contrato 991 de 2021, trabajó en retiro de derrumbe de la vía 3002, con un retro cargador y tres volquetas, en el PR 70+0680, se apoya con un coope-rativo para control de maquinaria y

conteo de viajes de las volquetas, también con motosierra para corte de troncas.
Se hizo recorrido a la Vía 3002, PR57+0500 al PR777+0000 y de la Vía 6504, del PR 52+0000 al PR87+0092, se hizo supervisión de actividades de mantenimiento rutinario de las Cooperativas Las Colonas y Las Lejanas.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de Informes y actas del mes de octubre de 2023.
Disponibilidad para atención de emergencias.

S.S.