ACTA DE VECINDAD (FICHA TÉCNICA: ESTADO DE LA PROPIEDA)

CONTRATO DE OBRA No. 1674 de 2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

OBJETO: CONTRATO DE OBRA No. 1674 DE 2023 (LIC 002 DE 2023) CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOSUNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES.

CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN	**REGISTRO No.**	1				
INTERVENTOR:	GRUCOING SAS	**FECHA**	**DÍA**	9	**MES**	10	**AÑO** 2023

ZONA ADMINISTRACIÒN PRIMER PISO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ISTMINA - CHOCÓ		
DIRECCIÓN	Calle 25 Carrera 5A		
TELÉFONO		**No. PISOS**	1
FRENTE (m)		**ESTRATO**	

SERVICIOS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	De aguas lluvias
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL	X	RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	

¿CUÁL?

Nota: Descripción según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

ESTRUCTURA: Aparentemente en buen en estado	**PUERTAS:** Puerta principal en cortina metalica externa y interna puertas en aluminia en áreas internas; marcos en aluminio, estado normal para el tiempo de construidas.	**MUROS:** . Mampostería en bloque, pañetados, estucados y pintados. (Estado de pintura muy regular)
HUMEDADES: En las bases de los muros actualmente no se en cuentra humedad.	**CUBIERTA:** la cubierta no presenta actualmente ningun filtracion	**VENTANAS:** Aluminio color café, no presentan daño.
PISOS: actualmente se encuentra en regular estado	**ESCALERAS:** Escalera en concreto en perfecta condiciones	**FACHADA:** Actualmente pintada, muros pintados de color beis y cafe, el estado de la pintura es regular.
OTROS:		

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre: Ing. Luis Edgar Daza	**Nombre:**	**Nombre:**
CONTRATISTA	**INTERVENTORIA: TOTALLING SAS**	

	ACTA DE VECINDAD (FICHA TÉCNICA: ESTADO DE LA PROPIEDA)
	CONTRATO DE OBRA No. 1674 de 2023
	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
	OBJETO: CONTRATO DE OBRA No. 1674 DE 2023 (LIC 002 DE 2023) CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOSUNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES.

CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN			**REGISTRO No.**	1					
INTERVENTOR:	GRUCOING SAS			**FECHA**	**DÍA**	9	**MES**	10	**AÑO**	2023
C.C. / NIT	NIT 800205914-1	**C.C. / NIT**		**C.C. / NIT**						

4. REGISTRO FOTOGRAFICO







ACTA DE VECINDAD (FICHA TÉCNICA: ESTADO DE LA PROPIEDA)

CONTRATO DE OBRA No. 1674 de 2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

OBJETO: CONTRATO DE OBRA No. 1674 DE 2023 (LIC 002 DE 2023) CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOSUNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES.

CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN	**REGISTRO No.**	1				
INTERVENTOR:	GRUCOING SAS	**FECHA**	**DÍA**	9	**MES**	10	**AÑO**	2023









ACTA DE VECINDAD (FICHA TÉCNICA: ESTADO DE LA PROPIEDA)

CONTRATO DE OBRA No. 1674 de 2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

OBJETO: CONTRATO DE OBRA No. 1674 DE 2023 (LIC 002 DE 2023) CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOSUNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES.

CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN	**REGISTRO No.**	1				
INTERVENTOR:	GRUCOING SAS	**FECHA**	**DÍA**	9	**MES**	10	**AÑO** 2023









ELABORÓ: Ing. Edgar Daza

REVISÓ: