Juan Guillermo Gamba Hincapie

De: Juan Guillermo Gamba Hincapie
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2019 8:56 a. m.
Para: Martha Narvaez
CC: Mantenimiento General
Asunto: Informe Mantenimiento de Ventanería Temporada de Vientos

Buenas Tardes Arquitecta.

Estos son los elementos de ventanería detectados que necesitan mantenimiento, de acuerdo al recorrido realizado el 26 de Junio.

Piso 6 – Modulo de Ventanería Sur-Occidental – Área de Gestión del Talento Humano

















Corrosión en el marco de la ventana, vidrio roto. Módulo de 10,50 x 2,20. 32,10 m2


Piso 9 – Module de Ventanería Nor-Oriental – Área de Control Interno
















El día 26 de Junio, en las oficinas de control interno, se reportó una fuerte vibración en los módulos de ventanería. Debido a que no se produce un cierre total en los basculantes de ventanería, por la dilatación resultante, se filtra la corriente de aire, que contribuye con la vibración.

Piso 16 – Recorrido de inspección organizado por la brigada - Esquina Sur Oriental



en la esquina sur oriental la manija del basculante está dañada, se aseguró provisionalmente.


Piso 19 – Recorrido de inspección organizado por la brigada




Se detectó un vidrio roto de uno de los basculantes, al igual que una de las manijas tiene mucho juego y podría ocasionar la ruptura del vidrio.


Piso 22 – Modulo de Ventanería Nor-Oriental – Sala de Estar, Sala de Juntas Viceministerio







éxito

















Se detectaron filtraciones de agua que generan humedad y corrosión en todo el modulo del marco.

Quedo atento,

Arq. Juan Guillermo Gamba Hincapié
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión de Operaciones
Ministerio de Salud y Protección Social
PBX (+571) 330 50 00 Ext. 6019
Carrera 13 No. 32-76
Bogotá D.C.



Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo.