CONSORCIO ARAGÓN GTD	INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGA	Versión: 00 Fecha: 20/02/2024

INSPECCIONADO POR: **MARYLUZ MORALES ACEVEDO** **FECHA: 30/4/2024**

DATOS DEL ARNÉS

MODELO No 2022 No DE SERIE SL

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y ACCIONES A
1	Las reatas del arnés presentan:				
1.1	Desgaste excesivo?		X		
1.2	Cortes?		X		
1.3	Quemaduras?		X		
1.4	Bordes deshilachados?		X		
1.5	Otros daños?		X		
2	Revisadas cm a cm las costuras del arnés, presentan:	SI	NO	NA	
2.1	Desgarres?		X		
2.2	Costuras están flojas?		X		
2.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
3	Las partes metálicas del arnés presentan:	SI	NO	NA	
3.1	Deformaciones?		X		
3.2	Fracturas?		X		
3.3	Grietas?		X		
3.4	Corrosión?		X		
3.5	Agujeros profundos?		X		
3.6	Rebabas?		X		
3.7	Bordes cortantes?		X		
3.8	Piezas flojas?		X		
3.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
3.10	Otros daños?		X		
4	Las partes plásticas del arnés presentan:	SI	NO	NA	
4.1	Cortes?		X		
4.2	Quemaduras?		X		
4.3	Desgaste excesivo?		X		
4.4	Piezas faltantes?		X		

DATOS DE LA ESLINGA

MODELO No 2022 No DE SERIE 117

5	La reata o cuerda de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
5.1	Desgaste excesivo?		X		
5.2	Cortes?		X		
5.3	Bordes deshilachados?		X		
5.4	Otros daños?		X		
6	Revisadas cm a cm las costuras de la eslinga, presentan:	SI	NO	NA	
6.1	Desgarres?		X		
6.2	Costuras están flojas?		X		
6.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
7	Las partes metálicas de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
7.1	Deformaciones?		X		
7.2	Fracturas?		X		
7.3	Grietas?		X		
7.4	Corrosión?		X		
7.5	Agujeros profundos?		X		
7.6	Rebabas?		X		
7.7	Bordes cortantes?		X		
7.8	Piezas flojas?		X		
7.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
7.10	Otros daños?		X		

Nota 1: Si terminada la inspección, observa una respuesta positiva "SI", el arnés y/o la eslinga inmediatamente deberá ser retirado de servicio y ser entregado al Supervisor y/o Coordinador de HSEQ, quien se encargará de evaluar si se utiliza o no.
Nota 2: El desgaste excesivo y/o el envejecimiento generalmente no son reparables.