CONSORCIO ARAGÓN GTD	INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGA	Versión: 00 Fecha: 20/02/2024

INSPECCIONADO POR: (Nombre y firma) FECHA: 16/07/2024.

Diego Alejandro Acosta Morera

DATOS DEL ARNÉS

MODELO No 1170259 No DE SERIE 5290611 FECHA DE FABRICACIÓN 11/22

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y ACCIONES A TOMAR
1	Las reatas del amés presentan:		X		
1.1	Desgaste excesivo?		X		
1.2	Cortes?		X		
1.3	Quemaduras?		X		
1.4	Bordes deshilachados?		X		
1.5	Otros daños?		X		
2	Revisadas cm a cm las costuras del amés, presentan:	SI	NO	NA	
2.1	Desgarres?		X		
2.2	Costuras están flojas?		X		
2.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
3	Las partes metálicas del amés presentan:	SI	NO	NA	
3.1	Deformaciones?		X		
3.2	Fracturas?		X		
3.3	Grietas?		X		
3.4	Corrosión?		X		
3.5	Agujeros profundos?		X		
3.6	Rebabas?		X		
3.7	Bordes cortantes?		X		
3.8	Piezas flojas?		X		
3.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
3.10	Otros daños?		X		
4	Las partes plásticas del amés presentan:	SI	NO	NA	
4.1	Cortes?		X		
4.2	Quemaduras?		X		
4.3	Desgaste excesivo?		X		
4.4	Piezas faltantes?		X		

DATOS DE LA ESLINGA

MODELO No 1228307 No DE SERIE 451458197 FECHA DE FABRICACIÓN May 18

		SI	NO	NA	
5	La reata o cuerda de la eslinga presentan:		X		
5.1	Desgaste excesivo?		X		
5.2	Cortes?		X		
5.3	Bordes deshilachados?		X		
5.4	Otros daños?		X		
6	Revisadas cm a cm las costuras de la eslinga, presentan:	SI	NO	NA	
6.1	Desgarres?		X		
6.2	Costuras están flojas?		X		
6.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
7	Las partes metálicas de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
7.1	Deformaciones?		X		
7.2	Fracturas?		X		
7.3	Grietas?		X		
7.4	Corrosión?		X		
7.5	Agujeros profundos?		X		
7.6	Rebabas?		X		
7.7	Bordes cortantes?		X		
7.8	Piezas flojas?		X		
7.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
7.10	Otros daños?		X		

Nota 1: Si terminada la inspección, observa una respuesta positiva "SI", el arnés y/o la eslinga inmediatamente deberá ser retirado de servicio y ser entregado al Supervisor y/o Coordinador de HSEQ, quien se encargará de evaluar si se utiliza o no.

Nota 2: El desgaste excesivo y/o el envejecimiento generalmente no son reparables.

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGÓN GTD	INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGA	Versión: 00 Fecha: 20/02/2024

INSPECCIONADO POR: (Nombre y firma) FECHA:

Jhon Eder Zayas Jhon Z. 16/07/2024.

DATOS DEL ARNÉS

MODELO No 1170239 No DE SERIE 5290611 FECHA DE FABRICACIÓN 11/2022.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y ACCIONES A TOMAR
1	Las reatas del amés presentan:		X		
1.1	Desgaste excesivo?		X		
1.2	Cortes?		X		
1.3	Quemaduras?		X		
1.4	Bordes deshilachados?		X		
1.5	Otros daños?		X		
2	Revisadas cm a cm las costuras del amés, presentan:	SI	NO	NA	
2.1	Desgarres?		X		
2.2	Costuras están flojas?		X		
2.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
3	Las partes metálicas del amés presentan:	SI	NO	NA	
3.1	Deformaciones?		X		
3.2	Fracturas?		X		
3.3	Grietas?		X		
3.4	Corrosión?		X		
3.5	Agujeros profundos?		X		
3.6	Rebabas?		X		
3.7	Bordes cortantes?		X		
3.8	Piezas flojas?		X		
3.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
3.10	Otros daños?		X		
4	Las partes plásticas del amés presentan:	SI	NO	NA	
4.1	Cortes?		X		
4.2	Quemaduras?		X		
4.3	Desgaste excesivo?		X		
4.4	Piezas faltantes?		X		

DATOS DE LA ESLINGA

MODELO No 1228307 No DE SERIE 520345900098 FECHA DE FABRICACIÓN 02/23.

5	La reata o cuerda de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
5.1	Desgaste excesivo?		X		
5.2	Cortes?		X		
5.3	Bordes deshilachados?		X		
5.4	Otros daños?		X		
6	Revisadas cm a cm las costuras de la eslinga, presentan:	SI	NO	NA	
6.1	Desgarres?		X		
6.2	Costuras están flojas?		X		
6.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
7	Las partes metálicas de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
7.1	Deformaciones?		X		
7.2	Fracturas?		X		
7.3	Grietas?		X		
7.4	Corrosión?		X		
7.5	Agujeros profundos?		X		
7.6	Rebabas?		X		
7.7	Bordes cortantes?		X		
7.8	Piezas flojas?		X		
7.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
7.10	Otros daños?		X		

Nota 1: Si terminada la inspección, observa una respuesta positiva "SI", el amés y/o la eslinga inmediatamente deberá ser retirado de servicio y ser entregado al Supervisor y/o Coordinador de HSEQ, quien se encargará de evaluar si se utiliza o no.

Nota 2: El desgaste excesivo y/o el envejecimiento generalmente no son reparables.

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGÓN GTD	INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGA	Versión: 00 Fecha: 20/02/2024

INSPECCIONADO POR: (Nombre y firma) Diego Alejandro Acosta **FECHA:** 08/08/24

DATOS DEL ARNÉS

MODELO No 1170239 **No DE SERIE** 52906 11 **FECHA DE FABRICACIÓN** 11/22

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y ACCIONES A TOMAR
1	Las reatas del amés presentan:		X		
1.1	Desgaste excesivo?		X		
1.2	Cortes?		X		
1.3	Quemaduras?		X		
1.4	Bordes deshilachados?		X		
1.5	Otros daños?		X		
2	Revisadas cm a cm las costuras del amés, presentan:	SI	NO	NA	
2.1	Desgarres?		X		
2.2	Costuras están flojas?		X		
2.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
3	Las partes metálicas del amés presentan:	SI	NO	NA	
3.1	Deformaciones?		X		
3.2	Fracturas?		X		
3.3	Grietas?		X		
3.4	Corrosión?		X		
3.5	Agujeros profundos?		X		
3.6	Rebabas?		X		
3.7	Bordes cortantes?		X		
3.8	Piezas flojas?		X		
3.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
3.10	Otros daños?		X		
4	Las partes plásticas del amés presentan:	SI	NO	NA	
4.1	Cortes?		X		
4.2	Quemaduras?		X		
4.3	Desgaste excesivo?		X		
4.4	Piezas faltantes?		X		

DATOS DE LA ESLINGA

MODELO No 332880 **No DE SERIE** 332880 **FECHA DE FABRICACIÓN** 05/22

5	La reata o cuerda de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
5.1	Desgaste excesivo?		X		
5.2	Cortes?		X		
5.3	Bordes deshilachados?		X		
5.4	Otros daños?		X		
6	Revisadas cm a cm las costuras de la eslinga, presentan:	SI	NO	NA	
6.1	Desgarres?		X		
6.2	Costuras están flojas?		X		
6.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
7	Las partes metálicas de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
7.1	Deformaciones?		X		
7.2	Fracturas?		X		
7.3	Grietas?		X		
7.4	Corrosión?		X		
7.5	Agujeros profundos?		X		
7.6	Rebabas?		X		
7.7	Bordes cortantes?		X		
7.8	Piezas flojas?		X		
7.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
7.10	Otros daños?		X		

Nota 1: Si terminada la inspección, observa una respuesta positiva "SI", el arnés y/o la eslinga inmediatamente deberá ser retirado de servicio y ser entregado al Supervisor y/o Coordinador de HSEQ, quien se encargará de evaluar si se utiliza o no.
Nota 2: El desgaste excesivo y/o el envejecimiento generalmente no son reparables.

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGÓN GTD	INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGA	Versión: 00 Fecha: 20/02/2024

INSPECCIONADO POR: (Nombre y firma) FECHA:

Jhon Ever Zapata Jhon Z. 08/08/24.

DATOS DEL ARNÉS

MODELO No 5290611 No DE SERIE 1170239 FECHA DE FABRICACIÓN 11/22

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y ACCIONES A TOMAR
1	Las reatas del arnes presentan:		X		
1.1	Desgaste excesivo?		X		
1.2	Cortes?		X		
1.3	Quemaduras?		X		
1.4	Bordes deshilachados?		X		
1.5	Otros daños?		X		
2	Revisadas cm a cm las costuras del amés, presentan:	SI	NO	NA	
2.1	Desgarres?		X		
2.2	Costuras están flojas?		X		
2.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
3	Las partes metálicas del amés presentan:	SI	NO	NA	
3.1	Deformaciones?		X		
3.2	Fracturas?		X		
3.3	Grietas?		X		
3.4	Corrosión?		X		
3.5	Agujeros profundos?		X		
3.6	Rebabas?		X		
3.7	Bordes cortantes?		X		
3.8	Piezas flojas?		X		
3.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
3.10	Otros daños?		X		
4	Las partes plásticas del amés presentan:	SI	NO	NA	
4.1	Cortes?		X		
4.2	Quemaduras?		X		
4.3	Desgaste excesivo?		X		
4.4	Piezas faltantes?		X		

DATOS DE LA ESLINGA

MODELO No 1228307 No DE SERIE 52031439n098 FECHA DE FABRICACIÓN 02/23

5	La reata o cuerda de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
5.1	Desgaste excesivo?		X		
5.2	Cortes?		X		
5.3	Bordes deshilachados?		X		
5.4	Otros daños?		X		
6	Revisadas cm a cm las costuras de la eslinga, presentan:	SI	NO	NA	
6.1	Desgarres?		X		
6.2	Costuras están flojas?		X		
6.3	Faltan puntadas en las costuras?		X		
7	Las partes metálicas de la eslinga presentan:	SI	NO	NA	
7.1	Deformaciones?		X		
7.2	Fracturas?		X		
7.3	Grietas?		X		
7.4	Corrosión?		X		
7.5	Agujeros profundos?		X		
7.6	Rebabas?		X		
7.7	Bordes cortantes?		X		
7.8	Piezas flojas?		X		
7.9	Funcionamiento inadecuado?		X		
7.10	Otros daños?		X		

Nota 1: Si terminada la inspección, observa una respuesta positiva "SI", el arnés y/o la eslinga inmediatamente deberá ser retirado de servicio y ser entregado al Supervisor y/o Coordinador de HSEQ, quien se encargará de evaluar si se utiliza o no.

Nota 2: El desgaste excesivo y/o el envejecimiento generalmente no son reparables.

Powered by CamScanner