
CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN ROQUE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1** CH2-3	ZONA:	**VERTIENTE NORTE**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
ENTRE/CH2-3 / ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
SOLERA																														
SOBRESOLERA																														
CAN/1																														
CAN/2																														
VIGA-1																														
CUMBRERA																														
CORREA-1																														
CORREA-2																														
SOBREPARES																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
CORREAS DE TEJADO																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO **2**	ZONA:	**227-1**	FECHA: 31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE DINTELES / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTEN	NO RESISTENTE
						DINTEL - NOR																													
2	227V1	N	D	1	2227V1ND1	1 - V1																											X		
2	227V6	N	D	1	2227V6ND1	1 - V6																											X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**224-1**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						DINTEL - ORI																													
2	224V8	E	D	1	2224V8ED1	1 - V8		X												X													X		
2	224V9	E	D	1	2224V9E D1	1 - V9		X												X													X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**225-6**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						DINTEL - OCC																														
2	225V55	W	D	1	2225V55WD1	1 - V55														X														X		
2	225V53	W	D	1	2225V53WD1	1 - V53														X														X		
2	224V51	W	D	1	2224V51WD1	1 - V51														X														X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**219-6**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						DINTEL - ORI																													
2	219V14	E	D	1	2219V14ED1	1 - V14														X														X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**218-6**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																														
						DINTEL - OCC																														
2	218V49	W	D	1	2218V49WD1	1 - V49														X														X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**206-1**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						DINTEL - ORI																													
2	206V21	E	D	1	2206V21ED1	1 - V21														X													X		
2	206V20	E	D	1	2206V20ED1	1 - V20														X													X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**208-1**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION: ESTRUCTURA DE DINTELES / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	**NO RESISTENTE**
						DINTEL - ORI																													
2	2081V22	E	D	1	22081V22ED1	1 - V22														X														X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**210-4**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						DINTEL - ORI																													
2	2104V24	E	D	1	22104V24ED1	1 - V24														X													X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**212-4**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	**NO RESISTENTE**
						ELEMENTO																														
						DINTEL - ORI																														
2	2124V26	E	D	1	22124V26ED1	1 - V26														X														X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**207-3**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						DINTEL - OCC																													
2	2073V42	W	D	1	22073V42WD1	1 - V42														X													X		
2	2073V43	W	D	1	22073V43WD1	1 - V43														X													X		




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:	**DINTELES**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**209-2**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						DINTEL - OCC																													
2	2093V40	W	D	1	22093V40WD1	1 - V40														X													X		
2	2092V39	W	D	1	22092V39WD1	1 - V39														X													X		



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**213-1**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO
2	2131V37	W	D	1	22131V37WD1

LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
ELEMENTO																														
DINTEL - OCC																														
1 - V37														X														X		



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**DINTELES**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	PISO	**2**	ZONA:	**215-2**	FECHA:	31/01/2024

PISO	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE DINTELES	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/ FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
						DINTEL - SUR																													
2	2152V30	S	D	1	22152V30SD1	1 - V30														X														X		