CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1:
NÚMERO 3019 -2022

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA

			DETERIOROS												NIVEL DE INTERVENCION			EDIFICIO	INMUNOLOGICO
			INTEMPERISMO															LOCALIZACION	
			MODERADO	AVANZADO	MUY AVANZADO	FALTANTE	DAÑO MECANICO	INTERVENCIONES INADECUADAS	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	XILOFOGOS	PUDRICION AVANZADA	NO ACCESIBLE	OTRO	BASICO NIVEL INTERVENCION	MEDIO NIVEL INTERVENCIÓN	ALTO NIVEL DE INTERVENCIÓN	PISO 1	
																		PIEZA	VENTANAS
																		FECHA	INSPECCION
																		ene-24	ZONA INTERNA Y EXTERNA
CODIGO	FOTO No	F. PATOLOGIA	MD	AV	MA	FL	DM	NI	FN	MD	XF	PA	NA	OT	0	1	2	OBSERVACIONES	
F1N1V1	DSC01652	DSCO1654	X													X		INT EN HOJAS PARTE INFERIOR	
F1N1V2	DSCO1656	DSCO1658	X													X		INT EN 3 HOJAS PARTE INFERIOR	
F1N1V3	DSCO1659	DSCO1662	X												X			INT EN 2 HOJAS PARTE INFERIOR	
F1N1V4	DSCO1663	DSCO1666		X								X					X	INT EN 2 HOJAS PARTE INFERIOR Y PA	
F1N1V5	DSCO1667	DSCO1669		X												X		INT EN TODA LA VENTANA, POR DISEÑO NO TIENE MONTANTE	
F2N1V6	DSCO1671	DSCO1672		X												X		INT EN TODA LA VENTANA, POR DISEÑO NO TIENE MONTANTE	
F2N1V7	DSCO1673	DSCO1677		X			X									X		INT EN 3 HOJAS PARTE INFERIOR, DM EN MONTANTE	
F2N1V8	DSCO1678	DSCO1682		X								X					X	INT EN 2 HOJAS, PA EN HOJA IZQ	
F2N1V9	DSCO1683	DSCO1686		X												X		PUERTA, INT EN DOS HOJAS Y MONTANTE ZOAN INFERIOR	
F3N1V10	DSCO1687	DSCO1690		X										X		X		SEPARACION ENTRE HOJAS, INT PARTE INFERIOR	
F3N1V11	DSCO1821	DSCO1823		X												X		INT EN 3 HOJAS PARTE INFERIOR	
F3N1V12	DSCO1824			X											X			INT EN 3 HOJAS PARTE INFERIOR, NO EXISTE MONTANTE	
F3N1V13	DSCO1827		X												X			INT EN TRAVESAÑOS, TABLERO CON MOLDURAS	
F3N1V14	DSCO1829		X												X			INT EN TRAVESAÑOS, TABLERO CON MOLDURAS	
F4N1V15	DSCO1832		X												X			INT PARTE INFERIOR LEVE	
F4N1V16	DSCO1835	DSCO1837	X												X			INT EN TRAVESAÑO Y HOJAS	
F4N1V17	DSCO1839	DSCO1841		X												X		INT EN PARTE INFERIOR	
F4N1V18	DSCO1842	DSCO1845		X								X					X	INT EN TODA LA VENTANA, PA EN TRAVESAÑO	
F1N1V19	DSCO1847	DSCO1849		X												X		INT EN TODA LA VENTANA	
F1N1V20	DSCO1851	DSCO1853		X												X		INT EN TRAVESAÑO, INF EN TABLEROS Y HOJAS	
F1N1V21	DSCO1854	DSCO1856		X												X		INT EN TRAVESAÑO, INF EN TABLEROS Y HOJAS	
F1N1V22	DSCO1857	DSCO1859		X												X		INT EN TRAVESAÑO, INF EN TABLEROS Y HOJAS	
F1N1V23	DSCO1860	DSCO1862		X												X		INT EN TRAVESAÑO, INF EN TABLEROS Y HOJAS	

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1:
NÚMERO 3019 -2022

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA

			DETERIOROS												NIVEL DE INTERVENCION			EDIFICIO	INMUNOLOGICO
			INTEMPERISMO															LOCALIZACION	
			MODERADO	AVANZADO	MUY AVANZADO	FALTANTE	DAÑO MECANICO	INTERVENCIONES INADECUADAS	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	XILOFOGOS	PUDRICION AVANZADA	NO ACCESIBLE	OTRO	BASICO NIVEL INTERVENCION	MEDIO NIVEL INTERVENCIÓN	ALTO NIVEL DE INTERVENCIÓN	PISO 2	
																		PIEZA	VENTANAS
																		FECHA	INSPECCION
																		nov-22	ZONA INTERNA Y EXTERNA
CODIGO	FOTO No	F. PATOLOGIA	MD	AV	MA	FL	DM	NI	FN	MD	XF	PA	NA	OT	0	1	2	OBSERVACIONES	
F1N2V1	DSC_7782	DSC_7784	X												X			INT EN LAS TRES HOJAS	
F1N2V2	DSC_7791	DSC_7794	X									X				X		INTE PARTE INFERIOR Y PUEDRICION INCIPIENTE	
F1N2V3	DSC_7795	DSC_7799	X												X			INT EN LAS TRES HOJAS Y TABLERO	
F1N2V4	DSC_7800	DSC_7804	X												X			INT EN LAS TRES HOJAS Y TABLERO	
F2N2V5	DSC_7806	DSC_7809	X												X			INT EN LAS TRES HOJAS Y TABLERO	
F2N2V6	DSC_7811	DSC_7812	X												X			INT EN LAS TRES HOJAS Y TABLERO	
F2N2V7	DSC_7814	DSC_7816	X													X		INT EN LAS TRES HOJAS Y TABLERO, SEPARACIONES	
F3N2V8	DSC_7820		X												X			INT EN LAS TRES HOJAS Y MONTANTE	
F3N2V9	DSC_7823												X		X			RAYONES	
F3N2V10	DSC_7826												X		X			RAYONES	
F3N2V11	DSC_7828		X												X			INT EN TABLEROS	
F3N2V12	DSC_7830	DSC_7835	X				X									X		INT EN HOJAS, TABLEROS Y DM POR SEPARACIONES DE HOJAS	
F3N2V13	DSC_7836	DSC_7839	X								X					X		INT EN TABLEROS Y ATAQUE DE LYPTHUS EN UNA HOJA	
F3N2V14	DSC_7844		X				X								X			INT EN TABLEROS Y MONTANTE, SEPARACION DE HOJAS	
F4N2V15	DSC_7846	DSC_7848	X												X			INT EN HOJAS Y MONTANTE	
F4N2V16	DSC_7849												X					NO ACCESO POR MESON	
F4N2V17	DSC_7851	DSC_7853	X												X			INT EN HOJAS	
F1N2V18	DSC_7856	DSC_7858	X												X			INT EN HOJAS	
F1N2V19	DSC_7859	DSC_7861	X												X			INT EN HOJAS	
F1N2V20	DSC_7862	DSC_7865	X												X			INT EN HOJAS Y MONTANTE, DESGASTE	
F1N2V21	DSC_7866	DSC_7868	X												X			INT EN HOJAS Y MONTANTE	
F1N2V22	DSC_7869	DSC_7871	X												X			INT EN HOJAS Y MONTANTE, DESGASTE	

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1:
NÚMERO 3019 -2022

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA

			DETERIOROS												NIVEL DE INTERVENCION			EDIFICIO	INMUNOLOGICO
			INTEMPERISMO															LOCALIZACION	
			MODERADO	AVANZADO	MUY AVANZADO	FALTANTE	DAÑO MECANICO	INTERVENCIONES INADECUADAS	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	XILOFOGOS	PUDRICION AVANZADA	NO ACCESIBLE	OTRO	BASICO NIVEL INTERVENCION	MEDIO NIVEL INTERVENCIÓN	ALTO NIVEL DE INTERVENCIÓN	PISO 2	
																		PIEZA	PUERTAS
																		FECHA	INSPECCION
																		nov-22	ZONA INTERNA Y EXTERNA
CODIGO	FOTO No	F. PATOLOGIA	MD	AV	MA	FL	DM	NI	FN	MD	XF	PA	NA	OT	0	1	2	OBSERVACIONES	
F1N1P1	DSC_7746	DSC_7748						X						X	X			RAYONES, INTERVENCIONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	
F1N1P2	DSC_7749	DSC_7751		X								X					X	INT EN TRAVESAÑO Y PARTE INR DE LAS HOJAS, PA EN TABLERO	
F3N1P3	DSC_7753	DSC_7755		X								X					X	INT EN TABLEROS PA EN LARGUERO, NO EXISTE MONTANTE	
F1N1P4	DSC_7758	DSC_7760		X								X					X	INT EN TRAVESAÑO Y TABLERO DE LAS HOJAS, PA EN LARGUERO	
103-1NP10	DSC_7761													X	X			FALTA DE MANTENIMIENTO	
101-1NP11	DSC_7763													X	X			FALTA DE MANTENIMIENTO	
119-1NP12	DSC_7765													X	X			FALTA DE MANTENIMIENTO, RAYONES	
100-1NP13	DSC_7767													X	X			FALTA DE MANTENIMIENTO	
116-1NP14	DSC_7770	DSC_7776												X	X			SEPARADO Y TABLERO DESPEGADO	
117-1NP15	DSC_7773													X	X			FALTA DE MANTENIMIENTO, SEPARADOR DESPEGADO	
111-1NP16	DSC_7778	DSC_7780												X	X			FALTA DE MANTENIMIENTO	
2DO PISO																			
F1N2P1	DSCO1867	DSCO1869		X												X		INT EN TODA LA PUERTA	
F1N2P2	DSCO1870	DSCO1872		X										X		X		INT EN TODA LA PUERTA Y RAYONES	