EDIFICIO INMUNOLOGICO

RESUMEN CONSOLIDADO DE NIVEL DE INTERVENCIÓN DE LA MADERA DE PIEZAS DE CARPINTERIA (VENTANAS Y PUERTAS) DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO

PUERTA o VENTANA	PISO	TOTAL	NIVEL DE INTERVENCIÓN			COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
			N 0	N 1	N 2	
VENTANAS	1°		V3; V12 - V16	V 1; V 2; V 5 – V 7; V9 – V11; V17 y V19 – V23	V 4; V8 y V18	INT, PA
TOTAL	1°	23	6	14	3	Intemperismo y DM
VENTANAS	2°		V1, V3, V6, V98 - V11, V14, V15, V17 – V22,	V2; V7; V12 y V13	NA V16.	
TOTAL	2°	22	17	4	1 NA	
GRAN TOTAL VENTANAS	1° y 2°	45	23	18	4	
PORCENTAJES		100%	51%	40%	9%	
PUERTAS	1°	6	P1, P10 y P16		P2; P3 y P4	
PUERTAS	2°	2		2P1 y 2P2		
GRAN TOTAL PUERTAS	1° y 2°	8	3	2	3	
PORCENTAJES		100%	37.5%	25%	37.5%	