INTELNET MEDICA
Equipos que facilitan la vida

REPORTE DE SERVICIO No.	20272
ORDEN DE TRABAJO No.	2408-27-47

FECHA DE SOLICITUD	-	-	-
FECHA DE INICIO	13	9	24
FECHA DE CIERRE	13	9	24

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM 1
ÁREA: RAYOS X

EQUIPO: RAYOS X
MODELO: HF525 PLUS
MARCA: ECORAY
SERIE: R4-1302054
VERSIÓN DE SOFTWARE: NA

TIPO DE SERVICIO

GARANTÍA		PREINSTALACION	
CONTRATO	X	INSTALACIÓN	
FACTURA DIRECTA		PREVENTIVO	X
CORTESÍA		CORRECTIVO	
VENTA EQUIPO		CAPACITACIÓN	

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE: FALLA CON EL "HAND SWITCH"

NOMBRE:

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. AJUSTE DE CONECTOR DEL "HANDSWITCH"

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:

AJUSTE DE CABLES, CONECTORES Y TARJETAS. VERIFICACIÓN DE HAZ DE LUZ DE COLIMADOR. AJUSTE DE CONTRAPESOS. LIMPIEZA GENERAL. EL EQUIPO TRABAJA NORMALMENTE.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

DURANTE LAS PRUEBAS EL "HANDSWITCH" NO FALLA, SE RECOMIENDA SU CAMBIO SI LA FALLA PERSISTE.

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

	RESULTADO OK	NC	NA
Potencia AC/Baterías /UPS	✓		
Inicialización del SW del Equipo	✓		
Bases de datos			✓
Verificación de func. General	✓		
Teclado/ Mouse/ Touch screen	✓		
Cables y contactos internos	✓		
Transductores			✓
Accesorios de paciente			✓
Generación de US/RX/SEÑALES	✓		
Funciones mecánicas/movilidad	✓		
Periféricos: Printer/DVO/CD			✓
Limpieza General y filtros	✓		
Transmisión de datos			✓

HORAS LABORADAS: 2:00
HORAS DE VIAJE: 3:30

OPERACIÓN DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO:

Equipo totalmente operable	X
Equipo parcialmente operable	
Equipo No Operable	

PARTES POR COTIZAR / PARTES REEMPLAZADAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POR COTIZAR?	REEMPLAZADA?

FIRMA DEL CLIENTE: Edna Fernanda Delgado.
NOMBRE DEL CLIENTE:

FIRMA DEL INGENIERO:
NOMBRE DEL INGENIERO: JONATHAN VALDERRAMA.