VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL
CONTRATO 3242 DE 2023

Se realiza un diganóstico inicial a los sistemas de seguridad electrónica adecuados en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, encontrando los siguientes hallazgos:

DEL SISTEMA CCTV:

- Se encuentran 2 fuentes fuera de línea que alimentan 14 cámaras, las cuales requieren cambio para dejar el sistema operativo y sin novedades.
- Las cámaras se encuentran con polución y partículas de polvo, sin embargo se encuentran totalmente funcionales.
- Se evidencian los Leds de las cámaras sin novedad y completamente funcionales.
- Se requiere el cambio de 32 video balum pasivos par por tiempo de uso y para asegurar conectividad de la totalidad de cámaras.
- Se requiere la instalación de 2 discos duros de 10TB con el fin de asegurar y prolongar las grabaciones de la entidad.

DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO:

- Se encuentra una fuente dañada, lo que ocasión que la puerta de carga no funciones ya que se encuentra completamente apagada.
- Los botones liberadores se encuentran sin protección anti vandálica, sin embargo se encuentran completamente funcionales.
- Se requiere el reemplazo de electroimanes y brazos hidráulicos por fallas en funcionamiento en las puertas: principal, auditorio, muestras, carga, centro CCTV y sistemas, lo anterior con el fin de dejar el sistema completamente funcional y sin novedad.
- Se encuentra el sistema a nivel general en buenas condiciones y funcionando, pero se evidencia la necesidad de limpieza y revisión por periodicidad de mantenimiento preventivo.
- Las tarjetas denominadas registros de mantenimientos se encuentran deterioradas y sin posibilidad de visualización de la información consignadas en los mismos.
- Se requiere la verificación y limpieza de lectoras por periodicidad de mantenimiento, sin embargo se encuentran completamente funcionales.

VIGILADO Supervigilancia Res 20204100030657 de 23/06/2020
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
RED DE APOYO
SuperVigilancia

DEL SISTEMA PUERTAS DE ACCESO:

- Se encuentra puerta automática con exceso de polvo y presenta un ruido al cerrar y abrir, lo anterior debido a que las latas de la misma están haciendo fricción ante cualquier posibilidad de movimiento.
- La puerta automática requiere cambio de correa cremallera de 6 mts con el fin de asegurar su correcto funcionamiento.
- Se requiere limpieza de conexiones internas por exceso de polvo.

Se plantea el siguiente cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADDES																								
	DÍA																							
ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VISITA DE INSPECCIÓN																									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS																									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL CCTV																									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL CONTROL DE ACCESO																									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTAS																									
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA (CÁMARAS PERIMETRALES)																									
REEMPLAZO DE EQUIPOS																									
ADECUACIÓN DE PROTECTORES ANIVANDALICOS PARA BOTON DE EMERGENCIA																									
ENTREGA DEL SISTEMA Y DE ACTA DE FINALIZACIÓN																									

Cordialmente,

JUAN BENAVIDES
Coordinador Servicio Técnico
Movil: 320 392 6717
Email: servtecnico@ams.com.co
PBX:601 3138585. Ext: 1121

VIGILADO Supervigilancia Res 20204100030657 de 23/06/2020

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
RED DE APOYO

SuperVigilancia

Carrera 28 No. 70 - 45 PBX: 3138585 - WHASTSAPP: 300-498-2929
APP:Seguridad AMS Email: servcliente@ams.com.co - Bogotá - Colombia

www.ams.com.co

SOCIEDAD BIC
Empresas con propósito