DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
20/03/2024	Marcela Carolina Perez	VILLA ALSACIA - BAVARIA TECHO II SECTOR (TERMINACIàN) - RINCàN DE CASTILLA

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
08-296	TV 78D 10 84	Kennedy

II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	80	
	DESMONTE BANCA EXIST.(demol. de bases y retiro)	UND	3	
	PINTURA BARANDA M-80	ML	100	
	PINTURA ESTRUCTURA BALONCESTO	UND	2	
	PINTURA ESTRUCTURA MICROFUTBOL	UND	1	

COD	MOBILIARIO	UND	CANT	OBSERVACIONES
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS	UND	10	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS JUEGOS INFANTILES	UND	2	
	DESMONTE DE LLANTAS	UND	8	
	MANTENIMIENTO DE MODULO BIOSALUDABLE	UND	5	
	SUMINISTRO DE CANECAS	UND	2	
	TABLERO BALONCESTO ANTIVANDALICO	UND	2	
	ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE ANTIBANDALICA	UND	2	

COD	ZONAS DURAS	UND	CANT	OBSERVACIONES
	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 10CM	M2	520	
	DEMOLICION DE SENDERO EN ADOQUIN	M2	15	
	RELLENO CON BASE COMPACTADA	M3	60	
	DEMARCACION CANCHA MULTIPLE	M2	520	
	ANDEN CONCRETO CON GEOTEXTIL	M2	110	
	ADOQUIN EN ARCILLA CON GEOTEXTIL	M2	8	
	RIEGO DE LIGA CRR1	M2	520	
	BASE ALFALTICA MDC-3 5CM	M2	520	

COD	MALLAS	UND	CANT	OBSERVACIONES
	CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO	ML	16	

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
20/03/2024	Marcela Carolina Perez	VILLA ALSACIA - BAVARIA TECHO II SECTOR (TERMINACIàN) - RINCàN DE CASTILLA

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
08-296	TV 78D 10 84	Kennedy

III. REGISTRO FOTOGRAFICO



IV. OBSERVACIONES GENERALES

DE ACUERDO A VISITA REALIZADA EN LA FECHA DEL INFORME EN HORAS DE LA MAÑANA, EL PARQUE EN MENCION CUENTA CON UNA CANCHA MÚLTIPLE SIN MALLA CONTRAIMPACTO, QUE REQUIERE UNA INTERVENCIÓN EN LA CARPETA ASFALTICA, QUE INCLUYA DEMARCACIÓN, UNA ESTRUCTURA DE CANCHA MULTPLE ANTIVANDALICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS CONTRAIMPACTO, ASI MISMO CONSTA DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA Y METÁLICOS QUE DEBEN INTERVENIRSE, SE TIENE UN AREA DE BIOSALUDABLES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO. LOS SENDEROS Y LA ZONA VERDE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. LAS CAÑUELAS Y CUNETAS REQUIEREN MANTENIMIENTO ADEMÁS SE REALIZA UN ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA INCLUIR UN MODULO INFANTIL NUEVO E INCLUYENTE. DE IGUAL MANERA SE RECOMIENDA HACER REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CANCHA AFECTADA EN EL PARQUE, ASI COMO REPOSICION DE SENDEROS EN CONCRETO QUE SE ENCUENTRAN CON LOSAS FISURADAS Y FRACTURADAS.