GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE SEGUIMIENTO - VISITA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE OBRA EJECUTADA**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA VISITA	**DATOS DE LA VISITA**
Nombre: MARIA KATHERINE ROA	Lugar: VÍA SAN FERMÍN – BRICEÑO, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Cédula:52.260.199	
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIA	Fecha: 25 Junio de 2020
DATOS DEL CONTRATO	**DATOS DE LA PÓLIZA**
Número: 4600009747 de 2019	Tipo de Póliza: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
Objeto: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMÍN – BRICEÑO, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	Número: GU058422
	Valor asegurado por estabilidad: $1.526.461.118,80
	Fecha de expedición póliza: 06/02/2020
	Fecha de inicio póliza: 31/01/2020
Contratista: INTRAMAQ S.A.S NIT: 900.102.268-1	Fecha final de amparo por estabilidad: 31/01/2025
Fecha de terminación: contrato: 31/01/2020	Aseguradora: CONFIANZA
DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Aprobación con respecto a: Estabilidad de la Obra
Nombre: MARIA KATHERINE ROA	Fecha de Aprobación póliza: 20/02/2020
Cédula: 52.260.199	**DEPENDENCIA**: Secretaria de Infraestructura Física - Dirección de Desarrollo Físico
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIA	

Objetivo:

Visitar las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes siniestrados, para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista.

Descripción general de las obras ejecutadas dentro del contrato N° 4600009747 de 2019 en la via: SAN FERMÍN – BRICEÑO, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Entre las obras ejecutadas en el desarrollo del contrato, se encontraron:

- Construcción de obras de pavimentación y obras complementarias en una longitud de 4.872,5 ml (ancho 5 mt de calzada promedio) repartidos en tramos así:

PR inicial	PR final	Longitud (m)	Tipo de pavimento	Sumatoria (m)
7+800	7+960	160	Flexible	160
8+080	8+600	520	Flexible	680
9+120	10+537	1417	Flexible	2097
12+070	12+210	140	Flexible	2237
12+280	14+310	2030	Flexible	4267
17+833	17+993	160	Flexible	4427
20+133	20+460	327	Flexible	4754
21+007	21+063	56	Flexible	4810
12+210	12+280	62,5	Rígido	4872,5
		Total pavimento flexible		**4810**
		Total pavimento rígido		**62,5**
		Total tramos pavimentados		**4872,5**

Descripción de las obras a visitar que estén cubiertas por garantía de estabilidad (incluye la descripción del estado de las obras y detalle de la visita):

Las obras visitadas corresponden a las obras objeto de estabilidad, estas son:

- Pavimento flexible – Buen estado.
- Pavimento rígido – Buen estado.
- Muros de contención en concreto – Buen estado.
- Muros de contención en gavión – Buen estado.
- Construcción de Obras Transversales – Buen estado.
- Construcción de cunetas en concreto – Buen estado.
- Construcción bordillos en concreto – Buen estado.
- Construcción de box coulvert – Buen estado.
- Construcción de Cárcamos en concreto – Buen estado.
- Instalación de Defensa metálica galvanizada – Buen estado.
- Instalación de señales verticales – Buen estado.

¿Cumplen?

SI_X_ No__

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE SEGUIMIENTO - VISITA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE OBRA EJECUTADA**

¿Se requieren acciones de responsabilidad contra el contratista y sus garantes?

SI__ No_X_

Observaciones: De acuerdo a la visita realizada el 25 de Junio de 2020 a la zona se evidencio:

- Se realiza recorrido y en términos generales el pavimento flexible y rígido, y sus obras complementarias, se encuentra en buenas condiciones.

Siniestros: N/A

Requerimientos: Ninguno.

Próxima visita a ser realizada en fecha (DD/MM/AA): **28/01/2021**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SAN FERMIN - BRICEÑO



Foto: Pavimento K7+830



Foto: Pavimento K7+850



Foto: Obra Transversal K7+896





Foto: Cuneta K7+960






Foto: pavimento K8+080



Foto: pavimento K9+120





Foto: Muro Concreto K9+446





Foto: Pavimento rígido K12+210






Foto: Box coulvert K13+440



Foto: Defensa metálica K12+790



Foto: Defensa metálica K13+638



Foto: Muro K13+315



Foto: Muro Gavión k10+135



Foto: Señalización vertical



Foto: Cunetas en concreto

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

**ACTA DE SEGUIMIENTO -
VISITA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y ESTABILIDAD
DE OBRA EJECUTADA**



Foto: Pavimento K14+000




Foto: Pavimento K17+850




Foto: Pavimento K13+600



Foto: Bordillos en concreto.

M. Katherine R.

_____

María Katherine Roa
Funcionario que realiza la visita.
C.C. # 52.260.199

NOTA: El presente formato se completa en cumplimiento del inciso segundo del numeral 4, Articulo 4 de la ley 80 de 1993, que expresa, *"Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes siniestrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías."*