BITACORA ACANDI

29. Fecha 14/Septiembre/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria.
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal. 20 S=50cm
- Bajante pvc amazona.

30. Fecha: 16/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria.
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal. 20 S=50cm
- Cielo raso en tablilla machimbrada de pino.

31. Fecha: 17/Septiembre/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 Ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
canal en lamina galvanizada cal 20 S=50cm.
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino.

32. Fecha 18/ septiembre / 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino.

33. Fecha: 19/ Septiembre / 2024
Personal utilizado.
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria.
Actividades realizadas
Cielo raso en tablillas machimbradas de pino

34. Fecha 20/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino

La interventoria recuerda al contratista de obra que debe inmunizar pegar todas las cornisas necesarias, sellar y pintar el machimbre.

35. Fecha: 21/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniera residente de interventoría
Act. Unidades realizadas
- Meson en marmol negro sanyol.
- Enchape en ceramica 33.8x33.8cm

La interventoria recomienda al contratista realizar lineas de adherencia profundas en el piso base del enchape en ceramica.

Alex L. Ayure C.

36. Fecha: 22/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoría
Act. Unidades realizadas
Enchape en ceramica 33,8x33,8cm (P.SOS, ed principales)

Alex L. Ayure C.

37. Fecha: 23/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape en ceramica 33,8X33,8cm
- Enchape en ceramica 20,5X20,5cm

38. Fecha: 24/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape en ceramica 33,8X33,8cm
- Enchape en ceramica 20,5X20,5cm

39. Fecha: 25/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape en ceramica de 33,8X33,8cm
- Enchape en ceramica de 20,5X20,5cm

40. Fecha: 26/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm
Enchape en ceramica de 20,5 X 20,5 cm

41. Fecha: 27/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm
Enchape en ceramica de 20,5 X 20,5cm

42 Fecha: 28/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades Realizadas
Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm
Regata para tubería electr. (Incl. mortero de resane).
Pintura con vinilo en muros.

43. Fecha: 29/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8X33,8
Pegata para piso tuberia (incl. mortaro resane)

44. Fecha 30/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8X33,8cm
Pintura con vinilo en muros

45. Fecha: 1/octubre/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniera residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8X33,8cm
Pintura con vinilo en muros

46. Fecha: 2/octubre/2024

Personal utilizado

1 of. cal

2 ayudantes

1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas

- Enchape en ceramica de 33,8x33,8cm
- Pintura con vinilo en muros

47. Fecha: 3/octubre/2024

Personal utilizado

1 of. cal

2 ayudantes

1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas

- Enchape en ceramica de 33,8x33,8cm
- Pintura con vinilo en muros.

48. Fecha: 4/octubre/2024

Personal utilizado

1 of. cal

2 ayudantes

1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas:

- Enchape en cerámica de 33,8x33,8cm
- Pintura con vinilo en muros
- Aire acondicionado mini split inverter 9000BTU

Fecha: 8/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 residente de obra

interventoría

1 ingeniero residente de interventoría

Actividades realizadas:

- Enchape en cerámica de 33,8x33,8cm
- Pintura con vinilo en muros

30. Fecha: 7/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 residente de obra

Interventoría

1 ingeniero residente de interventoría

Actividades realizadas:

- Pintura exterior en fachada
- Panel led 60x60 cm 58W (bodega, bodega y oficinas)
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-30A

51. Fecha 8/octubre de 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
Interventoría
1 Ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
- Pintura externa en barda
- Panel led de 60x60cm 38W
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Residente de interventoría

52. Fecha 9/octubre de 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ing. Residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Pintura exterior en cuenta
- Panel led de 60x60cm 38W
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Ing. Residente de interventoría

53. Fecha: 10/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 Residente de obra

Interventoria

1 Ing. residente de interventoria

Actividades realizadas

- Pintura exteriores en Horuca
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Ing. residente interventoria

54. Fecha: 11/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 Residente de obra

Interventoria

1 Ing. Residente de interventoria

Actividades realizadas

- Pintura exteriores en Horuca
- Suministro e instalacion de interruptor monopolar 15-50A

Ing. residente interventoria

55. Fecha 12/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 Ing. residente de obra

Interventoría

1 Ing. residente de interventoría

Actividades realizadas

- Pintura exterior en madera
- Impermeabilización de terraza con broncoelastico.

Ing. residente de interventoría

56. Fecha 13/octubre/2024

No se realizaron actividades

57. Fecha 14/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

1 Ing. residente de obra

Interventoría

1 Ing. residente de interventoría

Actividades realizadas

- Mueble superior de cocina h=90 cm

58. Fecha 15/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Mueble inferior de cocina h= 90cm

Ing. Residente de interventoría

59. Fecha 16/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoria
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- reparacion de puerta de cocina

Ingo. Residente interventoría

60. Fecha: 17/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoria
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- reparacion de puerta de cocina

Ing. residente de interventoría

BITACORA UNGUIA

Actividades de obra

. Canal en lamina galvanizada Cal. 20 S=50cm.
. Bajante pvc anjeona.
. C.elo raso en tablilla machihembrada de pino

29. Fecha 15/Septiembre/2024

Personal utilizado

1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra

Interventoria

1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas

. Puerta en madera entamborada de 0,60x2,05m
. Ventana en madera Flormorado
. Pintura con barniz
. Pintura con esmalte pasamanos tuberia HG 1½" a 2"

Ing. residente interventoria

30. Fecha 16/Septiembre/2024

Personal utilizado

1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra

Interventoria

1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas

. Ventana en madera Flormorado
Pintura con barniz
Pintura con esmalte pasamanos tuberia
HG 1½" a 2"

Powered by CamScanner

- Griferia lavamanos marruecos
- Ducha sencilla pisos
- Enchape ceramica 20,5x20,5cm + cocina

31 Fecha: 17/ Septiembre / 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
Interventoria
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape ceramica 20,5x20,5cm + cocina
- Ducha sencilla pisos
- Griferia lavamanos marruecos

32. Fecha: 18/ Septiembre / 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
interventoria
1 ingeniero resvente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape ceramica 20,5x20,5 + cocina
- Ducha sencillo pisos
- Griferia lavamanos marruecos

Ing. residente interventoria

33. fecha: 19/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
interventoria
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 295x295 + cocina
Puesta en madera entamborada de 0,6x2,05m

34. fecha: 20/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
interventoria
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Panel led sobreponer 24w

35 fecha: 21 septiembre/2024
Personal utilizado

No se realizaron actividades de obra
hasta la fecha.

BAHIA SOLANO

Herramienta menor
- Actividades
Se continúa con lavado de pedestales y muro de cerramiento.

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra
Martes, 17 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Día soleado
- Herramienta
Herramienta menor
- Actividades
Se continúo con el lavado de pedestales y muro de cerramiento.
Se realizó desmonte de división en madera y ventanas
Se realizó instalación de muro en ladrillo.
- Observación
La estructura a desmontar para la puerta del cuarto de necropsia mostró debilidad, ya se encontraba podrida y hueca, por esta razón se debió desmontar una sección más grande que la contemplada y se instaló mampostería.

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra
Miércoles, 18 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Se presentaron lluvias fuertes intermitentes durante el día.
- Herramienta

Herramienta menor.
- Actividades
Se continúa con instalación de mampostería.
Se realizó instalación de pañete para mampostería.
Se realizó adecuación de muros para instalación de estuco.

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de obra
Ing. residente de Interventoría.

Jueves, 19 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Se presentaron lluvias fuertes intermitentes durante todo el día.
- Herramienta
Herramienta menor.
- Actividades
Se continúa con la instalación de pañete.
Se continúa con adecuación de muros para instalación de estuco.
Se realiza primera mano de estuco en muros.

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de obra
Ing. residente de Interventoría

Viernes, 20 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Maestro de obra
1 [redacted] Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Se presentan lluvias leves durante todo el día.
- Herramientas
Herramienta menor
- Actividades

Se continúa con adecuación de muros para instalación de estuco.
Se continúa con primera mano de estuco en muros.

Pedro Luis Klinger Perez
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra

Sábado, 21 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Se presentaron lluvias leves durante el día.
- Herramienta
Herramienta menor
- Actividades
Se continúa con adecuación de muros para instalación de estuco
Se continúa con primera mano de estuco en muros.

Pedro Luis Klinger Perez
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra

Domingo, 22 de septiembre
Sin actividades

Pedro Luis Klinger Perez
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra
Lunes, 23 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Día soleado
- Herramientas
Herramienta menor

- Actividades
Se continúa con adecuación de muros para instalación de estuco.
Se continúo con primera y segunda mano de estuco en muros

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de obra — Ing. residente de Interventoría

Martes, 24 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Maestro de obra
10 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Se presentaron lluvias fuertes de 07:00 am a 12:00 pm.
- Herramientas
Herramienta menor
- Actividades
Se continúa con adecuación de muros para instalación de estuco.
Se continúo con primera y segunda mano de estuco en muros.
- Observación
Se realiza inspección por parte de la Supervisión y se levanta un acta de Visita.
Ing. residente de Interventoría solicita de manera verbal los planos de cubierta [redacted]

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de obra — Ing. residente de Interventoría

Miércoles, 25 de septiembre.
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría — 1 Inspector de obra
1 Maestro de obra
10 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Se presentaron lluvias leves durante la mañana.
- Herramienta
Herramienta menor
- Actividades

Se continúa con adecuación de muros para instalación de estuco.
Se continúa con primera y segunda mano de estuco en muros.
Se realizo instalación de cubierta provisional para inicio del desmonte de cubierta existente

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra
Jueves, 26 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría 1 Inspector de obra
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Día soleado
- Herramienta
Herramienta menor
- Actividades
Se continúa con adecuación de muros para instalación de estuco.
Se continúa con primera y segunda mano de estuco en muros.

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra
Viernes, 27 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
4 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
1 Inspector de obra
- Descripción climática
Se presentaron lloviznas fuertes intermitentes de 7:00am a 12:00pm.
- Herramienta
Herramienta menor
- Actividades
Se continúa con adecuación de muros para instalación de estuco.
Se continúa con primera y segunda mano de estuco en muros.
Se inicia desmonte de cubierta

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra
Sábado, 28 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
1 Inspector de obra
- Descripción climática
Se presentan lluvias fuertes intermitentes de 7:00 am a 12:00 pm
- Herramienta
Herramienta menor
- Actividades
Se continua con desmonte de cobierta.

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de Interventoría

Ing. residente de obra
Domingo, 29 de septiembre
- [redacted] Sin actividades.

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente de obra

Ing. residente de obra
Lunes, 30 de septiembre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
1 Inspector de obra
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
- Descripción climática
Dia nublado sin lluvias
- Herramienta
Herramienta menor
- Actividades
Se continúa con desmonte de cobierta

Se realiza instalación de perfil metálico C
Se realiza instalación de teja ondolada No. 6.
Se realiza instalación de mampostería
-Observaciones
Se evidencia por parte de la Interventoría que los perfiles instalados no cumplen con las especificaciones técnicas, se solicito el retiro y la suspensión de la actividad hasta que tengan los perfiles exigidos. Se le recuerda al contratista la importantia de entrega la ficha técnica de los materiales suministrados.
Se le solicita al contratista la documentación para la disposición de RCD y se les informa que las actividades de desmonte y demolución serán recibidas una vez hayan sido dispuestas en el sitio aprobado para RCD.
Estas solicitudes fueron realizadas mediante oficios 032-2024 y 033-2024.

Pedro Luis Kluger Perez
Ing. residente de obra — Ing. residente de Interventoría.

Martes, 01 de octubre
-Personal en obra
1 Residente de Interventoria
-Descripción climática
Dia soleado
-Actividades
Sin presencia del personal de obra

Pedro Luis Kluger Perez
Ing. residente de obra — Ing. residente de Interventoría

Miércoles, 02 de octubre
-Personal en obra
1 Residente de Interventoria
1 Inspector de obra
-Descripción climática
Se presentan lluvias leves durante todo el día
-Actividades
Sin actividades
-Observaciones
Se le informa al contratista que debe hacer presencia en la zona, toda vez que el contrat no se encuentra suspendido y se pueden adelantar otros trabajos diferentes a la cubierta.

Pedro Luis Kluger Perez
Ing. residente obra — Ing. residente Interventoría

Jueves, 03 de octubre
-Personal en obra
1 Residente de Interventoria
-Descripción climática
Día soleado
-Actividades
Sin presencia del contratista de obra.

Pedro Luis Klinger Perez
Ing. residente Interventoría

Ing. residente de obra
Viernes, 04 de octubre
-Personal en obra
1 Residente de Interventoria
-Descripción climática
Se presentaron lluvias fuertes durante todo el día.
-Actividades
Sin presencia del personal del contratista de obra

Pedro Luis Klinger Perez
Ing. residente Interventoría

Ing. residente de obra
Sábado, 05 de octubre
-Personal en obra
1 Residente de Interventoria
-Descripción climática
Día soleado
-Actividades
Sin presencia del personal del contratista de obra

Pedro Luis Klinger Perez
Ing. residente Interventoría

Ing. residente de obra
Domingo, 06 de octubre
Sin actividades

Pedro Luis Klinger Perez
Ing. residente Interventoria

Ing. residente de obra
Lunes, 07 de octubre

Norma

-Personal en obra
-1 Residente de Interventoria
-Descripción climática
Se presentaron lluvias fuertes durante todo el día.
-Actividades
Sin presencia del contratista de obra

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoria

Ing. residente de obra
Martes, 08 de octubre
-Personal en obra
1 Residente de Interventoria
-Descripción climática
Se presentaron lluvias fuertes durante todo el día
-Actividades
Sin presencia del personal del contratista de obra

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoria.

Ing. residente de obra
Miércoles, 09 de octubre
-Personal en obra
1 Residente de Interventoria
-Descripción climática
Se presentaron lluvias de 2:00 pm a 4:30 pm
-Actividades
Sin presencia del personal del contratista de obra

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoria

Ing. residente de obra
Jueves, 10 de octubre
-Personal en obra
1 Residente de Interventoria
-Descripción climática
Se presentaron lluvias fuertes de 8:00 am a 11:00 am
-Actividades
Sin presencia del personal del contratista de obra

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoría

Ing. residente de obra
Viernes, 11 de octubre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
- Descripción climática
Día soleado
- Actividades
Sin presencia del personal de obra

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoría

Ing. residente obra
Sábado, 12 de octubre
- Personal en obra
1 Residente de Interventoría
- Descripción climática
Se presentaron fuertes lluvias 7:00 am a 9:30 am y 11:00 am a 12:00 pm
- Actividades
Sin presencia del personal de obra

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoría

Ing. residente obra
Domingo, 13 de octubre
Sin actividades

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoría

Ing. residente obra
Lunes, 14 de octubre
Sin actividades

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoría

Ing. residente obra

Martes, 15 de octubre
- Personal en obra
1 Residente Interventoría
- Descripción climática

Día soleado
- Actividades
Sin presencia del personal de obra

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoría

Ing. residente obra
Miércoles, 16 de octubre
- Personal en obra
1 Residente Interventoría
- Descripción climática
Día soleado
- Actividades
Sin presencia del personal de obra
- Observaciones
Se envía oficio 038-2024 por alerta temprana de incumplimiento por los retrasos presentados.

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoría

Ing. residente de obra
Jueves, 17 de octubre
- Personal en obra
1 Residente Interventoría
- Descripción climática
Día soleado
- Actividades
Sin presencia personal de obra

Pedro Luis Klinger Perea
Ing. residente Interventoría

Ing. residente obra