BASE DE DATOS VISTAS EJECUTAS 2024

DEPARTAMENTO	Cuenta de MUNICIPIO
ARAUCA	13
ATLANTICO	9
BOLIVAR	2
CESAR	21
CUNDINAMARCA	15
LA GUAJIRA	40
NARIÑO	50
PUTUMAYO	15
QUINDIO	7
TOLIMA	7
VALLE DEL CAUCA	25
Total general	**204**

MUNICIPIO	Cuenta de MUNICIPIO
AGUACHICA	3
AGUSTÍN CODAZZI	2
ALBANIA	2
ARAUCA	10
ARAUQUITA	3
ARMENIA	5
BARBACOAS	14
BARRANCAS	1
BARRANQUILLA	5
CALARCÁ	2
CALI	14
CARTAGENA DE INDIAS	2
CHÍA	1
COTA	1
CUMBAL	3
DIBULLA	1
FACATATIVÁ	3
FONSECA	2
FUSAGASUGÁ	1
GIRARDOT	2
HATONUEVO	3
IBAGUÉ	4
IPIALES	5
LA GLORIA	2
LA JAGUA DE IBIRICO	4
MADRID	2
MAICAO	9
MALAMBO	2
MANAURE	6
MOSQUERA	1
PALMIRA	11
PASTO	14
PRADO	3
PUERTO ASÍS	12
RIOHACHA	8
SAN ANDRÉS DE TUMACO	14
SAN JUAN DEL CESAR	2
SOACHA	3
SOLEDAD	2
URIBIA	6
VALLEDUPAR	10
VILLAGARZÓN	3
ZIPAQUIRÁ	1
Total general	**204**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Cuenta de MUNICIPIO
ARAUCA	ARAUCA	10
	ARAUQUITA	3
ATLANTICO	BARRANQUILLA	5
	MALAMBO	2
	SOLEDAD	2
BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	2
CESAR	AGUACHICA	3
	AGUSTÍN CODAZZI	2
	LA GLORIA	2
	LA JAGUA DE IBIRICO	4
	VALLEDUPAR	10
CUNDINAMARCA	CHÍA	1
	COTA	1
	FACATATIVÁ	3
	FUSAGASUGÁ	1
	GIRARDOT	2
	MADRID	2
	MOSQUERA	1
	SOACHA	3
	ZIPAQUIRÁ	1
LA GUAJIRA	ALBANIA	2
	BARRANCAS	1
	DIBULLA	1
	FONSECA	2
	HATONUEVO	3
	MAICAO	9
	MANAURE	6
	RIOHACHA	8
	SAN JUAN DEL CESAR	2
	URIBIA	6
NARIÑO	BARBACOAS	14
	CUMBAL	3
	IPIALES	5
	PASTO	14
	SAN ANDRÉS DE TUMACO	14
PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	12
	VILLAGARZÓN	3
QUINDIO	ARMENIA	5
TOLIMA	CALARCÁ	2
	IBAGUÉ	4
	PRADO	3
VALLE DEL CAUCA	CALI	14
	PALMIRA	11
Total general		**204**

DEPARTAMENTO	CODICO SICOM	EDS Alta Criticidad	Cuenta de EDS Alta Criticidad
ARAUCA	**630687**	Capacidad de almacenamiento superior a 150.000 litros	1
	630689	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructura	1
	630692	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructura	1
	634981	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructura y docun	1
Total ARAUCA			**4**
CESAR	**631731**	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con la	1
	631766	Presenta filtración de agua en tanques de reserva, deterioro e	1
	635770	Tiene ubicado el botón de apagado de emergencia fuera de ra	1
Total CESAR			**3**
CUNDINAMARCA	**632117**	Incumplimiento grave con los tanques enterrados bajo edificac	1
	632186	Mangueras agrietadas en la isla de combustible diésel, extinto	1
	636294	Fusas de combustible en las pistolas, forros agrietados, y otra	1
	636550	Caja eléctrica con la puerta abierta, representando un riesgo d	1
Total CUNDINAMARCA			**4**
LA GUAJIRA	**632483**	Carece de memorias de construcción y documentación de ma	1
	632504	Tiene surtidores sin cubierta, mangueras agrietadas, instalacic	1
	632513	La estación se encuentra en ruinas y con evidentes señales de	1
	636021	No presenta documentación clave, carece de extintores, tiene	1
	637137	La estación no está operativa debido a la falta de combustible	1
	637469	La estación no está funcionando y no tiene personal para aten	1
Total LA GUAJIRA			**6**
NARIÑO	**630040**	Se evidencia que no se cumple con las rejillas de recolección	1
	630075	Nu hubo novedad, se encuentran en disposición de mejorar c	1
	630244	EDS CON MAS DE 150,000 LITROS	1
	632743	Se identifico la falta de las rejillas de recolección según la norn	1
	632744	Se evidencia ausencia de rejillas de recolección requeridas en	1
	635048	No cuenta con anden que separe la viapublica de la EDS, el c	1
	635197	fluvial - Esta eds cuenta con unicamente una manguera conec	1
	635620	Fluvia-La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de c	1
	636458	Fluvia-La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de c	1
	636461	Fluvia-La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de c	1
	636665	Fluvia-La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de c	1
Total NARIÑO			**11**
PUTUMAYO	**610056**	Fluvial-La estación no está funcionando y no tiene personal pa	1
	610072	Procede requerimiento de información	1
	633932	Fluvial-La estación no está funcionando y no tiene personal pa	1
	633937	Procede requerimiento de información	1
	633941	Procede requerimiento de información	1
Total PUTUMAYO			**5**
QUINDIO	**632895**	Cumple con pocas normas de seguridad eléctrica, almacenar	1
	632903	Este punto tiene múltiples problemas graves en infraestructura	1
	632909	Aunque no presenta tantas deficiencias graves como otras, las	1
	632911	Presenta serios problemas en la ubicación de extintores, dispo	1
Total QUINDIO			**4**
VALLE DEL CAUCA	**633454**	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base	1
	633470	8. Frente a las pruebas periodicas, se evidencia presencia de	1
	633506	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base	1
	633509	1. Al llegar a la visita nos encontramos con que está fuera de l	1
	633664	se realizo una inspección visual de la estación, la administrado	1
Total VALLE DEL CAUCA			**5**
Total general			**42**

BASE DE DATOS VISTAS EJECUTAS 2024

ITEM	VISITAS	ASIGNADO	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
615	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630687	ARAUCA	ARAUCA	El canal de recolección no cumpe con las medidas ni especificaciones requeridas,	Falencia puntual en documentación técnica (Informe de interventoria de tanques).	Capacidad de almacenamiento superior a 150.000 litros
	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	637578	ARAUCA	ARAUCA	El canal de recolección no cumple con las medidas ni especificaciones requeridas.	Falencias puntuales en documentación técnica (Resultados de pruebas inciales y	
616	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630688	ARAUCA	ARAUCA	Canal de recolección no cumpe con medidas ni especificaciones requeridas.		
617	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630689	ARAUCA	ARAUCA	se observa que el cuarto de respel está siendo utilizado para guardar otros elementos.	Presentan falencia puntual en documentación técnica (Certificado normatividad UL para	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructura
618	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630690	ARAUCA	ARAUCA	El canal de recolección no cumple con las medidas ni especificaciones requeridas.	Falencias en documentos técnicos puntuales (Certificados UL de tuberias accesorios y	
619	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630691	ARAUCA	ARAUCA	La EDS no se encuentra debidamente separada de la vía pública.	Falencia puntual de documentación técnica (Resultados de pruebas iniciales y periodicas).	
620	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630692	ARAUCA	ARAUCA	Se observa cuarto de Respel usado como bodega.	Presenta Falencias en la documentación técnica (Informe de interventoría de tanques,	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructura
621	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	634942	ARAUCA	ARAUCA	Cuarto de RESPEL usado como bodega.	Falencias puntuales en documentación técnica (informe de interventoría de tanques y	
622	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	634981	ARAUCA	ARAUCA	El piso de la zona de operación de la EDS se encuentra agrietado y deteriorado, alterando	Presenta múltiples falencias en la documentación técnica (Declaración de primera parte del	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructura y documental
623	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	637221	ARAUCA	ARAUCA	El canal de recolección no cumple con medidas ni especficiaciones.	Falencia puntual en documentación técnica (Certificado normativa UL para tuberías y	
624	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630693	ARAUCA	ARAUQUITA	El canal de recolección no cumple con las medidas ni especificaciones requeridas.	Falencia en algunos documentos técnicos puntuales (bitacoras de mantenimiento de los	
625	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630694	ARAUCA	ARAUQUITA	El canal de recolección no cumple con las medidas ni especificaciones requeridas.	Falencia en algunos documentos técnicos puntuales (los relacionados con la normativa UL).	
628	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	637368	ARAUCA	ARAUQUITA	Cuarto de RESPEL usado como bodega.	Falencia en documento técnico puntual (Bitacora de operación, mantenimiento y pruebas	
710	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630768	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.		
	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	635265	ATLANTICO	BARRANQUILLA	El botón de parado de emergencia se encuentra dentro de las islas, por lo cual no se		
	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	800046	ATLANTICO	BARRANQUILLA			
724	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630786	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.	No se tiene documentacion, no estaban los administradores	
763	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	636633	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.		
785	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630821	ATLANTICO	MALAMBO	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.Ya que fue encontrado	Documentacion inclomenta	
789	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	634284	ATLANTICO	MALAMBO	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.	Documentacion inclomenta	
846	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	630848	ATLANTICO	SOLEDAD	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.		
871	Ejecutado	JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	636816	ATLANTICO	SOLEDAD	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas."Se verifica que las		
	Ejecutado	JAIME HUMBERTO CAMARGO FONSECA	620155	BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.		
1362	Ejecutado	JAIME HUMBERTO CAMARGO FONSECA	631135	BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.		
2237	Ejecutado	RICHAR ALEXANDER CAMACHO ECHEVE	631673	CESAR	AGUACHICA	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcción 2. La EDS no aporta proces	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los siguientes documentos:	
2251	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	636806	CESAR	AGUACHICA	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con las dimensiones y especificacion	La EDS no adjunto la documentación solicita en la visita los numerales del 12.05 al 12.08 y 12.09 del formato de visita.	
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	SIN ASIGNAR	CESAR	AGUACHICA	Dado que el requerimiento esta enfocado en la confirmación de la existencia física de la EDS	Los documentos técnicos aportados por la EDS son los siguientes:	
2268	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631677	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con las dimensiones y especificacion	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
2351	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631724	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcción 2. La EDS no cumple con la	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los siguientes documentos:	
2355	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631729	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO			
2357	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631731	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con las dimensiones y especificacion	Frente a la gestión documental, la EDS no aporto ninguno de los documentos requeridos del	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con las dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en la normativa vigente. Se ha identificado la
2358	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	635770	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	1. El canal perimetral no cumple con las especificaciones establecidas en la norma. 2. El botó	Frente a la gestión documental, la EDS no aporto ninguno de los documentos requeridos del	que se encuentra ubicado a más de 60 metros del surtidor más cercano cerca de las
2423	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631761	CESAR	VALLEDUPAR	no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 9.16 del formato de visita. El canal re	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
2424	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631762	CESAR	VALLEDUPAR	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcción 2. La EDS no cumple con la	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los siguientes documentos:	
2425	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631763	CESAR	VALLEDUPAR	Se ha detectado la presencia de fugas de combustible en las uniones de los breakaways, atr	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
2427	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631765	CESAR	VALLEDUPAR	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcción 2. La EDS no cumple con la	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los siguientes documentos:	
2428	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631766	CESAR	VALLEDUPAR	Faltan memorias del proceso de construcción.Canal perimetral no cumple con especificacion	Documentación en orden, sin observaciones relevantes.	Presenta filtración de agua en tanques de reserva, deterioro en válvulas y problemas con la
2429	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	631767	CESAR	VALLEDUPAR	Memorias de construcción no disponibles.Canal perimetral no cumple especificaciones.El cua	Certificado de inspección en orden (23 de noviembre de 2022).	
2436	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	633826	CESAR	VALLEDUPAR			
2443	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	634128	CESAR	VALLEDUPAR	No se encontraron contravenciones de las normas técnicas ni documentales.	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
2452	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	637497	CESAR	VALLEDUPAR	No se encontraron hallazgos de contravención a las normas.	Se presentó toda la documentación reglamentaria y técnica.	
2777	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	636550	CUNDINAMARCA	CHÍA	Caja eléctrica con la puerta abierta, lo que representa un riesgo de seguridad.	Falta documentación esencial: RUT, certificado de existencia y representación legal,	Caja eléctrica con la puerta abierta, representando un riesgo de seguridad, y falta de
2802	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	632117	CUNDINAMARCA	COTA	El cuarto de RESPEL no cuenta con el cerramiento adecuado.	Resistencia a la entrega de documentos, y la administración no colaboró plenamente	Incumplimiento grave con los tanques enterrados bajo edificaciones, riesgo eléctrico por
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	633805	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	1. La EDS no cumple con las medidas del canal perimetral ni tiene rejillas con tramos de 2 m	Frente a la gestión documental la EDS no aporta los siguientes documentos:	
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	637569	CESAR	LA GLORIA	1. La EDS no cumple con las medidas establecidas para el canal recolector y no está fragme	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los siguientes documentos:	
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	637571	CESAR	LA GLORIA	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con las dimensiones y especificacion	|	
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	633832	CESAR	VALLEDUPAR	1. La EDS no cuenta con memorias completas del proceso de construcción, aportan plano ar	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los siguientes documentos:	
2824	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	632127	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	Dos surtidores sin canopy, lo que representa un riesgo en la seguridad operativa.	Documentación incompleta: falta la memoria de construcción y el certificado de tuberías.	
	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	620367	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	En esta estación de servicio se presenta la distribución de comubstible, se cuenta con		
2826	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	632129	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	Competencia desleal por parte de Trans-Galaxia en parqueadero cercano, que distribuye	Documentación completa, sin mayores observaciones.	
	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	632150	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	SE CAMBIA FECHA PARA VISITA VIERNES 15 NOV- POR LOGITSICA// Se realizó visita do	No cuenta con documentación teniendo en cuenta que no funciona allí la EDS.	
2874	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	632157	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	Se realizo visita sin novedades.	La documentación de la estación se encuentra al día, aporta los items solicitados,	
	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	632160	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	La EDS se encuentra fuera de servicio hace más de 5 años, somos atendidos por el administ	No cuenta con documentación teniendo en cuenta que no funciona hace más de cinco años.	
2929	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	632186	CUNDINAMARCA	MADRID	Mangueras agrietadas en la isla de combustible diésel.	Presenta documentación incompleta, con ausencia de bitácoras, facturas de compra, y	Mangueras agrietadas en la isla de combustible diésel, extintores vencidos y baños
2934	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	634058	CUNDINAMARCA	MADRID	Punto de conexión a tierra y caja contenedora de la bomba se inundan, lo cual es un riesgo	Faltan varios documentos, incluyendo memorias de construcción, certificado de tuberías, y	
2955	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	636294	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Forros de las pistolas agrietados.	Plan de emergencias no presentado.	Fugas de combustible en las pistolas, forros agrietados, y grave falta de documentación
3036	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	630866	CUNDINAMARCA	SOACHA	Extintores almacenados en la oficina, lo cual no es adecuado.	Faltan memorias de construcción, declaración de la primera parte del constructor,	
3048	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	634331	CUNDINAMARCA	SOACHA	Dispositivo de seguridad para evitar sobrellenado y derrames en mal estado.	Completa en cuanto a documentación general, aunque faltan algunas memorias de	
3056	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	635989	CUNDINAMARCA	SOACHA	Canal recolector no cumple con las medidas reglamentarias.	Presenta documentación general mayormente completa, pero con algunos documentos	
3144	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	632302	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	Canopy con apertura lateral, dispensadores antiguos, mangueras con teflón, y anuncios	Faltan varios documentos, como RUT, plan de emergencias, memorias de construcción, y	
	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	632513	LA GUAJIRA	MANAURE	La estación se encuentra en estado de abandono, con evidentes señales de deterioro.	La póliza tiene vigencia hasta julio de 2024 y el certificado de conformidad está fechado el	La estación se encuentra en ruinas y con evidentes señales de abandono. Esto pone en
	Ejecutado	GILARY DAYAN PEREZ SILVA	637609	LA GUAJIRA	MANAURE	Cumple con los requisitos establecidos, considerando que la estación lleva poco tiempo en	No presentó soporte de capacitaciones en el uso de extintores, ítem 12 y 13.	
3386	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	636021	LA GUAJIRA	ALBANIA	La isla de la estación de servicio no tiene canopy.	No se presentó documentación alguna.	No presenta documentación clave, carece de extintores, tiene instalaciones eléctricas sin
3391	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	637332	LA GUAJIRA	ALBANIA	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con las rejillas requeridas.	No se presentó ningún documento reglamentario, se evidencia certificado de inspección	
3395	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632466	LA GUAJIRA	BARRANCAS	Memorias de construcción no disponibles.	Certificado de inspección vencido (27 de abril de 2017).	
3416	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632478	LA GUAJIRA	DIBULLA			
3429	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632483	LA GUAJIRA	FONSECA	Ausencia de memorias del proceso de construcción, remodelación o ampliación.	Documentación General: La estación presentó solo algunos documentos parciales:	Carece de memorias de construcción y documentación de mantenimiento, tiene
3431	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	633851	LA GUAJIRA	FONSECA	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con las rejillas establecidas	La estación presentó todos los documentos reglamentarios.	
3444	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632488	LA GUAJIRA	HATONUEVO	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.	Certificado de inspección: Vencido (emitido el 6 de abril de 2017).	
3447	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	636134	LA GUAJIRA	HATONUEVO	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.	Certificado de inspección: Vencido (última modificación en febrero de 2021).	
3449	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	636378	LA GUAJIRA	HATONUEVO	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas requeridas.	Certificado de inspección: Vencido (última modificación en febrero de 2021).	
3462	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632498	LA GUAJIRA	MAICAO	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con las rejillas establecidas	La estación presentó todos los documentos reglamentarios generales y técnicos.	
3467	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632504	LA GUAJIRA	MAICAO	Falta de separación de la EDS de la avenida: No hay andén ni zona verde que separe la	Certificado de inspección vencido: El certificado de inspección emitido por la Compañía de	Tiene surtidores sin cubierta, mangueras agrietadas, instalaciones inseguras (extintores mal
3470	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632508	LA GUAJIRA	MAICAO	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con las rejillas establecidas	Se presentó la mayoría de la documentación, aunque se encontró la falta de los siguientes	
3478	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	633860	LA GUAJIRA	MAICAO	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con las rejillas requeridas.	La estación presentó todos los documentos generales y técnicos.	
3485	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	635902	LA GUAJIRA	MAICAO	Canal de recolección no cumple con las medidas: No se cumplen las dimensiones mínimas.	Certificado de inspección vigente: El certificado de inspección está vigente (emitido en junio	
3491	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	636091	LA GUAJIRA	MAICAO	EDS atendida por la administradora y documentacion entregada segun la solicitud		
	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	No registra	LA GUAJIRA	MAICAO	EDS CERRADA SIN SERVICIO, SIN SURTIDORES SE ENCUENTRA EN ABANDONO		
3496	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	637062	LA GUAJIRA	MAICAO	Canal de recolección no cumple con medidas: No se cumplen las medidas mínimas de	Póliza de responsabilidad civil vencida: La póliza de responsabilidad civil de la EDS está	
3501	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	637172	LA GUAJIRA	MAICAO	Canal de recolección no cumple con las medidas requeridas.	Certificado de inspección: Emitido el 24 de julio de 2023 por Compañía de Certificación de	
3506	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632514	LA GUAJIRA	MANAURE	No dispone de un dispositivo de parada de emergencia en la zona de llenado, la cual está a	No presenta certificado ni dictamen RETIE.	
3507	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	637137	LA GUAJIRA	MANAURE	La estación de servicio no está en funcionamiento. Según la persona encargada de la	Posterior a la visita, la señora Jannis Bolívar, quien afirma ser la propietaria, proporcionó	La estación no está operativa debido a la falta de combustible desde hace más de dos
3508	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	637193	LA GUAJIRA	MANAURE	Los tanques de la estación no cuentan con doble pared en el espacio anular ni con sistema	El código QR del certificado de conformidad no funciona, presentando un error 521 al	
3509	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	637229	LA GUAJIRA	MANAURE	Cumple con los requisitos establecidos en la infraestructura.	Presentó los documentos de los ítems 12,03-12,04-12,05-12,07-12,12,13.	
3516	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632521	LA GUAJIRA	RIOHACHA	Recolector: El recolector no cuenta con las medidas mínimas requeridas.	Facturas: Se cuenta con las facturas correspondientes a las compras realizadas.	
3518	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632523	LA GUAJIRA	RIOHACHA	1.Se observa que el canal recolector no cuenta con las medidas mínimas requeridas.	1.Se observa que el canal recolector no cuenta con las medidas mínimas requeridas.	
3519	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632524	LA GUAJIRA	RIOHACHA	Se observó que la estación de servicio está en obras de mantenimiento en los tanques.	Se anexaron los soportes pertinentes de los accesorios certificados.	
3524	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632529	LA GUAJIRA	RIOHACHA	1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda realizar un procedimiento de visita	1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda realizar un procedimiento de visita	
3527	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	633868	LA GUAJIRA	RIOHACHA	Documentación Física Incompleta: La estación cuenta con toda su documentación en	Documentación Física: Se confirma que la estación posee toda la documentación en	
3528	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	633869	LA GUAJIRA	RIOHACHA	1.Se verificó de forma visual la infraestructura de la estación determinando así que las	1.Se verificó de forma visual la infraestructura de la estación determinando así que las	
	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	640029	LA GUAJIRA	RIOHACHA	1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda realizar un procedimiento de visita	1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda realizar un procedimiento de visita	
3538	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	640102	LA GUAJIRA	RIOHACHA	Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda realizar un procedimiento de visita a e	Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda realizar un procedimiento de visita a	
3542	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632534	LA GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con las rejillas requeridas.	La estación presentó los siguientes documentos:	
3543	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632535	LA GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	Memorias de construcción no disponibles.	Certificado de inspección vencido (19 de diciembre de 2021).	
3552	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632540	LA GUAJIRA	URIBIA	Se observan tres tanques utilizados en vehículos de transporte de combustible dentro de las	Cumple con los documentos solicitados.	
3553	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	632541	LA GUAJIRA	URIBIA	No se presentaron observaciones.	No presenta la declaración de primera parte del constructor de los tanques o del proceso de	
3554	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	633871	LA GUAJIRA	URIBIA	La estación no está separada de las vías públicas por andenes o zonas verdes (ítem 1,01).	Se presentó la memoria de construcción, modificación y ampliación de instalaciones (ítem	
3555	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	634945	LA GUAJIRA	URIBIA	No se presentaron observaciones en infraestructura.	La estación no presentó las memorias de construcción al momento de la visita.	
3556	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	637018	LA GUAJIRA	URIBIA	Cumple con los requisitos establecidos.	No presentó soporte de capacitaciones en el uso de extintores, ítem 12 y 13.	
	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	637469	LA GUAJIRA	URIBIA	La estación no está en funcionamiento, y no se cuenta con personal disponible. Los vecinos	No presentó documentos durante la visita.	La estación no está funcionando y no tiene personal para atender la visita. Según vecinos,
3918	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	635331	NARIÑO	BARBACOAS	Canal de recolección no cumple con medidas requeridas ni especificaciones (no es	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
3922	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	635620	NARIÑO	BARBACOAS	Los precios de venta no están visibles al público, así como tampoco el horario de atención	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de operación hasta el mes de
	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	635383	NARIÑO	BARBACOAS	EDS en proceso de mantenimiento por pintura al momento de la visita.	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
3928	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	636458	NARIÑO	BARBACOAS	Rejilla de recolección no cumple con medidas ni caracteristicas (no es seccionada).	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de operación hasta el mes de
3929	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	636461	NARIÑO	BARBACOAS	Rejilla de recolección no cumple con medidas ni caracteristicas (no es seccionada).	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de operación hasta el mes de
3933	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	636644	NARIÑO	BARBACOAS	Los precios de venta no están visibles al público, así como tampoco el horario de atención	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	636647	NARIÑO	BARBACOAS	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
3935	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	636658	NARIÑO	BARBACOAS	Los precios de venta no están visibles al público, así como tampoco el horario de atención	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	636665	NARIÑO	BARBACOAS	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de operación hasta el mes de
	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	636666	NARIÑO	BARBACOAS	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
3939	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	637150	NARIÑO	BARBACOAS	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
3940	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	610013	NARIÑO	BARBACOAS	Los precios de venta no están visibles al público, así como tampoco el horario de atención	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
3946	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	610025	NARIÑO	BARBACOAS	No tienen publicados los precios de venta de combustible de forma visible al público.	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
3948	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	610080	NARIÑO	BARBACOAS	Los precios de venta no están visibles al público, así como tampoco el horario de atención	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al momento de la visita.	
3978	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630040	NARIÑO	CUMBAL	Falta rejillas de recolección	no se encuentran soportes de capacitación de extintores y bitácora de compras, aunque si	Se evidencia que no se cumple con las rejillas de recolección requeridas según la
3979	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	632743	NARIÑO	CUMBAL	Falta rejillas de recolección	Sin certificado de tuberias y accesorios	Se identifico la falta de las rejillas de recolección según la norma, adicional no tienen
3980	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	632744	NARIÑO	CUMBAL	Ausencia de rejillas de recolección	Sin certificado de dispositivos de rotura	Se evidencia ausencia de rejillas de recolección requeridas en la norma, documentalmente
4059	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630075	NARIÑO	IPIALES	Se evidencia que la valvula de sobre llenado son nuevas, por lo que aun no cuenta con el	Sin novedad	
4061	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630078	NARIÑO	IPIALES	Se observa que las uniones de las pmangueras tien teflon	sin novedad	
4062	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630079	NARIÑO	IPIALES	Se evidencia que la estación no tienes las rejillas de recolección bajo los requerimientos exig	no se encontraron los certificados de tuberías y accesorios, pero de forma visual se pudo	
4063	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630080	NARIÑO	IPIALES	Se observa que esta en mantenimiento de pintura el canopi, no se observan avisos del	No cuentan con certificados UL	
4064	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630081	NARIÑO	IPIALES	Se encuantra en remodelación de equipos, una de las islas estaba fuera de servicio, un solo	Sin novedad	
4188	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630131	NARIÑO	PASTO	se evidenció ausencia de rejillas de recolección requeridas en la norma, se informa que la	sin novedad	
4206	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630149	NARIÑO	PASTO	Se realiza visita, se observa que no cuenta con los requerimientos del canal perimetral		
4207	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630150	NARIÑO	PASTO	Se evidencia que no se cumple con el requerimiento de las rejillas de recolección, el área de	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4209	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630152	NARIÑO	PASTO	Se evidenció que no se tienen las rejillas de recolección requeridas por la normatividad,	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4210	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630153	NARIÑO	PASTO	Se realiza visita, con incumplimiento del numeral 2.05 (canal recolector), incumplimiento en n	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4211	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630154	NARIÑO	PASTO	En cuanto a infraestructura el área de servicio de la estación no cuenta con la estructura de	se evidenció que no se anexaron las memorias del proceso de construcción, así como los	
4214	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630157	NARIÑO	PASTO	Se realiza visita, se observa incumplimiento de los requerimientos del canal perimetral y rejilla	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4215	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630158	NARIÑO	PASTO	Se realiza visita, se observa que no cuenta con los requerimientos del canal perimetral.	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4216	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630159	NARIÑO	PASTO	Se realiza visita , se observa que no cuenta con canal perimetral de la isla, ni de llenado. Cu	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4217	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630160	NARIÑO	PASTO	Se realiza visita s, se observa incumplimiento de los requerimientos del canal perimetral y rej	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4222	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	632773	NARIÑO	PASTO	Se realiza visita, se observa que no cumple on numerales 9.02 y 9.11	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4223	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	632774	NARIÑO	PASTO	se evidencia que el área de servicio de la estación no cuenta con la estructura de separación	sin novedad	
4225	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	633883	NARIÑO	PASTO	Se realiza visita, se observa que no cumple on numerales 9.02 y 9.17	La estación anexa toda la documentación solicitada.	
4234	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	637204	NARIÑO	PASTO	Se evidencia extintores vencidos, no entrega documentación, no cuenta con muchos requeri	Teniendo en cuenta que el administrador no tiene acceso a la documentación, llamó al propietario quien manifestó llegar en media hora a la EDS, pero no asistió mientras se	
4289	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630222	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	la rejilla perimetral del área de servicio no cumple con las medidas.no se evidencia que cuent	La estación de servicio Puerto Bello anexa la siguiente documentación General (Legal/jurídica):	
4291	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630224	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Esta eds al igual que la mayoria de las eds visitadas no cumplen con las medidas del canal recolector, la estación pre	Anexa los principales documentos solicitados, con excepción de facturas de compra de los ultimos dos años, resultados pruebas iniciales y periodicas, soportes de capacitación de uso	
4293	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630226	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	la EDS no se encuentra separada debidamente de la calzada, se evidencia que el canal de r	La estación de servicio el pindo anexa la siguiente documentación general:	
4294	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630227	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	a EDS no se encuentra separada debidamente de la calzada ya que se encuentra al mismo n	La estación de servicio Bellavista anexa la siguiente documentación general:	
	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630237	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	No se evidencian hallazgos considerables en la estructura de esta eds, excepeto el canal rec	La estación no anexa la documentación solicitada, ni técnica, ni general	
4308	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630244	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	La eds cuenta con capacidad de mas de 150.000 litos	La EDS servicentro Iberia anexa la siguiente documentación general:	EDS CON MAS DE 150,000 LITROS
4309	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	630245	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	no cumple ya que no cuenta con canal de recolección sino con dique de contención, se evidencia que una de las mangueras no cuenta con el respectivo destorcedor.	La estación la Florida anexa la siguiente documentación general:	
4314	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	634694	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	No cumple con la rejila de recolección, no tiene andenes ni zonas verdes	Anexan documentación completa	
4315	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	635048	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	No cuenta con anden que separe la viapublica de la EDS, el cuarto de respel se encuentra dentro de las oficinas, canal recolector no cumple con las medidas, no cuenta con baño independiente para	No anexan documentación técnica, anexan la siguiente documentación general:Certificación de Existencia y representación legal no mayor a 30 días de expedición	No cuenta con anden que separe la viapublica de la EDS, el cuarto de respel se encuentra
4321	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	635197	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Esta eds cuenta con unicamente una manguera conectada al surtidor, no cuenta con canal recolector solo con dique	La eds no anexa la documentación técnica solicitada en la visita	Esta eds cuenta con unicamente una manguera conectada al surtidor, no cuenta con canal
	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	635224	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	La EDS cuenta con un tanque fuera de servicio cuya capacidad no fue informada por el repre	La EDS anexa la siguiente documentación general:	
4322	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	635272	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	No cuenta con anden que separe la viapublica de la EDS, el cuarto de respel se encuentra d	La estación de servicio anexa la siguiente documentación general:	
	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	620385	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	se evidencia que el canal recolector no cumple con las medidas requeridas y se trata de un c	La EDS no envía la documentación general, ni técnica requerida a través de correo electrónico el día 8 de noviembre de 2.024, al correo electrónico de la estación	
4354	Ejecutado	LAURA MARIA CANO BALVIN	610045	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	no cuenta con rejilla perimetral sino con dique de contención. Si bien en el formato aparece como no aplica, al observarse dicho canal recolector alrededor de las islas, y ser la EDS de tipo 2, se considera que debería aplicar, pero no se cumple, no cumple ya que no cuenta con cana		
4748	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633921	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	No cuenta con memorias del proceso de construcción, modificación o ampliación de la EDS,	Anexan documentación, faltando los siguientes documentos:	
4749	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633927	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	No cumple con los requisitos de medida de rejilla perimetral ni con tramos de 2 metros.	La estación no aporta la declaración de primera parte del constructor del tanque.	
	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633932	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Certificado en SICOM correspondiente a otra EDS (634693)	La estación no aporta ningún tipo de documentación técnica o jurídica a pesar de haberla	La estación no está funcionando y no tiene personal para atender la visita. Según vecinos,
4751	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633933	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	No cuenta con memorias del proceso de construcción, modificación o ampliación de la	Anexan documentación, faltando los siguientes documentos:	
4752	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633936	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	No cuenta con andenes o zona verde que delimite la estación de servicio con la estación de s	Anexan documentación técnica faltando los siguientes documentos:	
4753	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633937	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	No envió ningún tipo de documentación técnica o jurídica.	La estación no aporta ningún tipo de documentación técnica o jurídica a pesar de haberla solicitado en dos ocasiones por correo y en la misma diligencia.	Procede requerimiento de información
4755	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633939	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	No hay información sobre retiro de tanque autoridad ambiental.	Memorias del proceso de construcción.	
4757	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633941	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Canal perimetral no conforme.	La estación no aporta ningún tipo de documentación técnica o jurídica a pesar de haberla	Procede requerimiento de información
4760	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	610036	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	La EDS presenta fuentes de ignición a menos de seis metros, lo cual es una situación	Falta información técnica, solo aporta -Memorias de calculo y diseño	
4764	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	610056	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Esta estación se encuentra correctamente identificada y georreferenciada en el punto especificado; sin embargo, no se ofrece atención al público ni se recibe la visita. Su ubicación es: lat		La estación no está funcionando y no tiene personal para atender la visita. Según vecinos,
4765	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	610066	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	No cuenta con anuncios /avisos de prohibición.	Anexan documentación, faltando los siguientes documentos:	
4766	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	610072	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	En el cuanto de Respel se encuentra una camilla en su interior	La estación no aporta ningún tipo de documentación técnica o jurídica a pesar de haberla solicitado en dos ocasiones por correo y en la misma diligencia.	Procede requerimiento de información
4825	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633978	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	El extintor satelital esta vencido y falta y extintor en zona administrativa .	Documentación técnica: Anexan documentación técnica faltando los siguientes	
4826	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633979	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	Teflón en mangueras	Anexan documentación técnica faltando los siguientes documentos	
4830	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	633983	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	No cuenta con cuarto de respel ya que fue derrumbado por nuevas obras.	Declaración de primera parte del constructor de los tanques o del proceso de	
4834	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632895	QUINDIO	ARMENIA	Las memorias de construcción más antiguas presentadas corresponden a una modificación	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° 2004-555 para traslado y modificación	Cumple con pocas normas de seguridad eléctrica, almacenamiento de combustibles y
4841	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632903	QUINDIO	ARMENIA	Punto de abastecimiento público:	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° L0016 del 11/03/1997 para la	Este punto tiene múltiples problemas graves en infraestructura, seguridad y documentación.
4846	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632909	QUINDIO	ARMENIA	Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido, aunque hay una rejilla	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° 02-261 del 11/08/1999 para	Aunque no presenta tantas deficiencias graves como otras, las instalaciones eléctricas y la
4848	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632911	QUINDIO	ARMENIA	Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido, aunque hay una rejilla	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° 29-1520152 de octubre de 2015 para	Presenta serios problemas en la ubicación de extintores, dispositivos de parada de
4859	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	635966	QUINDIO	ARMENIA	Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido, aunque hay una rejilla	Licencia de Construcción: Se presenta la Resolución N° 02-2539 de enero de 2002 para la	
4867	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632924	QUINDIO	CALARCÁ	ejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido, aunque hay una rejilla adecuada.	Licencia de Construcción: Se aporta la Licencia N° ON-R-A 238 para remodelación y	
4870	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632929	QUINDIO	CALARCÁ	1. No cuentan con memorias de proceso de construcción, remodelación, modificaión o	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° ON 050 para modificación (almacén),	
5483	Ejecutado	JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	633346	TOLIMA	IBAGUÉ	se realizó visita en dirección de sicom, se observa una planta de cemex, somos atendidos po	El ingeniero que atiende la visita aporta documentos solicitados, quedando pendiente las	
	Ejecutado	JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	633348	TOLIMA	IBAGUÉ	Se hizo visita en la dirección reportada, encontrando que hace parte de la planta de transpor	No cuenta con documentación teniendo en cuenta que informan que no existe una estación	
	Ejecutado	JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	634784	TOLIMA	IBAGUÉ	se realizó visita en dirección de sicom, se observa una planta de cemex, somos atendidos no	No cuenta con documentación teniendo en cuenta que no funciona allí la EDS.	
	Ejecutado	JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	637506	TOLIMA	IBAGUÉ	Visita realizada y atendida por el propietario, sin novedades relevantes.	El administrador aporta documentos, se deja observación de que no aporta bitácora de	

5521	Ejecutado	JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	633378	TOLIMA	PRADO	Se realizó visita el día de hoy 13 teniendo en cuenta condiciones de clima. Con novedad de	El administrador aporta documentos con excepción de los ítems 12.02, 12.03, 12.04, 12.05,	
5522	Ejecutado	JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	635473	TOLIMA	PRADO	Se realizó visita el día de hoy 13 teniendo en cuenta condiciones de clima. Sin novedad en e	La documentación de la estación se encuentra al día, aporta la documentación solicitada.	
5523	Ejecutado	JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	610046	TOLIMA	PRADO	Se realizó visita el día de hoy 13 teniendo en cuenta las condiciones de clima. Con novedad	La representante legal de la EDS aporta la documentación solicitada, observando que se	
5621	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	630285	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No tienen expuesto el horario de atención de la EDS. Funciona 24 Horas.	Con relación a la gestión documental no presentan los siguientes documentos: Informe de	
	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633454	VALLE DEL CAUCA	CALI	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base de datos y SICOM,	sin novedad	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base de datos y SICOM,
5647	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633470	VALLE DEL CAUCA	CALI	3. No se evidencia en la EDS publicación de horario laboral de la EDS. Funciona 24 horas.	1. Al llegar a la visita, se nos informa que coescol colombia recibió la EDS con contrato de	3. Frente a las pruebas periodicas, se evidencia presencia de liquido en bombas
5650	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633474	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de proceso de construcción de la EDS.	Frente a la gestión documental no entregan los siguientes documentos: Memorias de	
5653	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633477	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de construcción de la EDS.	Con relación a la gestión documental no presenta los siguientes documentos: Memorias del	
5670	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633494	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de construcción de la EDS.	Frente a la gestión documental solo hacen entrega de la declaración de primera parte del	
5672	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633496	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con publicación de horario de atención al publico en lugar visible.	No presentan memorias de construcción de la EDS, no presentan memorias de instalación de	
5678	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633504	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcción, ampliación o	Con respecto a la documentación solicitada, no hacen entrega de los siguientes	
	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633506	VALLE DEL CAUCA	CALI	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base de datos y SICOM,	sin novedad	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base de datos y SICOM,
	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633509	VALLE DEL CAUCA	CALI	2. La EDS no cuenta con soporte documental completo de memorias de construcción,	12. A nivle general presentan deficiencias de salvaguarda de información documental tal	1. Al llegar a la visita nos encontramos con que está fuera de funcionamiento, aunque tiene
5682	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633510	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con memorias de construcción de la EDS	Frente a la gestión documental no presentan los siguientes documentos: Memorias de	
5743	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633588	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No se evidencia horario de atención en el Totem, la EDS es servicio 24 Horas.	Frente a la gestión documental no presentan los siguientes documentos: Memorias del	
5750	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	634250	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con memorias del proceso de construcción, modificación o ampliación de la	Frente a la gestión documental no presenta los siguientes documentos: Memorias del	
5769	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	635534	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcción, ampliación o	Con respecto a la documentación solicitada, no hacen entrega de los siguientes	
5893	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633664	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	Se realizo una inspección visual de la estación, la administradora del lugar informa que tiene	se informa que el certificado de conformidad esta próximo a vencer.	se realizo una inspección visual de la estación, la administradora del lugar informa que tiene
5899	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633672	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad	
5904	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633680	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad	
5905	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633681	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad	
5907	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633685	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	se logró evidenciar un tanque condonado con tubería de desfogue activo.	Aporta documentación solicitada	
5908	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633686	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	EDS sin novedad relevante, Se evidencia que los tanques se llenan de forma remota via	sin novedad	
5910	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	634473	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	sin novedad	se informa que el certificado de conformidad esta próximo a vencer.	
5911	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	634499	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	Aporta documentación solicitada	
5912	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	634578	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo a vencer.	
5913	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	635041	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo a vencer.	
5920	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	635483	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	al validar la documentación requerida de acuerdo al formato de revisión de infraestructura	