ICM	PROCESO:	GESTIÓN DE INSPECCIÓN	Código: GI-TV-10-F Versión: 03 Fecha: 2023-09-05 Página 1 de 2
	NOMBRE:	INFORME RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS	

Equipo:	Ascensor N° .	A	Fecha:	9 / 11 / 2024	
			Código:	A - 01 - 7506-24RA	
DATOS DEL CLIENTE					
Nombre del cliente o razón social:		MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL			
Dirección:	BOGOTA CRA 13 32-76		Teléfono:		601-3305000
Contacto representante legal:		Jorge Giovanny Angarita	NIT:	900474727-4	
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO					
Nombre o razón Social:	OTIS		Fecha del ultimo mantenimiento:		NOVIEMBRE 2024
DATOS DE LA INSTALACIÓN					
Fecha puesta en servicio:	NI	Marca:	OTIS	Fecha última inspección:	N/A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Tipo de accionamiento:	Eléctrico		Capacidad de personas:		20
Capacidad (Kg)	1400		Número de paradas:		22

LISTA DE VERIFICACION

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	C/D			OBSERVACIONES		
No existe o no funciona el intercomunicador.		X		No funciona intercomunicador.		
El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas.		X		Iluminación de cuarto de máquinas se encuentra en:	50.7	Lux.
Mezcla de diferentes tipos de amarres en los cables de tracción en el mismo punto, en cabina y/o en contrapeso. NOTA Se considera aceptable, tener un tipo de amarre para la cabina y otro distinto para el contrapeso.		X		Existe mezcla de diferentes tipos de amarres en cables de traccion		
Cuando se cierra el pozo, puertas o cabina con malla metálica, las perforaciones superan 10 mm x 6 mm, o están rotas o deterioradas.		X		Perforaciones en malla son superiores a 6mm x 10 mm		
TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN		4				

ICM ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 21 -OIN- 011

Observaciones:

(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del Organismo de Inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.

Evidencia fotográfica



Foto 1. No funciona intercomunicador



Foto 2. Iluminación en sala de máquinas es inferior a 200 Lux



Foto 3. Se evidencia mezcla de diferentes tipos de amarres en cables de traccion



Foto 4. Perforaciones en malla superan los 6mm x 10 mm