SURTIACOPLES DEL CAUCA
NIT. 94487808-6
Calle 1 # 9-12 B/ Modelo
Tel: 319 5333283 - 3022686925
Email: surtiacoplesdelcauca@gmail.com

Popayán 28 Noviembre 2024

Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA
Centro Agropecuario – Regional Cuaca

Referencia: Informe No. 001 fotográfico proceso No. MC-RC-CA-045 -2024

CAMIONTEA VOLKSWAGEN AMAROK 20016 OJY094

Fecha: 19 Noviembre 2024

Se recoge el vehículo en grúa cama baja.





Fecha: 27 Noviembre 2024

Se retira tapa de válvulas y tapas de la parte frontal del motor para revisar el sistema de distribución, el cual se encuentra con la correa arrancada y también se observa que se debe cambiar todo el kit de distribución.

SURTIACOPLES DEL CAUCA
NIT. 94487808-6
Calle 1 # 9-12 B/ Modelo
Tel: 319 5333283 - 3022686925
Email: surtiacoplesdelcauca@gmail.com

KIt de distribución







Luego de este primer diagnóstico se debe desmontar la culata y hacer sus respectivas pruebas y revisión de los diferentes componente, como válvulas de admisión y escape, guías de válvulas, empaquetadura en general, prueba hidrostática de la culata y cambio de termostato.

Después de hacer todas estas pruebas se procederá hacer cambio de aceite de motor con su respectivo filtro, cambio de filtros de combustible y de aire.

Atentamente:

GUILLERMO ROMÁN DIAGO.
ING. INDUSTRIAL
SURTIACOPLES DEL CAUCA