Bogotá, 22 de noviembre del 2024

Señores
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INFORME DE DIAGNOSTICO FINAL

IMPRESORA SAKURAI OLIVER 58 EII


PROCEDIMIENTO

- Se desmontó todo el sistema de cojinetes
- Se hizo ajuste
- Se calibró sistema de batería entintado
- Se calibró sistema de batería de mojado
- Se calibraron presiones
- Se instaló moletones nuevos en los dadores de la plancha

Directriz

- Se desmontaron tapas (cubiertas protectoras de mecanismos) , se desmonto batería de entintaje , se desmonto batería de mojado, se detecto falta de lubricacion (se encontró la maquina reseca) se procede a realizar el seguimiento por la falta de lubricacion , se hace pruebas de tuberia , bomba principal de lubricacion, valvulas de goteo, se realizo limpieza a filtro principal de lubricacion, después de todos los procedimientos se hacen pruebas y la maquina restablece su lubricacion principal, se realiza mantenimiento de limpieza general, se relativa lubricacion general, se hace ajuste de las pinzas del.puente oscilante, se tomó la la cadena, se ajusto cabezal.princupal de alimentación automática , se hace ajueste de franjas de baterías de entintaje, de instala moretón nuevo en rodillos dador a plancha y tomador de agua, se pone apunto de paso de papel, se suministran 5 pares de choas de diferentes calibres para diferentes tipos de papel, se rectifico 3 rodillos de distribución, se realizaron pruebas de registro mediante una plocromia.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
JOSÉ VICENTE TORRES
Técnico

Firma
DIANA DEL PILAR ORDOÑEZ
Supervisora De Contrato