Bogotá, 22 de noviembre del 2024

Señores
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INFORME DE DIAGNOSTICO FINAL

PLOTTER AUDLEY

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROBLEMA



PROCEDIMIENTO FINAL DE AJUSTE

- Se cambiaron dos dampers
- Se bajaron los cabezales y se realizo mantenimiento
- Se cambiaron los buds de datos
- Se realizó mantenimiento a la correa principal
- Se hizo mantenimiento a los ductos de ventilación y secado
- Se realizó limpieza general
- Se purgó el sistema
- Se sacaron pruebas
- Se sacó el test

OBSERVACIONES

Se recomienda tener en cuenta que uno de los cabezales está al 80% con una durabilidad entre 9 a 10 meses. Se aconseja hacer mantenimiento anualmente

Firma
JOSÉ VICENTE TORRES
Técnico

Firma
DIANA DEL PILAR ORDOÑEZ
Supervisora De Contrato