PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

Cajicá, 15 de noviembre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
Calle 2 # 4-07
Cajicá – Cundinamarca

Asunto: Informe soporte para solicitar incorporación de Ítems imprevistos al Contrato de Prestación de Servicios #393 de 2024.

Cordial Saludo

La presente es con el fin de entregar el informe adjunto, en el cual se encuentra de manera expositiva, las razones para solicitar la inclusión de ítems como no previstos, ya que la necesidad surgió conforme al desarrollo de las actividades diarias de los vehículos.

Cordialmente,

ING. CAMILO MUÑOZ DIAZ

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

INFORME DE SUSTENTACION DE ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS

A continuación, después de una exhaustiva revisión a los vehículos, verificando el estado y realizando un diagnostico conforme a lo dispuesto en la obligación 01 del CPS 393 de 2024, se encontró lo siguiente:

Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que el copiloto no responde al cierre o a la apertura, por lo tanto, es necesario arreglarlo, a su vez, debe realizarse un cambio de cerrojos por un daño interno en el sistema.		
REPARACION VEHICULO TOYOTA PRADO TXL PLACAS OHK-953		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
1	ARREGLO BLOQUEO CENTRAL PUERTA COPILOTO	1
2	SERVICIO DE CERRAJERIA	1
3	GALON DE REFRIGERANTE	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que es necesario graduar frenos por la realización del cambio del liquido en las 4 ruedas, se deben cambiar los braxos axiales y los bujes superiores por daños ocasionados por el desgaste normal, se debe realizar el cambio de bornes de batería y ponchado de cable de conexión por corto circuito, el timón presenta desgaste por uso continuo. Se rompieron los anclajes del bomper, y presenta daños.		
REPARACION HILUX PLACAS ODT 241		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
4	GRADUACION DE FRENOS	1
5	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1
6	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZOS AXIALES	2
7	BUJES SUPERIORES DE TIJERA	2
8	PONCHADO DE CABLE PARA BATERIA	1
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNES	1
10	TAPIZADO TIMON	1
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMPER TRASERO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que es necesario graduar frenos por falla constante de los mismos, se detecto un daño en la punta del eje y un desgaste excesivo en los rodamientos la correa de accesorios, se debe alinear y corregir el camber y cambiar ola chapa de la puerta por daño interno del sistema.		
REPARACION DUSTER PLACAS OJG 779		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
12	GRADUACION DE FRENOS	1
13	CAMBIO PUNTA DE EJE	1
14	RODAMIENTO Y CORREA DE ACCESORIOS	1
15	ALINEACION Y CORRECION DEL CAMBER	1
16	SERVICIO DE CERRAJERIA	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que es necesario realizar la alineación y corrección del camber por desgaste.		
REPARACION DUSTER PLACAS NFQ 731		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**

17	ALINEACION Y CORRECION DEL CAMBER	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que es necesario nivelar liquido de frenos, purga de sistema y, por reparaciones, es necesario el cambio del refrigerante.		
REPARACION DUSTER PLACAS NFQ 732		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
18	GALON DE REFRIGERANTE	1
19	NIVELACION LIQUIDO DE FRENOS	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que es necesario arreglar el timer, reparar la bomba del clutch por daño prematuro de sus piezas, el radiador presenta demasiados daños por corrosión, el sistema completo de suspensión, amortiguadores, tijeras, buejes y rotulas presentan daños excesivos y es necesario un cambio completo, la persiana delantera presenta rotura interna.		
REPARACION TOYOTA HILUX PLACAS OJG 317		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
20	ARREGLO DE TIMER	1
21	SERVICIO E INSTALACION DE BOMBA DEL CLOTCH	1
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR	1
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUSPENSIÓN, AMORTIGUADORES, TIJERAS, BUJES Y ROTULAS	1
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	1
25	GALON DE REFRIGERANTE	2
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que los bujes de limpiabrisas se encuentran desgastados, las farolas presentan alto grado de deterioro y paso de agua hacia el sistema eléctrico, daño en el sistema interno de una puerta, la caja presenta alto grado de deterioro saltándose cambios, presenta un desgaste de pintura, rayones y desvanecido de pintura original, la persiana se encuentra rota, al cambiar la pintura es necesario incluir las cintas reflectivas, y daño en el cardan y crucetas.		
REPARACION CAMIONETA CHEVROLET PLACAS OJE 549		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
26	ARREGLO BUJES LIMPIABRISAS	1
27	SUMINITRO E INSTALACION FAROLAS NUEVAS Y REVISION ELECTRICA	1
28	SERVICIO DE CERRAJERIA	1
29	ARREGLO CAJA DE DIRECCION	1
30	PINTURA GENERAL DE CHASIS BOMPER Y CARROCERIA	1
31	SUMINISTRO E ISNTALACION DE PERSIANA	1
32	SUMINISTRO E ISNTALACION DE CINTAS REFLECTIVAS	1
33	REVISION Y REPARASCION DE CARDAN Y CRUCETAS	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que presenta alto grado de deterioro en las bobinas y las bujías.		
REPARACION DUSTER PLACA FSQ 894		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**

34	SUMINISTRO E INTALACION DE BOBINAS	4
35	SUMINISTRO E INTALACION DE BUJIAS	4
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que hace falta realizar el cambio de aceite y filtros por uso, el alternador presenta fallas, y el exhosto se encuentra oxidado y en alto grado de deterioro.		
REPARACION MOTO TRACTOR KUBOTA M 9540		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
36	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	1
37	REPARACION ALTERNADOR	1
38	SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXOSTO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que hace falta realizar el cambio de aceite y filtros por uso, presenta daños en la punta del eje, y es necesario revisar el sistema hidráulico por falta de calibración.		
REPARACION MOTO TRACTOR KUBOTA M 9000		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
39	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	1
40	REPARACION Y SUMINISTRO DE PUNTA DE EJE REMOLQUE	1
41	REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA HIDRAULICO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que se deben graduar los frenos por desgaste excesivo de los mismos, el automático del arranque presenta fallas, se presenta caída de la cinta reflectiva de la parte posterior, la tapabodega presenta daño en las visagras, se debe cambiar todo el sistema del elevador para discapacidad y se debe montar y desmontar, los frenos presentan un desgaste prematuro de sus partes, el sistema eléctrico presenta fallas y el turbo presenta un daño irreparable detectado en el mantenimiento preventivo.		
REPARACION BUS HINNO PLACAS OCK 224		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
42	GRADUADA DE FRENOS	3
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICO EL ARRANQUE	1
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA REFLECTIVA PARTE POTERIOR	1
45	ARREGLO TAPABODEGA TRASERA	1
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE ESTRIBO INCLUYE BOMBA, CONTROL Y ARNES	1
47	SERVICIO DE DESMONTE Y MONTE DE ELAVADOR	1
48	REVISION, REPARACION Y CALIBRACION GENERAL DE FRENOS	1
49	REPARACION SISTEMA ELECTRICO	1
50	SUMINISTRO E ISNTALACION TURBO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que se presenta perdida de llave por lo que se debe realizar el cambio, los bujes de dirección presenta daños prematuros por uso, los frenos presenta desgaste en sus piezas, la viela de dirección presenta daños prematuros, se debe realizar mantenimiento a la caja de dirección, los retenedores de la dirección presenta daños, el		

turbocompresor presenta dañaos en su sistema, el tablero y el sistema eléctrico presentan daños por uso, el medidor del combustible presenta fallas y no transmite la información, el sistema del aire acondicionado no carga, presenta problemas del sistema de inyección, la carrocería presenta fugas, es necesario una revisión del sistema de refrigeración y se evidencia que el termostato no funciona correctamente, el sistema de vigías presenta fallas por falta de mantenimiento, los bujes de la barra estabilizadora presenta daños, el muelle y la correa de accesorios están dañados.

REPARACION BUS MERCEDES BENZ PLACAS OSM 072

ITEM	DESCRIPCION/DETALLE	CANT
51	DUPLICADO DE LLAVE	1
52	CAMBIO E INSTALACION DE BUJES DE DIRECCION	1
53	REVISION, REPARACION Y CALIBRACION DE FRENOS DELANTEROS	1
54	SUMINISTRO E INSTALACION Y CALIBRACION DE FRENOS TRASEROS	1
55	REPARACION DE BIELA DE DIRECCION	1
56	REPARACION Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1
57	SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES DE LA TRANSMISION	1
58	SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACION DEL TURBOCOMPRESOR	1
59	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO DIGITAL	1
60	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1
61	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DEL MEDIDIOR DEL COMBUSTIBLE	1
62	REVISION Y MANTENIMIENTO CARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO	1
63	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION	1
64	REVISION Y REPARACION FUGAS DE AGUA EN LA CARROCERIA	1
65	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION (RADIADOR, INTERCOLLER)	1
66	SUMINISTRO E INTALACION DEL TERMOSTATO	1
67	REVISION SISTEMA DE VIGIAS	1
68	SUMINSTRO E INSTALCION BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1
69	SUMINSTRO E INSTALACION PLANCHUELA (MUELLE)	1
70	SUMINSTRO E INSTALACION CORREAS DE ACCESORIOS	2

Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que presenta desgaste en la correa de accesorios, los frenos no se encuentran graduados, el exosto y la puntera de lujo presentan daños, el freno de ahogo se encuentra averiado y las plumillas no limpian bien el parabrisas.

REPARACION BUS HINNO FC8 PLACAS ODT 262

ITEM	DESCRIPCION/DETALLE	CANT

71	CORREAS DE ACCESORIOS	1
72	GRADUADACION DE FRENOS	2
73	MODIFICACION DE EXOSTO Y PUNTERA DE LUJO	1
74	SUMINISTRO E INSTALACION FRENO DE AHOGO	1
75	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PLUMILLAS	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que la correa y el patin presentan su desgaste normal por uso, se debe hacer mantenimiento a la tapa de válvulas, la válvula del turbo debe reprogramarse por daño de turbo, la tobera d einyeccion se encuentra averiada, se debe cambiar la bomba de combustible por daño en el motor interno, y se debe cambiar los bombillos ya que presentan daños.		
REPARACION VOLKSWAGEN PLACAS OJG 735		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
76	CAMBIO DE CORREA Y PATIN	1
77	CAMBIO Y SUMINISTRO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1
78	REPROGRAMACION VALVULA DEL TURBO	1
79	VI-TURBO REMANUFACTURADO	1
80	ARREGLO TOBERA DE INYECCION	1
81	DESMONTE Y MONTE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORES CRAFTER	4
83	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE COMBUSTIBLE	1
84	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLOS TIPO LED	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que el exosto presenta daños considerables por corrosión, el aire acondicionado presenta fallas por falta de mantenimiento, el freno de ahogo no funciona correctamente, se perdió la llave por lo que se necesita repuesto, el sistema de frenos presenta averías.		
REPARACION BUS MERCEDES FSQ 896		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
85	SUMINISTRO E INSTALACION CON MODIFICACION DE FLEXIBLE EXOSTO	1
86	RECARGA Y MANTENIMINETO DE AIRE ACONDICIONADO	1
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	4
88	GRADUACION DE FRENOS	1
89	DESMONTAJE Y MOTAJE DE FRENO DE AHOGO (FUNCIONAMIENTO ORIGINAL)	1
90	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE FRENO DELANTERO	1
91	DUPLICADO LLAVE	1
92	CALIBRACIOJN GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS	1
93	SUMINISTROE INSTALACION BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que le hace falta el guardapolvos delantero.		

REPARACION BUS RENAULT PLACAS OSM 084		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
94	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVO EJE DELANTERO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que los rines están doblados en sus extremos, y las llantas presentan desgaste en varios lugares, la persiana esta rota, la suspensión vibra y el tapizado se encuentra en pésimo estado.		
REPARACION TOYOTA PLACAS OJG 575		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE RINES DE 15X5 HUECOS	4
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS REF 285 -65 R-15	4
97	GALON DE 20W 50	1
98	GALON DE REGRIGERANTE	2
99	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	1
100	CAMBIO E INSTALACION DE LA SUSPENCION	1
101	SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE TODA LA COGINERIA Y TIMON	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que la cuchilla presenta un alto grado de deterioro, la esquinera se encuentra aaveriada, la cadena se rompió, el arranque presenta daños considerables.		
REPARACION MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K JAP 018		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
102	CUCHILLA MOTO 3/4X8X6 13H 3/4	2
103	ESQUINERA MOTO 3/4X8X6 13H 3/4	2
104	SOLDADURA BASES ESCALIFICADORAS	9
105	SOBRE.ESQUINERA MOTO 3/4X8X6 13H 3/5	2
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA TANDEM AMERICANA	2
107	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANQUE REMANUFACTURADO 24V	1
108	VALVULINA CATERPILA 80W 90 CANECA	6
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que los gatos hidráulicos no funcionan correctamente, los brazos axiales presentan avería, la cuchilla presenta alto grado de desgaste, el alternador presenta falla continua, el panorámico presenta fisuras, el sistema eléctrico presenta fallas en cabina.		
REPARACION RETRO CASE 580		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
109	ARREGLO GATOS HIDRAULICOS	2
110	ARREGO GATO HIDRAULICO DEL BRAZO (STICK)	1
111	SERVICO E INSTALACION DE BRAZOS AXIALES (CNH)	2

112	HC C-580 CUCHILLA RETRO CASE 580 3/4X6X94-3/16, 10H 3/4	1
113	TT TORNILLO CUCHILLA 021 3/4X2.1/4	10
114	TT TUERCA CUCHILLA 021 3/4	10
115	TUBO HIDRAULICO 1/2	1
116	ARREGLO DE ALTERNADOR	1
117	SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICO LLANTA DELANTERA	1
118	MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1/2 VALDE GRAFADA	2
119	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1
120	CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA CILINDRO DE GIRO	1
121	DESMONTE Y MONTE DE PANORAMICO CON REPARACION FOTOCURADO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que la manguera del valde tiene fugas, el cilindro de giro y del valde presentan averías.		
REPARACION RETROEXCAVADORA JOHN DEERE TLC 502		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
122	REPARACION DE CILINDROS DE GIRO	2
123	REPARACION DE CILINDRO DEL VALDE	1
124	GALONES DE ACEITE HIDRAULICO	5
125	SUMINISTRO E ISNTALACION MANGUERA HIDRAULICA DEL VALDE	2
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que el sensor de aire falla, el tanque lateral derecho de radiador presenta fugas, el tarro del agua presenta desgaste en su rosca de tapa, el resorte anticarpado se encuentra averiado, no tiene cintas reflectivas, el compresor no funciona correctamente, el kit de embrague se encuentra desgastado.		
REPARACION VOLQUETA OJG 702		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
126	SENSOR DE PRESION DE AIRE	1
127	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE TANQUE LATERAL RADIADOR	1
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARRO AUXILIAR DEL AGUA	1
129	SUMINISTRO ACEITE GALON 15W40	1
130	REPARACION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE INYECCION, BOMBA RIEL Y VALVULIA	1
131	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTAS REFLECTIVAS	1
132	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESORTE ANTICARPADO	1
133	REPARACION DEL COMPRESOR	1
134	GALONES DE REFRIGEANTE	15
135	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMBRAGUE	1

Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que el filtro hidráulico no funciona correctamente, la llave se encuentra desgastada y a punto de partirse.		
REPARACION CASE SR 200		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
136	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO HIDRAULICO CNH	1
137	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR 15W40	1
138	DUPLICADO LLAVE	1
139	REVISION ELECTRICA CAMBIO DE SENSOR	1
140	SUMINISTRO E INSTALCION DE PERNOS Y TUERCAS	32
141	GALON DE HIDRAULICO	1
142	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES Y PASADORES Y ARANDELAS DE AJUSTE	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que la botella de levante debe hacerle mantenimiento, los inyectores presentan fallas, la llanta izquierda trasera presenta daños en los retenedores y rodamientos, se encuentra la pintura en alto grado de deterioro, tiene hojas de resorte en mal estado y el alternador y la corneta presentan averías.		
REPARACION KODIAK PLACAS OJG 106		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
143	SUMINISTRO E ISNTALACION DE EMPAQUETADURA BOTELLA DE LEVANTE VOLCO	1
144	REPARACION DE INYECTOR	2
145	CALIBRACION DE INYECTORES X 6	1
146	EMPAQUETADURA BOMBA DE LEVANTE	1
147	RETENEDORES DE ALTA PRECION BOMBA DE LEVANTE	1
148	CAMBIO DE RODAMINETOS Y RETENEDOR LLANTA TRASERA	1
149	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPAVALVULAS CAT	1
150	SUMINISTRO GALONES ACEITE MOTOR 15W 40	6
151	ARREGLO CONJUNTO FIBRA KODIAK	1
152	PINTURA DE CAVINA, BOMPER Y ESTRIBOS	1
153	GALONES DE VALVULINA	2
154	REVISON Y REPARACION HOJAS DE RESORTE	1
155	ARREGLO DEL ALTERNADOR Y CORNETAS TIPO KODIAK	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que el sistema hidráulico de aire presenta fallas al igual que la cabrilla.		
REPARACION KODIAK ZIS 805		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
156	AJUSTE CRUCETAS	1
157	TAPIZADO SILLA PRINCIPAL	1
158	REVISION Y CALIBRACION SISTEMA HIDRAULICO DE AIRE	1

159	REPARACION DE LA DIRECCION (CABRILLA)	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que las grapas del eje delantero presentan alto grado de deterioro, el sistema eléctrico presenta fallas, la bomba del sistema hidráulico no funciona correctamente.		
REPARACION KODIAK OJG 106		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
160	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS DEL EJE DELANTERO	1
161	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	1
162	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL SISTEMA HIDRAULICO	1
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA DEL SISTEMA HIDRAULICO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que la cabina presenta corrosión, las cintas reflectivas se despegaron, los frenos funcionan de manera anormal, la silla principal tiene un margen alto de movimiento, y el sistema eléctrico falla recurrentmeente.		
REPARACION KODIAK OJF 619		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
164	ARREGLO DE LOS GANCHOS DEL VOLCO CORTE Y SOLDADURA	2
165	PINTURA CAVINA	1
166	ARREGLO CONJUNTO FIBRA KODIAK	1
167	ENGRASE GENERAL	1
168	INSTALACION DE CINTAS REFLECTIVAS	1
169	REVISON, REPARACION Y CALIBRACION DE FRENOS	1
170	TAPIZADO Y REFUERZOS DE LA SILLA PRINCIPAL	1
171	REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que el juego de stop y regletas se encuentra averiado.		
REMOLQUE		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
172	SUMINISTRO E INSTALCION DE JUEGO DE STOP Y REGLETAS	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que el filtro no funciona de manera adecuada.		
REPARACION VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS 44		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
173	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO HIDRAULICO	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que los guardapolvos de los ejes están rotos, las rotulas se encuentran en alto grado de deterioro al igual que los bujes, la correa y el patín necesitan mantenimiento, los stops traseros están dañados, la baliza y la sirena presentan avería y el buje de la barra estabilizadora se encuentra averiado.		
REPARACION VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS GCK 586		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**

174	REVISON DE FRENOS	1
175	GUARDA POLVOS DE LOS EJES	2
176	BUJES TIJERA SUPERIOR	4
177	ROTULA SUPERIOR DERECHA Y ROTULA INFERIOR IZQUIERDA	1
178	CORREA DE ACCESORIOS Y PATIN	1
179	CAMBIO STOPS TRASEROS	1
180	ARREGLO MODULO DE ACCESORIOS	1
181	ARREGLO BALIZA Y SIRENA	1
182	SUMINISTRO E INSTALACION DE CREMAYERA ELEVA VIDRIO COPOLITO	1
183	SUMINISTROE INSTALACION BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1
Diagnóstico: Al momento de revisar se establece que las plumillas se encuentran desgastadas al igual que la correa de accesorios.		
REPARACION VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS GCK 598		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
184	SUMINITRO E INSTALACION DE PLUMILLAS	1
185	SUMINITRO E INSTALACION DE CORREA DE ACCESORIOS	1
Diagnóstico: Para el caso de todas las motos, se debió realizar un diagnostico que permitiera realizar los mantenimientos preventivos y correctivos que no fueron tenidos en cuenta en el diagnostico inicial del proceso, cada acción realizada evidencio un alto grado de deterioro del parque de las motos. A continuación se detallarán las acciones a realizar con el fin de cumplir las exigencias técnicas y normativas.		
REPARACION MOTO PLACAS DR 650 PLACA JGW 22E		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
186	SINCRONIZACION	1
187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
188	2 1/4 DE ACEITE	2
189	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE	2
190	DIRECCIONAL	1
191	TAPIZADO	1
192	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1
193	SUMINISTRO E INSTALCION DE PITO	1
194	LAVADA Y QUITA MACHAS	2
195	SOLDADURA CHASIS	1
196	REVISION PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS	1
197	REVISION GUAYA CLOUTCH	1
198	RETIRAR CALCOMANIA	1
199	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE	1
REPARACION MOTO PLACAS DR 650 PLACA JGW 21E		



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

ITEM	DESCRIPCION/DETALLE	CANT
200	KIT REPARACION MOTOR DR650	1
201	MANO DE OBRA	1
202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1
203	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1
204	RETIRAR CALCOMANIAS	1
205	LAVADA Y QUITA MACHAS	1
206	REVISION PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS	1
207	2 1/4 DE ACEITE	1
208	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE	1
	MOTOCICLETA DR 200 PLACAS JGW 19E	
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
209	SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DE FRENO	1
210	SINCRONIZACION	1
211	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	1
212	SUMINSITRO E INSTALACION DEL KIT DE ARRASTRE	1
213	AJUSTAR RADIOS	1
214	SUMINISTRO E INSTALACION DE PITO	1
215	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO	1
216	SUMINISTRO E ISNTALACION DE CAPUCHON	1
217	SUMINSITRO E ISNTALACION DE PERA DE FRENO	1
218	ARREGLO DIRECCIONAL	1
219	SUMINSITRO E ISNTALACION DE BOMBILLO FAROLA	1
220	BOMBILOS DIRECCIONAL	1
221	SUMINSITRO E INSTALACION DE BATERIA	1
222	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA	1
223	ARREGLO SWITCHES	1
224	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIGUETA CLUTCH	1
225	MANGOS	1
226	TECNOMECANICA	1
	REPARACION MOTO PLACAS DR 650 PLACA JGW 23E	
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
227	SINCRONIZACION	1
228	REVISION PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS	1
229	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1
230	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE	1
231	LAVADA GENERAL Y DESMANCHADO	2
232	REVISION ELECTRICA	1
233	REVISON DE MANDOS	1

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

234	LUBRICACION DE GUAYAS	1
235	2 1/4 DE ACEITE	1
236	RETIRAR CALCOMANIAS	1
MOTOCICLETA DR 200 PLACAS JGW 11E		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
237	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1
238	SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DE FRENO	1
239	SUMINSITRO E INSTALACION DEL KIT DE ARRASTRE	1
240	1/4 ACEITE 20W 50	1
241	MANGOS	1
242	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA	1
243	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA	1
244	SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO	1
245	ARREGLO DIRECCIONAL	1
246	SUMINSITRO E ISNTALACION DE PERA DE FRENO	1
247	SUMINISTRO E INSTALACION CAPUCHO BUJIA	1
248	LAVADA GENERAL	1
249	SUMINSITRO E INSTALACION DE BATERIA	1
250	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA	1
251	ARREGLO SWITCHES	1
252	TAPIZADO	1
253	TECNOMECANICA	1
REPARACION MOTO PLACAS DR 650 PLACA JGW 26E		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
254	ARREGLO SWICHE	1
255	SUMINISTRO E INSTALACION PORTA DISCOS CLOUTCH	1
256	SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS CLOUTCH	1
257	EMPAQUE DE LA TAPA DEL CLOUTCH	1
258	2 1/4 DE ACEITE	1
259	SERVICIO MANO DE OBRA	1
REPARACION MOTO PLACAS PLACA JGW 05E		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
260	TECNOMECANICA	1
MOTOCICLETA DR 200 PLACAS JGW 09E		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
261	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1
262	SUMINSITRO E INSTALACION DEL KIT DE ARRASTRE	1
263	1/4 ACEITE 20W 50	1
264	SUMINISTRO E INSTALACION DE PITO	1

265	SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DE FRENO	1
266	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS	1
267	ARREGLO DIRECCIONAL	1
268	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO	1
269	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA	1
270	SUMINISTRO E INSTALACION CAPUCHO BUJIA	1
271	LAVADA GENERAL	1
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1
273	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA	1
274	SUMINSITRO E ISNTALACION DE PERA DE FRENO	1
275	TECNOMECANICA	1
REPARACION CAI MOVIL		
ITEM	**DESCRIPCION/DETALLE**	**CANT**
276	SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO AUXILIAR PARA EL ARRANQUE	1
277	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1

Lo anterior conforme al cumplimento del contrato de prestación de servicios 393 de 2024. Dado a los 15 dias del mes de noviembre de 2024

Cordialmente,

ING. CAMILO MUÑOZ DIAZ
Representante Legal PARTES DE EQUIPOS SAS