

JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

ITEM	CANTIDAD	VALOR CON IVA
CAMIONETA NISSAN D22 PLACA OBI175 (INPEC) MODELO 2010		
Cambio de aceite CAM2 SAE 15W -40	1	$ 528,320
Cambio de KIT de filtros (aceite, combustible, aire de motor, aire acondicionado) motor DISELE	1	$ 769,000
Llantas 235/60R16	4	$ 4,860,000
Cambio de bandas de frenos delanteros y traseras	1	$ 802,000
Sirena de perifoneo	1	$ 835,000
Cambio de plumillas para limpiaparabrisas	1	$ 208,000
CAMIONETA H1 HYUNDAI PLACA OBI627 (INPEC) MODELO 2011		
Cambio de correas y accesorios	1	$ 2,100,000
Cambio de amortiguadores traseros	1	$ 1,330,000
Cambio de barras estabilizadoras	1	$ 1,275,000
Cambio de bandas de freno trasero	1	$ 472,000
Cambio de terminales y bujes de tijera delanteros	1	$ 1,660,000
Cambio de aceite de motor CAM2 SAE 15W multigrado	1	$ 528,000
Cambio de KIT de filtros (Aceite, combustible, aire de motor, aire acondicionado) de motor DIESEL	1	$ 835,000
Cambio de aceite de la transmisión	1	$ 1,182,820
Llantas 225/65RIN16C	4	$ 4,960,000
Cambio de pastillas delanteras	1	$ 802,000
Cambio de plumillas para limpiaparabrisas	1	$ 208,000
Cambio de sirena de perifoneo	1	$ 835,000
CAMIONETA VAN RENAULT TRAFIC PLACA OJX583 (INPEC) MODELO 2021		
Cambio de correas (reparación y accesorios)	1	$ 210,000
Cambio de aceite motor SAE5W-40 (ACEA A3/B4)	1	$ 528,320
Kit filtros (aceite, combustible, aire de motor, aire acondicionado) de motor DISEL	1	$ 835,000
Llantas 205/75RIN16	4	$ 4,960,000
Cambio pastillas frenos delanteras y traseras	1	$ 615,000
Cambio del componente de sistema de freno disco	1	$ 1,472,000
Batería	1	$ 1,110,000
Cambio de plumillas para limpiaparabrisas	2	$ 416,000
CAMIONETA CRAFFER 35 VOLKSWAGEN 4X4 PLACA FWY028 (INPEC) MODELO 2020		
Cambio de correas (reparación y accesorios)	1	$ 2,100,000
Cambio de aceite motor 10W-30	1	$ 528,320
Kit filtros (aceite, combustible, aire de motor, aire acondicionado) de motor DISEL	1	$ 835,000
Llantas 205/75RIN16	4	$ 4,960,000
Cambio pastillas frenos delanteras y traseras	1	$ 615,000
Cambio del componente de sistema de freno disco	1	$ 1,472,000
Cambio de plumillas para limpiaparabrisas	2	$ 416,000
VEHÍCULO FURGÓN HYUNDAI HD 65 CMT PLACA OBI435 (INPEC) MODELO 2011		
Cambio de aceite motor CAM2 SAE 15W -40	1	$ 528,320
Cambio de KIT de filtros (aceite, combustible) de motor DISEL	1	$ 1,220,000



JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

Desmontada y montada de llantas con engrasada general de las 4 ruedas	4	$ 6,060,326
Mantenimiento y limpieza de bandas delanteras y traseras del sistema de frenos	1	$ 945,000
Cambio de plumillas para limpiaparabrisas	1	$ 285,000
Sirena de perifoneo	1	$ 835,000

Cordialmente,

JUAN CARLOS VILLA MONTOYA
Representante legal
70.416.192