ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 059	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 059**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Urbanización Villa Juliana	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	2 años o menos	
TIPO DE PAVIMENTO	Material común	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'11.2"N 73°58'37.5"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):**
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.50	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 59 PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior					


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 059	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)					
Diámetro tubería (“)					
Material tubería					
Edad tubería (años)					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.50	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	2 años o menos	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:	FOTO2:

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 060	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 060**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Urbanización Villa Juliana	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	2 años o menos	
TIPO DE PAVIMENTO	Material común	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'11.9"N 73°58'37.9"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):**
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.20	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 60 PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 59				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 060	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.20					
Diámetro tubería (“)	10"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	2 años o menos					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.20	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	2 años o menos	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:	FOTO2:

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 061	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 061**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Urbanización Villa Juliana	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	2 años o menos	
TIPO DE PAVIMENTO	Material común	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'12.6"N 73°58'38.5"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):**
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.20	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 61 PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 061	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	PLI 60				
Prof. batea (m)	1.20				
Diámetro tubería (“)	10"				
Material tubería	PVC, Alcantarillado				
Edad tubería (años)	2 años o menos				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.20	
Diámetro tubería (“)	16"	
Material tubería	Concreto	
Edad tubería (años)	2 años o menos	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:	FOTO2:


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 062	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 62**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 4 con carrera 3
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cónico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	1.62
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	Si
N.º ESCALINATAS (Un)	
ESTADO ESCALINATAS	
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'18.4"N 73°58'42.3"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Aceptable

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:
Requiere la instalación de escalinatas

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
Las tuberías se encuentran en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 62 PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	Sumidero	Sumidero			


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 062	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.20	1.23			
Diámetro tubería (“)	6"	6"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.78	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:

