Código: GC-R-04 Versión: 05 Tipo de documento: Formato Fecha de aprobación: 2024/09/23	GN & GLP SAS

COTIZACIÓN

NIT: 901669785-3

REMITENTE: GN & GLP SAS

[Cotización] CTZ-EQP-1113
[Dirección] TOLEMAIDA
[Ciudad] BOGOTA
[Teléfono]

Fecha: 22/11/2024
Autorizado por: GUILLERMO Ortiz
Transporte: -
A la atención de: EMSUB

EMITIDO PARA:

[Nombre o Razón Social] SENA
[Nit] 899.999.034-1
[Dirección] Km 6 via Caldas, La Pintada Antioquia
[Atención] Juan Pablo Salazar Giraldo
Centro de los Recursos Naturales
[Ciudad] Renovables - La Salada - Instructor G20
[Teléfono] PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
[Email] jpsalazar@sena.edu.co
[Forma de pago] Contado
[Tiempo de Entrega] 1 - 2 SEMANAS

ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRECIO
1	1	Cromatógrafo gaseoso con detector de masas * olfatometro *HTA mantenimiento preventivo: limpieza de todas sus componentes y realizar los cambios pertinentes que sean requeridos para la ejecución y la calificaciόon operacional del servicio, en donde se evidenciue por medio de un informe relacionando la intervención realizada y necesidades que es requieran para dar cumplimiento la operacionalidad el equipos acoplado a el olfatometro y automuestreador HTA Observaciones: Tener en cuenta todos los consumibles que se requieren parael equipo olfatomeetro		$ 19.425.000	$ 19.425.000
2	1	Kjendall Mantenimiento Correctivo: Reparacíon o cambio de la tarjeta del control de temperatura del sistema de, realizar verificación de temperatura . Reparación o cambio del ducto de extraccion de cristal para la extracción de gases. Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, revisión de display y si es necesario cambio de las mismas, tratamiento y/o cambio de partes corroídas, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.		$ 4.200.000	$ 4.200.000
3	1	Red electrica Laboratorio LST Mantenimiento correctivo: se debe realizar los siguientes items : Sistema de tierra en el subestación. -Adecuación acometida eléctrica principal -Aterrizaje de tableros y equipos de laboratorio -Cambio de dos totalizadores en estado deficiente -cambio contactores deficientes -Reparación de tablero eléctricos de laboratorio		$ 14.700.000	$ 14.700.000
4	1	Bomba de vacio MS40 (Cromatografó HPLC Masas) Mantenimiento correctivo: Reparación de fuga de aceite, se debe cambia kit mayor, realizaar la verifiación de vacio de operación.		$ 5.985.000	$ 5.985.000

Subtotal		$ 44.310.000
IVA:	19%	$ 8.418.900
TOTAL		$ 52.728.900

[Proyectó] SUMINISTRO EQUIPO
[Elaboró] GUILLERMO

[Garantías] 3 MESES Desde dia de entrega, No Aplica por fallas electricas en instalaciones ,caidas, siniestros naturales, desgaste de piezas por uso.

[Observaciones]