**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
**900959051**

Fecha Actual : martes, 19 noviembre 2024


# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000557655

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000557655 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 19/11/2024 5:16:27 p. m. | Valor : | $ 220.629.619,00 |
| Beneficiario | 800208795 BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000004446 | *Numero Nota:* | 00000004446 |
| Valor en Letras | DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 11/19/2024 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591 | 800208795 | 111006001 | $ 0,00 | $ 220.629.619,00 |
| DISPERSION DE FONDOS<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000004446 | 800208795 | 240101001 | $ 220.629.619,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE000000002482 | $ 220.629.619,00 | | | | |

OP: 47952

| TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | AGENTE INTERVENTOR | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**900959051**

Fecha Actual : lunes, 18 noviembre 2024



## CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 549217 **Factura:** FE000000002482 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** Nit 800208795 BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

**Proveedor:** 800208795 - BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

**Fecha:** lunes 18 de noviembre de 2024 02:53 p. m. **Fecha Vencimiento:** 16/02/2025 **Plazo:** 90 Días

**Cuenta:** 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

**Cuenta NIIF:** 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

**Valor:** $ 220.629.619,00

**Valor: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Observaciones:** CTO 02 BS 0050 2024 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA EQUIPO BIOMEDICO PERIODO 05 OCTUBRE A 4 DE NOVBRE 2024 CAUSACION IMPUESTOS

### CONCEPTOS

| Concepto | | | Tercero | Cuenta | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS | | 800208795 | 279090001 | | Debito | $ 236.139.414,00 |
| | | | | Cuenta NIIF: 279090001 | | | |
| | | Porcentaje | | Valor Base | | | |
| 44 | RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4% | | 800208795 | 243605005 | | Credito | $ 7.937.459,00 |
| | | | | Cuenta NIIF: 243605005 | | | |
| 04 | SERVICIOS GENERALES DECLARANTES | Porcentaje | 4,00 | Valor Base 198.436.482,00 | | | |
| 65 | RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS | | 800208795 | 243627002 | | Credito | $ 1.916.896,00 |
| | | | | Cuenta NIIF: 243627002 | | | |
| 91 | ICA POR PAGAR DE SERVICIOS | Porcentaje | 9,66 | Valor Base 198.436.482,00 | | | |
| 61 | RETENCION IVA POR SERVICIOS | | 800208795 | 243625002 | | Credito | $ 5.655.440,00 |
| | | | | Cuenta NIIF: 243625002 | | | |
| 21 | RETENCION IVA REGIMEN COMUN | Porcentaje | 15,00 | Valor Base 37.702.932,00 | | | |

### CUOTAS

| No. Cuota | Fecha Vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 16/02/2025 | $ 220.629.619,00 |
| | **Total Cuotas:** | $ 220.629.619,00 |

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

**ELABORO**

**REVISO**

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERÍA S.C.O.

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
05/11/2024 10:11:34 a. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002482** | | |
| **FECHA** | | |
| 05 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 03 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO | -POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EN LA ESE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE. DURANTE EL PERIODO DEL 05/10/2024 AL 04/11/2024. SEGÚN CONTRATO 02 -BS-0050-2024 | 1.00 | 198,436,482 | 198,436,482 |

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
18 NOV 2024

**OBSERVACIONES:**

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 198,436,482 |
| **I.V.A** | 37,702,932 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 236,139,414 |

**Página Única**

CUFE:0c265be23179af5af2f47dfdf52283bb9a154c2e65e59b1691bfc6c5da87ede53b66bb3e00e952b19e837e64e30ee576

FIRMA ELECTRONICA:
jNuTL5XT+AsdciW1NWB1WS4/HeZkl1aCq0s9Ja++DAluE4WvqGX1GwcTlq1jZdv7QZcgkkbc21qoAFVCJCuyTB3p52YNZuSI+Jb53Vr0Sr7iu5DwtbIpDz/BRLRl+eI+mVwmBhH0THWWOvKlrukyoze2Q3SkfBzhlj7sRpqWEcE2aGnR352/FRfCMAROv+ap
FnUMbHVWFKn50QrhVI2cNu92q6Ffn0RDKBsfjmce7p9QDaLkk93hiuyN+l90ipaFUykVVvQ3Ppr7uAvk6yyncfqGsAjzt09USyXqUXPoTM7rjqxzJ+HZT6MnFMy5tDBJDaN2h0OPDU5TZVFqdV7caw==

**FIRMA AUTORIZA**



TESORERÍA S.C.O. 05/11/2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
POYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-06

| CERTIFICACION No. | 10 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 8/11/2024 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S. | | NIT O C.C | 800.208.795-3 | |
| Representante Legal: | EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN | | Identificación Representante Legal | C.C: X C.E: | 79.593.151 |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | FORMA DE PAGO: | NOVENTA (90) DÍAS | | |

### SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | $ 3.609.778.968 | Valor Inicial contrato: | $ 902.444.742 | Plazo | 8/05/2024 | 10/04/2024 |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/ Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA |
| Disponibilidad Inicial | 2425 | 7/10/2024 | Registro Inicial | 39252 | 1/08/2024 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 3484 | 30/09/2024 | Registros Presupuestales de Adiciones | 3484 | 30/09/2024 | Adición 1: | $300.000.000 | Prórroga 1: | 5/10/2024 | 4/11/2024 |
| | 3849 | 30/10/2024 | | 47334 | 30/10/2024 | Adición 2: | $1.053.573.129 | Prórroga 2: | 5/11/2024 | 31/12/2024 |
| | | | | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Valor Total: | $ 2.256.017.871 | Fecha Terminación actual: | | 31/12/2024 |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS | | | Código(S) Rubro(S) | 4245020801 | Validación Tope Máximo del Contrato | | Adicionar | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME CERTIFICACION | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales | Lista de Chequeo | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

### 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 000000002448 | 6/09/2024 | AGOSTO | $ 236.139.414 | $ 236.139.414 | $ 666.305.328 | 10,47% | FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024. |
| 2 | FE 000000002449 | 12/09/2024 | AGOSTO | $ 73.529.098 | $ 309.668.512 | $ 592.776.230 | 13,73% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 |
| 3 | FE000000002458 | 7/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 236.139.414 | $ 545.807.926 | $ 656.636.816 | 24,19% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N°1 Y ADICION N°1 POR $300,000,000 |
| 4 | FE000000002463 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 111.574.573 | $ 657.382.499 | $ 545.062.243 | 29,14% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA |
| 5 | FE000000002462 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 14.164.408 | $ 671.546.907 | $ 530.897.835 | 29,77% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA, CHIRCALES, BRAVO, ANTONIO NARIÑO, 1 MAYO. |
| 6 | FE000000002464 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 57.261.286 | $ 728.808.193 | $ 473.636.549 | 32,31% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS. |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
POYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-06

| CERTIFICACION No. | 10 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 8/11/2024 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FE000000002465 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 157.421.537 | $ 886.229.730 | $ 316.215.012 | 39,28% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA. |
| 8 | FE000000002469 | 22/10/2025 | SEPTIEMBRE | $ 5.281.890 | $ 891.511.620 | $ 310 933.122 | 39,52% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA. |
| 9 | FE000000002471 | 22/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 1.716.706 | $ 893.228.326 | $ 309.216.416 | 39,59% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO. |
| 10 | FE000000002482 | 5/11/2024 | OCTUBRE | $ 236.139.414 | $ 1.129.367.740 | $ 1.126.650.131 | 50,06% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N°2 Y ADICION N°2 POR $1.053.573.129 |
| | | | | $ 1.129.367.740 | $ 1.129.367.740 | $ 1.126.650.131 | 50,06% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES, REPORTES DE SERVICIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. | $ 1.129.367.740 |
| Saldo por ejecutar | MIL CIENTO VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE. | $ 1.126.650.131 |
| Valor total certificado (Acumulado) | MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. | $ 1.129.367.740 |

| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| FE000000002482 | 5/11/2024 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 236.139.414.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIOTECNICO Y LO FACTURADO CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. DEL 2024, SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO. |

ANEXOS: FACTURA FE000000002482

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Diana Lopez D |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DIANA MARIA LOPEZ DURANGO |
| C.C. No. | 43.553.899 |
| CARGO/PERFIL | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| CORREO ELECTRONICO | directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | JOSE JUVENAL HENAO AREIZA |
| AREA DE UBICACIÓN | APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| CORREO ELECTRONICO | referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co |

dd: 53005/24

TESORERIA S.C.O.

en línea

# Planilla Asistida

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800208795 | 3 | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASADENA | Autopista Nte. #195 - 64 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3087078 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 975564699 | 9475303580 | E | 2024/10/23 | 2024/10/11 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $24,243,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PASADENA (42 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1016043544 | RODRIGUEZ MICHAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 6771569 | MARTINEZ EDGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 3 | CC | 52704208 | RINCON FLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 4 | CC | 79593151 | SALGADO EDICKSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |

TESORERIA S.C.O.

en línea

| | | |

en línea

| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | CC | 79506965 | ACOSTA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCFZ4 | 30 | 14-4 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| 42 | CC | 1047386084 | CABEZA NATALIA | | | | | | | | | | | | | X | | 23030 1 | 1 | EPS010 | 1 | CCFZ4 | 1 | 14-4 | 1 | 0.000% | 1 | SI |
| 43 | CC | 1047386084 | CABEZA NATALIA | | | | | | | | | | | | X | | | 23030 1 | 29 | EPS010 | 29 | CCFZ4 | 29 | 14-4 | 29 | 0.522% | 29 | SI |
| 44 | CC | 52107596 | CARO SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCFZ4 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 45 | CC | Z0645817 | COCUNUBO ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | EPS017 | 30 | CCFZ4 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 46 | CC | 52701243 | SARMIENTO MERY | | | | | | | | | | | | | X | | 25-14 | 1 | EPS005 | 1 | CCFZ4 | 1 | 14-4 | 1 | 0.000% | 1 | SI |
| 47 | CC | 52701243 | SARMIENTO MERY | | | | | | | | | | | | X | | | 25-14 | 29 | EPS005 | 29 | CCFZ4 | 29 | 14-4 | 29 | 0.522% | 29 | SI |
| Total Afiliados( 42) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800208795 | 3 | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASADENA | Autopista Nte. #195 - 64 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3087078 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 975564699 | 9475303580 | E | 2024/10/23 | 2024/10/11 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $24,243,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 41 | $14,727,600 | $0 | $0 | $14,727,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | $1,938,700 | $0 | $0 | $1,938,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 12 | $4,224,100 | $0 | $0 | $4,224,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 19 | $7,141,100 | $0 | $0 | $7,141,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $1,423,700 | $0 | $0 | $1,423,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 42 | $1,888,000 | $0 | $0 | $1,888,000 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 42 | $1,888,000 | $0 | $0 | $1,888,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 41 | $3,783,000 | $0 | $0 | $3,783,000 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 1 | $84,000 | $0 | $0 | $84,000 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 12 | $1,120,800 | $0 | $0 | $1,120,800 |
| COMPENSAR | CCFZ4 | 860,066,942 | 7 | 28 | $2,578,200 | $0 | $0 | $2,578,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 42 | $3,844,900 | $0 | $0 | $3,844,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 11 | $916,100 | $0 | $0 | $916,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $248,100 | $0 | $0 | $248,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 7 | $604,700 | $0 | $0 | $604,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 7 | $622,800 | $0 | $0 | $622,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 6 | $566,600 | $0 | $0 | $566,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $886,600 | $0 | $0 | $886,600 |
| TOTAL | | | | 42 | $24,243,500 | $0 | $0 | $24,243,500 |

TESORERIA S.C.O.



2024/10/11 01:40 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.775.044
CASTILLO LESMES
APELLIDOS
YENNY ESPERANZA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1981
PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-JUN-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

TESORERÍA S.C.O.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**

**CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:**

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.A A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

**REVISOR FISCAL**
T.P. 117885-T

TESORERIA
S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**117885-T**



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127779

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 38015

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

TESORERÍA
S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERÍA S.C.O.

# INFORME DE GESTIÓN DEPARTAMENTO BIOMÉDICO DEL 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.

CONTRATO 02 BS 0050 2024

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DEREPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 5 DE AGOSTO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE

SUPERVISORA DRA. DIANA MARIA LOPEZ DURANGO

APOYO A LA SUPERVISION ING. JOSE JUVENAL HENAO AREIZA

| | |
|---|---|
| **Elaborado por: Leidy Caterine Guarin Poveda** | **Revisado por: Cristian Bohórquez** |
| **Cargo: Coordinadora Intrahospitalaria** | **Cargo: Director técnico** |
| **Fecha de elaboración: 5/11/2024** | **Fecha de Revisión: 5/11/2024** |

TESORERÍA S.C.O.

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Durante el mes de Octubre, en las instalaciones de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E., se llevaron a cabo las siguientes actividades en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02 BS 0050 2024 con objeto CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. En este informe se detalla la gestión realizada por Biosistemas Ingeniería Médica SAS. durante el periodo de comprendido desde el 5 de octubre al 4 de noviembre así:

1. **Proveer personal técnico capacitado para suplir las necesidades objeto del presente contrato. Previo acuerdo con el supervisor del contrato este requerimiento podrá aumentar de acuerdo a las actividades propias de la Subred, al aumento de la cantidad de equipos propiedad de la Subred y a las necesidades de cobertura de las sedes que requieran de los servicios del presente objeto contractual.**

Durante la ejecución del contrato Biosistemas Ingeniería Medica S.A.S cuenta con personal técnico capacitado para suplir las necesidades del objeto del contrato. Se realiza entrega de hojas de vida del personal con soportes.




2. **El contratista se compromete a tener disponibilidad de atención de acuerdo a la funcionalidad de la Subred, la disponibilidad presencial del personal en las sedes de la Subred se dará según la necesidad en la prestación de los servicios de salud, que para el caso de las UHMES el horario pertinente es de lunes a viernes de 06:00 AM a 16:30 PM y sábado de 7:30 AM A 13:00 PM , para el caso del horario nocturno y festivo se dará soporte telefónico en el momento que se requiera y soporte técnico presencial dentro de las cuatro horas siguientes al llamado, este debe ser brindado por personal técnico calificado y**

**habilitado con certificado de recurso humano ante el INVIMA (art. 39 Decreto 4725/2005). El servicio de la visita técnica, diagnóstico, configuración y mano de obra correctiva deberá brindarse las veces necesarias durante la ejecución del contrato sin costo adicional.**


Para el cumplimiento de la presente obligación se cuenta con los siguientes colaboradores:

- 1 Coordinador intrahospitalario
- 2 Asistente administrativo
- 5 Ingenieros de soporte
- 10 Tecnólogos de Soportes biomédicos
- 2 auxiliares de camas

Con horarios de lunes a viernes de 6:00 a 16:30 y sábados de 7:00 a 13:00; así mismo estará personal de soporte disponible fuera de los horarios anteriormente expuestos para atender los llamados.

**3. El contratista deberá entregar un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, el cual tendrá que ser archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida que se tenga para dicho control, para el caso de mantenimiento correctivos se debe anexar registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.**

Se realiza entrega de un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida, los mantenimientos correctivos se anexa registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.







TESORERÍA S.C.O.

**4. Realizar actividades de verificación con simulador patrón certificado (si aplica, según decreto 1471 del 2014), se debe anexar lista de los patrones con su respectivo soporte de trazabilidad de cada uno; estos equipos deberán estar asegurados contra daño, robo, pérdidas o cualquier otro siniestro por parte del proveedor, puesto que, no se asumirá costos inherentes a siniestros.**

Se realiza actividades de verificación con simulador patrón certificado y se hace entrega de los certificados. Los patrones utilizados son:

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PLACA |
|---|---|---|---|---|
| SIMULADOR DE SIGNOS VITALES | FLUKE | PROSIM 8 | S/N: 2890030 | PLACA: I1625 |
| GRAMERAS | KETER | | S/N: SASG9792 | ACTIVO FIJO: I1616 |
| SIMULADOR ECG | BC BIOMEDICAL | PS-2210 | S/N: 734711022B | PLACA: I1618 |
| SIMULADOR DE SIGNOS VITALES | BC BIOMEDICAL | NIBP-1030 | S/N: 735A1909 | |
| SIMULADOR DE OXIMETRIA | BC BIOMEDICAL | FSX-1101 | S/N: 73021273 | |
| SIMULADOR DE ECG | NETECH | MINISIM | S/N: 20453 | PLACA: I0028 |
| ANALIZADOR DE DESFIBRILACION | FLUKE | IMPULSE 4000 | S/N: 90557014 | |
| MASA 5 KG | NA | NA | NA | NA |
| MASA 10 KG | NA | NA | NA | NA |
| MASA 20 KG | NA | NA | NA | NA |

CONTRATOS 2024 › 02-BS-0050 2024 BIOSISTEMAS › AGOSTO › CERTIFICADO DE CALIBRACION DE SIMULADORES Y ANALIZADORES

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño de archi... | Compartir |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.11 PESA INDIVIDUAL 10 kg-307.pdf | Hace un minuto | contratos@biosist | 466 KB | Compartido |
| 3.3.1.11.1 JUEGO DE PESAS-20 kg-901-007 (1).pdf | Hace un minuto | contratos@biosist | 497 KB | Compartido |
| S1401-24 IDA-ES II.pdf | Hace unos segundos | contratos@biosist | 305 KB | Compartido |
| S1205-24 NIBP 1030 735A1909 BIOSISTEMAS-CERTIFICADO.pdf | Hace unos segundos | contratos@biosist | 567 KB | Compartido |
| S1401-24 CITREX H4-88150793 (1).pdf | Hace unos segundos | contratos@biosist | 508 KB | Compartido |
| S1401-24 CITREX H4-88150793.pdf | Hace unos segundos | contratos@biosist | 508 KB | Compartido |
| S1408-24 MINISIM-20453-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO (1).pdf | Hace unos segundos | contratos@biosist | 432 KB | Compartido |
| S1408-24 MINISIM-20453-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO.pdf | Hace unos segundos | contratos@biosist | 432 KB | Compartido |
| S1505-24 IMPULSE-4000-90557014-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO.pdf | Hace unos segundos | contratos@biosist | 515 KB | Compartido |
| S1401-24 PROSIM 8-2890030-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO.pdf | Hace unos segundos | contratos@biosist | 515 KB | Compartido |

5. **Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objetos del contrato, de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, de presentarse alguna eventualidad se debe presentar la justificación.**

Se relaciona a continuación el listado de reportes de mantenimiento preventivos realizadas durante octubre, se entrega una copia digital y el reporte físico reposara en la hoja de vida de cada equipo.

**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS**

HOSPITAL SANTA CLARA

| ITEM | UNIDAD | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 15 | (BAÑO) | 1222773 |
| 2 | HOSPITAL SANTA CLARA | TALLER BIOMEDICA | MONITOR CEREBRAL | DANMETER | STATE MONITOR | 2004210513 | | 1222690 |
| 3 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 14 | | 1222432 |
| 4 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 13 | | 1222431 |
| 5 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 12 | | 1222430 |
| 6 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 11 | | 1222429 |
| 7 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 10 | | 1222428 |
| 8 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 09 | | 1222427 |
| 9 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 08 | | 1222426 |
| 10 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 07 | | 1222424 |
| 11 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 06 | | 1222423 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 05 | | 1222422 |
| 13 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 04 | | 1222421 |
| 14 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 03 | | 1222420 |
| 15 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 02 | | 1222419 |
| 16 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CUBICULO 01 | | 1222418 |
| 17 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECÁNICO | TECME | NEUMOVENT GRAPHNET ADVANCE | 090911081080A1V | 11423/MED001016 | 1220200 |
| 18 | HOSPITAL SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-03063998 | MED000279 | 1216122 |
| 19 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-04057504 | | 1215934 |
| 20 | HOSPITAL SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-2B003697 | | 1211157 |
| 21 | HOSPITAL SANTA CLARA | PEDIATRÍA | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | SLE | SLE5000 | 57509-M2-HE | 2072 TEM | 1206042 |
| 22 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | VENTILADOR | NEUMOVENT | AVANST | 200742831081A1V | | 1206041 |
| 23 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-04057507 | | 1206040 |
| 24 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-56018047 | | 1206039 |
| 25 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004756 | | 1206038 |
| 26 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004730 | | 1206037 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-16067765 | MED003758 | 1206036 |
| 28 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | VENTILADOR | NEUMOVENT | TECME | 090911131080A1V | MED001100 | 1206035 |
| 29 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | NONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002363 | MED001108 | 1206032 |
| 30 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2291 | MED001099 | 1206031 |
| 31 | HOSPITAL SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2292 | MED001096 | 1206030 |
| 32 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2293 | MED001102 | 1206029 |
| 33 | HOSPITAL SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2290 | MED001104 | 1206028 |
| 34 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2289 | MED001093 | 1206027 |
| 35 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2288 | MED001106 | 1206026 |
| 36 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | EQUIPO DE ALTO FLUJO | FISHER & PAYKEL | MR850J54 | 1.21116E+11 | | 1206025 |
| 37 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM200M | Q068A055799 | NR | 1206024 |
| 38 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-04055940 | | 1206023 |
| 39 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004761 | | 1206022 |
| 40 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004753 | NR | 1206021 |
| 41 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004765 | | 1206020 |

TESORERIA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004751 | | 1206019 |
| 43 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004729 | | 1206018 |
| 44 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004762 | | 1206017 |
| 45 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-04004757 | N.T. | 1206016 |
| 46 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004754 | | 1206015 |
| 47 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004758 | | 1206014 |
| 48 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004764 | NR | 1206013 |
| 49 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | HUMIDIFICADOR | FISHER & PAYKEL | MR410 | 1.00218E+11 | | 1206012 |
| 50 | HOSPITAL SANTA CLARA | SAN RAFAEL 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-200M | Q068A055949 | | 1206011 |
| 51 | HOSPITAL SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | VIDEO COLONOSCOPIO | FUJINOP | EC 590 W14 | 2C666D221 | | 1205408 |
| 52 | HOSPITAL SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | VIDEO COLONOSCOPIO | FUJINOP | EC 590 W14 | 2C666D222 | | 1205407 |
| 53 | HOSPITAL SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | VIDEOGASTROSCOPIO | FUJINON | EG530FP | 1G348K711 | | 1205406 |
| 54 | HOSPITAL SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | VIDEOGASTROSCOPIO | FUJINON | EG530FP | 4G314A025 | | 1205405 |
| 55 | HOSPITAL SANTA CLARA | REHABILITACION CARDIACA | ULTRASONIDO | CHATTANOOGA | 2776 | 6839 | | 1200563 |
| 56 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA | LABOGENE | 1580R | 21000052 | MED003898 | 1200562 |
| 57 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-04004737 | | 1200561 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | VENTILADOR | NEUMOVENT | GRAPH TS | 09091118 1080 A1V | MED001286 | 1200560 |
| 59 | HOSPITAL SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | TORRE DE ARTROSCOPIA | STRYKER | VISION HD | VARIAS | | 1200558 |
| 60 | HOSPITAL SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | MAQUINA DE ANESTESIA | SPACELABS | BLEASE SIRIUS | SIRI05994 | MED003309 | 1200557 |
| 61 | HOSPITAL SANTA CLARA | RECUPERACION | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002078 | | 1200555 |
| 62 | HOSPITAL SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | ELECTROBISTURI | BOVIE | IDS-200 | BV 3811034 | MED000269 | 1200553 |
| 63 | HOSPITAL SANTA CLARA | REHABILITACION CARDIACA | CICLOERGOMETRO | MONARK | COMPACT 871E | 247296 | MED000852 | 1200552 |
| 64 | HOSPITAL SANTA CLARA | REHABILITACION CARDIACA | ULTRASONIDO | CHATTANOOGA | 2776 | 7455 | | 1200551 |
| 65 | HOSPITAL SANTA CLARA | PATOLOGIA | EQUIPO DE TINSION | SAKURA / TISSUE TEK | DRS 2000A D1 | 492909790205 | 210000036-00002 | 1200550 |
| 66 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | WESCOR | NANODUCT | AC-081 | NAN02070649 | MED001523 | 1200549 |
| 67 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX31RBSFA | 5M07745 | | 1200548 |
| 68 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO BIOCULAR | OLYMPUS | CH-21 | 6C18741 | MED001154 | 1200547 |
| 69 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO BIOCULAR | OLYMPUS | CH-21 | 7L0187 | | 1200546 |
| 70 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO BIOCULAR | OLYMPUS | CX-21F51 | 5A92679 | MED000788 | 1200545 |
| 71 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CHB | 3C0073 | | 1200544 |
| 72 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | AGITADOR VORTEX | NUVE | NM110 | 02-1664 | MED000781 | 1200543 |
| 73 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | WZ70R | 797350 / 1201-0381 | | 1200542 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO | LABOMED | LX400 | 200994286 | MED000787 | 1200541 |
| 75 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA REFRIGERADA. Placa | HETTICH | ROTANTA 460R | MED001155 | | 1200540 |
| 76 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | SEROFUGA | CLAY ADAMS | NR | A528018 | MED001170 | 1200539 |
| 77 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | ANALIZADOR DE TUBERCULOSIS | CEPHEID | GENEXPERT | 805899 | MED006090 | 1200538 |
| 78 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | SELLADOR DE TUBOS | CENTRON | SEI60 | 1620168 | | 1200537 |
| 79 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | AGITADOR DE MAZINI | BOECO | OS-20 | 01010812 03-0095 | MED000797 | 1200536 |
| 80 | HOSPITAL SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | AUTOCLAVE | ALL AMERICAN | 75X | 825 | MED001163 | 1200535 |
| 81 | HOSPITAL SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL-2B004839 | MED000139 | 1200534 |
| 82 | HOSPITAL SANTA CLARA | FARMACIA CENTRAL | CONGELADOR | SUPERNORDICO | NR | 06-1691 | 10271 | 1200533 |
| 83 | HOSPITAL SANTA CLARA | FARMACIA CENTRAL | CONGELADOR | SUPERNORDICO | NR | 61990 | | 1200532 |
| 84 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | VENTILADOR MECÁNICO | TECME | NEUMOVENT GRAPHNET ADVANCE | 09121039 1080A1V | | 1200060 |
| 85 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | VENTILADOR | NEUMOVENT | GRAPHTS | 12101077 1083A1V | | 1200059 |
| 86 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA 16 | VENTILADOR | NEUMOVENT | GRAPHNET | 09091123 1080A1V | MED000894 | 1200058 |
| 87 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | VENTILADOR MECÁNICO | TECME | NEUMOVENT GRAPHNET | 09091099 1080A1V | | 1200057 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADVANCE | | | |
| 88 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002360 | N.T. | 1200056 |
| 89 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002355 | | 1200055 |
| 90 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002350 | | 1200054 |
| 91 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002359 | | 1200053 |
| 92 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002356 | | 1200052 |
| 93 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002361 | | 1200051 |
| 94 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EW-45010693 | MED000142 | 1200050 |
| 95 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218014 | MED005707 | 1200049 |
| 96 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-200M | Q068A055861 | | 1200048 |
| 97 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | VENTILADOR | NEUMOVENT | TECME | 130210031081A1V | | 1200047 |
| 98 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EV-04057508 | MED001259 | 1200045 |
| 99 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28003724 | | 1200044 |
| 100 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004735 | | 1200043 |
| 101 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004760 | | 1200042 |
| 102 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004748 | | 1200041 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004752 | | 1200040 |
| 104 | HOSPITAL SANTA CLARA | | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004739 | | 1200039 |
| 105 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004759 | N.T. | 1200038 |
| 106 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-200M | Q068A055865 | | 1200037 |
| 107 | HOSPITAL SANTA CLARA | SAN RAFAEL 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | VS 800 | BY03118439 | MED001536 | 1200036 |
| 108 | HOSPITAL SANTA CLARA | SAN RAFAEL 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218012 | MED005711 | 1200035 |
| 109 | HOSPITAL SANTA CLARA | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | VENTILADOR | NEUMOVENT | GRAPHTS | 121010731083A1V | | 1200034 |
| 110 | HOSPITAL SANTA CLARA | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28003694 | | 1200033 |
| 111 | HOSPITAL SANTA CLARA | SAN PABLO 2 | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218015 | MED005706 | 1200032 |
| 112 | HOSPITAL SANTA CLARA | SAN PABLO 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218016 | MED005705 | 1200031 |
| 113 | HOSPITAL SANTA CLARA | CARRO DE PARO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-200M | Q068A045816 | | 1200030 |
| 114 | HOSPITAL SANTA CLARA | CONSULTORIO | ELECTROCAUTERIO | CONMED | HYFRECATOR 2000 | 99KGJ224 | MED000919 | 1200029 |
| 115 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011821 | | 1199860 |
| 116 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011816 | MED001019 | 1199859 |
| 117 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011819 | MED000935 | 1199858 |
| 118 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002087 | MED000926 | 1199857 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002082 | MED000932 | 1199856 |
| 120 | HOSPITAL SANTA CLARA | REANIMACION 1 | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-9C002080 | | 1199855 |
| 121 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-03063970 | MED001018 | 1199854 |
| 122 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | KN-03063929 | MED001509 | 1199853 |
| 123 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-03063960 | MED001511 | 1199852 |
| 124 | HOSPITAL SANTA CLARA | REANIMACION 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-03063948 | | 1199851 |
| 125 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR MULTIPARAMETRO | MINDRAY | PM-9000 | BX62-0513 | | 1199850 |
| 126 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-29001703 | N.T. | 1199849 |
| 127 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-29001701 | | 1199848 |
| 128 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-29001698 | MED001448 | 1199847 |
| 129 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | GENERAL MEDITECH | G3D | G32D1504T16 | | 1199846 |
| 130 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATASCOPE | TRIO | MC22943-B9 | MED001032 | 1199845 |
| 131 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | CRITICARE | N COMPASS | 110042006 | | 1199844 |
| 132 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | CRITICARE | N COMPASS | 110042004 | MED001191 | 1199843 |
| 133 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITICARE | N GENUITY | 410252856 | MED000931 | 1199842 |
| 134 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITICARE | N GENUITY | 111254196 | MED001141 | 1199841 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | HOSPITAL SANTA CLARA | URGENCIAS | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218011 | | 1199840 |
| 136 | HOSPITAL SANTA CLARA | PEDIATRÍA | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218017 | MED005709 | 1199839 |
| 137 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218013 | MED005708 | 1199838 |
| 138 | HOSPITAL SANTA CLARA | TALLER BIOMEDICA | VENTILADOR | NEUMOVENT | GRAPHNET | 090911141080 A1V | | 1199837 |
| 139 | HOSPITAL SANTA CLARA | UCI PEDIATRÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM-9000 | BX630584 ILO | MED001999 | 1199836 |
| 140 | HOSPITAL SANTA CLARA | TALLER BIOMEDICA | ELECTROBISTURI | BOVIE | IDS-200 | BV 3811026 | | 1199834 |
| 141 | HOSPITAL SANTA CLARA | REHABILITACION FISICA | CICLOERGOMETRO | CHATTANOOGA | 18010 | MED000456 | | 1199833 |
| 142 | HOSPITAL SANTA CLARA | POLISOMNOGRAFIA | POLISOMNOGRAFO CON BI - PAP | RESPIRONICS | ALICE 5 M SERIES | A5BS10234 H001651072 | 13109 | 1199832 |
| 143 | HOSPITAL SANTA CLARA | TECNICAS QUIRURGICAS | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218010 | MED005704 | 1199831 |
| 144 | HOSPITAL SANTA CLARA | POLISOMNOGRAFIA | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | 140KG | 402WA03613 | MED001319 | 1199830 |

## HOSPITAL MATERNO INFANTIL

| ITEM | UNIDAD | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS | VENTILADOR | ZOLL | EMV+ | (21) AY20F018332 | N.T. | 1201717 |
| 2 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TALLER BIOMEDICA | VENTILADOR MECANICO | MEK | MV2000 | MV2000TA2G2128 | N.T. | 1201716 |
| 3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TALLER BIOMEDICA | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200850811083A1V | N.T. | 1201715 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TALLER BIOMEDICA | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200845151083A1V | N.T. | 1201714 |
| 5 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TALLER BIOMEDICA | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200845261083A1V | N.T. | 1201713 |
| 6 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TALLER BIOMEDICA | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200845311083A1V | N.T. | 1201712 |
| 7 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TALLER BIOMEDICA | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200850091083A1V | N.T. | 1201711 |
| 8 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 7 | TENSIOMETRO PORTATIL | TYCOS | LIFETIME | 9201090061 | 01293/00616 IMI | 1201710 |
| 9 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 3 | TENSIOMETRO PORTATIL | TYCOS | LIFETIME | 9201310225 | 1475/3223 | 1201709 |
| 10 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | PRE-TRASFUCIONAL | SEROFUGA | CLAY ADAMS | SERO FUGE II | 1266123 | MED003895/66603 | 1201707 |
| 11 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | AISLADOS | BASCULA PESA BEBE | BBG | NR | MED005140 | MED005140 | 1201706 |
| 12 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | PRE-TRASFUCIONAL | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333234 | MED004000 | 1201705 |
| 13 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC2000 | CV-2B109433 | | 1201704 |
| 14 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TALLER BIOMEDICA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04009244 | MED003908 | 1201703 |
| 15 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-8C034446 | NO APLICA | 1201702 |
| 16 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | SALA DE PARTOS | LAMPARA PIELITICA | CONVIDA | VIDAX5/R | 5100-1503034029 | MED004026 | 1201701 |
| 17 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 2 | LAMPARA PIELITICA | WELCH ALLYN | GS-300 | 101948 | MED003996 | 1201700 |
| 18 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | BASICOS | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL - 58021693 | MED004040 | 1201699 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | RESPIRATORIOS | DESFIBRILADOR | INSTRAMED | DUALMAX | 012021DM0565 | MED000378 | 1201698 |
| 20 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL-58021692 | MED003430 | 1201697 |
| 21 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | SALA DE PARTOS | DESFIBRILADOR | INSTRAMED | DUALMAX | 012021DM0576 | MED0003937 | 1201696 |

HOSPITAL LA VICTORIA

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | MESA DE CIRUGÍA | MINDRAY | HYBASE 3000 | MI-54002171 | 12318 / MED002196 | 1225599 |
| 2 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALUD MENTAL HOMBRES | CAMA MECANICA | NO TIENE | NR | 56 | S/R | 1224508 |
| 3 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | MESA ORTOPEDIA | MAQUET | 1117-01AO | 76437 | 336 | 1223528 |
| 4 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | MESA QUIRURGICA | SCHMITZ | OPX MOBILIS RC30 | 204663-M00199N | 166006148 / MED001898 | 1223466 |
| 5 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506882 | MED002389 | 1193678 |
| 6 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506928 | MED002661 | 1193677 |
| 7 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506886 | MED002669 | 1193676 |
| 8 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | SIERRA CORTA YESOS | DIMEDA | 193634 | 18472921 | 678 | 1193675 |
| 9 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | NEUROESTIMULADOR | TOF WATCH | ORGANON | 112001055 / 36-2002024 | MED002262 | 1193674 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 47913 | MED002090 | 1193670 |
| 11 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506887 | MED002674 | 1193669 |
| 12 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506869 | MED002325 | 1193668 |
| 13 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506881 | MED002103 | 1193667 |
| 14 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 48106 | MED002395 | 1193666 |
| 15 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 47917 | MED002111 | 1193665 |
| 16 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 47908. Código | N.T. | 1193664 |
| 17 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 47906 | MED002391 | 1193663 |
| 18 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012209 | | 1193662 |
| 19 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012208 | MED002110 | 1193661 |
| 20 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012203 | MED002099 | 1193660 |
| 21 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012201 | MED002113 | 1193659 |
| 22 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012200 | MED002116 | 1193658 |
| 23 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012195 | MED002112 | 1193657 |
| 24 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012144 | MED002107 | 1193656 |
| 25 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012193 | | 1193655 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012192 | MED002117 | 1193654 |
| 27 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012190 | MED002100 | 1193653 |
| 28 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012189 | MED002108 | 1193652 |
| 29 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012188 | MED002106 | 1193651 |
| 30 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012216 | MED002390 | 1193650 |
| 31 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LINET | ELEGANZA | 20140012191 | MED002397 | 1193649 |
| 32 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALA DE PARTOS | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | 27 / D614027 | 10119 / MED001945 | 1193647 |
| 33 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D514022 | 10923 / MED001941 | 1193646 |
| 34 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALA DE PARTOS | SUCCIONADOR | PULMOMED | 7A-23B | 24 | 10402 / MED002728 | 1193643 |
| 35 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALA DE PARTOS | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D614029 | 10926 / MED001938 | 1193642 |
| 36 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | SUCCIONADOR | PULMOMED | 7A-23B | 14 | 10397 | 1193641 |
| 37 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D614024 | 10118 / MED002213 | 1193640 |
| 38 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 47910 | MED002396 | 1193639 |
| 39 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTRICA | NO TIENE | NR | 20140012204 | MED002105 | 1193638 |
| 40 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS | 840 | 47905 | MED002399 | 1193637 |
| 41 | HOSPITAL LA VICTORIA | HOSPITALIZACION | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506902 | MED003063 | 1193636 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 20074272108 1A1V | MED000598 | 1193630 |
| 43 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 20074268108 1A1V | MED001781 | 1193629 |
| 44 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 20074264108 1A1V | MED001792 | 1193628 |
| 45 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 20074263108 1A1V | MED000591 | 1193627 |
| 46 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 20074261108 1A1V | MED001765 | 1193626 |
| 47 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 20074260108 1A1V | MED000608 | 1193625 |
| 48 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 20074258108 1A1V | MED000596 | 1193624 |
| 49 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | LAMPARA PIELITICA | CONVIDA HEALTHCARE & SYSTEMS | VIDA X5/R | 5100-15030034025 | EMC0858 / MED002284 | 1193623 |
| 50 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | LAMPARA CIELITICA | CONVIDA | X70L | 5100-150610001 | MED002250 | 1193622 |
| 51 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | LAMPARA CIELITICA | MINDRAY | HYLED 9700 | L4-2C000583T | 12307 / MED002264 | 1193621 |
| 52 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | LAMPARA CIELITICA | MINDRAY | HYLED 9700 | L4-2C000582T | 12320 / MED002197 | 1193620 |
| 53 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | INFUSOR | RIESTER | METPAK | 140151189 | | 1193619 |
| 54 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE FX | S5A16513AX | 12309 / MED002191 | 1193616 |
| 55 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE FX | S5A16517AX | 14776 / MED001718 | 1193615 |
| 56 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | ELECTROBISTURI | AESCULAP | GN300 | 0050-80 | 9021/MED001897 | 1193614 |
| 57 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | COMPRESOR VASCULAR | COVIDIEN | KENDALL | 1305281 | 12262 | 1193613 |
| 58 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | CALENTADOR DE MANTAS | COVIDIEN | WARM TOUCH | SP14030220 | 10275 | 1193612 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | CALENTADOR DE FLUIDO Y SANGRE | HOT LINE | HL-90 | S101A01802 | 166002102 | 1193611 |
| 60 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D114006 | | 1193609 |
| 61 | HOSPITAL LA VICTORIA | URGENCIAS | SUCCIONADOR | PULMOMED | 7A-23B | 22 | 10400 / MED0001682 | 1193608 |
| 62 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D214041 | MED002456 | 1193607 |
| 63 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D314041 | 10395 | 1193606 |
| 64 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D614025 | 10925 / MED002462 | 1193605 |
| 65 | HOSPITAL LA VICTORIA | SALAS DE CIRUGIA | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D314049 | 10388 / MED001899 | 1193604 |
| 66 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D314044 | 10384 / MED002131 | 1193601 |
| 67 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D214043 | 166007084 / MED003071 | 1193600 |
| 68 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D1614026 | 10924 / MED002310 | 1193599 |
| 69 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D314047 | 10383/MED002294 | 1193597 |
| 70 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | SUCCIONADOR | SMAF | YX980D | D314043 | 10390 | 1193596 |
| 71 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI NEONATAL | SUCCIONADOR | PULMOMED | 7A-23B | 2 | 166007082 | 1193595 |
| 72 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI NEONATAL | SUCCIONADOR | PULMOMED | 7A-23B | 29 | 10405 / MED002839 | 1193593 |
| 73 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI NEONATAL | SUCCIONADOR | PULMOMED | 7A-23B | 1 | 10393/MED002821 | 1193592 |
| 74 | HOSPITAL LA VICTORIA | GENETICA | CABINA DE FLUJO LAMINAR | CIAL | CAE 24"x24"x26" | 34373990 | 4391 / MED001601 / 0027328 / 29594 / | 1193591 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5685 / 29630 | |
| 75 | HOSPITAL LA VICTORIA | GENETICA | CABINA DE EXTRACCION | LABCONCO | BASIC 70 | 406404A | 156/16600 2045 / MED001889 / 29631 | 1193590 |
| 76 | HOSPITAL LA VICTORIA | CENTRAL DE MEZCLAS | CABINA DE FLUJO LAMINAR | LTA | PAF2448168 | NO REGISTRA - CENTRAL DE MEZCLAS | NO REGISTRA - CENTRAL DE MEZCLAS | 1193589 |
| 77 | HOSPITAL LA VICTORIA | UCI ADULTO | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200742571081A1V | MED001786 | 1193588 |
| 78 | HOSPITAL LA VICTORIA | TERAPIA FISICA | MASAJEADOR | PANASONIC | BV2510 | S/S | S/P | 1162590 |

HOSPITAL SAN BLASS

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SAN BLAS | PROCEDIMIENTOS | PESA PAÑAL | SECA | 856 | MED003330 | DON000294 | 1226145 |
| 2 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6982 | DEA | NIHON KOHDEN | AED-3100 | 12532 | ME0003148 | 1226130 |
| 3 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA ELECTROMECANICA | PHYSIOTRAUMA | NO REGISTRA | V002110 | MED002777 | 1190386 |
| 4 | HOSPITAL SAN BLAS | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2285 | MED003277 | 1190385 |
| 5 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTA EXTERNA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2284 | MED003278 | 1190384 |
| 6 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2281 | MED002774 | 1190383 |

TESORERÍA S.C.O...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2280 | MED00 2772 | 1190382 |
| 8 | HOSPITAL SAN BLAS | OBSERVACIO N PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2279 | MED00 2778 | 1190381 |
| 9 | HOSPITAL SAN BLAS | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2278 | MED00 2779 | 1190380 |
| 10 | HOSPITAL SAN BLAS | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2277 | MED00 2776 | 1190379 |
| 11 | HOSPITAL SAN BLAS | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2276 | NO REGIST RA - MOVIL 6982 LARING O | 1190378 |
| 12 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6982 | LARINGOSCO PIO | GREENLIN E | SUNMED | NO REGISTRA - MOVIL 6982 LARINGO | | 1190376 |
| 13 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6984 MEDICALIZAD A | LARINGOSCO PIO | SUNMED HEALTHCA RE | GREENLI NE | MED003431 | NO REGIST RA - MOVIL 6985 LARING O 2 | 1190375 |
| 14 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6985 MEDICALIZAD A | LARINGOSCO PIO | WELCH ALLYN | 60814 | NO REGISTRA - MOVIL 6985 LARINGO 2 | NO REGIST RA - MOVIL 6985 LARING O | 1190374 |
| 15 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6985 MEDICALIZAD A | LARINGOSCO PIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - MOVIL 6985 LARINGO | | 1190373 |
| 16 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6983 | LARINGOSCO PIO | SUNMED HEALTHCA RE | GREENLI NE | MED005047 | NO REGIST RA - SALA DE CX LARING O 9 | 1190372 |
| 17 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCO PIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 9 | NO REGIST RA - SALA DE CX | 1190371 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LARINGO 8 | |
| 18 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 8 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 7 | 1190370 |
| 19 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 7 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 6 | 1190369 |
| 20 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 6 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 5 | 1190368 |
| 21 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 5 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 4 | 1190367 |
| 22 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 4 | | 1190366 |
| 23 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | MED003608 | NO REGISTRA - QUIRURGICAS 2. Código | 1190365 |
| 24 | HOSPITAL SAN BLAS | QUIRURGICAS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | ADULTO | NO REGISTRA - QUIRURGICAS 2 | NO REGISTRA - QUIRURGICAS | 1190364 |
| 25 | HOSPITAL SAN BLAS | QUIRURGICAS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - QUIRURGICAS | NO REGISTRA - PEDIATRIA | 1190363 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | NORTE 2 | |
| 26 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60814 | NO REGISTRA - PEDIATRIA NORTE 2 | NO REGISTRA - PEDIATRIA NORTE | 1190362 |
| 27 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - PEDIATRIA NORTE | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 3 | 1190361 |
| 28 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 3 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 2 | 1190360 |
| 29 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO 2 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO | 1190359 |
| 30 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX LARINGO | NO REGISTRA - URGENCIAS PEDIATRIA 2 | 1190358 |
| 31 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | NO REGISTRA - URGENCIAS PEDIATRIA 2 | NO REGISTRA - URGENCIAS PEDIATRIA | 1190357 |
| 32 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | NO REGISTRA - URGENCIAS PEDIATRIA | NO REGISTRA - URGENCIAS ADULTO 3 | 1190356 |
| 33 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | NO REGISTRA - | NO REGISTRA - | 1190355 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | URGENCIAS ADULTO 3 | URGENCIAS ADULTO 2 | |
| 34 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | NO REGISTRA - URGENCIAS ADULTO 2 | NO REGISTRA - URGENCIAS ADULTO | 1190354 |
| 35 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | NO REGISTRA - URGENCIAS ADULTO | NO REGISTRA - UCI INTERMEDIOS LARINGO 2 | 1190353 |
| 36 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | NO REGISTRA - UCI INTERMEDIOS LARINGO 2 | NO REGISTRA - UCI INTERMEDIOS LARINGO. Código | 1190352 |
| 37 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NR | NO REGISTRA - UCI INTERMEDIOS LARINGO | NO REGISTRA - SALA DE CX 3 | 1190351 |
| 38 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX 3 | NO REGISTRA - SALA DE CX 2 | 1190350 |
| 39 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX 2 | NO REGISTRA - SALA DE CX | 1190349 |
| 40 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA DE CIRUGIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO REGISTRA - SALA DE CX | | 1190348 |
| 41 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | EQUIPO DE ORGANOS | GERMANY | NO REGISTRA | 1438 | | 1190345 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | MED003308 | NO REGISTRA - UCI INTERMEDIOS | 1190341 |
| 43 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | NO REGISTRA - UCI INTERMEDIOS | | 1190340 |
| 44 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | MED003286 | | 1190339 |
| 45 | HOSPITAL SAN BLAS | QUIRURGICAS | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | NR | MED003527 | | 1190338 |
| 46 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | MED003291 | | 1190337 |
| 47 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | NO REGISTRA | MED003285 | MED003420 | 1190336 |
| 48 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6984 MEDICALIZADA | LARINGOSCOPIO | GREENLINE | SUNMED | M2875533480 | MED000623 | 1190334 |
| 49 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023736 | MED000621 | 1190333 |
| 50 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023733 | | 1190332 |
| 51 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023732 | | 1190331 |
| 52 | HOSPITAL SAN BLAS | QUIRURGICAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023727 | | 1190330 |
| 53 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023723 | MED003375 | 1190329 |
| 54 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX3A011804 | MED003376 | 1190327 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX3A011746 | MED00 2997 | 1190326 |
| 56 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | PESA PAÑAL | OHAUS | SPJ2001 | B150539099 | MED00 3047 | 1190325 |
| 57 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTA EXTERNA | MONITOR MULTIPARAM ETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002070 | MED00 2450 | 1190324 |
| 58 | HOSPITAL SAN BLAS | QUIRURGICAS | MONITOR MULTIPARAM ETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002067 | MED00 3329 | 1190321 |
| 59 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | MONITOR MULTIPARAM ETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002066 | MED00 0500 | 1190320 |
| 60 | HOSPITAL SAN BLAS | OBSERVACIO N PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAM ETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002065 | MED00 2602 | 1190319 |
| 61 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | RIESTER | NR | 617851-5 | | 1190317 |
| 62 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | 3817-203 | 617851-2 | A-1616 | 1190316 |
| 63 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | PULSOXIMET RO | EDAN | H100 | 316036-M16204550020 | | 1190313 |
| 64 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6284 BASICA | DESFIBRILAD OR | INSTRAME D | ISIS | 052018IS6591 | | 1190312 |
| 65 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6285 BASICA | DEA | INSTRAME D | ISIS | 052018IS6583 | | 1190311 |
| 66 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6279 BASICA | DEA | INSTRAME D | ISIS | 052018IS6578 | | 1190309 |
| 67 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6280 BASICA | DEA | INSTRAME D | ISIS | 052018IS6569 | | 1190308 |
| 68 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIO S | DESFIBRILAD OR | INSTRAME D | CARDIOM AX | 052018CM11053 | MED00 3280 | 1190306 |
| 69 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | DESFIBRILAD OR | INSTRAME D | DUALMA X | 012021DM0572 | | 1190305 |
| 70 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | DESFIBRILAD OR | INSTRAME D | DUALMA X | 012021 DM 0571 | A-3884 | 1190304 |
| 71 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | PESA PAÑAL | SECA | 856 | 8.85622E+12 | A-1843 | 1190303 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | PESA PAÑAL | SECA | 856 | 8.85622E+12 | MED00 3417 | 1190302 |
| 73 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6984 MEDICALIZADA | DESFIBRILADOR | MEDIANA | D500 | 4.56862E+11 | MED00 3426 | 1190300 |
| 74 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6985 MEDICALIZADA | DESFIBRILADOR | MEDIANA | D500 | 4.56862E+11 | MED00 3953 | 1190299 |
| 75 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6983 | DESFIBRILADOR | MEDIANA | D500 | 4.56862E+11 | | 1190298 |
| 76 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 517432 | MED00 3152 | 1190297 |
| 77 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 516612 | MED00 2248 | 1190296 |
| 78 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 516611 | | 1190295 |
| 79 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 516606 | | 1190294 |
| 80 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516444 | | 1190293 |
| 81 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516435 | MED00 0409 | 1190292 |
| 82 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516434 | | 1190291 |
| 83 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516433 | | 1190290 |
| 84 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516431 | MED00 3153 | 1190289 |
| 85 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516430 | MED00 3463 | 1190288 |
| 86 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516427 | | 1190287 |
| 87 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516424 | MED00 2345 | 1190286 |
| 88 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516423 | MED00 2340 | 1190285 |
| 89 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516422 | A-4098 | 1190284 |
| 90 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507256 | A-4092 | 1190283 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507254 | A-3895 | 1190282 |
| 92 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507253 | MED00 3477 | 1190281 |
| 93 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507245 | A-4100 | 1190280 |
| 94 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507241 | A-3887. Código | 1190279 |
| 95 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507240 | | 1190278 |
| 96 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507237 | A-4093 | 1190277 |
| 97 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507236 | MED00 3484 | 1190276 |
| 98 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507233 | | 1190275 |
| 99 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507232 | MED00 3133 | 1190274 |
| 100 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507231 | MED00 0248 | 1190273 |
| 101 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507230 | | 1190272 |
| 102 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507228 | | 1190271 |
| 103 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507225 | | 1190270 |
| 104 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507222 | MED00 3168. Código | 1190269 |
| 105 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507221 | MED00 2243 | 1190268 |
| 106 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507217 | MED00 3465 | 1190267 |
| 107 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507214 | MED00 9134 | 1190266 |
| 108 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507211 | | 1190265 |
| 109 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507208 | | 1190264 |
| 110 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507205 | MED00 2149 | 1190263 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507204 | MED00 3149 | 1190262 |
| 112 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA ELECTROMEC ANICA | LOS PINOS | 860 | 507016 | MED00 3117 | 1190261 |
| 113 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR MULTIPARAM ETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002064 | MED00 3011 | 1190256 |
| 114 | HOSPITAL SAN BLAS | QUIRURGICAS | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-9C002159 | MED00 3011 | 1190255 |

ZONA SAN CRISTOBAL (CAPS 1 DE MAYO, CAPS LOS ALPES, CAPS BELLO HORIZONTE, CAPS CARCEL DISTRITAL, CAPS LIBERTODORES, CAPS PTE. ARANDA, ALTAMIRA)

| ITEM | UNIDAD | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 11 | BASCULA | HEALTH O METER | 844KG | 8440071689 | | 1200999 |
| 2 | CAPS LOS ALPES | VACUNACION | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | PORTATIL | 1.2051E+10 | | 1200998 |
| 3 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 205 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | MED006833 / EMC1376 | 1200997 |
| 4 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 207 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | MED00EMC0908 | 1200996 |
| 5 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 206 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | EMC1264 | 1200995 |
| 6 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 211 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | MED005376 / EMC0943 | 1200994 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 202 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | EMC1259 | 1200993 |
| 8 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 204 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 7.0122E+10 | MED005375 / EMC0200 | 1200992 |
| 9 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 204 | TENSIOMETRO ANALOGO PORTATIL | WELCH ALLYN | DURASHOCK DS44 | 7.1012E+10 | | 1200991 |
| 10 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 208 | TENSIOMETRO DE PARED | ALPK2 | NR | 2279 | EMC0205 | 1200990 |
| 11 | CAPS LOS ALPES | VACUNACION | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PARED | 1.2051E+11 | | 1200989 |
| 12 | CAPS LOS ALPES | VACUNACION | NEVERA . Placa | ICASA | SIN MODELO | CCO022575 / 00281 | | 1200988 |
| 13 | CAPS LOS ALPES | CRONICOS | BASCULA | HEALTH O METER | 844KG | 8440064915 | EMC1131 | 1200987 |
| 14 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 207 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 5220003748 | | 1200986 |
| 15 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 202 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 5220003564 | MED006761 7 EMC1209 | 1200985 |
| 16 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 204 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 5220003672 | | 1200984 |
| 17 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 211 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 5220003577 | MED006795 7 EMC1171 | 1200983 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 206 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 5220003599 | EMC1199 | 1200982 |
| 19 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 205 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 5220000620 | EMC0198 | 1200981 |
| 20 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 204 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | 5000102307 | MED006829 / EMC1201 | 1200980 |
| 21 | CAPS LOS ALPES | CONSULTORIO 205 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | 5000100464 | EMC1176 | 1200979 |
| 22 | CAPS ALTAMIRA | ESTERILIZACION | SELLADORA | EURONDA | EUROSEAL 2001 PLUS | EDL220016 | MED006664 | 1200923 |
| 23 | CAPS ALTAMIRA | TERAPIA FISICA | MASAJEADOR..Placa | HOMEDICS | HP285 | MED005328 | | 1200922 |
| 24 | CAPS BELLO HORIZONTE | CONSULTORIO 5 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | | 1200895 |
| 25 | CAPS BELLO HORIZONTE | CONSULTORIO 4 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | | 1200894 |
| 26 | CAPS BELLO HORIZONTE | CONSULTORIO 8 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | | 1200893 |
| 27 | CAPS BELLO HORIZONTE | CONSULTORIO 7 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 8.0422E+10 | | 1200892 |
| 28 | CAPS BELLO HORIZONTE | CONSULTORIO 6 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PARED | 8.0424E+10 | | 1200891 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CAPS BELLO HORIZONTE | CONSULTORIO 8 | TENSIOMETRO DE PARED | ALPK2 | NR | 5032 | | 1200890 |
| 30 | CAPS BELLO HORIZONTE | PROMOCION Y PREVENCION | TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 1411013357 | | 1200889 |
| 31 | CAPS 1° DE MAYO | PROCEDIMIENTOS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | NR | 8.0421E+10 | EMC0499 | 1200810 |
| 32 | CAPS 1° DE MAYO | CONSULTORIO 22 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710 | EMC1375/ MED000001 | | 1200809 |
| 33 | CAPS 1° DE MAYO | CONSULTORIO 12 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 119902683 | 0.041164 | 1200808 |
| 34 | CAPS 1° DE MAYO | MEDICINA INTERNA | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | O80421173336 | MED006851 | 1200807 |
| 35 | CAPS 1° DE MAYO | CONSULTORIO 23 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | MED006865 / EMC1387 | 1200806 |
| 36 | CAPS 1° DE MAYO | CONSULTORIO 20 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | EMC1386 | 1200805 |
| 37 | CAPS 1° DE MAYO | SALA ERA # 18 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | EMC1383 | 1200804 |
| 38 | CAPS 1° DE MAYO | CONSULTORIO 17 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | EMC1379 | 1200803 |
| 39 | CAPS 1° DE MAYO | CONSULTORIO 19 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.5072E+11 | EMC1276 | 1200802 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CAPS 1° DE MAYO | CONSULTORIO 15 | TENSIOMETRO ANEROIDE | ALPK2 | PARED | 2277 | EMC0033 | 1200801 |
| 41 | CAPS 1° DE MAYO | CONSULTORIO 21 | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | PORTATIL | 654465 | 16610328 | 1200800 |
| 42 | CAPS 1° DE MAYO | TOMA DE MUESTRAS | NEVERA | HELMER | HRL104 - ADA | 2008473 | 21000058 | 1200799 |
| 43 | CAPS 1° DE MAYO | FARMACIA | NEVERA | HACEB | FRIGOSSIE | 90985301 | EMC0075 | 1200798 |
| 44 | CAPS 1° DE MAYO | VACUNACIÓN | NEVERA | CENTRALES | NED18 | EMC0101 | | 1200797 |
| 45 | CAPS 1° DE MAYO | VACUNACIÓN | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK304 | 2.0131E+10 | EMC0104 | 1200796 |

ZONA CENTRO ORIENTE (CAPS JORGE ELIECER, CAPS LACHES, CAPS CRUCES, CAPS CANDELARIA; CAPS SAMPER MENDOZA, CAPS PERSEVERANCIA)

| ITEM | UNIDAD | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | EXTERNA, CONSULTORIO | TENSIOMETRO | WELCHALLYN | CE0297 | 1.00617E+11 | N.T. | 1202321 |
| 2 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | CIRUGIA, SALA 1 | LAMPARA CIELITICA | BERCHTOLD | E778 | 7410160-R10355 | | 1202320 |
| 3 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | AMBULATORIO | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 420KL | 4020084427 | MED005588 | 1202319 |

ZONA RAFAEL URIBE (CAPS SAN JOSE OBRERO, CAPS DIANA TURBAY, CAPS CHIRCALES, CAPS ANTONIO NARIÑO, CAPS OLAYA, CAPS SAN JORGE, CAPS BRAVO PAEZ)

| ITEM | UNIDAD | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200187 | | 1206647 |
| 2 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200183 | | 1206646 |
| 3 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200181 | | 1206645 |
| 4 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200177 | | 1206644 |
| 5 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200176 | | 1206643 |
| 6 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200926 | | 1206642 |
| 7 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200146 | | 1206641 |
| 8 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200145 | | 1206640 |
| 9 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200143 | | 1206639 |
| 10 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200140 | | 1206638 |
| 11 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200133 | | 1206637 |
| 12 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401081 | | 1206636 |
| 13 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401072 | | 1206635 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401064 | | 1206634 |
| 15 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401062 | | 1206633 |
| 16 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401012 | | 1206632 |
| 17 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834400999 | | 1206630 |
| 18 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834400991 | | 1206628 |
| 19 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 18483440981 | | 1206627 |
| 20 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401096 | | 1206626 |
| 21 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401091 | | 1206625 |
| 22 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200940 | | 1206623 |
| 23 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200932 | | 1206621 |
| 24 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO COMUNITARIO | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200953 | | 1206620 |
| 25 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO COMUNITARIO | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200905 | | 1206617 |
| 26 | CAPS SAN JOSE OBRERO | DEPOSITO | TENSIÓMETRO | LORD | NO REGISTRA | 932772 | F13622 | 1206615 |
| 27 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401153 | | 1203784 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200186 | | 1203783 |
| 29 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200185 | | 1203782 |
| 30 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200178 | | 1203781 |
| 31 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200170 | | 1203780 |
| 32 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200165 | | 1203778 |
| 33 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200162 | | 1203775 |
| 34 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200161 | | 1203774 |
| 35 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200150 | | 1203773 |
| 36 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO INSTITUCIONAL | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200192 | | 1203768 |
| 37 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200189 | | 1203767 |
| 38 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200132 | | 1203766 |
| 39 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200497 | | 1203765 |
| 40 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200478 | | 1203764 |
| 41 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200123 | | 1203763 |
| 42 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200144 | | 1203762 |
| 43 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200141 | | 1203761 |

TESORERIA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200137 | | 1203759 |
| 45 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200136 | | 1203758 |
| 46 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200130 | | 1203756 |
| 47 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200124 | | 1203755 |
| 48 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200119 | | 1203754 |
| 49 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200103 | | 1203750 |
| 50 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200493 | | 1203749 |
| 51 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200471 | | 1203747 |
| 52 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200457 | | 1203746 |
| 53 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200142 | | 1203743 |
| 54 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401171 | | 1203741 |
| 55 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200131 | | 1203740 |
| 56 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200127 | | 1203738 |
| 57 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200125 | | 1203737 |
| 58 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200473 | | 1203732 |
| 59 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200430 | | 1203731 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200428 | | 1203730 |
| 61 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401117 | | 1203729 |
| 62 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO LABORAL | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200919 | | 1203728 |
| 63 | CAPS CHIRCALES | ODONTOLOGIA | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EXF200583 | MED007244 | 1202933 |
| 64 | CAPS SAN JORGE | CONSULTA EXTERNA | TENSIÓMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | TYCOS DE PARED | 80490950 | 21100169 / F16092 | 1202296 |
| 65 | CAPS SAN JORGE | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PARED | ABN | SPHYGNOMANOMETER | 531712 | F12176 | 1202295 |
| 66 | CAPS SAN JORGE | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | NR | 160513094495 | MED005364 | 1202294 |
| 67 | CAPS SAN JORGE | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PARED | TYCOS | LIFETIME | 29406340 | MED005426 | 1202293 |
| 68 | CAPS SAN JORGE | DEPOSITO | TENSIOMETRO | LORD | NR | 945152 | F13711 | 1202292 |
| 69 | CAPS SAN JORGE | DEPOSITO | TENSIOMETRO | LORD | NR | 943159 | F13712 | 1202291 |
| 70 | CAPS SAN JORGE | DEPOSITO | TENSIOMETRO | LORD | NR | 943145 | F13713 | 1202290 |
| 71 | CAPS SAN JORGE | DEPOSITO | TENSIOMETRO | ALP K2 | SPHYGNOMANOMETER | 212997 | F15642 | 1202289 |
| 72 | CAPS SAN JORGE | DEPOSITO | TENSIOMETRO | ALPK2 | NR | 633030 | F11687 | 1202288 |
| 73 | CAPS SAN JORGE | DEPOSITO | TENSIOMETRO | ALPK2 | NR | 426040 | F12780 | 1202287 |
| 74 | CAPS SAN JORGE | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA. Placa | GEMMYCO | PLC024 | MED006755 | | 1202286 |
| 75 | CAPS OLAYA | ODONTOLOGIA | COMPRESOR | SCHULZ | MSV12 | 3910088 | | 1194205 |
| 76 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354050210172 | MED007293 | 1194203 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 844KL | 8440054631 | MED006 603 | 1194202 |
| 78 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 844KL | 8440054583 | MED005 698 | 1194201 |
| 79 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | ADE | RGT-2000 | 806002328 | MED006 552 | 1194199 |
| 80 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 160KG | 160000357 | MED006 614 / F16266 | 1194198 |
| 81 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | NR | 21100495 | MED006 549 | 1194197 |
| 82 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | NR | 21100493 | MED006 546 | 1194196 |
| 83 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | NR | 21100492 | MED006 537 | 1194195 |
| 84 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | NR | 21100491 | MED006 581 | 1194194 |
| 85 | CAPS OLAYA | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD NOVA | 2-259 | MED006 593 | 1194193 |
| 86 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401078 | | 1206682 |
| 87 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401093 | | 1206681 |
| 88 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401016 | | 1206680 |
| 89 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834400982 | | 1206679 |
| 90 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200154 | | 1206678 |
| 91 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200169 | | 1206677 |
| 92 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200126 | N.T. | 1206676 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200184 | | 1206674 |
| 94 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200182 | | 1206673 |
| 95 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200174 | | 1206672 |
| 96 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200173 | | 1206671 |
| 97 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200160 | | 1206670 |
| 98 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200159 | | 1206669 |
| 99 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200158 | | 1206668 |
| 100 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200155 | | 1206667 |
| 101 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401061 | | 1206664 |
| 102 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834400997 | | 1206661 |
| 103 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200113 | | 1206660 |
| 104 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834400967 | | 1206659 |
| 105 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834400965 | | 1206658 |
| 106 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834400176 | | 1206657 |
| 107 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184109200431 | | 1206656 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401106 | | 1206655 |
| 109 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401103 | | 1206654 |
| 110 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401102 | N.T. | 1206653 |
| 111 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401085 | | 1206651 |
| 112 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401074 | | 1206650 |
| 113 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401073 | | 1206649 |
| 114 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO. Placa | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | VCO 033 | | 1203845 |
| 115 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 201064510197 | | 1203843. |
| 116 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401166 | | 1203840 |
| 117 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 201026020118 | | 1203839 |
| 118 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 201026020116 | | 1203838 |
| 119 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 201026020153 | | 1203837 |
| 120 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 201026020110 | | 1203836 |
| 121 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 201026020106 | | 1203835 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200101 | | 1203834 |
| 123 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200498 | | 1203833 |
| 124 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200431 | | 1203832 |
| 125 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184830041173 | | 1203830 |
| 126 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401181 | | 1203829 |
| 127 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184830041176 | | 1203828 |
| 128 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200112 | | 1203825 |
| 129 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200104 | | 1203823 |
| 130 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200492 | | 1203822 |
| 131 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200477 | | 1203821 |
| 132 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2010260200120 | | 1203820 |
| 133 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401169 | | 1203818 |
| 134 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401168 | | 1203817 |
| 135 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401167 | | 1203816 |
| 136 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNOS | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184830041180 | | 1203813 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401163 | | 1203807 |
| 138 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401162 | | 1203806 |
| 139 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401156 | | 1203805 |
| 140 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200147 | | 1203804 |
| 141 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200188 | | 1203802 |
| 142 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200157 | | 1203801 |
| 143 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200180 | | 1203800 |
| 144 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200179 | | 1203799 |
| 145 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200172 | | 1203797 |
| 146 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200171 | | 1203796 |
| 147 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200167 | | 1203795 |
| 148 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200156 | | 1203794 |
| 149 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401159 | | 1203792 |
| 150 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | CHOICE MED ELECTRONIC | MD 300 C | 184834401154 | | 1203790 |
| 151 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO LABORAL | PULSO OXIMETRO | CHOICEMMED | MD300C11 | 184834401172 | | 1202066 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO LABORAL | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | FS2E2210260200919 | N.T. | 1202065 |
| 153 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | ELECTROCARDIÓGRAFO | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-14026964 | | 1194219 |
| 154 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | BASCULA PESA BEBE. Placa | HEALTH O METER | PRO SERIES / 180KG | MED006599 | | 1194218 |
| 155 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA | TANITA | 130 kg | NO REGISTRA - CRONICOS | NO REGISTRA - CRONICOS | 1194217 |
| 156 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | SUCCIONADOR | SORENSEN | 2135-120 | 9604004 | F12704 / MED006575 | 1194216 |
| 157 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 844KL | 8440058953 | MED006588 | 1194215 |
| 158 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 844KL | 8440056220 | MED006536 / 16613707 | 1194214 |
| 159 | CAPS OLAYA | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 844KL | 8440054573 | MED006550 | 1194213 |
| 160 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | BASCULA DIGITAL | ADE | M320600-01 | 52834-0003436 | MED005898 | 1194212 |
| 161 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522 KL | 5220000624 | 3114003491 / MED005897 | 1194211 |
| 162 | CAPS OLAYA | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD NOVA | 2-260 | MED006594 | 1194209 |
| 163 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | SUCCIONADOR | CA-MI | NEW ASPIRET | 120281 | MED006576 | 1194208 |
| 164 | CAPS OLAYA | URGENCIAS | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 777 | 10000000294567 | MED006583 | 1194207 |
| 165 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006279 | | 1193682 |
| 166 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006471 | | 1193585 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | CAPS DIANA TURBAY | TERAPIA FISICA | ELECTROESTIMULADOR | IBRAMED | NEURODYN | 1896700131036031000 1 | 20900053 | 1193584 |
| 168 | CAPS DIANA TURBAY | TERAPIA FISICA | ELECTROESTIMULADOR | METTLER EL | SONICATOR 706 ME 7001 | 15530403 | MED006942 | 1193583 |
| 169 | CAPS DIANA TURBAY | TERAPIA FISICA | EJERCITADOR DE PEDAL. Placa | MOVIFIT | NO REGISTRA | MED006445 | | 1193582 |
| 170 | CAPS DIANA TURBAY | ODONTOLOGIA | COMPRESOR | SCHULZ | NO REGISTRA | NO-TIENE- | | 1193580 |
| 171 | CAPS DIANA TURBAY | URGENCIAS CARRO DE PARO OBSERVACION | SUCCIONADOR | CA-MI | NEW ASPIRET | 141801 | MED006428 | 1193579 |
| 172 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006294 | | 1193578 |
| 173 | CAPS DIANA TURBAY | LABORATORIO | REFRIGERADOR | MELING | YC-130L | 220303617 | MED006438 | 1193577 |
| 174 | CAPS DIANA TURBAY | LABORATORIO | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | W 200 | --NO/RG-- | MED006437 | 1193576 |
| 175 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354021221220 | | 1193575 |
| 176 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006285 | | 1193574 |
| 177 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354021221234 | MED006220 | 1193573 |
| 178 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006283 | | 1193572 |
| 179 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354021221202 | MED005686 | 1193571 |
| 180 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354303210639 | MED006475 | 1193570 |
| 181 | CAPS DIANA TURBAY | URGENCIAS | DOPPLER FETAL | SUNRAY | SRF618E | P0244-03003-M7S089 | MED005875 | 1193569 |
| 182 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006485 | | 1193568 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006292 | | 1193567 |
| 184 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006291 | | 1193566 |
| 185 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006288 | | 1193565 |
| 186 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006472 | | 1193564 |
| 187 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006281 | | 1193563 |
| 188 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006277 | | 1193562 |
| 189 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006513 | | 1193561 |
| 190 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006514 | | 1193560 |
| 191 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71ML | 22-061 | MED006516 | 1193559 |
| 192 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71ML | 22-087 | | 1193558 |
| 193 | CAPS DIANA TURBAY | URGENCIAS TRIAGE | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006500 | | 1193557 |
| 194 | CAPS DIANA TURBAY | URGENCIAS TRIAGE | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354021221734 | MED006503 | 1193556 |
| 195 | CAPS DIANA TURBAY | URGENCIAS CONSULTA 1 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71ML | N.T. | MED006504 | 1193555 |
| 196 | CAPS DIANA TURBAY | URGENCIAS CONSULTA 1 | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 3544021221244 | MED006506 | 1193554 |
| 197 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006298 | | 1193553 |
| 198 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354110210236 | MED007112 | 1193552 |


TESORERÍA S.C.O.


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006286 | | 1193551 |
| 200 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354021221187 | MED006525 | 1193550 |
| 201 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006296 | | 1193549 |
| 202 | CAPS DIANA TURBAY | DEPOSITO | SUCCIONADOR | CA-MI | NEW ASPIRET | 141849 | MED006427 | 1193548 |
| 203 | CAPS DIANA TURBAY | DEPOSITO | SUCCIONADOR | CA-MI | NEW ASPIRET | 141903 | MED006420 | 1193547 |
| 204 | CAPS DIANA TURBAY | CARRO DE PARO REANIMACION | SUCCIONADOR | CA-MI | NEW ASPIRET | 141848 | MED006499 | 1193546 |
| 205 | CAPS DIANA TURBAY | FARMACIA | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 220303613 | MED006273 | 1193545 |
| 206 | CAPS DIANA TURBAY | FARMACIA | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 220303614 | MED006272 | 1193544 |
| 207 | CAPS DIANA TURBAY | CUBICULO 4 | LAMPARA DE FOTOCURADO | COXO | DB-686 | M108-1954 | MED005888 | 1193543 |
| 208 | CAPS DIANA TURBAY | CUBICULO 3 | LAMPARA DE FOTOCURADO | COXO | DB-686 | L108-0322 | MED005883 | 1193542 |
| 209 | CAPS DIANA TURBAY | CUBICULO 2 | LAMPARA DE FOTOCURADO | COXO | DB-686 | L802-0644 | MED005884 | 1193541 |
| 210 | CAPS DIANA TURBAY | CUBICULO 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | COXO | DB-686 | L803-1686 | MED005889 | 1193540 |
| 211 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA 2 | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006509 | | 1193539 |
| 212 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006470 | | 1193538 |
| 213 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006276 | | 1193537 |
| 214 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006474 | | 1193536 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006218 | | 1193535 |
| 216 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006217 | | 1193534 |
| 217 | CAPS DIANA TURBAY | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS. Placa | WELCH ALLYN | 77710-71ML | MED006219 | | 1193533 |
| 218 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | NO REGISTRA - CAPS OBRERO | NO REGISTRA - CAPS OBRERO | 1189678 |
| 219 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | FS2E2210260200927 | | 1189677 |
| 220 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | FS2E2210260200922 | | 1189676 |
| 221 | CAPS SAN JOSE OBRERO | ENTORNO HOGAR | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | FS2E2210260200926 | | 1189675 |

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO (%) |
| HOSPITAL SANTA CLARA | 145 | 144 | 99 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 21 | 21 | 100 |
| HOSPITAL VICTORIA | 78 | 78 | 100 |
| HOSPITAL SAN BLAS | 116 | 114 | 98 |
| ZONA SAN CRISTOBAL | 52 | 51 | 98 |
| ZONA CENTRO ORIENTE | 3 | 3 | 100 |
| ZONA RAFAEL URIBE | 221 | 221 | 100 |
| TOTAL | 636 | 632 | 99 |

TESORERÍA S.C.O.




Por disponibilidad en los servicios no se realizaron 4 mantenimientos preventivos, los cuales serán reprogramados en el mes de noviembre.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

HOSPITAL SANTA CLARA

| ITEM | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | NUMERO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO | REPUESTOS UTILIZADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCI 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004765 | | 1223985 | Se realiza instalación de sensor de saturación al equipo médico ya que el que se encontraba posicionado presentaba falla en funcionamiento | Sensor spo2 adulto |
| 2 | UCI ADULTOS 4 | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-04004737 | | 1223984 | Se realiza instalación de spo2 ya que la pinza posicionada presentaba falla en funcionamiento | Se utiliza un sensor de Spo2 adulto |
| 3 | SAN CAMILO | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC02 | | 1223667 | Se realiza mantenimiento correctivo de la silla se, cambia cojinería, sistema de frenos, chasis metálico, juego de ruedas traseras de impulso, juego de ruedas delanteras giratorias, reposa pies, descansa brazos, juego de tornillería y pintura, silla funcionando correctamente | Repuestos suministrados por biosistemas |
| 4 | URGENCIAS PEDIATRIA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC08 | | 1223666 | Se realiza mantenimiento correctivo de las sillas se cambia cojinería, juego de ruedas de impulso, juego de ruedas delanteras, chasis metálico, juego de reposa pies, sistema de anclaje, juego de frenos y pintura electrostática funcionamiento satisfactorio | Repuestos suministrados por biosistemas |
| 5 | SALAS DE CIRUGIA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC07 | | 1223665 | Se realiza mantenimiento correctivo de la silla, se cambia cojinería, sistema de frenos, tornillería completa, sistema de ruedas de impulso, sistema de ruedas delanteras, reposa pies, descansa brazos, chasis, sistema de anclaje y pintura electrostática | Repuestos suministrados por biosistemas |

TESORERÍA SCC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | funcionamiento satisfactorio | |
| 6 | SAN RAFAEL 1 | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC06 | | 1223664 | Se realiza mantenimiento correctivo de la silla de ruedas se cambia repuestos, descansa pies, descansa brazos, sistema de frenos, sistema de anclaje juego de tornillería, juego de ruedas pequeñas delanteras, juego de ruedas grandes de impulso, pintura electrostática funcionamiento satisfactoria | |
| 7 | URGENCIAS ADULTOS | SILLA DE RUEDAS. Placa | NO TIENE | NO REGISTRA | CCO001579 | | 1223640 | Se realiza reparación de silla de ruedas, se entrega al servicio equipo funcional. | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje Juego de ruedas maciza delanteras giratorias Juego de ruedas traseras Juego sistemas de frenos Juego descansa brazos Chasis tubular metálico |
| 8 | URGENCIAS ADULTOS | SILLA DE RUEDAS. Placa | NO TIENE | NO REGISTRA | CCO004191. Código | N.T. | 1223639 | Se realiza reparación de silla de ruedas dejando equipo funcional en el servicio | Juego de asiento y respaldo Juego de reposa pies Juego de ruedas maciza Juego de ruedas traseras Juego sistem de frenos Juego descansa brazos Chasis tubular |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | URGENCIAS ADULTOS | SILLA DE RUEDAS. Placa | NO TIENE | NO REGISTRA | CCO006142. Código | N.T. | 1223638 | Se realiza reparación de silla de ruedas, equipo operativo en el servicio | Juego de asiento Juego de reposa pies Juego de ruedas maciza Juego de ruedas traseras Juego sistemas de frenos Juego descansa brazos Chasis tubular |
| 10 | SAN RAFAEL 1 | LLAMADOS DE ENFERMERIA | CMT | N.R | CAMA2 | | 1223464 | SE REALIZA ANCLAJE DE LLAMADO DE ENFERMERIA A LA PARED Y SE REALIZA AJUSTE DE CABLEADO ORGANIZANDOLO Y PONIENTO EN FUNCIONAMIENTO EL LLAMADO, INSTRUMENTO OPERATIVO PARA SERVICIO | 2 CHAZOS 2 TORNILLOS TERMOENCOGIBLE |
| 11 | TALLER BIOMEDICA | CAMILLA | NO TIENE | NO TIENE | 13403. Placa | CC0003595 | 1223463 | SE REALIZA LIJADO DE LA CAMILLA, SE REALIZA PINTURA GENERAL DE LA MISMA, SE REALIZA ENGRACE GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES Y SE AJUSTA EL ESPALDAR, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POST MANTENIMIENTO, EQUIPO OPERATIVO PARA SERVICIO | NR |
| 12 | SAN RAFAEL 1 | CAMA. Placa | NACIONAL | ANALOGO | MEDO01480 | | 1223462 | SE REALIZA DESARME DE LA BARANDA DERECHA EN DONDE SE REALIZA SOLDADURA EN PIN DE ANCLAJE Y SE REALIZA ENGRASE DE LOS TORNILLOS SIN FIN DE TODA LA BRANDA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OPERATIVO PARA SERVICIO | 1 PIN DE SUJECION |

TESORERIA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SAN PABLO 1 | CAMA ELECTROMECANICA. Placa | DOMETAL | NA | MEDO01238 | | 1223461 | DE VERIFICA EL EQUIPO IDENTIFICANDO DAÑO EN LAS LLANTAS CON FRENO, SE REALIZA CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS CON FRENO Y SU RESPECTIVO TORNILLO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OPERATIVO PARA SERVICIO | 4 LLANTAS ENTREGADAS POR BIOSISTEMAS 4 TORNILLOS ENTREGADOS POR BIOSISTEMAS |
| 14 | HOSPITALIZACIÓN SAN RAFAEL II | CAMA. Placa | NACIONAL | ANALOGO | MEDO01322 | | 1223460 | SE REALIZA EL ACOPLE Y ASEGURAMIENTO DE LA PALANCA, SE REALIZA ENGRASE DE LAS MISMA Y EL MOVIMIENTO COMPLETO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OPERATIVO PARA SERVICIO | NR |
| 15 | UCI ADULTOS 4 | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 510033. Placa | MEDO01298 | 1223459 | se realiza verificacion de ambas barandas con control de movimientos identificando daño en continuidad de cableado, se realiza reparacion de ambas barandas estableciendo buena continuidad y permitiendo la realización de movimientos | NR |
| 16 | SAN CAMILO | CAMA | NACIONAL | ANALOGO | CAMA 341 | | 1223458 | se realiza verificación del equipo encontrando el equipo con solo una llanta con freno la cual no frena adecuadamente, se realiza el cambio de dos llantas y se instalan don llantas con freno individual, se realizan pruebas y entrega a servicio | dos llantas con freno entregada por subred |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 51664 | | 1223457 | se realiza verificación de movimientos general, se verifican los controles se identifica el daño en control box, al destapar el control box se identifica relé en corto, se realiza cambio de relé por uno funcional encontrado en una box de la sub red dañada, se realizan pruebas de funcionamiento se entrega equipo operativo | 1 relé entregado por la subred |
| 18 | SAN RAFAEL 1 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS | 840 | 46631 | | 1223456 | al revisar el equipo se identifica que el motor del cabezal se encuentra roto, debido a la ruptura del motor la control box entra en corto lo cual genera que no realice los movimientos, se realiza cambio de motor y se fabrica el estensor con medidas especiales, se realiza la reparacion de barilla de anclaje piecero | se utiliza motor entregado por la subred |
| 19 | NO REGISTRA | CAMILLA HOSPITALARIA. Placa | LOS PINOS | NO REGISTRA | CC21801044 | | 1223192 | se realiza cambio de las 4 ruedas cada una con su respectivo freno, se realiza entrega al servicio de la camilla en optimas condicion | 4 llantas con freno |
| 20 | UCI ADULTOS 1 | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC1 | | 1222573 | Se realiza cambio en instalación de: Juego de asiento y respaldo en material de alta resistencia, juego de reposa pies en ABS de alta resistencia con estructura y sistema de anclaje, juego de ruedas maciza delanteras giratorias, juego de ruedas traseras de impulso tipo macizo con Rin en material ABS de alta resistencia, juego de sistemas de frenos, juego descansa brazo con estructura y sistema de anclaje, chasis tubular metálico con pintura electrostática. | |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | UCI | VENTILADOR MECANICO | MINDRAY | SV300 | GB05019843. Placa | N.T.. Código | 1221231 | Se realiza cambio de manguera de oxígeno al ventilador de transporte,ya que con la manguera que estaba no tenía la conexión para bala de oxigeno, se deja equipo operativo en el servicio | |
| 22 | SALAS DE CIRUGIA | ELECTROBISTURI | BOVIE | IDS-200 | BV 3811034. Placa | MED000 269 | 1220619 | Se realiza mantenimiento correctivo al equipo médico, presentaba falla en pedal de coagulación, se evidenciaba suelto los pines de conexión del pedal, se realiza conexión restaurante la operatividad del equipo. | |
| 23 | UCI 02 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002356 | | 1220026 | Equipo presenta falla en toma de presión arterial, se realiza cambio de brazalete nibp | Brazalete nibp adulto |
| 24 | UCI ADULTOS 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EV-04057508. Placa | MED001 259 | 1216923 | Se realiza instalación de sensor de saturación para el monitor de carro de paro | Sensor spo2 ° adulto |
| 25 | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-2B003697 | | 1216513 | Se realiza verificación de funcionamiento evidenciando falla en pedal, se verifica estado interno de pedal de coagulación evidenciando que los pines de conexión se encontraban sueltos, se realiza soldadura al accesorio dejando equipo nuevamente operativo en salas de cirugía. | |
| 26 | UNIDAD RENAL | BASCULA INDUSTRIAL. Placa | JAD | TCS | DON000046 | | 1215352 | Se realiza verificación con masas patrón a 20 Kg, 40 Kg, 60 Kg, 80 Kg, 90,Kg, 95 Kg, 100 Kg. El equipo funciona correctamente. | |
| 27 | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS. Placa | MINDRAY | EPM 12 | MED001041 | | 1215289 | Se realiza cambio de sensor spo2 pediátrico se toman pruebas de funcionamiento equipo operativo | Un sensor spo2 pediátrico suministrado por biosistemas |
| 28 | TECNICAS QUIRURGICAS | TERMOMETRO INFRERROJO | GENERICO | UX-A-01 | 0 | | 1214719 | Se realiza ajustes de módulo de detección de temperatura. Se encontraba desalineado. | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | UCI CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE1898.. Placa | N.T.. Código | 1213446 | se realiza cambio depinza rota por una nueva se realizan pruebas equipo operativo | 1 pinza de oximetria entregada por biosistemas |
| 30 | TECNICAS QUIRURGICAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011708. Placa | N.T.. Código | 1213408 | se realiza cambio de pinza de oximetria que pierde continuidad y no realiza sensado se instala oinza nueva | 1 pinza de oximetria entregada por biosistemas |
| 31 | URGENCIAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002087. Placa | MED000926 | 1213398 | se realiza cambio de pinza que pierde continuidad por una nueva | 1 pinza de oximetris entregada por biosistemas |
| 32 | URGENCIAS ADULTOS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | 0073209425 0121. Código | N.T.. | 1210484 | Se instala socket nuevo entregado por Biosistemas | |
| 33 | SALAS DE CIRUGIA | ELECTROCARDIÓGRAFO | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-89015307 | | 1210237 | Se hace instalación de cable de EKG, nuevo entregado por Biosistemas y pinzas para adulto nuevos entregados por Biosistemas | |
| 34 | UCI ADULTOS 1 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | ZOLL | EMV+731 | (21) AY20F01753 9. Placa | N.T.. Código | 1210050 | se realizan pruebas iniciales del equipo identificando que el equipo no ventila adecuadamente, se realiza la destape del equipo evidenciando dos mangueras desconectadas, se realiza el ajuste de las mangueras y pruebas de funcionamiento evidenciando el buen funcionamiento del equipo, equipo operativo para servicio | |
| 35 | UCI ADULTOS 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004753. Placa | NR | 1208763 | Se realiza instalación de spo2 en UCI, equipo no contaba con este accesorio | Sensor spo2 adulto |
| 36 | UCI 02 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002350 | | 1208741 | Sé realiza instalación de sensor de oxigeno se realiza pruebas funcionamiento satisfactorio | 1 sensor spo2 suministrado por biosistemas |
| 37 | UCI 02 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002356 | | 1208740 | Se realiza instalación de sensor de spo2 se realizan pruebas funcionamiento satisfactorio | 1 sensor de saturación suministrado por biosistemas |
| 38 | UCI 02 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002359 | | 1208739 | Se realiza instalación de sensor de spo2 se realizan pruebas de funcionamiento equipo operativo | 1 sensor de saturación suministrado por biosistemas |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004735 | | 1208729 | Se realiza instalación de sensor spo2 al monitor de UCI | Sensor spo2 adulto Mindray |
| 40 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | KN-03063929. Placa | MED001 509 | 1208607 | Se realiza cambio de manguera NIBP y brazalete adulto una vía se realiza pruebas funcionamiento satisfactorio | |
| 41 | SALAS DE CIRUGIA | ELECTROBISTURI | BOVIE | IDS-200 | BV3612006 | | 1205654 | Se realiza ajuste del pedal en la parte proximal del cable al equipo. El pedal funciona correctamente. | |
| 42 | SALA 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX65 | KT-9C003448 | | 1200603 | Se hace entrega de trampa de agua nueva para la línea de capnografía entregado por Biosistemas | |
| 43 | SAN PABLO 2 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS | 840 | 506409. Placa | 954 | 1199945 | SE REALIZA DESMONTE E INSTALACION DE 4 BARANDAS, CAMBIO DE LAS 4 RUEDAS E INSTALACION DE 4 MOTORES, CONTROL BOX, CONTROL DE MOVIMIENTOS PACIENTE, Y SUS RESPECTIVOS PINES | 4 BARANDAS<br>4 RUEDAS CON FRENO<br>1 CONTROL BOX<br>4 MOTORES DE MOVIMIENTOS<br>4 PINES DE ANCLAJE CON PIN DE SUJECION ENTREGADO POR BIOSISTEMAS |
| 44 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004742. Placa | MED001 246 | 1198680 | Se realiza cambio de brazalete se valida funcionamiento satisfactorio | 1 brazalete una vía pediátrico entregado por biosistemas |
| 45 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004734 | | 1198679 | Se realiza cambio de brazalete una vía pediatrico se valida funcionamiento | 1 brazalete pediátrico suministrado por biosistemas |
| 46 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004745. Placa | MED001 375 | 1198678 | Se realiza cambio del brazalete pediátrico se valida funcionamiento satisfactorio | 1 brazalete pediátrico una vía suministrado por biosistemas |
| 47 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-2B003694. Placa | MED001 364. Código | 1198677 | Se realiza cambio de brazalete pediátrico una vía se valida funcionamiento satisfactorio | 1 brazalete pediátrico una vía suministrado por biosistemas |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | UCI PEDIATRÍA | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-04004733. Placa | MED001248. Código | 1198676 | Se realiza cambio de monitor de signos se valida funcionamiento satisfactorio | 1 brazalete pediátrico una vía suministrado por biosistemas |
| 49 | UCI INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE1888.. Placa | N.T.. Código | 1198675 | Se realiza cambio de brazalete pediátrico una vía se valida funcionamiento satisfactorio | 1 brazalete pediátrico una vía suministrado por biosistemas |
| 50 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-85012788. Placa | N.T.. Código | 1198674 | Se realiza cambio de brazalete pediátrico una vía se valida funcionamiento satisfactorio | 1 brazalete pediátrico una vía suministrado por biosistemas |
| 51 | URGENCIAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-73006350 | | 1198641 | se realiza cambio de brazalete por uno nuevo, al destapar el equipo se evidencia dañor por deterioro en la tarjeta y pulsador de encendido del equipo se requiere cambio de tarjeta de encendido, el equipo se deja encendido pero bajo el condicionamiento de no apagarlo solo mantenerlo en stand by | 1 brazalete de 1 via adulto entregado por biosistemas |
| 52 | URGENCIAS | MONITOR MULTIPARAMETRO | MINDRAY | PM-9000 | BX62-0513 | | 1198567 | se realiza cambio de brazalete con desgaste por brazalete nuevo equipo operativo | 1 brazalete 1 via adulto entregado por biosistemas |
| 53 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-29001701 | | 1198566 | se realiza cambio de brazalete desgastado por uno nuevo | 1 brazalete 1 via entregado por biosistemas |
| 54 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM-9000 | W-16108207 | | 1198565 | se realiza cambio de brazalete desgastado por un brazalete nuevo al servicio equipo operativo | 1 brazalete 1 via adulto entregado por biosistemas |
| 55 | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATASCOPE | TRIO | MC22943-B9. Placa | MED001032 | 1198564 | Se realiza cambio de brazalete del equipo por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo operativo | 1 brazalete adulto 1 via entregado por biosistemas |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | UCI | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200850301083A1V. Placa | N.T.. Código | 1197591 | se realiza cambio de mangueras de tipo chemetron a mangueras tipo draeguer equipo supera pruebas funcionales equipo operativos | 1 manguera de oxigeno y manguera de aire medicinal con acople draguer entregados por biosistemas |
| 57 | UCI PEDIATRIA | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742691081A1V | | 1197384 | se realiza cambio de manguera de aire medicinal por una manguera nueva con acople draeguer; se realiza verificacion de valvula determinando que ya no es apta para el servicio se recomienda la baja de la valvula exhalatoria | 1 manguera de aire medicinal tipo draeguer se requiere valvula echalatoria nueva |
| 58 | UCI ADULTOS 1 | VENTILADOR | NEUMOVENT | TECME | 130210031081A1V | | 1197346 | se realiza cambio de mangueras de tipo chemeyron a tipo draguer siendo el acople adecuado se realizan pruebas dejando el equipo operativo | manguera de aire medicinal y ocigeno con acople draguer entregadas por biosistemas |
| 59 | UCI | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200850061083A1V. Placa | N.T.. Código | 1197345 | se realiza cambio de mangueras de tipo chemetron a mangueras de tipo draguer haciendo pruebas de fugas dejando operativo el equipo para servicio | 1 manguera de oxigeno.y 1 manguera de aire medicina con acolple dragué entregadas por biosistemas |
| 60 | SAN RAFAEL 1 | CAMA. Placa | NACIONAL | ANALOGO | MED001331 | | 1197190 | SE REALIZA DESMONTE DE LAS 4 LLANTAS DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN DESGASTADAS Y SE REALIZA MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS CON SU RESPECTIVO FRENOS DEJANDO EL EQUIPO FUNCIONAL AL SERVICIO | 4 LLANTAS CON FRENO ENTREGADAS POR BIOSISTEMAS |
| 61 | SAN RAFAEL 3 | CAMA. Placa | NACIONAL | ANALOGO | MED001324 | | 1197189 | SE REALIZA DESMONTE DE LAS 4 LLANTAS DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN DESGASTADAS Y SE REALIZA MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS CON SU RESPECTIVO FRENOS DEJANDO | 4 LLANTAS CON SU RESPECTIVO FRENO ENTREGADOS POR BIOSISTEMAS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | EL EQUIPO FUNCIONAL AL SERVICIO | |
| 62 | SAN RAFAEL 1 | CAMA | NACIONAL | ANALOGO | CAMA 16 | | 1197188 | SE REALIZA DESMONTE DE LAS 4 LLANTAS DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN DESGASTADAS Y SE REALIZA MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS CON SU RESPECTIVO FRENOS DEJANDO EL EQUIPO FUNCIONAL AL SERVICIO | 4 LLANTAS CON SU RESPECTIVO FRENO ENTREGADAS POR BIOSISTEMAS |
| 63 | SAN RAFAEL 1 | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 510043 | | 1195547 | Se insta fusible del motor altura pies. | |
| 64 | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE PACIENTE | MINDRAY | uMEC10 | KN-73006387 | | 1195546 | Se instala sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas | |
| 65 | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-69001099 | | 1195545 | Se instala sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas | |
| 66 | UCI 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-56018048 | | 1195544 | Se instala sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas | |
| 67 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004739 | | 1195543 | Sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas | |
| 68 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR DE PACIENTE | PENLON | SP M5 | CM-19120286 | | 1195542 | Se instala sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas y cable de ECG nuevo entregado por Biosistemas | |
| 69 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004734 | | 1195541 | Se instala brazalete nuevo entregado por Biosistemas | |
| 70 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004745. Placa | MED001375 | 1195540 | Se realiza instalación de brazalete nuevo entregado por Biosistemas | |
| 71 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-56018046 | | 1195539 | Se instala brazalete pediátrico entregado por Biosistemas | |
| 72 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004730 | | 1195538 | Se instala brazalete entregado por Biosistemas | |
| 73 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-04057507 | | 1195537 | Se instala brazalete pediátrico entregado por Biosistemas. | |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | UCI PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004756 | | 1195536 | Se instala brazalete nuevo entregado por Biosistemas | |
| 75 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-2B003694. Placa | MED001364. Código | 1195535 | Se realiza instalación de brazalete nuevo entregado por Biosistemas y cable de ECG nuevo entregado por Biosistemas | |
| 76 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-56018044 | | 1195534 | Se instala brazalete nuevo entregado por Biosistemas | |
| 77 | REANIMACION 1 | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-9C002080 | | 1195533 | Se realiza instalación de sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas y cable ECG nuevo entregado por Biosistemas | |
| 78 | REANIMACION 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-03063948 | | 1195532 | El equipo requiere sensor de SPO2, adulto. | |
| 79 | UCI ADULTOS 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2873. Placa | N.T.. Código | 1195531 | Se instala brazalete pediátrico nuevo entregado por Biosistemas | |
| 80 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-85012788. Placa | N.T.. Código | 1195530 | Se instala brazalete pediátrico nuevo entregado por Biosistemas | |
| 81 | SANTA MARIA | CAMILLA | STRIKER | NO REGISTRA | 33626300-000-2000032 | | 1194431 | Se realiza cambio de 1 amortiguador a la camilla que se encuentra en el pasillo de hospitalizscion santa maría ya que presentaba falla en elevación de cabecero, equipo funcional en el servicio | 1 amortiguador |
| 82 | SANTA LUCIA | CAMA | LOS PINOS | C374 | 704371. Placa | MED001192 | 1194430 | Se evidencia camilla con falla en elevación de cabecero, se realiza cambio de los dos amortiguadores necesarios para su elevación, se deja equipo funcional con pruebas a las auxiliares y a la jefe del servicio. | 2 amortiguadores |
| 83 | SANTA INES | CAMA | NACIONAL | ANALOGO | N.T.. Placa | MED000766. Código | 1194181 | Se realiza desacople de 4 llantas desgastadas y sin freno, se realiza instalacion de 4 llantas cada una con su respectivo freno | 4 llantas con freno entregadas por biosistemas |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | SANTA INES | CAMA | NACIONAL | ANALOGO | N.T.. Placa | MED000761. Código | 1194180 | Se realiza desmonte de 4 llantas de la cama mecanica, se realiza instlacion de 4 llantas con frendo se realizan pruebas funcionales del equipo equipo operativo | 4 llantas con freno entregadas por biosistemas |
| 85 | UCI 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-56018048 | | 1193999 | Se instala sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas | |
| 86 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004739 | | 1193998 | Se instala brazalete nuevo pediátrico entregado por Biosistemas | |
| 87 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR DE PACIENTE | PENLON | SP M5 | CM-19120286 | | 1193997 | Se instala brazalete pediátrico nuevo entregado por Biosistemas | |
| 88 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-56018046 | | 1193995 | Se instala brazalete pediátrico nuevo entregado por Biosistemas | |
| 89 | UCI PEDIATRÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004730 | | 1193994 | Se instala brazalete pediátrico nuevo entregado por Biosistemas | |
| 90 | UCI PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004756 | | 1193993 | Se instala sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas | |
| 91 | SALA 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX65 | KT-9C003447 | | 1193992 | Se instala trampa de agua nueva entregado por Biosistemas | |
| 92 | UCI 02 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-7A007421 | | 1192586 | Se instala sensor de temperatura nuevo entregado por Biosistemas y cable ECG nuevo entregado por Biosistemas | |
| 93 | UCI 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004758 | | 1192585 | Al monitor de signos vitales se le instala sensor de temperatura entregado por Biosistemas quedó funcionando correctamente | |
| 94 | UCI 02 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002359 | | 1192584 | Al monitor de signos vitales se le instala sensor de temperatura entregado por Biosistemas quedó funcionando correctamente | |
| 95 | UCI 4 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004762 | | 1192583 | El monitor de signos vitales se le instala sensor de temperatura entregado por Biosistemas quedó funcionando correctamente | |

TESORERÍA S.C.O

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | UCI 02 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002360. Placa | N.T.. Código | 1192582 | Se diagnóstica que se requiere sensor de SPO2 en este equipo | |
| 97 | UCI | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOV ENT TS | 2008446810 83A1V. Placa | N.T.. Código | 1192377 | se realiza cambio de manguera de tipo chemetron a tipo draguer, equipo operativo para el servicio | 1 manguera de oxigeno y 1 manguera de aire medicinal con acople draguer entregadas por biosistemas |
| 98 | UCI PEDIATRÍA | VENTILADOR MECANICO | MEK | MV2000 | MV2000TA2 G2130. Placa | N.T.. Código | 1192368 | se realiza cambio de mangueras tipo chemetron a mangueras con acople draguer equipo operativo para servicio | manguera de oxigeno y manguera de aire medicinal con acople draguer entregados por biosistemas |
| 99 | UCI | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOV ENT TS | 2008501810 83A1V. Placa | N.T.. Código | 1192366 | se realiza cmabio de mangueras de tipo chemetros por mangueras de tipo draguer, se verifican instaladas en punto, equipos operativos para servicio | 1 manguera de aire medicinal y 1 manguera de oxigeno medicinal con acople draguer entregados por biosistemas |
| 100 | SALAS DE CIRUGIA | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX-65PRO | KY-03002204 | | 1191916 | Se instala trampa de agua nueva entregada por Biosistemas | |
| 101 | SALUD MENTAL MUJERES | NONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011706. Placa | MED000 737 | 1189843 | Se instala cable de ECG nuevo entregado por Biosistemas | |
| 102 | SANTA INES | MONITOR DE PACIENTE | MINDRAY | uMEC10 | KN-03063999. Placa | MED008 979 | 1189391 | Se realiza desensamble del equipo se ajusta conector de SPO2 y se coloca soporte del monitor a la mesa para evitar caídas. | |
| 103 | HOSPITALIZACI ON PEDIATRIA | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516406. Placa | NR | 1187331 | Se realiza instalación de acrílicos nuevos entregados por Biosistemas. | |
| 104 | AREA COVID - CAMA 9 | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516415. Placa | MED000 326 | 1185833 | Se realiza instalación de acrílicos nuevos entregados por Biosistemas. | |
| 105 | HOSPITALIZACI ON PEDIATRIA | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516400. Placa | MED001 055 | 1185832 | Se realiza instalación de acrílicos nuevos entregados por Biosistemas. | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | SAN PABLO 1 | CAMA. Placa | STRYKER | MUKA | MED001095 | | 1183938 | se realiza soldadura de la baranda superior y se realiza reparacion de la control box mediante el cambio de un rele , se realizan pruebas de funcionamiento equipo operativo para servicio | 1 rele entregado por biosistemas |

## HOSPITAL MATERNO INFANTIL

| ITEM | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | NUMERO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO | REPUESTOS UTILIZADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOJAMIENTO | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | CCO015888 | | 1223494 | Se realiza revision del equioo se encuentra desgaste por uso enla totalidad del equipo Se realiza cambio de tapizados y tornilleria pintura electrestatica soporte para pies con anclajes ruedas delanteras y traseras frenos | Se realiza cambio de tapizados y tornillería pintura electrostática soporte para pies ruedas delanteras y traseras frenos |
| 2 | LABORATORIO | MICROSCOPIO | N.T | N.T | MED003943 | | 1220047 | Se realiza instalación de bombillo de 6v equipo operativo | Bombillo de 6v x1 |
| 3 | MICROBIOLOGIA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE E100 | 714116 | MED001605 | 1220046 | Se realiza instalación de bombillo de 6v equipo operativo | Bombillo 6v x1 |
| 4 | RESPIRATORIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-43015581 | | 1208783 | Se realiza cambio de sensor spo2 nuevo equipo operativo | sensor spo2 |
| 5 | AISLADOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153251 | | 1208782 | Se realiza cambio de sensor spo2 nuevo equipo operativo | sensor spo2 |
| 6 | AISLADOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04009292 | MED003911 | 1194420 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |

TESORERÍA SCO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RESPIRATORIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008612 | | 1194419 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 8 | RESPIRATORIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | EPM10 | AC7-04009359 | | 1194418 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 9 | CARRO DE TRANSPORTE | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153056 | NO APLICA | 1194114 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 10 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-43015586 | | 1193847 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 11 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153258 | | 1193846 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 12 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153327 | | 1193845 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 13 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153217 | | 1193844 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 14 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153205 | | 1193843 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 15 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153179 | | 1193842 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 16 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153141 | | 1193841 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 17 | INTERMEDIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-59028361 | NO APLICA | 1193839 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 18 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153089 | NO APLICA | 1193838 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153264 | NO APLICA | 1193836 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 20 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-25141400 | NO APLICA | 1193834 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 21 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-8C034446 | NO APLICA | 1193833 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 22 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153214 | NO APLICA | 1193832 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 23 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-73006404 | NO APLICA | 1193831 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 24 | INTERMEDIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-43015606 | NO APLICA | 1193829 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 25 | INTERMEDIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-59028355 | NO APLICA | 1193828 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 26 | INTERMEDIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002367 | NO APLICA | 1193827 | Se realiza cambio de sensor de saturacion equipo operativo. | sensor spo2 |
| 27 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-25141555 | NO APLICA | 1193826 | Se realiza cambio de sensor de saturación equipo operativo. | sensor spo2 |
| 28 | INTERMEDIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-43015597 | NO APLICA | 1193825 | Se realiza cambio de sensor de saturación equipo operativo. | sensor spo2 |
| 29 | INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29152971 | NO APLICA | 1193824 | Se realiza cambio de sensor de saturación equipo operativo. | sensor spo2 |
| 30 | INTERMEDIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-43015599 | NO APLICA | 1193821 | Se realiza cambio de sensor de saturación equipo operativo. | sensor spo2 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BASICOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | KN-0C088140 | | 1191730 | Se realiza cambio de sensor de saturación equipo operativo. | sensor spo2 |
| 32 | BASICOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29152970 | NA | 1191729 | Se realiza cambio de sensor de saturación equipo operativo. | sensor spo2 |

## HOSPITAL DE LA VICTORIA

| ITEM | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | NUMERO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO | REPUESTOS UTILIZADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECUPERACIÓN | CAMILLA DE TRANSPORTE | LOS PINOS | LOS PINOS | 75685 | MED000147 | 1224507 | Se encuentra equipo fuera de servicio con falla en frenos, barandas y sistema hidráulico Se realiza ajuste de frenos, arreglo de seguros de barandas y pedal del sistema hidráulico, se instalan dos gas sprint de 500 Nw, limpieza general Se realizan pruebas Equipo funcional | 2 gas sprint de 500 Nw para cabecero |
| 2 | GENETICA | NEVERA | HACEB | HACEB | E-061337383 | MED001875 | 1223788 | Falla encontrada equipo no enfría, se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo, se encuentra que la parte eléctrica no funciona capacitor abierto. Se realiza cambio de los eléctricos. Se hacen pruebas Equipo funcional | Capacitor, Relé y Térmico |
| 3 | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | DRAGER | S2SNF0752 | MED002272 | 1223539 | Se realiza verificacion de funcionamiento identificando falla en el saturador de spo2 el cual no permite y da señal alguna interrumpiendo el trabajo se procede a realizar el cambio del saturador sp2 para que el monitor quede funcionando correctamente, se realizan pruebas de funcionamiento y testeo del saturador sp2 dando como resultado la toma adecuada equipo queda funcional y operativo en el servicio | Se instala Saturador sp2 dragger propiedad Bio sistemas |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | DRAGER | S2SNF0751 | MED002278 | 1223538 | Se realiza verificación y se identifica falla en el saturador spo2 se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento quedando operativo y dando señal de saturación adecuada para el trabajo equipo pase satisfactoriamente las pruebas quedando funcional en el servicio | Se instala saturador spo2 dragger propiedad BIOSISTEMA |
| 5 | CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARA METROS | MINDRAY | MINDRAY | KQ-16067589 | MED003808 | 1223537 | Se realiza verificación del equipo identificando porosidad y falla en la toma de la tensión arterial no invasiva se procede a cambiar el brazalete y la manguera y se realiza prueba de funcionamiento verificando el brazalete dando como resultado una buena toma de la presión arterial equipo que operativo y funcional en el servicio | Se instala brazalete una vía adulto propiedad biosistemas Se instala una manguera extensora nibp |
| 6 | CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARA METROS | MINDRAY | MINDRAY | KQ-16067815 | MED003804 | 1222093 | Se realiza verificación de funcionamiento se identifica falla en brazalete se procede a instalar brazalete 1 via, se realiza prueba de funcionamiento dando satisfactoriamente los rangos de trabajo el equipo queda operativo en servicio. | Se instala #1 brazalete 1 vía adulto (BIOSISTEMA) |
| 7 | UCI ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | DRAGER | S2SNF0756 | MED003069. Código | 1221175 | Se realiza verificación de funcionamiento se identificando fallas en el brazalete y manguera extensora nibp, se proceden a realizar instalación de manguera extensora y brazalete adulto una vida se procede a realizar pruebas de funcionamiento estás dando satisfactoriamente sin presentar algún problema | Se instala #1 brazalete 1 vía adulto (BIOSISTEMA) # 1 Manguera extensora (institucional) |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ALA A | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO TIENE | S/D | CCO008413 | 1221066 | *Se encuentra equipo en mal estado físico y funcional, cojinería rota, partes oxidadas*<br>*Se realiza cambio de repuestos, cojinería y tornillería*<br>*pruebas de funcionamiento*<br>*equipo operativo* | 1 juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia, juego de tornillería<br>1 juego reposa pies en ABS de alta resistencia<br>1 juego de ruedas delanteras giratorias<br>1 juego de ruedas traseras de impulso con rin en material ABS<br>1 juego de sistema de frenos<br>1 juego de descansa brazos con estructura metálica y sistema de anclaje<br>chasis tubular metálico en pintura electrostática |
| 9 | MEDICINA INTERNA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO TIENE | S/D | CCO010613 | 1221065 | Se encuentra equipo en malas condiciones físicas y funcionales<br>Se realiza cambio de repuestos, tornillería, cojinería<br>Se realizan pruebas de funcionamiento<br>Equipo operativo | 1 juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia, juego de tornillería<br>1 juego reposa pies en ABS de alta resistencia<br>1 juego de ruedas delanteras giratorias<br>1 juego de ruedas traseras de impulso con rin en material ABS<br>1 juego de sistema de frenos<br>1 juego de descansa brazos con estructura metálica y sistema de anclaje<br>chasis tubular metálico en pintura electrostática |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | DRAGER | S2SNF0767 | MED002465 | 1220084 | Se realiza verificación de funcionamiento identificado daño en brazalete y pinza de saturación se procede a instalar accesorios se realiza pruebas de funcionamiento quedando operativo | Se instala 1 brazalete 1 pinza de spo2 |
| 11 | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MINDRAY | EX-22000532 | S/D | 1220083 | Se realiza verificación de funcionamiento y se identifica daño en sensor spo2 manguera extensora dañada y brazalete dañados con porosidad se realiza se procede a instalar los accesorios y dejando el equipo óptimo de funcionamiento | Se instala ; 1 brazalete spo2 1 brazalete una vía adulto 1 manguera extensora 1juego de nipples o conectores rápido para manguera nibp 11 sensor de temperatura |
| 12 | SALA DE PARTOS | MONITOR FETAL | EDAN | EDAN | 460378-M15803070017 | 9571 / MED000984 | 1215623 | Se realiza verificación. Encontrando tocu transductor en mal estado membrana deteriorada o desgastada . Se procede a instalar. Nuevo tocu se realiza pruebas de funcionamiento equipo funcional. | |
| 13 | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | WELCH ALLYN | 1.3013E+11 | S/P | 1215308 | Se inspecciona brazalete 2 vias adulto se identifica que precenta fisura en mangueras yel cuál no permite su buen uso, se identifica daño en bomba de insuflacion, se procede a realizar el cambio de brazalete como tambien de pera de insuflacion | Se instalo; #1 pera de insuflacion #1 brazalete 2 vias adulto 22-33cm |
| 14 | RECUPERACIÓN | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MINDRAY | EX-5A028946 | MED000974 | 1215268 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo Se encuentra sensor con cable fracturado, intermitente. Se realiza cambio de sensor de Spo2 Se realiza prueba de funcionamiento Equipo en óptimas condiciones | Se instala Sensor de Spo2 nuevo |

TESORERÍA S.C.O

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | UCI NEONATAL | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | WELCH ALLYN | 5242 | S/D | 1210239 | Se realiza verificación encontrando socket de bombillo de laringoscopio no funcional.se realiza instalación de socket nuevo pruebas de funcionamiento. Equipo funcional. | 1 socket welch Allyn nuevo |
| 16 | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | DRAGER | S2SNF0761 | MED002271 | 1207300 | Se realiza verificación encontrando sensor desgastado por horas uso se realiza instalación pruebas de funcionamiento equipo funcional | 1 sensor spo2 para monitor nuevo |
| 17 | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MINDRAY | EX-59028369 | | 1207136 | Se realiza verificación encontrando cables desgastado por horas uso se realiza instalación de cable se verifica parámetros. Equipo funcional. | Se instala cable ecg para monitor nuevo. |
| 18. | UCI NEONATAL | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | DRAGER | S2SNF0770 | MED002838 | 1206485 | Se realiza instalación de cable para presión invasiva. Se realiza verificación ,equipo funcional. | 1 cable ibm para presión invasiva nuevo |
| 19 | UCI NEONATAL | Monitor de Signos Vitales | Mindray | Mindray | AC6-04004749 | MED002835 | 1206482 | Se realiza instalación de sensor de temperatura se realiza pruebas de funcionamiento equipo funcional. | 1 sensor de temperatura nuevo |
| 20 | UCI NEONATAL | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | MINDRAY | EV-04057510 | MED002816 | 1206481 | Se realiza cambio de sensor Spo2 por daño físico se instala nuevo sensor se realizan pruebas de funcionamiento verificación de parámetros . Equipo funcional | 1 sensor spo2 neonatal nuevo |
| 21 | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | DRAGER | S2SNF0760 | MED002270 | 1202949 | Se realiza inspección identificando que la rosca plástica que sostiene el pin de conexión del módulo spo2 se encuentra partida y se ha soltado de su posición impidiendo el uso del módulo, se realiza corrección y se instala 1 rosca de seguridad plástica para ajustar el pin de pso2 se procede a realizar pruebas de funcionamiento equipo | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | queda operativo y funciona | |
| 22 | SALA DE PARTOS | MONITOR FETAL | EDAN | EDAN | 460378-M1580307 0013 | 9570 / MED00098 9 | 1202469 | Se realiza instalación de puerto o entrada del toci fhr se realiza prueba de funcionamiento equipo funcional | 1 puerto fhr 7 pines |
| 23 | URGENCIAS PEDIATRIA | CAMA CUNA | LOS PINOS | LOS PINOS | 516438 | | 1201651 | Se realiza revisión física y funcional del equipo<br><br>Se realiza cambio de acrilicos por uniformidad de colores<br>Equipo funcional | Juego de acrílicos piecero y cabecero |
| 24 | AUDITORIO | CAMA CUNA | LOS PINOS | LOS PINOS | 516442 | | 1201650 | Se realiza revisión física y funcional del equipo<br>Se realiza cambio de acrílicos piecero y cabecero por uniformidad de color<br>Equipo funcional | Juego de piecero y cabecero |
| 25 | URGENCIAS PEDIATRIA | CAMA CUNA | LOS PINOS | LOS PINOS | 516439 | | 1201649 | Se realiza revisión física y funcional del equipo<br>Se encuentran acrílicos rotos piecero y un lateral izquiedo<br>se Realiza cambio de acrílicos rotos y tambien se cambia cabecero y lateral derecho por uniformidad de colores<br><br>Equipo funcional | 2 acrílicos laterales<br>Juego de cabecero y piecero |
| 26 | SALA DE PARTOS | DOPPLER FETAL | EDAN | EDAN | 304150-M1460024 0082 | | 1200852 | Se realiza verificación de funcionamiento Identificando falla en la tarjeta de control lo cual generaba múltiples errores y no permite el buen funcionamiento del mismo esto devido a algún líquido regado en su interior como también fallo en su módulo de carga. Se procede a extraer he instalar la tarjeta de control del equipo sn 304150-M15707270036 el cual se encuentra deteriorado en su carcasa y componentes por la vida útil llevada<br>Se procede a realizar pruebas de funcionamiento al equipo sin precentar algún inconvenientes queda operativo en el servicio | 1 tarjeta de control ( equipo de baja) |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ALA A | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506928 | MED00266 1 | 1200154 | Se realiza revision del estado fisico y funcional del equipo<br>se ecuentra barandas con anclaje roto, caja no funcional, fusibles abiertos, posible secuencias cortadas y ruedas desgastadas.<br>Se realiza arreglo de cables de puerto de conexion de barandas, se realiza instalacion de repuestos, prueba de funcionamiento<br>Equipo funcional | cambio de 2 anclajes conector ac<br>4 fusibles<br>4 ruedas con freno individual |
| 28 | MEDICINA INTERNA | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506868 | MED00267 0 | 1200153 | Se realiza revision del estado fisico y funcional del equipo<br>Presenta falla en motores y caja de control, corte de cables de secuencia de barandas, ruedas desgastadas y en mal estado.<br>Se realiza instalacion de repuestos, prueba de funcionamiento<br>Equipo funcional | Cambio del sistema electrico<br>1 caja de mandos<br>4 motores cabeza, pies, altura 1 y 2<br>1 control alambrico 7 funciones con CPR<br>4 ruedas con freno individual |
| 29 | ALA A | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506906 | MED00393 . Código | 1200152 | Se realiza revision del estado fisico y funcional del equipo<br>se ecuentra con falla en la caja de mandos y membranas, ruedas con desgaste<br>Se realiza cambio de repuestos y pruebas de funcionamiento<br>Equipo funcional | Caja de mandos megamat<br>4 motores de accion de cabeza, pies, altura 1 y 2<br>1 control alambrico 7 funciones<br>4 ruedas con freno individual |
| 30 | ALA B | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506912 | MED00238 0 | 1200151 | Se realiza revision del estado fisico y funcional del equipo<br>se ecuentra caja no funcional y ruedas en mal estado.<br>Reparacion de caja, control de barandas y cambio de ruedas<br><br>Equipo funcional | Se instala relet para mandos<br>5 fusibles<br>2 cables de control<br>4 ruedas con freno individual |
| 31 | ALA B | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506915. Código | 15FJKECC FM | 1200150 | Se realiza revision del estado fisico y funcional del equipo<br>se ecuentra barandas no funcionales, caja con corto en motores, motores rotos y ruedas desgastadas.<br>Se realiza instalacion de repuestos, prueba de funcionamiento<br>Equipo funcional | Cambio de sistema electrico<br>Caja de control<br>4 motores<br>1 control alambrico 7 funciones con cpr<br>4 ruendas con bloqueo individual |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MEDICINA INTERNA | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506926 | MED00039 2 | 1200149 | Se realiza revision del estado fisico y funcional del equipo se ecuentra caja de control dañada, motor roto, barandas sin funcion, membranas en mal estado y ruedas sin frenos.Se realiza instalacion de repuestos, prueba de funcionamiento Equipo funcional | Cambio de sistema electrico instalacion de repuestos nuevos: 4 motores: 3 de 20 y 1 de 10 caja de control 4 salidas 4 ruedas con freno individual control alambrico 7 funciones 10 botones y CPR 4 membranas |
| 33 | MEDICINA INTERNA | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506892 | MED00238 3 | 1200148 | Se realiza revision del estado fisico y funcional del equipo se ecuentra sin dos barandas, caja no funcional, motores con piñon desgastado y ruedas desgastadas. Se realiza instalacion de repuestos, prueba de funcionamiento Equipo funcional | Se instalan repuestos nuevos: caja de mandos y salidas 3 motores control alambrico 7 funciones 2 barandas 4 ruedas |
| 34 | SALAS DE CIRUGIA | CAMILLA HOSPITALA RIA | LOS PINOS | LOS PINOS | 78210 | MED00226 9 | 1199270 | Se realiza instalación de 4 llantas como también se instala 2 gatos hidráulicos se reparan puntos partidos con soldadura se realiza ajuste general de partes como lubricacion de las partes móviles equipo queda funcional y operativo | Se instalan 4 llantas Se instalan 2 gatos hidráulicos 500 Nw |
| 35 | ALA B | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506903 | | 1197069 | Se realiza restauración de completa se procede a instalar motores ruedas panel de contro y un control equipo queda operativo y funcional en el servicio | Se procede a instalar 4 ruedas 4motores 1 panel de control 1 control |
| 36 | ALA B | CAMA ELECTROM ECANICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 506890 | MED00232 8 | 1194289 | Se realiza revisión del estado físico y funcional Se encuentra cama con desgaste en barandas, caja de mandos en corto cable de barandas dañados y motores dañados Se realiza cambio de repuestos Pruebas funcionales Equipo funcional | 4 llantas 4 barandas 4 motores 1 modulo de motores 1 control Todos los repuestos nuevos |
| 37 | TALLER BIOMEDICA | AGITADOR DE MAZZINI | SCIENTIFIC | SCIENTIFIC | 141142 | 14847 | 1193490 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo Se encuentra equipo con mucha vibracion, desgaste en bujes Se realiza ajustes en la base Equipo funcional | Se sugiere cambio de bujes |

TESORERÍA S.C.O

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | SALAS DE CIRUGIA | CAMILLA DE TRANSPORTE | LOS PINOS | LOS PINOS | 78215 | MED002268 | 1192014 | Se realiza cambio de 4 ruedas se ajusta general se lubrica partes mecánicas se realiza soldadura de soporte de rueda | Se instala 4 ruedas |
| 39 | HOSPITALIZACION | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | MINDRAY | KN-29152994 | | 1187228 | Se realiza inspección visual del equipo, carcasa en buen estado, sensor de saturación en buen estado, manguera de nibp en buen estado, brazalete de nibp con fuga, no posee troncal de ecg, no posee sensor de temperatura. Se procede a cambiar el brazalete y se ejecutan pruebas de funcionamiento con equipo patron. Equipo queda funcional. Parámetro medidos: 120/80 (93) - 121/82(91) [mmHg] pasa 200/150(167) - 199/152(164) [mmHg] pasa 60/30(40) - 62/30(41) [mmHg] pasa | Se realizo.cambio de brazalete de nibp. Brazalete suministrado por biosistemas |
| 40 | HOSPITALIZACION | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | MINDRAY | KN-0C088114 | | 1186414 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo Se evidencia brazalete en mal estado con desgaste normal por uso Se realiza cambio y se realizan pruebas Equipo funcional | Se instala Brazalete adulto nuevo |
| 41 | ALA B | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS | LOS PINOS | 47907 | MED002692 | 1186375 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo Falta control Se coloca control de mando Se realizan pruebas de funcionamiento Equipo requiere motor para movimiento de pies | Pendiente motor piecero |

HOSPITAL SAN BLASS

| ITEM | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | NUMERO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO | REPUESTOS UTILIZADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSULTA EXTERNA | PROYECTOR | REICHERT | LONG LIFE | MED003239 | | 1225861 | Se evidencia que el soporte base del proyector se encuentra con una esquina partida y el resto de cobertura con bastantes fisuras, debido, posiblemente, a un uso inadecuado y muy brusco en el eje rotatorio del proyector junto a sus seguros laterales de soporte. Se realiza entonces, con ayuda de pegamento especial, la unión de la parte rota a la estructura completa de la base, permitiendo mejorar su aspecto y no quede al descubierto su estructura interna. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo funcionando correctamente. | N.A. |
| 2 | CONSULTA EXTERNA | UNIDAD ODONTOLOGICA | LEXUS | NR | 463 | MED003249 | 1218737 | El brazo superior del equipo no realiza frenado vertical y no sostiene la lámpara para que no caiga hacia el personal, se encuentra desgastado el resorte interno del brazo, anteriormente ya se había realizado ajuste y vuelve y se desajusta, por tal razón se hace cambio completo del brazo en conjunto con la lámpara, por uno completamente funcional de otra unidad que ya no se encuentra en uso, se ajustan los frenos y se hace empalme eléctrico adecuadamente. Se hacen pruebas de funcionamiento finales a satisfacción. | Requiere:<br>- Tapicería silla. |
| 3 | URGENCIAS ADULTOS | TENSIOMETRO DE PARED | NT | ACCOSON | MED002598 | | 1216742 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se inspecciona estado de brazalete, pera, válvula mangueras y manómetro, se verifica que el manómetro se encuentra en cero, se verifica que no haya fugas en ninguno de los componentes. Se realiza cambio e instalación de Brazalete Adulto de dos y pera con válvula, Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. | - Brazalete Adulto de dos vías<br>- Pera con Válvula. |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | URGENCIAS ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004736 | MED002438 | 1215855 | Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral del equipo (interna y externa) al igual que a los accesorios, se inspeccionan los componentes eléctricos y electrónicos, de la fuente de alimentación, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se realiza cambio e instalación de sensor de SPO2 Adulto. Se realizan pruebas de funcionamiento a Satisfacción. | Sensor de SPO2 Adulto nuevo, |
| 5 | MOVIL 6982 | TENSIOMETRO | NT | SPHYGMANOMETER | -123- | | 1214014 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se inspecciona estado de brazalete, pera, válvula mangueras y manómetro, se verifica que el manómetro se encuentra en cero, se verifica que no haya fugas en ninguno de los componentes y que mantenga la estanqueidad. Se realiza cambio e instalación de Brazalete de dos vías Adulto. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. | Brazalete Adulto de dos vías |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MOVIL 6283 BASICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-86046016 | | 1214013 | Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral del equipo (interna y externa) al igual que a los accesorios, se inspeccionan los componentes eléctricos y electrónicos, de la fuente de alimentación, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se realiza cambio e instalación de brazalete pediátrico de una vía y sensor de SPO2 pediátrico y neonatal. Se realizan pruebas de funcionamiento a Satisfacción. | Brazalete Pediátrico. Sensor de SPO2 Pediátrico suministrado por la institución. Sensor de SPO2 Neonatal. |
| 7 | MOVIL 6982 | MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN | X12 | 261594-M22207540121 | | 1214012 | Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral del equipo (interna y externa) al igual que a los accesorios, se inspeccionan los componentes eléctricos y electrónicos, de la fuente de alimentación, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se realiza cambio e instalación de brazalete pediátrico de una vía y sensor de SPO2 pediátrico y neonatal. Se realizan pruebas de funcionamiento a Satisfacción. | Brazalete Pediátrico de una vía. Sensor de SPO2 pediátrico suministrado por la institución. Sensor de SPO2 neonatal. |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | QUIRURGICAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 507008 | MED001774 | 1212023 | Se realiza ajuste y arreglo en soportes laterales de baranda, se instala resorte y seguro de baranda que le hacía falta. Se ajusta nuevamente la baranda y se hacen pruebas de funcionamiento. | N.A. |
| 9 | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507221 | MED003168 . Código | 1208256 | Se evidencia que los soportes circulares laterales de las barandas izquierdo se encuentran partidos. Se realiza arreglo de baranda utilizando soportes laterales de las barandas de otro equipo del mismo modelo y marca que se encontraba fuera de servicio. Se instalan y se hacen pruebas de funcionamiento, evidencia su correcta operatividad y funcionalidad. | N.A. |
| 10 | PEDIATRIA-SUR | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506990 | MED000595 | 1207220 | Se encuentra el equipo con baranda superior derecha partida. Se usa baranda de otro equipo fuera de servicio y se realiza soldadura en soportes laterales de la baranda para asegurarla correctamente. Se realiza arreglo y ajuste también de la tarjeta de control, que tenía componentes electrónicos desgastados. Luego de todos los ajustes, se realizan las pruebas de funcionamiento comprobando su correcta operatividad y funcionalidad. | N.A. |
| 11 | CARPA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507000 | MED003141 . Código | 1207219 | Se realiza ajuste y arreglo de los cables de las barandas y arreglo en baranda superior derecha que se encontraba desajustada. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo en buenas condiciones de operatividad. | N.A. |
| 12 | REANIMACION PEDIATRIA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78225 | MED002780 | 1205846 | Se realiza soldadura a soporte de rueda, ya que se encontraba partido y se aplica pintura. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas y los 2 Gas Sprint (pistones hidráulicos), debido a desgaste y mal estado en el que se encontraban. Adicionalmente se realiza ajuste en distr,a de frenos y pedales del sistema hidráulico. Finalmente se hacen pruebas de | Instalados: - 4 ruedas - 2 Gas Sprint (pistones hidráulicos) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | funcionamiento y se entrega al servicio funcionando correctamente. | |
| 13 | PEDIATRIA NORTE | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516430 | MED003153 | 1203132 | Se evidencia acrílico lateral derecho inferior de baranda partido y control que no funciona. Se hace cambio de dicho acrílico por uno en buen estado físico y competo. Adicionalmente se ajusta el control en sus componentes electrónicos internos y el conector con cable directo a la caja de control. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo funciona correctamente. | - Acrílico instalado. |
| 14 | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507207 | | 1202036 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a brandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos. | Acrílico de cabecera Acrílico de piecero |
| 15 | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507219 | | 1202035 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a brandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos. | Acrílico de piecero Acrílico de cabecera |
| 16 | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507242 | | 1202034 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a barandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza | Acrílico de cabecera Acrílico de piecero |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos. | |
| 17 | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516386 | | 1202033 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a barandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos. | Acrílico de cabecera Acrílico de piecero |
| 18 | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516394 | | 1202032 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a barandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos. | Acrílico de cabecera Acrílico piecero |
| 19 | PEDIATRIA SUR | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516436 | | 1202031 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a barandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos. | Acrílico de cabecera Acrílico piecero |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CARPA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507000 | MED003141 . Código | 1200911 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las barandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales. | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 21 | CARPA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 506983 | | 1200910 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las barandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales. | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 22 | CARPA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507001 | | 1200909 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las bandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga | 4 Ruedas de 5 pulgadas |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales. | |
| 23 | CARPA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507004 | | 1200908 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las barandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales. | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 24 | CARPA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 506972 | | 1200907 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las brandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales. | 4 Ruedas de 5 pulgadas |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CARPA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 506943 | | 1200906 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las brandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales. | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 26 | PEDIATRIA NORTE | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507016 | MED003149 | 1200905 | Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las brandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales. | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 27 | URGENCIAS PEDIATRIA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75669 | MED003271 | 1200585 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 4 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 4 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 4 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 4 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | servicio en buenas condiciones de operatividad. | |
| 28 | URGENCIAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 76057 | MED003105 | 1200583 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 29 | URGENCIAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 76087 | MED003270 | 1200582 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 30 | URGENCIAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75693 | | 1200581 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 1 tornillo pasador para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 1 Tornillo pasador para bombona de baranda<br>- 1 arandela para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 1 Tuerca para tornillos pasadores para bombona de baranda |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | URGENCIAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75710 | MED003111 | 1200580 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos) |
| 32 | URGENCIAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 76058 | MED003092 | 1200579 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 2 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 2 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 2 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 2 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 33 | URGENCIAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78228 | med003255 | 1200578 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 2 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 2 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 2 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 2 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | URGENCIAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78234 | | 1200577 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Por último, se realiza ajuste en llanta derecha de piecero, ya que se había soltado por completo, aún así requiere cambio. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 35 | URGENCIAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75707 | med003263 | 1200576 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 36 | TALLER BIOMEDICA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78253 | A-4032 / med00395 | 1200575 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | URGENCIAS ADULTOS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 76077 | MED003304 | 1199887 | Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se realiza también cambio e instalación de las 4 llantas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad. | Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 4 Llantas - 4 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 4 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 4 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 38 | SALA DE CIRUGIA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78241 | MED002773 / A-4038 | 1193990 | Se realiza cambio e instalación de las 4 llantas, ya que se encontraban en mal estado. Adicionalmente, se realiza soldadura en soporte de llantas para que se anclaran correctamente a las bases de la camilla y frenaran de forma adecuada con el freno de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funcionando correctamente. | - Ruedas x4 (llantas instaladas) |
| 39 | PEDIATRIA SUR | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506986 | A-4424 | 1191933 | Se realiza cambio e instalación de los 4 motores, caja de control, 1 control de mando y 4 ruedas, debido a que se encontraban en mal estado, adicionalmente, para poder asegurar correctamente los motores, se realiza soldadura sobre la base donde quedan los motores instalados. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia su correcta operatividad. | Repuestos instalados: - 4 ruedas - 4 motores - 1 control - 1 caja de control |

TESORERÍA S.C.C

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PEDIATRIA NORTE | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506947 | MED006081 / MED003151 . Código | 1191932 | Se realiza cambio e instalación de los 4 motores, caja de control, 1 control de mando y 4 ruedas, debido a que se encontraban en mal estado, adicionalmente, para poder asegurar correctamente los motores, se realiza soldadura sobre la base donde quedan los motores instalados. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia su correcta operatividad. | Repuestos instalados: - 4 ruedas - 4 motores - 1 control - 1 caja de control |
| 41 | QUIRURGICAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506944 | MED003033 | 1191931 | Se realiza cambio e instalación de los 4 motores, caja de control, 1 control de mando y 4 ruedas, debido a que se encontraban en mal estado, adicionalmente, para poder asegurar correctamente los motores, se realiza soldadura sobre la base donde quedan los motores instalados. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia su correcta operatividad. | Repuestos instalados: - 4 ruedas - 4 motores - 1 control - 1 caja de control |
| 42 | UCI INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023719 | MED000602 | 1185798 | Se realiza cambio e instalación de cable ECG suministrado por la subred - Hospital San Blas, debido a que se encontraba en mal estado físico y funcional. Se hacen pruebas de funcionamiento con el cable nuevo y se evidencia su correcta operatividad y señal adecuada y limpia. | - Cable ECG (suministrado por Subred - Hospital San Blas) |
| 43 | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002064 | MED003117 | 1184884 | Se realiza cambio e instalación de sensor de SpO2 por uno nuevo y funcional. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo y sensor funcionan en óptimas condiciones. | - Sensor SPO2 instalado (suministrado por Biosistemas). |

ZONA RAFAEL URIBE URIBE

| ITEM | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | NUMERO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD | 2-259 | MED006593 | 1222757 | Se realizó recorte de mangueras por encontrarse muy largas, se lubrica motor de espaldar, se entrega equipo funcionando adecuadamente |
| 2 | ESTERILIZACION | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EX 200493 | MED006591 | 1220790 | Se realiza cambio de kit de 1000 ciclos el cual comprende: empaque puerta, filtro bacteriológico, válvula bidireccional, válvula antirretorno, mangueras, entre otros, se entregan 8 rollos de papel. Equipo operativo |
| 3 | ODONTOLOGIA | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EXF200485 | MED000039 | 1220388 | Se realiza cambio de kit de 1000 ciclos el cual comprende: empaque puerta, válvula antirretorno, válvula bidireccional, filtro bacteriológico, mangueras siliconadas, se entregan 8 rollos de papel para impresora, se corrige fuga de agua por manifold a conducto, equipo operativo funcionando dentro de los parámetros normales |
| 4 | ODONTOLOGIA | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EXF221174 | MED006518 | 1219296 | Se realizó cambio de kit de 1000 ciclos, el cual comprende, empaque de puerta, válvula antiretorno, válvula, mangueras, racores entre otros, |
| 5 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX3AD11802 | 21100426 | 1213154 | Se realiza entrega de oxímetro pediátrico por ausencia en el servicio, se entrega funcionando adecuadamente, se dan indicaciones de como cambiar de modo adulto a modo pediátrico |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | URGENCIAS SALA EDA | SILLA DE RUEDAS | MCOMEDICAL | MANUAL | .... | .... | 1209975 | Se realizó limpieza general de ruedas tapizado y estructura, se lubrican ruedas. Equipo operativo |
| 7 | URGENCIAS SALA EDA | SILLA DE RUEDAS | MCOMEDICAL | MANUAL | N.T. | CCO020933 | 1209974 | Se realizó limpieza general, se limpian ruedas, se limpia tapizado y estructura, se lubrican partes y se deja funcionando |
| 8 | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD | N.T. | MED006611 / 21100456 | 1208583 | Se verifica equipo, se corrige daño en cableado, se cambia bombillo h3 por daño, equipo operativo |
| 9 | ESTERILIZACION | AUTOCLAVE | EURONDA | E9 18LTR | EGO150170 | MED006054 | 1206383 | Se realiza instalación de kit de 1000 ciclos el cual comprende de junta de puerta, mangueras, racores, válvula antiretorno, válvula unidireccional , 8 rollos de papel, tubos silicona |
| 10 | ODONTOLOGIA | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EXF200583 | MED007244 | 1205929 | Se realizó instalación y puesta en marcha de kit 1000 horas el compone los siguientes repuestos: junta puerta, filtro bacteriológico, válvula de drenaje, kit válvula unidireccional a 2bar tubos silicona, |
| 11 | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD | 2 264 / 1126784 | NR | 1205153 | Se realiza instalación de tapizado ya arreglado, se entrega funcionando |
| 12 | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD | 2 265 / 1126783 | MED007251 | 1205152 | Se realiza instalación de tapizado arreglado con protector de vinilo en pies equipo operativo |
| 13 | TERAPIA FISICA | ELECTROESTIMULADOR | IBRAMED | NEURODY | 189670010 | 20900054 | 1198529 | Se realiza entrega de cables para electroestimulador por daño, se entrega equipo funcionando adecuadamente |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ODONTOLOGIA | CAVITRON (SCALER) | WOODPECKER / FROGENT Mode | | S1570420D5 | 21100635 / MED005286 | 1192233 | Se realizó cambio de módulo principal para descartar el daño, se entrega equipo operativo |
| 15 | ODONTOLOGIA | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EXF200485 | MED000039 | 1207788 | Se realiza revisión física de equipo y tomacorrientes, encontrado que switch de seguridad se habia activado, se procede a revisar funcionamiento del equipo, pero se dispara nuevamente el switch por corto. Se revisa clavija, se ajustan cables y se deja operativo el equipo. |

## ZONA CENTRO ORIENTE

| ITEM | ÁREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | NUMERO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO | REPUESTOS UTILIZADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPS CRUCES | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD AMERICAN DENTAL | 2-258 | | 1208772 | Se realiza inspección técnica y operativa del equipo evidenciando fuga en el pedal y filtro de aire, daño en la válvula dos vías Nota el filtro y el pedal de aire lo suministra la subred | * válvula dos vías * Filtro de aire " lo suministra la sub red " * Pedal de aire " lo suministra la subred " |
| 2 | CAPS LACHES | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD | 2269 | | 1208770 | Se realiza inspección técnica y operativa del equipo evidenciando fuga en el pedal de aire, fuga en el filtro de aire y daño en la válvula dos vías | * válvula dos vías * Pedal de aire * Filtro de aire |
| 3 | CAPS CANDELARIA | COMPRESOR DENTAL | SIC AIR | OLF1500 | 0 | | 1198458 | Se realiza inspección técnica y operativa del equipo, dónde se evidencia mal funcionamiento del equipo. Se realiza cambios de los siguientes repuestos * Bielas * Botón de encendido * Cilindros * Empaque * Filtros de aire * Presostato * Manómetro de presión | |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | * Válvula de retención<br>* Válvula de seguridad<br>* Válvula de aire | |
| 4 | CAPS CANDELARIA | COMPRESOR | SCHULZ | CSV 15 | F-258186 | MAQ000253 | 1197034 | Se realiza inspección técnica y operativa del equipo evidenciando daño en la bobina del motor y desgaste de correa dentada | Embobinado del motor |
| 5 | CAPS PERSEVERANCIA | COMPRESOR | SCHULZ | MSV12 | 3885515 | | 1193980 | Se realiza inspección técnica y operativa del equipo comprobando daño en las 4 bielas, atasco en los motores, sulfato en las conecciones electricas ycabesotedesarmado. | 4 bielas con rodamientos<br>2 filtros de aire<br>3 metros de manguera de un cuarto |
| 6 | CAPS PERSEVERANCIA | TENSIOMETRO | ALPK2 | NR | 208660 | | 1221748 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de tres brazaletes infante pediátrico y small para consultorio 102 sede perseverancia por requerimiento del servicio equipo operativo con pruebas de usuario ok | |
| 7 | CAPS PERSEVERANCIA | TENSIOMETRO | NO TIENE | NO TIENE | 60934170 | | 1221747 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de tres brazaletes infante pediátrico y small para consultorio 201 sede perseverancia por requerimiento del servicio equipo operativo con pruebas de usuario ok | |
| 8 | CAPS PERSEVERANCIA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | NR | 20032191418 | | 1221746 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de tres brazaletes infante pediátrico y small para consultorio 203 sede perseverancia por requerimiento del servicio equipo operativo con pruebas de usuario ok | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CAPS SAMPER MENDOZA | UNIDAD ODONTOLOGÍCA | ANERICAN DENTAL | EQUIPMENT | 2262 | MED006328 | 1220487 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se realiza cambio de reservorio auxiliar de agua se realizan pruebas de funcionamiento ok | |
| 10 | CAPS SAMPER MENDOZA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | 75664 | MED006142 | 1218959 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que el sistema de frenos esta desajustado se procede al ajuste general limpieza y lubricación general ok verificación de frenos ok . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 11 | CAPS SAMPER MENDOZA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | 75670 | MED005492 | 1218957 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que le falta pasadores a las barandas se ajustan pasadores se realiza lubricacion general y ajuste de frenos ok. Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 12 | CAPS SAMPER MENDOZA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | 516402 | MED005491 | 1218956 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que el acrílico está suelto y las barandas. pegadas se procede al ajuste general limpieza y lubricación ok. Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 13 | CAPS SAMPER MENDOZA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | 75722 | | 1218955 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que las barandas están sueltas y le faltan varios pasadores, se realiza ajuste general y se colocan 5 pasadores Se | |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 14 | CAPS SAMPER MENDOZA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | 506381 | MED005478 | 1218954 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos cambio de cable ac y cambio de conectores y cambio de fusibles. Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 15 | CAPS PERSEVERANCIA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | ..... | | 1218953 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que las barandas están desajustadas y verificación de pruebas equipo operativo ajuste general ok | |
| 16 | CAPS PERSEVERANCIA | CAMILLA HOSPITALARIA. Placa | LOS PINOS | NO REGISTRA | MED006177 | | 1218952 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que el sistema mecánico de los frenos está fallando se procede al ajuste general y la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos cambio de cable ac y cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 17 | CAPS PERSEVERANCIA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506702 | MED007230 | 1218951 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos se realiza | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | cambio del motor del cabecero ok. Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 18 | CAPS PERSEVERANCIA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506384 | MED006352 | 1218950 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos, cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. Ajuste de barandas | |
| 19 | CAPS PERSEVERANCIA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506389 | MED006351 | 1218949 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos reguladores de potencia arreglo de barandas, arreglo de topes ok cambio de cable ac y cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 20 | CAPS PERSEVERANCIA | CAMA ELCTROMECANICA | PANAMEDICAL | DA-1 | DA-1-0051 | MED006350 | 1218948 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos, cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. Rectificación d barandas. | |

TESORERÍA S.C.O.


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CAPS PERSEVERANCIA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506382 | MED006342 | 1218947 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos cambio de cable ac y cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 22 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | CAMA ELCTROMECANICA | PANAMEDICAL | DA-1 | DA-1-0034 | MED004063. Código | 1218937 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, see id nica que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos . Se realizan pruebas de funcionamiento ok.Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, see id nica que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | |
| 23 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 48100 | | 1209965 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se realiza revisión del sistema mecánico ajuste y medición de voltajes ok, se evidencia que los tres motores fallan y requieren cambio, verificacion de modulo de controles también está fallando se solicitan los repuestos, se requiere también control manual, estructura mecanica | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | pk se deja equipo pendiente. | |
| 24 | CAPS CANDELARIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD | 2-268 | MED000070 | 1208754 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se realiza cambio de filtro y trampa del suministro de aire, se realizan pruebas de funcionamiento ok. Se verifican fugas ok. Equipo completo y funcionando | |
| 25 | CAPS CANDELARIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | AMERICAN DENTAL | AD | 2-267 | | 1208753 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se realiza cambio de filtro y trampa del suministro de aire, se realizan pruebas de funcionamiento ok. Se verifican fugas ok. Equipo completo y funcionando | |
| 26 | CAPS CANDELARIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | LEXUS | NR | 416 | MED006112 | 1208752 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se realiza cambio de filtro y trampa del suministro de aire, se realizan pruebas de funcionamiento ok. Se verifican fugas ok. Equipo completo y funcionando | |
| 27 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | ELECTROCARDIOGRAFO | BTL | BTL-08LMT PLUS | 073P0B007208 | MED005514 | 1208710 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se evidencia que la pantalla está fallando se requiere cambio de display y táctil para su óptimo funcionamiento, el equipo queda fuera de servicio. | |
| 28 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | MONITOR DE SIGNOS | COMEN | STAR8000D | D7131004028L | | 1208709 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, ok se evidencia que el equipo no cuenta con el set completo de SPO2 se requiere para el óptimo funcionamiento del equipo. | |

TESORERÍA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CAPS PERSEVERANCIA | UNIDAD ODONTOLOGÍCA | ANERICAN DENTAL | EQUIPMENT | 2-266 | MED006374 | 1207612 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, verificación de funcionamiento ok. Se realiza cambio de trampa de agua del suministro de aire, se realiza ajuste general y pruebas de funcionamiento ok. Repuesto suministrado por la sub red centro oriente. Ok Equipo completo y funcionando. | |
| 30 | CAPS CANDELARIA | COMPRESOR | SCHULZ | CSV 20 | F-213912 | MAQ000252 | 1197033 | Se atiende llamado realizado por presunta falla en el funcionamiento del equipo, se realiza revisión técnica revisión del estado físico se evidencia que la toma está sin fluido electrico se procede a la revisón del breaker, se evidencia en mal posicionamiento y suelto en el momento de activarlo, se informa al servicio y se solicítala cólaboración del personal de mtto para la correccion del breaker, se procede ha la verificación del funcionamiento del compresor, arranca el motor pero despues de pasados 3 minutos se apaga generando en la bobina destello eléctrico, se procede a la verificación del motor y se evidencia la bobina quemada se realiza medición de entre los cables del motor y no registra. Sele informa al servicio y a la empresa para su correspondiente mtto y arreglo de bobina. Pendiente decisión administrativa. | |

| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | 106 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 32 |
| HOSPITAL VICTORIA | 41 |
| HOSPITAL SAN BLAS | 43 |
| ZONA CENTRO ORIENTE | 30 |
| ZONA RAFAEL URIBE | 15 |
| TOTAL | 267 |




## INSTALACION

| ITEM | UNIDAD | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SANTA CLARA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | MTEK | MT3882 | LLE | | 1224145 | Se realiza instalación de 8 timbres en cada uno de los baños en el servicio de salud mental hombres, se realiza verificación de funcionamiento de cada uno, instalando los llamados de atención inmediata en la central de enfermeria, se |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | dejan equipos operativos en el servicio. |
| 2 | HOSPITAL LA VICTORIA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | S\S. Placa | S\P | 1222750 | Se realiza instalación de sistema de llamado de enfermería el cual cuenta con timbre inalámbrico y sirena Se realizan pruebas de funcionamiento Equipo funcional |
| 3 | HOSPITAL LA VICTORIA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | No registra. Placa | No. Registra | 1222670 | Se realiza instalación de sistema de llamado de enfermería el cual cuenta con timbre inalámbrico y sirena Se realizan pruebas Equipo funcional |
| 4 | CAPS PERSEVERANCIA | CONTRA ÁNGULO | NSK | FX-22-1 | 2350028 | | 1221574 | Se realiza revisión técnica° revisión del estado físico ok se realiza instalación de contra angulo equipo operativa con pruebas de usuario ok |
| 5 | CAPS PERSEVERANCIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353107 | | 1221573 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de punta recta equipo operativa con pruebas de usuario ok |
| 6 | CAPS PERSEVERANCIA | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390158 | | 1221572 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de pieza de alta operativa con pruebas de usuario ok |
| 7 | CAPS PERSEVERANCIA | MICROMOTOR | NSK | FX205-B2 | B2360979 | | 1221571 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de micromotor equipo operativa con pruebas de usuario ok |
| 8 | HOSPITAL SANTA CLARA | VENTILADOR MECANICO | MINDRAY | SV300 | GB05019843. Placa | N.T.. Código | 1220429 | Se realiza traslado de ventilador de urgencias a UCI 2 totalmente funcional,se realiza pruebas de conexión y fugas equipo operativo |
| 9 | HOSPITAL SANTA CLARA | VENTILADOR MECANICO | NIHON KOHDEN | NKV-550 | NKV55020321077. Placa | N.T.. Código | 1220378 | Se realiza traslado de ventilador de UCI 1 a UCI 4 funcional se realiza pruebas de conexión ,no se evidencian fugas equipo operativo |
| 10 | HOSPITAL SANTA CLARA | VENTILADOR MECANICO | TECME | NEUMOVENT TS | 200850641083A1V. Placa | N.T.. Código | 1220369 | Se realiza traslado del equipo de la UCI 04 a la UCI 01 realizándole pruebas de fugas, equipo operativo en el servicio |
| 11 | CAPS CANDELARIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353109 | | 1220340 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de punta recta equipo operativo con pruebas de usuario ok |
| 12 | CAPS CANDELARIA | MICROMOTOR | NSK | FX205-B2 | B2360981 | | 1220339 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de micromotor equipo operativo con pruebas de usuario ok |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CAPS CANDELARIA | CONTRA ÁNGULO | NSK | FX-22-1 | 2350030 | | 1220338 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de contra angulo equipo operativo con pruebas de usuario ok |
| 14 | CAPS CANDELARIA | PIEZA DE ALTA | NSK | PANA-MAX2 B2 | A2390160 | | 1220337 | Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de pieza de alta operativa con pruebas de usuario ok |
| 15 | HOSPITAL SANTA CLARA | VENTILADOR MECÁNICO | TECME | NEUMOVENT GRAPHNET ADVANCE | 090911081080A1V. Placa | 11423/MED001016 | 1220078 | Se realiza instalación de equipo médico en el servicio de reanimación urgencias, se realizan pruebas de funcionamiento,equipo funcional en el servicio. |
| 16 | CAPS OLAYA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2404R1031100443 | | 1217217 | Se realiza instalacion de timbre en baño de discapacitados de segundo piso de Olaya |
| 17 | CAPS OLAYA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100067 | | 1217215 | Se realiza instalacion de timbre en baño de discapacitados de primer piso de Olaya |
| 18 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100018 | | 1217204 | Se deja instalado timbre y alarma visual y sonora de llamado de enfermería. Está pendiente la conección a la toma de corriente 110v |
| 19 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100026 | | 1217203 | Se deja instalado timbre y alarma visual y sonora de llamado de enfermería. Está pendiente la conección a toma de corriente 110v |
| 20 | CAPS DIANA TURBAY | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100296. Placa | N.T.. Código | 1216914 | Se realiza instalacion de timbre para cuarto de aislados de la sede Diana Turbay |
| 21 | CAPS CHIRCALES | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100437 | | 1216910 | Se instala timbre en baño de pacientes |
| 22 | CAPS CHIRCALES | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100082 | | 1216909 | Se realiza instalación de timbres en baños de pacientes, equipo operativo |
| 23 | CAPS CHIRCALES | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100282. Placa | N.T.. Código | 1216908 | Se realizó instalación de timbres en baños de pacientes, equipo operativo |
| 24 | CAPS CHIRCALES | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100238 | | 1216907 | Se realizó instalación de timbres en baños de pacientes, equipo operativo |
| 25 | CAPS LIBERTADORES | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390190 | | 1216856 | Sé entregó a el servicio una pieza de alta. Equipo está nuevo. |
| 26 | CAPS LIBERTADORES | CONTRA ÁNGULO | NSK | FX-22-1 | 2341000 | | 1216855 | Sé entregó el contra ángulo Nuevo al servicio dé odontología. |
| 27 | CAPS LIBERTADORES | MICROMOTOR | NSK | FX205-B2 | B2360941 | | 1216854 | Sé entregó al servicio un Micromotor nuevo. |
| 28 | CAPS CHIRCALES | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 2350051 | | 1213111 | Se realiza entrega de equipos al consultorio, funcionando adecuadamente |

TESORERIA S.C.O

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CAPS CHIRCALES | PIEZA DE MANO RECTA | NSK | FX65 | B2353130 | | 1213110 | Se realiza entrega de equipo al servicio, equipo funcionando adecuadamente |
| 30 | CAPS CHIRCALES | MICROMOTOR | NSK | FX205B2 | B2361002 | | 1213109 | Se realiza entrega de equipo al servicio, equipo funcionando adecuadamente |
| 31 | CAPS CHIRCALES | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 2350026 | | 1213108 | Se realiza entrega de equipo al servicio, equipo funcionando adecuadamente |
| 32 | CAPS CHIRCALES | PIEZA DE MANO RECTA | NSK | FX65 | B2353105 | | 1213107 | Se realiza entrega de equipo al servicio, equipo funcionando adecuadamente |
| 33 | CAPS CHIRCALES | MICROMOTOR | NSK | FX205B2 | B2360977 | | 1213106 | Se realiza entrega de equipo al servicio, equipo funcionando adecuadamente |
| 34 | HOSPITAL LA VICTORIA | MICROMOTOR | NKS | FX 205 | B2360976. Placa | S/D | 1211747 | Se realiza entrega e instalacion de un micromotor NSK nuevo en buen estado físico y funcional |
| 35 | HOSPITAL LA VICTORIA | MICROMOTOR | NKS | FX 205 | B2360975. Placa | S/D | 1211746 | Se realiza entrega e instalacion de un micromotor NSK nuevo en buen estado físico y funcional. |
| 36 | HOSPITAL LA VICTORIA | MICROMOTOR | NKS | FX 205 | B2360973. Placa | S/D | 1211745 | Se realiza entrega e instalacion de un micromotor NSK nuevo en buen estado físico y funcional |
| 37 | HOSPITAL LA VICTORIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353104. Placa | S/D | 1211744 | Se realiza entrega e instalacion de una punta recta NSK nueva en buen estado físico y funcional |
| 38 | HOSPITAL LA VICTORIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353103. Placa | S/D | 1211743 | Se realiza entrega e instalacion de una punta recta NSK nuevo en buen estado físico y funcional |
| 39 | HOSPITAL LA VICTORIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353101. Placa | S/D | 1211742 | Se realiza entrega e instalacion de una punta recta NSK nueva en buen estado físico y funcional |
| 40 | HOSPITAL LA VICTORIA | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02350025. Placa | S/D | 1211741 | Se realiza entrega e instalacion de un contra angulo NSK nuevo en buen estado físico y funcional |
| 41 | HOSPITAL LA VICTORIA | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02350024. Placa | S/D | 1211740 | Se realiza entrega e instalacion de un contra angulo NSK nuevo en buen estado físico y funcional. |
| 42 | HOSPITAL LA VICTORIA | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02350022. Placa | S/D | 1211739 | Se realiza entrega e instalacion de un contra angulo NSK nuevo en buen estado físico y funcional |
| 43 | HOSPITAL LA VICTORIA | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390155. Placa | S/D | 1211738 | Se realiza entrega e instalacion de una pieza de mano NSK nuevo en buen estado físico y funcional |
| 44 | HOSPITAL LA VICTORIA | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390154. Placa | S/D | 1211737 | Se realiza entrega e instalacion de una pieza de mano NKS nueva en buen estado fisico y funcional |
| 45 | HOSPITAL LA VICTORIA | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390152. Placa | S/D | 1211736 | Se realiza entrega e instaalacion de pieza de mano NKS nueva en buen estado fisico y funcional |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE1898.. Placa | N.T.. Código | 1210647 | Se realiza instalación de sensor spo2 al monitor del servicio de UCI cardiovascular |
| 47 | CAPS ANTONIO NARIÑO | PIEZA DE MANO | NSK | PANA MAX 2R | A2390156 | | 1209005 | Se hace entrega de pieza de mano a servicio Equipo se entrega a satisfaccion |
| 48 | CAPS ANTONIO NARIÑO | PIEZA DE MANO | NSK | PANA MAX 2R | A23X0031 | | 1209003 | Se realiza entrega de pieza de mano con su respectivo cambia fresas, se dan indicaciones, se entrega equipo operativo |
| 49 | HOSPITAL SAN BLAS | DEA | NIHON KOHDEN | AED-3100 | 12532. Placa | DON000294 | 1208573 | Se realiza instalación del equipo en la móvil 6982, equipo funcionando correctamente. |
| 50 | HOSPITAL LA VICTORIA | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX40 | 7D09838. Placa | MED001615 | 1202599 | Se realiza instalación. De filtro de vidrio se realiza pruebas de funcionamiento, equipo funcional. |
| 51 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-16067815. Placa | MED003804 | 1200656 | Se realiza instalación de un cable ecg tres latiguillos se realiza pruebas de funcionamiento. Equipo funcional. |
| 52 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153125. Placa | S/D | 1200655 | Se realiza instalación de cable ecg verificación y comprobación de parámetros , equipo funcional. |
| 53 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0782. Placa | MED002291 | 1200516 | Se realiza instalacion de sensor de temperatura, brazalete adulto una vía se realiza verificación de parámetros pruebas de funcionamiento. |
| 54 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0756. Placa | MED003069. Código | 1200515 | Se realiza instalación de sensor de temperatura, brazalete una vía adulto. Se realiza verificación de parámetros y prueba de funcionamiento. Equipo operativo |
| 55 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0003. Placa | MED002455 | 1200514 | Se realiza instalación de sensor de temperatura, se realiza verificación de parámetros y prueba de funcionamiento. |
| 56 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0750 | | 1200513 | Se realiza instalación de sensor de temperatura y verificación de parámetros equipo funcional. |
| 57 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0024. Placa | MED002309 | 1200497 | Se realiza instalación sensor de temperatura se realiza prueba de funcionamiento equipo funcional. |
| 58 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-25141482. Placa | S/D | 1194179 | Se realiza instalación de display . Sensor spo2 .cable ecg 3 pines. Sensor de temperatura. Brazalete de una via adulto. Se realiza prueba y verificación de funcionamiento. |

TESORERÍA S.C O


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | HOSPITAL SAN BLAS | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-9C002159. Placa | MED003011 | 1193982 | Se realiza cambio e instalación de sensor de oximetría (SpO2) por uno completamente nuevo y funcional, debido a que se encontraban utilizando un sensor desechable que no era adecuado y óptimo para la complejidad de uso diario y continuo. Se hacen pruebas de funcionamiento con paciente y se evidencia su correcta operatividad. |
| 60 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0777. Placa | MED002253 | 1192888 | Se realiza instalación de brazalete una vía adulto sensor spo2 y juego de latiguillos de 5 derivadas se realiza verificación de parámetros y funcionalidad equipo funcional . |
| 61 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM-9000 | W16108218. Placa | S/D | 1191946 | Se realiza instalación de brazalete una vía adulto. De realiza prueba de funcionamiento y verificación de parámetros<br>Equipo funcional. |
| 62 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-56025921. Placa | 1979 | 1191943 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo<br>No cuenta con sensor de temperatura<br>Se realiza instalación |
| 63 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-0C088114 | | 1191927 | Se instala sensor de temperatura . Se realiza prueba de funcionamiento y verificación de temperatura |
| 64 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-16067815. Placa | MED003804 | 1191926 | Se realiza instalación de acople rápido macho y embra par amanecerá nibp a brazalete<br>Se instala brazalete 1 vía adulto se procede a realizar pruebas de funcionamiento equipo operativo |
| 65 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29152994 | | 1191925 | Se realiza instalación de sensor de temperatura el cual hacía falta en el monitor se procede a realizar pruebas de funcionamiento equipo no precenta fallas, trabaja a decuadamente sin alteración alguna |
| 66 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 460378-M15803070020. Placa | 9569 / MED001906 | 1191345 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo<br>Se evidencia accesorio tocó con desgaste en membrana y cable dañado<br>Se realiza instalación de tocó y bandas<br>Equipo funcional |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28003741. Placa | MED001900 | 1191313 | Se realiza instalación de spo2 pediátrico se realiza verificación de parámetros y funcionamiento. Equipo operativo. |
| 68 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0003. Placa | MED002455 | 1190421 | Se realiza instalación de sensor de sp02 se realiza verificación de funcionalidad y parámetros. . Equipo operativo. |
| 69 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0767. Placa | MED002465 | 1190391 | Se realiza instalación de sensor spo2 se verifica parámetros equipo funcional. |
| 70 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0024. Placa | MED002309 | 1190182 | Se realiza instalación de sensor sp02 se realiza verificación de funcionamiento y verificación de parámetros. Equipo operativo |
| 71 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0788. Placa | MED003065 | 1190150 | Se realiza instalación de sensor Sp02 se realiza pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros. Equipo funcional. |
| 72 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0748. Placa | MED002210 | 1189923 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo Se encuentra brazalete con desgaste no toma tensión Se realiza cambio Equipo funcional |
| 73 | HOSPITAL LA VICTORIA | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | CM1200 | 90191225034 | | 1189868 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo Se evidencia desgaste en electrodos de succión parte metálica rayada y cristalizacion lo cual interfiere con la toma de exámenes Se realiza cambio de juego de electrodos de succión Equipo funcional |
| 74 | HOSPITAL LA VICTORIA | ELECTROCARDIÓGRAFO | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-89015597 | | 1189795 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo Se encuentran clamps deteriorados, parte plástica cristalizada por exceso de gel, generan ruido en la toma de exámenes. Se realiza cambio Equipo funcional |
| 75 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-56025926 | | 1189774 | Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo Se encuentra brazalete con desgaste Y si sensor de temperatura Se instalan accesorios Equipo funcional |
| 76 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-03063933. Placa | MED001943 | 1189480 | Se realiza instalación de bateria Se realizan pruebas Se deja cargando Equipo funcional |

TESORERÍA S.C.O.

6. **Colocar un sticker de control de intervenciones de mantenimiento preventivo en cada equipo, este debe tener como mínimo la siguiente información: fecha de realización de la intervención, logo de la empresa, responsable del mantenimiento. El un material debe ser resistente a los procesos de limpieza y desinfección.**

Durante los mantenimientos preventivos se coloca un sticker de control con la fecha de realización de la intervención, logo de la empresa y responsable del mantenimiento.




7. **Presentar informes mensuales de actividades realizadas con indicadores de cumplimiento según los lineamientos de la institución, discriminando centro de atención, equipo, marca, modelo, serie y placa de inventario, en los formatos establecidos por la Subred, así como los reportes de servicio totalmente diligenciados, digitalizados y archivados y entregados con el recibido satisfacción de los ingenieros biomédicos de las diferentes unidades, este informe se debe presentar los cinco primeros días del mes siguiente a la ejecución, esto como soporte previo obligatorio para el trámite de facturación.**

El cumplimiento de la presente obligación se evidencia en el desarrollo del presente informe.

8. **La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. por las dinámicas propias de su labor podrá incluir/excluir, aumentar/disminuir equipos, elementos o accesorios o repuestos, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello el contratista deberá asumir en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.**


Biosistemas ingeniería medica S.A.S asume en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.

9. **Los repuestos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento preventivo y/o correctivo y no se encuentren en dentro del listado de repuestos anexo al contrato, podrán ser instalados previa aprobación del supervisor, para lo cual el proveedor deberá presentar una cotización y el supervisor o quien apoye la supervisión realizará mínimo otra cotización del repuesto en un máximo de tres (3) días, con el fin de evaluar en las mismas condiciones la más viable para la subred. El valor asignado al repuesto será el valor mínimo de los valores cotizados por proveedor y la cotización realizada por la Entidad. El costo del repuesto debe incluir los gastos y costos inherentes a la logística de transporte e instalación.**

Biosistemas ingeniería medica presento cotización de los repuestos que no se encuentran dentro del anexo al contrato y se instalaron previa aprobación del supervisor.

10. **Para la entrega de los repuestos se deberá anexar el registro INVIMA en los casos que sea aplicable.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S entrego los registros Invima de los repuestos que lo requieren.


Mis archivos › 2024 › CONTRATOS 2024 › 02-BS-0050 2024 BIOSISTEMAS › AGOSTO › REGISTRO SANITARIOS REPUESTOS

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño de arch .. | Compartir |
|---|---|---|---|---|
| REG SAN. 2020DM-0021151 - SPO2 SINO-K.pdf | Hace un minuto | centrooriente@biosist | 766 KB | Compartido |
| REG SAN 2021DM-0024182 - ECG SINO-K.pdf | Hace un minuto | centrooriente@biosist | 143 KB | Compartido |
| REG SAN. 2022DM-0024923 - CELDAS DE OXIGENO.pdf | Hace unos segundos | centrooriente@biosist | 150 KB | Compartido |

11. **En caso de existir repuestos y/o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.**

Durante el mes de octubre no existió repuestos y/o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables.

12. **Mantener el Stock de repuestos para una entrega máximo de 24 horas, para los repuestos y accesorios de alta rotación, concertados previamente con el supervisor del contrato y el apoyo técnico del mismo.**

TESORERÍA S.C.O.

Durante del mes de septiembre se contó con un stock de repuestos y accesorios de alta rotación.

**13. Garantizar la disposición final de los repuestos generados por los mantenimientos preventivos y correctivos cumpliendo la normatividad ambiental vigente y políticas de la subred.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S garantiza la disposición final de los repuestos generados por los mantenimientos preventivos y correctivos.

**14. Dar garantía por mano de obra y la instalación de los repuestos genuinos por término de seis (6) meses mínimos, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento realizado que no cumpla, El contratista se compromete a cambiar de forma inmediata los repuestos que salgan de mala calidad.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S da garantía por mano de obra y la instalación de los repuestos genuinos por término de seis (6) meses mínimos, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento realizado que no cumpla, nos comprometemos a cambiar de forma inmediata los repuestos que salgan de mala calidad.

**15. Previo acuerdo con Supervisor del contrato y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento los equipos objeto de este contrato.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S previo acuerdo con Supervisor del contrato y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento los equipos objeto de este contrato. En el mes de octubre se entregaron los siguientes repuestos.

| Número | Fecha recibida | Sede | Equipo | Marca | Modelo | serie | activo | Repuestos escritos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198560 | 2024-10-08 10:30:00 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78210. | MED002269 | 4 Llantas para camillas |
| 1208583 | 2024-10-17 11:18:25 | CAPS SAN JORGE | UNIDAD ODONTOLOGICA. | AMERICAN DENTAL | AD | N.T.. | MED006611 / 21100456. | BOMBILLO H3 24V |
| 1207300 | 2024-10-16 10:34:08 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0761. | MED002271 | SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO |
| 1207136 | 2024-10-16 09:09:14 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-59028369 | | CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS |
| 1206482 | 2024-10-15 15:34:23 | HOSPITAL LA VICTORIA | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-04004749. | MED002835 | SENSOR DE TEMPERATURA |
| 1206481 | 2024-10-15 15:34:23 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | IMEC 12 | EV-04057510. | MED002816 | SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206383 | 2024-10-16 07:42:02 | CAPS SAN JORGE | AUTOCLAVE. | EURONDA | E9 18LTR | EGO150170. | MED006054 | kit de 1000 ciclos |
| 1206383 | 2024-10-16 07:42:02 | CAPS SAN JORGE | AUTOCLAVE. | EURONDA | E9 18LTR | EGO150170. | MED006054 | 8 rollos de papel |
| 1205929 | 2024-10-15 13:56:43 | CAPS CHIRCALES | AUTOCLAVE. | EURONDA | E8 24L | EXF200583. | MED007244 | kit de 1000 horas |
| 1205153 | 2024-10-15 11:07:33 | CAPS CHIRCALES | UNIDAD ODONTOLOGICA. | AMERICAN DENTAL | AD | 2 264 / 1126784. | NR. | (FORRO)TAPIZADO SILLA ODONTOLOGICA UNIDAD ODONTOLOGICA |
| 1205152 | 2024-10-15 11:07:33 | CAPS CHIRCALES | UNIDAD ODONTOLOGICA. | AMERICAN DENTAL | AD | 2-265 / 1126783. | MED007251. | (FORRO)TAPIZADO SILLA ODONTOLOGICA UNIDAD ODONTOLOGICA |
| 1202599 | 2024-10-10 15:58:49 | HOSPITAL LA VICTORIA | MICROSCOPIO. | OLYMPUS | BX40 | 7D09838. | MED001615 | filtro azul |
| 1201651 | 2024-10-16 12:12:06 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 516438 | | juego de acrilicos |
| 1201650 | 2024-10-16 12:12:06 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 516442 | | juego de acrilicos |
| 1201649 | 2024-10-16 12:12:06 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 516439 | | juego de acrilicos |
| 1199270 | 2024-10-11 15:56:17 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78210. | MED002269 | 4 Ruedas |
| 1199270 | 2024-10-11 15:56:17 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78210. | MED002269 | 1 amortiguador |
| 1193619 | 2024-10-11 10:35:39 | HOSPITAL LA VICTORIA | INFUSOR. | RIESTER | METPAK | 140151189 | | PERA CON VALVULA |
| 1210239 | 2024-10-18 14:47:08 | HOSPITAL LA VICTORIA | LARINGOSCOPIO. | WELCH ALLYN | 60813 | 5242 | S/D | PORTABOBILLO |
| 1209005 | 2024-10-18 08:35:27 | CAPS ANTONIO NARIÑO | PIEZA DE MANO. | NSK | PANA MAX 2R | A2390156 | | pieza de mano panamax 2R B2 |
| 1209003 | 2024-10-18 08:31:55 | CAPS ANTONIO NARIÑO | PIEZA DE MANO. | NSK | PANA MAX 2R | A23X0031 | | pieza de mano panamax 2R B2 |
| 1194420 | 2024-10-17 14:02:42 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM10 | AC7-04009292. | MED003911 | SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 NEONATAL O COMPLETO |
| 1194419 | 2024-10-17 14:00:17 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008612 | | SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 NEONATAL O COMPLETO |
| 1194418 | 2024-10-17 14:00:17 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | EPM10 | AC7-04009359 | | SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 NEONATAL O COMPLETO |
| 1205846 | | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78225. | MED002780 | 4 Llantas 7" con freno de pasador |
| 1205846 | | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78225. | MED002780 | 1 amortiguador |
| 1203132 | 2024-10-11 11:53:03 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 516430. | MED003153 | juego de acrilicos |
| 1202036 | 2024-10-10 12:56:11 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 507207 | | juego de acrilicos |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202035 | 2024-10-10 12:57:29 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 507219 | | juego de acrilicos |
| 1202034 | 2024-10-10 12:58:09 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 507242 | | juego de acrilicos |
| 1202033 | 2024-10-10 12:58:52 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 516386 | | juego de acrilicos |
| 1202032 | 2024-10-10 13:07:17 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 516394 | | juego de acrilicos |
| 1202031 | 2024-10-10 13:08:39 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 516436 | | juego de acrilicos |
| 1200911 | 2024-10-10 13:09:48 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 507000. | MED003141. | 4 Rueda 5" |
| 1200910 | 2024-10-10 13:10:41 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 506983 | | 4 Rueda 5" |
| 1200909 | 2024-10-10 13:11:24 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 507001 | | 4 Rueda 5" |
| 1200908 | 2024-10-10 13:12:14 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 507004 | | 4 Rueda 5" |
| 1200907 | 2024-10-10 13:14:38 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 506972 | | 4 Rueda 5" |
| 1200906 | 2024-10-10 13:15:34 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 506943 | | 4 Rueda 5" |
| 1200905 | 2024-10-10 13:16:17 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 507016. | MED003149 | 4 Rueda 5" |
| 1200585 | 2024-10-10 11:47:06 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 75669. | MED003271 | 1 amortiguador |
| 1200583 | 2024-10-10 11:32:24 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 76057. | MED003105 | 1 amortiguador |
| 1200582 | 2024-10-10 11:32:24 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 76087. | MED003270 | 1 amortiguador |
| 1200581 | 2024-10-10 11:32:24 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 75693 | | 1 amortiguador |
| 1200580 | 2024-10-10 11:52:38 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 75710. | MED003111 | 1 amortiguador |
| 1200579 | 2024-10-10 11:52:38 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 76058. | MED003092 | 1 amortiguador |
| 1200578 | 2024-10-10 11:52:38 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78228. | med003255. | 1 amortiguador |
| 1200577 | 2024-10-10 11:34:09 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78234 | | 1 amortiguador |
| 1200576 | 2024-10-10 11:34:09 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 75707. | med003263 | 1 amortiguador |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200575 | 2024-10-10 12:53:49 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78253. | A-4032 / med00395 | 1 amortiguador |
| 1199887 | 2024-10-10 11:34:09 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 76077. | MED003304 | 1 amortiguador |
| 1190385 | 2024-10-11 11:55:18 | HOSPITAL SAN BLAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2285. | MED002777 | -BRAZALETE ADULTO |
| 1208607 | 2024-10-17 11:31:57 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | KN-03063929. | MED001509 | MANGUERA NIBP |
| 1208607 | 2024-10-17 11:31:57 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | KN-03063929. | MED001509 | BRAZALETE ADULTO |
| 1199840 | 2024-10-10 09:57:57 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO. | COMEN | H3 | H3220218011 | | PINZA/ELECTRODO ADULTO X 4 |
| 1210484 | 2024-10-18 16:17:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | LARINGOSCOPIO. | WELCH ALLYN | 60813 | 732094250121 | N.T. | PORTABOBILLO |
| 1210237 | 2024-10-18 14:30:00 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIÓGRAFO. | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-89015307 | | PINZA/ELECTRODO ADULTO X 4 |
| 1210237 | 2024-10-18 14:30:00 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIÓGRAFO. | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-89015307 | | CABLE ECG DE 10 DERIVADAS |
| 1208741 | 2024-10-17 14:33:53 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002350 | | SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO |
| 1208740 | 2024-10-17 14:33:53 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002356 | | SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO |
| 1208739 | 2024-10-17 14:33:53 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002359 | | SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO |
| 1200049 | 2024-10-11 10:33:54 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO. | COMEN | H3 | H3220218014. | MED005707 | PINZA/ELECTRODO ADULTO X 4 |
| 1200035 | 2024-10-10 15:40:47 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO. | COMEN | H3 | H3220218012. | MED005711 | PINZA/ELECTRODO ADULTO X 4 |
| 1200032 | 2024-10-17 12:19:36 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO. | COMEN | H3 | H3220218015. | MED005706 | PINZA/ELECTRODO ADULTO X 4 |
| 1200030 | 2024-10-15 09:36:58 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | ADVANCED | PM-200M | Q068A045816 | | BRAZALETE PEDIATRICO |
| 1198676 | 2024-10-08 15:46:18 | HOSPITAL SANTA CLARA | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-04004733. | MED001248. | BRAZALETE PEDIATRICO |
| 1225889 | 2024-11-01 14:27:52 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 10 | AC7-04007120 | MED000214 | Un brazalete una vía adulto suministrado por biosistemas |
| 1225714 | 2024-11-01 12:16:59 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMILLA DE TRANSPORTE | LOS PINOS | C-374 | 75679 | MED002220 | 2 gas sprint de 500 Nw |
| 1225713 | 2024-11-01 12:16:59 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMILLA DE TRANSPORTE | LOS PINOS | C-374 | 75687 | MED001656 | 2 gas sprint de 500 Nw |
| 1225238 | 2024-11-01 10:26:01 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | NO REGISTRA | DON000217 | | 1 brazalete suministrado por biosistemas |

TESORERIA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224507 | 2024-10-31 20:10:27 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMILLA DE TRANSPORTE | LOS PINOS | C-374 | 75685 | MED000147 | 2 gas sprint de 500 Nw para cabecero |
| 1224145 | 2024-10-31 15:27:20 | HOSPITAL SANTA CLARA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | MTEK | MT3882 | LLE | | 8 timbres de llamado de enfermeria |
| 1223985 | 2024-10-31 14:44:46 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004765 | | Sensor spo2 adulto |
| 1223984 | 2024-10-31 14:44:46 | HOSPITAL SANTA CLARA | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-04004737 | | Se utiliza un sensor de Spo2 adulto |
| 1223788 | 2024-10-31 12:30:52 | HOSPITAL LA VICTORIA | NEVERA | HACEB | FRIGOSSIE | E-061337383 | MED001875 | Capacitor, Relé y Térmico |
| 1223667 | 2024-10-31 11:36:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC02 | | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería<br>Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje<br>Juego de ruedas maciza delanteras giratorias<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistemas de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular metálico |
| 1223666 | 2024-10-31 11:36:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC08 | | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería<br>Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje<br>Juego de ruedas maciza delanteras giratorias<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistemas de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular metálico |
| 1223665 | 2024-10-31 11:36:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC07 | | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería<br>Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje<br>Juego de ruedas maciza delanteras giratorias<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistemas de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular metálico |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223664 | 2024-10-31 11:36:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC06 | | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería<br>Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje<br>Juego de ruedas maciza delanteras giratorias<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistemas de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular metálico |
| 1223640 | 2024-10-31 11:36:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | CCO001579 | | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería<br>Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje<br>Juego de ruedas maciza delanteras giratorias<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistemas de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular metálico |
| 1223639 | 2024-10-31 11:36:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | CCO004191. Código | N.T. | Juego de asiento y respaldo<br>Juego de reposa pies<br>Juego de ruedas maciza<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistem de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular |
| 1223638 | 2024-10-31 11:36:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | CCO006142. Código | N.T. | Juego de asiento<br>Juego de reposa pies<br>Juego de ruedas maciza<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistemas de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular |
| 1223539 | 2024-10-31 10:47:25 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0752 | MED002272 | Se instala Saturador sp2 dragger propiedad Bio sistemas |
| 1223538 | 2024-10-31 10:47:25 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0751 | MED002278 | Se instala saturador spo2 dragger propiedad BIOSISTEMA |
| 1223537 | 2024-10-31 10:47:25 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-16067589 | MED003808 | Se instala brazalete una vía adulto propiedad biosistemas<br>Se instala una manguera extensora nibp |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223494 | 2024-10-31 10:00:04 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | CCO015888 | | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería<br>Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje<br>Juego de ruedas maciza delanteras giratorias<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistemas de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular metálico |
| 1223461 | 2024-10-31 09:46:09 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA ELECTROMECANICA | DOMETAL | NA | MEDO01238 | | 4 LLANTAS ENTREGADAS POR BIOSISTEMAS<br>4 TORNILLOS ENTREGADOS POR BIOSISTEMAS |
| 1223192 | 2024-10-31 08:08:57 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | CC21801044 | | 4 llantas con freno |
| 1225889 | 2024-10-30 15:22:59 | HOSPITAL LA VICTORIA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | S\S | S\P | Sistema llamado de enfermería (timbre y sirena) |
| 1225714 | 2024-10-30 14:37:59 | HOSPITAL LA VICTORIA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | No registra | No. Registra | Sistema de llamado de enfermería ( timbre y sirena) |
| 1225713 | 2024-10-30 14:12:11 | HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | SC1 | | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería<br>Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje<br>Juego de ruedas maciza delanteras giratorias<br>Juego de ruedas traseras<br>Juego sistemas de frenos<br>Juego descansa brazos<br>Chasis tubular metálico |
| 1225238 | 2024-10-30 10:44:06 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-16067815 | MED003804 | Se instala #1 brazalete 1 vía adulto (BIOSISTEMA) |
| 1224507 | 2024-10-30 09:31:17 | CAPS PERSEVERANCIA | TENSIOMETRO | ALPK2 | NR | 208660 | | tres brazaletes infantil |
| 1224145 | 2024-10-30 09:31:17 | CAPS PERSEVERANCIA | TENSIOMETRO | NO TIENE | NO TIENE | 60934170 | | tres brazaletes infantil |
| 1223985 | 2024-10-30 09:31:17 | CAPS PERSEVERANCIA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | NR | 20032191418 | | tres brazaletes infantil |
| 1223984 | 2024-10-30 09:29:08 | CAPS PERSEVERANCIA | CONTRA ÁNGULO | NSK | FX-22-1 | 2350028 | | contraangulo |
| 1223788 | 2024-10-30 09:29:08 | CAPS PERSEVERANCIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353107 | | punta recta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223667 | 2024-10-30 09:29:08 | CAPS PERSEVERANCIA | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390158 | | pieza de alta |
| 1223666 | 2024-10-30 09:29:08 | CAPS PERSEVERANCIA | MICROMOTOR | NSK | FX205-B2 | B2360979 | | micromotor |
| 1223665 | 2024-10-30 09:10:07 | HOSPITAL SANTA CLARA | VENTILADOR MECANICO | MINDRAY | SV300 | GB05019843 | N.T.. Código | manguera de oxigeno |
| 1223664 | 2024-10-30 08:50:35 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0756 | MED003069. Código | Se instala #1 brazalete 1 vía adulto (BIOSISTEMA) # 1 Manguera extensora (Institucional) |
| 1223640 | 2024-10-30 07:52:57 | HOSPITAL LA VICTORIA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | S/D | CCO008413 | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje Juego de ruedas maciza delanteras giratorias Juego de ruedas traseras Juego sistemas de frenos Juego descansa brazos Chasis tubular metálico |
| 1223639 | 2024-10-30 07:52:57 | HOSPITAL LA VICTORIA | SILLA DE RUEDAS | NO TIENE | NO REGISTRA | S/D | CCO010613 | Juego de asiento y respaldo en material sintético de alta resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje Juego de ruedas maciza delanteras giratorias Juego de ruedas traseras Juego sistemas de frenos Juego descansa brazos Chasis tubular metálico |
| 1223638 | 2024-10-29 14:56:19 | CAPS OLAYA | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EX 200493 | MED006591 | kit de 1000 ciclos el cual comprende |
| 1223539 | 2024-10-29 11:15:52 | CAPS SAMPER MENDOZA | UNIDAD ODONTOLOGÍCA | ANERICAN DENTAL | EQUIPMENT | 2262 | MED006328 | reservorio de agua |
| 1223538 | 2024-10-29 10:15:26 | CAPS ANTONIO NARIÑO | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EXF200485 | MED000039 | kit de 1000 ciclos el cual comprende |
| 1223537 | 2024-10-29 10:02:05 | CAPS CANDELARIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353109 | | punta recta |
| 1223494 | 2024-10-29 10:02:05 | CAPS CANDELARIA | MICROMOTOR | NSK | FX205-B2 | B2360981 | | micromotor |
| 1223461 | 2024-10-29 10:02:05 | CAPS CANDELARIA | CONTRA ÁNGULO | NSK | FX-22-1 | 2350030 | | contra angulo |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223192 | 2024-10-29 10:02:05 | CAPS CANDELARIA | PIEZA DE ALTA | NSK | PANA-MAX2 B2 | A2390160 | | pieza de alta |
| 1222750 | 2024-10-29 08:37:38 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0767 | MED002465 | Se instala 1 brazalete 1 pinza de spo2 |
| 1222670 | 2024-10-29 08:37:38 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-22000532 | S/D | Se instala ; 1 brazalete spo2 1 brazalete una vía adulto 1 manguera extensora 1juego de nipples o conectores rápido para manguera nibp 11 sensor de temperatura |
| 1222573 | 2024-10-29 08:21:13 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MICROSCOPIO | N.T | N.T | MED003943 | | Bombillo de 6v x1 |
| 1222093 | 2024-10-29 08:21:13 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE E100 | 714116 | MED001605 | Bombillo 6v x1 |
| 1221748 | 2024-10-29 07:53:18 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002356 | | Brazalete nibp adulto |
| 1221747 | 2024-10-28 14:33:44 | CAPS DIANA TURBAY | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EXF221174 | MED006518 | kit de 1000 ciclos |
| 1221746 | 2024-10-28 14:23:59 | CAPS 1° DE MAYO | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 7670-01 | 1.50724E+11 | EMC1386 | brazalete |
| 1221574 | 2024-10-28 11:10:02 | CAPS SAMPER MENDOZA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | 75722 | | 5 pasadores |
| 1221573 | 2024-10-25 14:07:03 | CAPS OLAYA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2404R1031100443 | | timbre |
| 1221572 | 2024-10-25 14:07:03 | CAPS OLAYA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100112 | | timbre |
| 1221571 | 2024-10-25 14:07:03 | CAPS OLAYA | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100067 | | timbre |
| 1221231 | 2024-10-25 14:04:38 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100018 | | timbre |
| 1221175 | 2024-10-25 14:04:38 | CAPS JORGE ELIECER GAITAN | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100026 | | timbre |
| 1221066 | 2024-10-25 11:07:16 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EV-04057508 | MED001259 | Sensor spo2 adulto |
| 1221065 | 2024-10-25 11:04:36 | CAPS DIANA TURBAY | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100296 | N.T.. Código | timbre |
| 1220790 | 2024-10-25 11:00:43 | CAPS CHIRCALES | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100437 | | timbre |
| 1220487 | 2024-10-25 11:00:43 | CAPS CHIRCALES | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100082 | | timbre |
| 1220388 | 2024-10-25 11:00:43 | CAPS CHIRCALES | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100282 | N.T.. Código | timbre |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220340 | 2024-10-25 11:00:43 | CAPS CHIRCALES | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA | RETEKESS | TH103 | 2405R1031100238 | | timbre |
| 1220339 | 2024-10-25 10:27:34 | CAPS LIBERTADORES | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390190 | | pieza alta |
| 1220338 | 2024-10-25 10:27:34 | CAPS LIBERTADORES | CONTRA ÁNGULO | NSK | FX-22-1 | 2341000 | | contra angulo |
| 1220337 | 2024-10-25 10:27:34 | CAPS LIBERTADORES | MICROMOTOR | NSK | FX205-B2 | B2360941 | | micromotor |
| 1220084 | 2024-10-25 09:13:12 | HOSPITAL SAN BLAS | TENSIOMETRO DE PARED | NT | ACCOSON | MED002598 | | - Brazalete Adulto de dos vías<br>- Pera con Válvula. |
| 1220083 | 2024-10-24 11:55:27 | HOSPITAL SAN BLAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004736 | MED002438 | Sensor de SPO2 Adulto nuevo, |
| 1220047 | 2024-10-24 10:10:09 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 460378-M15803070017 | 9571 / MED000984 | tocotransductor |
| 1220046 | 2024-10-24 08:04:59 | HOSPITAL LA VICTORIA | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | PORTATIL | 1.30128E+11 | S/P | Se instalo; #1 pera de insuflacion<br>#1 brazalete 2 vias adulto 22-33cm |
| 1220026 | 2024-10-24 07:55:21 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | MED001041 | | Un sensor spo2 pediátrico suministrado por biosistemas |
| 1219296 | 2024-10-24 07:41:07 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-5A028946 | MED000974 | Se instala Sensor de Spo2 nuevo |
| 1219270 | 2024-10-23 09:14:38 | HOSPITAL SAN BLAS | TENSIOMETRO | NT | SPHYGMANOMETER | -123- | | Brazalete Adulto de dos vías |
| 1218955 | 2024-10-23 09:14:38 | HOSPITAL SAN BLAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-86046016 | | Brazalete Pediátrico.<br>Sensor de SPO2 Pediátrico suministrado por la institución.<br>Sensor de SPO2 Neonatal. |
| 1217217 | 2024-10-23 09:14:38 | HOSPITAL SAN BLAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN | X12 | 261594-M22207540121 | | Brazalete Pediátrico de una vía.<br>Sensor de SPO2 pediátrico suministrado por la institución.<br>Sensor de SPO2 neonatal. |
| 1217216 | 2024-10-22 14:38:43 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE1898. | N.T.. Código | 1 pinza de oximetria entregada por biosistemas |
| 1217215 | 2024-10-22 13:43:40 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011708 | N.T.. Código | 1 pinza de oximetria entregada por biosistemas |
| 1217204 | 2024-10-22 13:19:29 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002087 | MED000926 | 1 pinza de oximetris entregada por biosistemas |
| 1217203 | 2024-10-22 10:36:54 | CAPS CHIRCALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX3AD11802 | 21100426 | oximetro pediatrico |
| 1216923 | 2024-10-22 09:15:44 | CAPS 1° DE MAYO | UNIDAD ODONTOLOGICA | NO TIENE | NO REGISTRA | MED006898 | | reservorio de agua |
| 1216914 | 2024-10-22 09:15:44 | CAPS 1° DE MAYO | UNIDAD ODONTOLOGICA | LEXUS | EVOLUTION LX | 515 | EMC0970 | reservorio de agua |

TESORERÍA C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216910 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | MICROMOTOR | NKS | FX 205 | B2360976 | S/D | micromotor |
| 1216909 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | MICROMOTOR | NKS | FX 205 | B2360975 | S/D | micromotor |
| 1216908 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | MICROMOTOR | NKS | FX 205 | B2360973 | S/D | micromotor |
| 1216907 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353104 | S/D | punta recta |
| 1216856 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353103 | S/D | punta recta |
| 1216855 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | PUNTA RECTA | NSK | FX-65-1 | B2353101 | S/D | punta recta |
| 1216854 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 2350025 | S/D | contra angulo |
| 1216742 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 2350024 | S/D | contra angulo |
| 1215855 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 2350022 | S/D | contra angulo |
| 1215623 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390155 | S/D | pieza de mano |
| 1215308 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390154 | S/D | pieza de mano |
| 1215289 | 2024-10-21 11:49:04 | HOSPITAL LA VICTORIA | PIEZA DE MANO | NKS | PANA MAX 2R B2 | A2390152 | S/D | pieza de mano |
| 1215268 | 2024-10-19 09:49:30 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE1898. | N.T.. Código | Sensor spo2 adulto |
| 1214014 | 2024-10-18 16:07:34 | HOSPITAL SANTA CLARA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | 00732094250121. Código | N.T. | scket |
| 1214013 | 2024-10-18 13:58:54 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIÓGRAFO | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-89015307 | | cable de ecg |
| 1214012 | 2024-10-17 14:33:55 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-43015581 | | sensor de spo2 |
| 1213446 | 2024-10-17 14:33:55 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153251 | | sensor de spo2 |
| 1213408 | 2024-10-17 14:23:18 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004753 | NR | Sensor spo2 adulto |
| 1213398 | 2024-10-17 14:09:31 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002350 | | 1 sensor spo2 suministrado por biosistemas |
| 1213154 | 2024-10-17 14:09:31 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002356 | | 1 sensor de saturación suministrado por biosistemas |
| 1213036 | 2024-10-17 14:09:31 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002359 | | 1 sensor de saturación suministrado por biosistemas |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213035 | 2024-10-17 14:07:27 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004735 | | Sensor spo2 adulto Mindray. |
| 1211747 | 2024-10-17 11:27:05 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | KN-03063929 | MED001509 | brazaléte |
| 1211746 | 2024-10-15 11:27:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78225 | MED002780 | Instalados:<br>- 4 ruedas<br>- 2 Gas Sprint (pistones hidráulicos) |
| 1211745 | 2024-10-11 10:20:56 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516430 | MED003153 | - Acrílico instalado. |
| 1211744 | 2024-10-10 10:22:00 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507207 | | Acrílico de cabecera<br>Acrílico de piecero |
| 1211743 | 2024-10-10 10:22:00 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507219 | | Acrílico de piecero<br>Acrílico de cabecera |
| 1211742 | 2024-10-10 10:22:00 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507242 | | Acrílico de cabecera<br>Acrílico de piecero |
| 1211741 | 2024-10-10 10:22:00 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516386 | | Acrílico de cabecera<br>Acrílico de piecero |
| 1211740 | 2024-10-10 10:22:00 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516394 | | Acrílico de cabecera<br>Acrílico piecero |
| 1211739 | 2024-10-10 10:22:00 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516436 | | Acrílico de cabecera<br>Acrílico piecero |
| 1211738 | 2024-10-10 09:22:21 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC2000 | CV-2B109433 | | Sensor de saturacion y brazalete de una sola via |
| 1211737 | 2024-10-10 09:22:21 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04009244 | MED003908 | sensor de saturacion |
| 1211736 | 2024-10-10 09:22:21 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-8C034446 | NO APLICA | Sensor de saturacion y brazalete de una sola via |
| 1210647 | 2024-10-09 14:59:56 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507000 | MED003141. Código | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 1210484 | 2024-10-09 14:59:56 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 506983 | | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 1210237 | 2024-10-09 14:59:56 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507001 | | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 1208783 | 2024-10-09 14:59:56 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507004 | | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 1208782 | 2024-10-09 14:59:56 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 506972 | | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 1208763 | 2024-10-09 14:59:56 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 506943 | | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 1208741 | 2024-10-09 14:59:56 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 507016 | MED003149 | 4 Ruedas de 5 pulgadas |
| 1208740 | 2024-10-09 11:15:53 | HOSPITAL SANTA CLARA | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX65 | KT-9C003448 | | sensor de spo2 |

TESORERÍA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208739 | 2024-10-09 11:13:08 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516388 | NR | acrilico piecero<br>acrilico cabecero<br>3 acrilicos laterales<br>24 tornillos<br>24 arandelas<br>24 tuercas<br>entregadas por biosistemas |
| 1208729 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75669 | MED003271 | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 4 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 4 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 4 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 1208607 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 76057 | MED003105 | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 1205846 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 76087 | MED003270 | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 1203132 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75693 | | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 1 Tornillo pasador para bombona de baranda<br>- 1 arandela para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 1 Tuerca para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 1202036 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75710 | MED003111 | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos) |
| 1202035 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 76058 | MED003092 | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 2 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 2 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 2 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202034 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78228 | med003255. | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 2 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 2 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 2 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 1202033 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78234 | | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 1202032 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75707 | med003263 | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |
| 1202031 | 2024-10-09 11:09:16 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78253 | A-4032 / med00395 | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos) |
| 1201704 | 2024-10-09 09:09:54 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218014 | MED005707 | 1 juego de clamps suministrado por biosistemas |
| 1201703 | 2024-10-09 09:09:54 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218012 | MED005711 | 1 juego de clamps,suministrado por biosistemas |
| 1201702 | 2024-10-09 09:09:54 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218015 | MED005706 | 1 juego de clamps suministrado por biosistemas |
| 1200911 | 2024-10-09 09:09:54 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-200M | Q068A045816 | | Se cambia brazalete pediátrico una vía suministrado por biosistemas |
| 1200910 | 2024-10-09 09:05:08 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA HOSPITALARIA | MUBI | 6122 | 77675 | | 4 LLANTAS CON FRENO ENTREGADO POR BIOSISTEMAS |
| 1200909 | 2024-10-09 08:26:05 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 76077 | MED003304 | Repuestos instalados:<br>- 2 Gas sprint (pistón, gatos)<br>- 4 Llantas<br>- 4 Tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 4 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda<br>- 4 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda |

TESORERIA S.C.O.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200908 | 2024-10-09 08:06:01 | HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-29001703 | N.T.. Código | SE INSTALA SENSOR DE SPO2 ENTREGADO POR BIOSISTEMAS |
| 1200907 | 2024-10-09 08:06:01 | HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | H3 | H3220218011 | | 1 juego de electrodos de clamps entregado por biosistemas |
| 1200906 | 2024-10-08 11:34:35 | HOSPITAL SANTA CLARA | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-04004733 | MED001248. Código | 1 brazalete pediátrico una vía suministrado por. biosistemas |
| 1200905 | 2024-10-07 07:42:49 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA | NACIONAL | ANALOGO | MED001341 | | 4 RUEDAS CON FRENO ENTREGADAS POR BIOSISTEMAS |
| 1200603 | 2024-10-07 07:42:49 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA | NÁCIONAL | ANALOGO | MED001235 | | 4 RUEDAS CON FRENDO ENTREGADAS POR BIOSISTEMAS |
| 1200597 | 2024-10-04 16:02:19 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMILLA | STRIKER | NO REGISTRA | 33626300-000-2000032 | | 1 amortiguador |
| 1200585 | 2024-10-04 15:55:11 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04009292 | MED003911 | sensor de saturacion |
| 1200583 | 2024-10-04 15:55:11 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008612 | | sensor de saturacion |
| 1200582 | 2024-10-04 15:55:11 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | EPM10 | AC7-04009359 | | sensor de saturacion |
| 1200581 | 2024-10-04 13:14:01 | HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | UMEC 10 | KN-25141482 | S/D | 1 brazalete una vía adulto nuevo. Sensor spo2 nuevo. Cable ecg 3 pines Sensor de temperatura. Cable de poder 15 A -125v |
| 1200580 | 2024-10-04 11:58:27 | HOSPITAL SANTA CLARA | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX65 | KT-9C003447 | | trampa de agua |
| 1200579 | 2024-10-04 11:58:14 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-376QR | 78241 | MED002773 / A-4038 | - Ruedas x4 (llantas instaladas) |
| 1200578 | 2024-10-03 14:19:17 | HOSPITAL LA VICTORIA | CAMILLA DE TRANSPORTE | LOS PINOS | C-364 | 78215 | MED002268 | Se instala 4 ruedas |
| 1200577 | 2024-10-03 12:30:40 | HOSPITAL SANTA CLARA | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX-65PRO | KY-03002204 | | tramapa de agua |
| 1200576 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2285 | MED002777 | - Instalado Brazalete NIBP adulto (suministrado por Biosistemas). |
| 1200575 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002065 | MED000500 | Sensor de SPO2 Neonatal |
| 1200049 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516444 | | 12 Tornillos de pasador para Barandas. |
| 1200035 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516434 | MED000409 | 12 Tornillos pasador de Baranda |
| 1200032 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516433 | | 12 Pasadores de Baranda |
| 1200030 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 516424 | | 12 Pasadores de baranda |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200006 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507245 | MED003477 | 4 Pasadores de baranda cable AC Control |
| 1199887 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507222 | | Acrílico de cabecera |
| 1199849 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507214 | MED003465 | Acrílico Piecero |
| 1199840 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507211 | MED009134 | Acrílico de piecero |
| 1198676 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA | LOS PINOS | 1040 | 507208 | | Acrílico Piecero |
| 1195210 | 2024-10-02 15:26:36 | HOSPITAL SAN BLAS | Monitor de Signos Vitales | Mindray | ePM 12 | AC6-9C002159 | MED003011 | Brazalete Adulto de una via |
| 1195209 | 2024-09-30 16:09:09 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | CC21801044 | | 2 pistones neumáticos pintura entregados por biosistemas |
| 1194431 | 2024-09-30 16:09:09 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | NO REGISTRA | CCO025363 | | 2 neumáticos, 4 ruedas con freno, pintura entregados por biosistemas |
| 1194420 | 2024-09-30 16:09:09 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA | STRYKER | MUKA | MED001095 | | 1 RELE ENTREGADO POR BIOSISTEMAS |
| 1194419 | 2024-09-30 16:09:09 | HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506939 | MED000021 | 1 FUSIBLE 4 AMP ENTREGADO POR BIOSISTEMAS |
| 1194418 | 2024-09-30 13:02:56 | HOSPITAL SAN BLAS | TENSIOMETRO | HONSUN | PEDIATRICO | 210400230 | | Brazalete pediátrico de dos vías Peras |

**16. Obrar con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S obra con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.


**17. En común acuerdo con el Supervisor del contrato, se compromete a cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial en las cantidades, condiciones tiempo y lugar que considere la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE sin costo adicional.**


Biosistemas ingeniería medica S.A.S en acuerdo con el Supervisor del contrato, realizo las siguientes capacitaciones y se entrega de formatos de asistencia.

| CAPACITACION | UBICACIÓN |
|---|---|
| POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, MESA DE CIRUGIA Y MAQUINA DE ANESTESIA | HOSPITAL SANTA CLARA |

TESORERÍA

| | |
|---|---|
| POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, MESA DE CIRUGIA Y MAQUINA DE ANESTESIA | ZONA CENTRO ORIENTE |
| POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE DOPLER FETAL, MONITOR DE SIGNOS VITALES, INCUBADORA NEONATAL, MESA DE CIRUGIA, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR FETAL | HOSPITAL VICTORIA |
| POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES | ZONA RAFAEL URIBE |
| POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES Y MAQUINAS DE ANESTESIA | HOSPITAL SAN BLASS |
| POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE | ZONA SAN CRISTOBAL |








**18. En Anexar hojas de vida al personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos, registro en mínima habilitación de talento humano), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.**


Biosistemas ingeniería medica S.A.S realiza entrega de las hojas de vida del personal con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos, registro en mínima habilitación de talento humano), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.





**19. El personal que realizar los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales.**

El personal de Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales.

TESORERIA S.C








Para la ejecución de las actividades técnicas se cuenta con la siguiente dotación:

| CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Martillo | 1 | Pistola De Silicona |
| 1 | Expansiva Grande | 1 | Motortool Con Juego De Puntas |
| 1 | Juego De Copas | 1 | Termocupla |
| 1 | Llave De Tubo De 18 | 3 | Multimetros Rojos |
| 1 | Llave De Tubo De 10 | 1 | Multimetro Amarillo |
| 4 | Hombre Solos | 1 | Taladro |
| 1 | Metro | 1 | Pomada Para Soldar |
| 1 | Alicate | 1 | Rollo De Estañó |
| 1 | Juego De Punas | 1 | Sopladora |
| 2 | Juego De Llaves Bristol | 1 | Punta Para Pines |
| 1 | Destornillador De Estrella De 1/4 | 1 | Llave Roche |
| 1 | Destornillador De Pala De 10 | 1 | Pinza en C |
| 1 | Destornillador De Estrella De 10 | 1 | Martillo Pequeño |
| 2 | Destornillador Pala 3/16x6 | 1 | Desarmador Blanco |
| 1 | Destornillador Estrella 3/16 6x16 | 1 | Cautín |
| 1 | Martillo De Goma | 1 | Desoldador |
| 1 | Cortafrío | 1 | Pinza en L |

**20. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir la normatividad vigente del decreto 4725/2005.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S se adhiere, participar y cumple la normatividad vigente del decreto 4725/2005.

**21. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de Tecnovigilancia según el decreto 4816/2008, para gestión y trámite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente contrato, de igual forma deberá cumplir con el programa institucional de tecnovigilancia.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S participa y cumple con los requerimientos del programa nacional e institucional de Tecnovigilancia

**22. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos normativos vigentes según la Res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S participa y cumple con los requerimientos normativos vigentes según la Res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.

**23. Previo acuerdo con el supervisor del contrato y mediante las condiciones de tiempo costo-complejidad lo permitan, deberá garantizar la continuidad en la prestación de servicio cuando se presente una falla significativa que genera parada de un equipo por un tiempo mayor a 72 horas, para tal fin se obliga a garantizar la disponibilidad y entrega un equipo de backup de iguales características. La documentación técnica normativa dichos equipos, deberá ser entregada en el momento de la incorporación a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E Los equipos específicos que se requieren para back son: desfibrilador, servocuna, incubadora de transporte, incubadora, electrobisturí, monitor de signos vitales, ventilador mecánico y máquina de anestesia.**


Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con la siguiente disponibilidad de equipos de back up

| ITEM | EQUIPO |
|---|---|
| 1 | DESFIBRILADOR |
| 2 | SERVOCUNA |
| 3 | INCUBADORA DE TRANSPORTE |
| 4 | INCUBADORA |
| 5 | ELECTROBISTURI |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |
| 7 | VENTILADOR MECANICO |
| 8 | MAQUINA DE ANESTESIA |

**24. El Contratista se compromete a realizar las adecuaciones del espacio de trabajo asignado para las labores de mantenimiento en las diferentes unidades donde dispondrá de personal fijo.**


Biosistemas ingeniería medica SAS realizo las adecuaciones necesarias del espacio de trabajo asignado para las labores de mantenimiento en las diferentes unidades donde tenemos personal fijo.

TESORERÍA S.C.O.



**25. El contratista se compromete a realizar conceptos técnicos de equipos por daño irreparable se encuentren en el servicio o en las bodegas que sirvan como soporte técnico al proceso y al formato institucional.**

Biosistemas ingeniería medica SAS realiza conceptos de baja y queda consignado en los reportes de diagnóstico.



5/9/24, 13:28 Orden # 1137200

ORDEN DE TRABAJO

**26. En caso del presentar cambio de personal avalado en la convocatoria, este debe ser evaluado previamente por el apoyo técnico del contrato; la persona nueva deberá presentar la hoja de vida con sus respectivos soportes y cumplir con las mismas condiciones o mejores del requerimiento inicial.**

Durante el mes octubre se realizó el cambio del tecnólogo Harold Alexander Rincón por el tecnólogo Jessica Andrea Infante Ibáñez.

27. **Para la radicación de la factura se debe anexar un certificado por cada encargado de ingeniería biomédica de la sede perteneciente a la subred donde certifique el cumplimiento de la meta establecida, también se anexará copia digital de los reportes de mantenimiento realizados, certificado de pagos a parafiscales para la segunda revisión y aprobación del supervisor. Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.**

La factura electrónica se entrega de manera física adjunto al presente informe, los demás soportes se entregan de manera digital.

28. **El contratista se compromete a apoyar las labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida, archivo, capacitación y entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad y rondas de verificación de funcionamiento.**

Biosistemas ingeniería medica SAS realizo durante del mes octubre labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida, archivo, capacitación y entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad y rondas de verificación de funcionamiento.

29. **El contratista deberá contar con empresa y/o sucursal con domicilio en la ciudad de Bogotá.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con domicilio en la cuidad de Bogotá, ubicada en la Autopista Norte N 195 – 64 LOCAL 42

30. **Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios contratados por Subred con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S responde de manera directa por la adecuada prestación de los servicios contratados por Subred con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.

31. **Respondes por los perjuicios que sufra la Entidad, por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento humano que preste servicios en nombre de este.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S responderá por los perjuicios que sufra la Entidad, por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento humano que preste servicios en nombre de este.


TESORERÍA S.C.O.

**32. Mantener reservas sobre la información que le sea suministrada en el desarrollo sus obligaciones.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S mantiene reserva sobre la información que le sea suministrada en el desarrollo sus obligaciones.

**33. Garantizar que el personal del proveedor se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL, estar al día con el pago de la seguridad social y parafiscales según normatividad vigente aplicable.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S garantiza que el personal se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL, y esta al día con el pago de la seguridad social y parafiscales según normatividad vigente aplicable.


aportes en línea

Planilla Resumen

**34. Garantizar la gestión externa (manifiestos de recolección y certificados de disposición final) de los residuos generados en el mantenimiento de los equipos.**

Durante el mes de octubre no se generaron residuos en el mantenimiento de los equipos.

**35. El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, así como las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S durante la ejecución del contrato cumple con la Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, así como las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede.

**36. Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cumplió durante el mes de octubre con todo lo pacto en el presente contrato.

**37. Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cumple con todas actividades durante el mes de octubre relacionadas con el contrato.

******* Fin del Informe *******

**Leidy Caterine Guarin Poveda**
**Coordinadora Intrahospitalaria**
**Biosistemas Ingeniería Medica SAS**

TESORERIA S.C.O.