INFORME DE ACTIVIDADES No. 6


NÚMERO DE INFORME:	Sexto Informe (6 de 6)
FECHA:	27 de enero de 2025
CONTRATO Nº.	**0354 de 2024**
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAMIENTO Y/O APOYO EN EL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	**ALBERTO MARIO RODRIGUEZ TOBON**
CUANTIA:	Veinticinco millones ochocientos mil pesos M/LC ($25.800.000)
FECHA DEL CONTRATO:	25 de junio de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	seis (6) meses calendario.
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2024
PERIODO:	25 de noviembre de 2024 al 25 de diciembre de 2024
% DE EJECUCIÓN:	100%
SUPERVISOR:	Nairo Tarazona B.
DEPENDENCIA:	Subdirección de gestión de riesgo y cambio climático.

Dentro del cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios profesionales en el periodo reportado, se llevaron a cabo las siguientes actividades para cada una de las obligaciones contractuales:

OBLIGACIÓN Nº 1: Apoyo y asistencia técnicas a los concejos municipales de gestión del riesgo de la jurisdicción a los que sea convocada la CRA.

. Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:


Asistí al ¨Primer consejo de desarrollo rural del municipio de Soledad¨ efectuada el día 16 de diciembre, en las instalaciones del auditorio centro de atención a víctimas del conflicto. Durante la jornada se eligieron los representantes de las diferentes asociaciones y organizaciones.


	
REUNIÓN PRIMERA CONVOCATORIA CMDR- SOLEDAD ATLÁNTICO	REGISTRO DE ASISTENCIA PRIMERA CONVOCATORIA CMDR- SOLEDAD ATLÁNTICO FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2024 LUGAR-AUDITORIA CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

OBLIGACIÓN Nº 2: Apoyo en la elaboración de conceptos asociados a visitas de campo en el marco de la gestión del riesgo y el cambio climático.

Apoye en la elaboración de las siguientes recomendaciones en el marco de las asistencias técnicas en cambio climático y gestión de riesgo en los municipios de Santo Tomas y Luruaco.

1.- SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA LAGUNA DE SAN JUAN DE TOCAGUA - MUNICIPIO DE LURUACO ENT-BAQ 011934-2024





FORMATO

INFORME TECNICO

Código: MC-FT-07	Versión: 2	Fecha: 16/02/2021

9. **EXPEDIENTE:** Solicitudes
10. **RELACIONADO CON EXPEDIENTES Nº:** N/A
11. **NOMBRE DE LA MICROCUENCA**: Directos al Mar Caribe
12. **FECHA DE VISITA**: 11 de diciembre de 2024
13. **OBJETO**: Verificar los hechos puestos en conocimiento a la autoridad ambiental por parte de los peticionarios y generar el presente informe técnico.
14. **NOMBRE DE LAS PERSONAS Y/O ENTIDADES QUE ASISTEN A LA VISITA:** Por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A., Ignacio De la Hoz De Castro, contratista Ing Civil Especialista Hidráulica e Hidrología, Alberto Mario Rodríguez, contratista Arquitecto adscritos a la Subdirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo. Por parte del peticionario, Osvaldo Coronado, técnico adscrito a la secretaría de Planeación del municipio de Luruaco.

15. **ANTECEDENTES:**

Mediante radicado No. ENT-BAQ-011934-2024 de 20 de noviembre 20 de 2024 remitido a la CRA el secretario de Planeación municipal Germán Manotas Maldonado, manifiesta lo siguiente:

".....me permito solicitar el acompañamiento y autorización, para intervención de vertiente hidrográfica en la Laguna de San Juan de Tocagua; teniendo en cuenta que esta presenta un alto grado de represamiento y es poco la capacidad de evacuación, considerando que estamos en época invernal, y se han presentado inundaciones a los predios aledaños."

En atención a la solicitud mediante comunicación telefónica del 9 de diciembre con la secretaría de planeación municipal, , se coordinó la visita técnica de verificación para el día 11 de diciembre de 2023.

16. **ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**

N/A

17. **EVALUACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO:**

N/A

18. **OBSERVACIONES DE CAMPO:**

Se inicia recorrido con el acompañamiento del técnico Osvaldo Coronado en el sector de la Ye de Santa Cruz (Puntica) donde se encuentra un Box doble que permite el paso de las aguas de la ciénaga de Luruaco hacia Tocagua cruzando en la carretera de la Cordialidad,

Este Box entrega sus aguas a un canal que pasa por predios privados de la hacienda Tocagua que conduce finalmente las aguas hasta la laguna de San Juan de Tocagua. Ver

FORMATO

INFORME TECNICO

Código: MC-FT-07	Versión: 2	Fecha: 16/02/2021

1. **ASUNTO:** Solicitud de acompañamiento Laguna de San Juan de Tocagua Municipio de Luruaco.
2. **RADICADO:** ENT-BAQ-011934-2024
3. **INTERESADO:** Alcaldía municipal de Luruaco.
4. **DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:** planeación@luruaco-atlantico.gov.co
5. **PROYECTO O ACTIVIDAD:** Visita técnica de inspección por inundación de predios aledaños a la ciénaga de San Juan de Tocagua.
6. **MUNICIPIO: Luruaco**
7. **COORDENADAS DEL PREDIO:** 10°36'53.63" N - 75°10'2.55"O y 10°37'41.38" N - 75°11'15.29"O
8. **LOCALIZACIÓN:** Ciénagas de Luruaco y San Juan de Tocagua en el municipio de Luruaco.



Imagen N° 1 – Localización área de interés en el municipio de Luruaco, Modificado Google Earth.

figura No. 2 .



Figura No. 2 Canal drenaje hacia San Juan de Tocagua

En general se observa que este canal se encuentra sedimentado a la salida del box que cruza la carreta de la Cordialidad. Ver Figura No. 3.


Entrada Box Doble hacia ciénaga de San Juan de Tocagua – presencia de vegetación en el cauce


Salida Box Doble hacia ciénaga de San Juan de Tocagua


Salida Box hacia ciénaga de San Juan de Tocagua- Sedimentación del cauce

Figura No. 3 Box Doble y canal de salida hacia la ciénaga de San Juan de Tocagua

El recorrido continúa con la visita técnica al sector de las compuertas localizadas a la salida de las aguas de la ciénaga de San Juan de Tocagua hacia el sector de la ciénaga de EL Totumo. En general se observa que la función de esta estructura, no es la de controlar los niveles a la salida de la ciénaga de San Juan de Tocagua sino la de evitar la salida de peces o basuras hacia la ciénaga de EL Totumo ya que no es hermética por estar conformada por mallas. Ver figura No. 4

Las vistas hacia aguas arriba y hacia aguas debajo de esta estructura muestran que el cauce del canal se encuentra invadido por vegetación que limita su capacidad hidráulica. Ver figura No. 5.


Estado estructura a la salida de la ciénaga de San Juan de Tocagua. Se observa malla de retención.

Figura No. 4 Estructura San Juan de Tocagua


Vista hacia aguas arriba


Hacia aguas abajo

Figura No. 5. Vistas hacia aguas arriba y aguas debajo de la estructura.

19. CONCLUSIONES:

Según lo identificado en la visita de campo y los análisis realizados podemos concluir:

- La capacidad hidráulica a la salida de la ciénaga de Luruaco se encuentra disminuida por la presencia de sedimentación, vegetación y malezas en su cauce
- El canal de salida de las aguas de la ciénaga e San Juan de Tocagua hacia la ciénaga del Totumo en el sector de la estructura de control, se encuentra colmatado por la vegetación de invade su cauce.


20. RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar la limpieza y retiro de vegetación y malezas de los canales de drenaje de las ciénagas de Luruaco y de San Juan de Tocagua, con el objeto de mejorar su capacidad hidráulica y así prevenir riesgos de inundaciones en el área.

ALBERTO MARIO RODRIGUEZ TOBÓN Contratista Subdirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo C.R.A	IGNACIO DE LA HOZ DE CASTRO Contratista Subdirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo C.R.A

Vo. Bo. AYARI ROJANO MARÍN
Subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo C.R.A

2.-VISITA AL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS COMO RESPUESTA AL RADICADO ENT-BAQ 011812-2024 VISITA SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, me acompaño el ingeniero contratista IGNACIO DE LA HOZ DE CASTRO

	
Inicio de la canalización barrio el Carmen 10°45´39”N/74°45´34”W	Tramo de la canalización sellado en concreto 10°45´44”N/74°45´32”W

	
En este punto cambio el diseño de la canalización en forma rectangular a forma de “V” y reducción en la capacidad de conducción de las aguas. 10°44¨53”N/74°45´07”W	Ultimo tramo de la canalización próximo al descargue de las aguas hacia la ciénaga, barrio Bellavista 10°45´48”N/74°45´16”W





OBLIGACIÓN Nº 3: Apoyar la asistencia técnica a los municipios para la incorporación de componente de gestión del riesgo y cambio climático en el ordenamiento ambiental territorial.

Durante el periodo se desarrolló las siguientes actividades:
Visite a los coordinadores de gestión de riesgo de los municipios de Usiacurí y Sabanalarga el día 27 de noviembre, en el cual se les divulgó la siguiente información:

-Activar los protocolos para pronósticos de vendavales y vientos fuertes.

Recomendé la importancia que es la elaboración y/o actualización del Plan municipal de gestión de riesgo y el plan de Contingencia de Incendio Forestal, por lineamiento del Ministerio De Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
-Convocar la asistencia de la CRA en los consejos municipales de gestión de riesgo, como también tener en cuenta el tiempo requerido para agendar el evento.
-Activar los protocolos para pronósticos de vendavales y vientos fuertes.
-Recopile información georreferenciada, sobre los puntos críticos recurrentes en el tiempo y nuevos puntos donde se presentan eventos de inundación, remoción en masa e incendio forestal.

	
Coordinador de gestión de riesgo del municipio de Usiacurí Jaime Márquez Bandera.	Atiende el señor Norman Blanco oficina de Planeación Sabanalarga.

	
	
Municipio de Usiacurí / visita de socialización	Municipio de Sabanalarga/ visita de socialización

OBLIGACIÓN Nº4: Apoyar en la elaboración de las respuestas a los requerimientos de los entes territoriales y entes de control relacionado con la gestión del riesgo y el cambio climático.

Asistí a la visita de campo e inspección ocular efectuada en el municipio de Puerto Colombia el barrio Villa Rosario parte alta (invasión) por *ALERTA POSIBLE REMOCIÓN*

EN MASA- PUERTO COLOMBIA RADICADO # 11564-2024, FECHA VISITA: DICIEMBRE 10 DE 2024. Me acompaño el coordinador de gestión de riesgo Leonardo Vargas

Durante el recorrido se pudo verificar la situación de inestabilidad del terreno, el cual ya está presentando cortes y desplazamiento de este y el alto riesgo en que se encuentran las viviendas en la parte baja de la colina.



Agrietamientos en el área, evidencias de deslizamientos y erosión o perdida del suelo.




Agrietamientos en el área, evidencias de deslizamientos y erosión o perdida del suelo.



Sector enmalezado, empedrado, de apariencia inestable.



Características de la zona, pendiente muy severa.



FORMATO

ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CRA

Código: GA-FT-07 | Versión: 2 | Fecha: 13/11/2020

MUNICIPIO: Puerto Col. | LUGAR: Barrio Villa Nueva/Pto Colombia

FECHA: 10 DICIEMBRE 2024 | HORA INICIO: 10:00 AM. | HORA FIN: 11:30 AM.


TEMAS

"ALERTA DE EMERGENCIA POR POSIBLE DESLIZAMIENTO O REMOCION EN MASA BARRIO VILLA ROSARIO."

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN / VISITA

REALIZAR VISITA TECNICA CON EL REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA EL SEÑOR LEONARDO VARGAS, COORDINADOR DE GESTION DE RIESGO. EN ATENCIÓN AL RADICADO 11564-2024.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA



FORMATO

ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN

C.R.A

SGI

MUNICIPIO: Puerto Col. | LUGAR: Barrio Villa Rosario Pto Colombia

FECHA: 10 DE DIC. 2024 | HORA INICIO: 10:00 AM | HORA FIN: 11:30 AM

ASISTENTES

Nombre y Apellidos	No. Identificación	Edad	Cargo / Entidad	No. Teléfono/Celular / Correo Electrónico	Dirección de residencia	Firma
ALFREDO M.			C.R.A.		C.R.A.	
LEONARDO			GESTION DE RIESGO			
			TECNICO			
			GESTION RIESGO			

OBLIGACIÓN N.º .5: Construir la base de datos de cada uno de los eventos asociados a la susceptibilidad de amenaza que se presenten en el departamento del Atlántico

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

Durante el periodo se desarrolló la siguiente actividad:
Se recopilo y consolidó la información de los puntos críticos, así como su georeferenciación, información obtenida en cada uno de los municipios del departamento del Atlántico,

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION		X		ARROYO SAN CARLOS :Barrio el silencio, Norte, America, San Carlos, Loma Fresca y Las Margaritas: afectacion aproximada 4000 viviendas	10°59´21" N / 74°56´54"W	
	X			ARROYO LEON	(11°00´17"N / 74°52´26"W)	
		X		ARROYO PELUDO	(10°59´52" N / 74°52´01"W) (10°59´57"N /74°51´41"W)	
		X		Villa Campestre:(sector la herradura)	11°01´26"N /74°51´34"W	
REMOSION EN MASA, EROSION		X		sector del cerro cupino parte alta	(10°58´47" N/74°57´21"W)	actualmente el cerro esta siendo deforestado e invadido lo cual esta provocando estos deslizamientos). En riesgo hay 2000 viviendas
EROSION COSTERA			X	En el sector del Castillo de Salgar, Estacion de Bombeo de Aguas de Salgar,Zona del Muelle hacia abajo.	(11°01´06"N/74°56´30"W)	actualmente se encuentra en un momento de erosion las estructuras del castillo.
			X	En el sector de la estacion de bombeo de agua de Puerto Colombia	(11°01´09"N /74°56´09"W)	se esta erosionando la estructura de la estacion.
			X	Sector Zona del Muelle hacia abajo:	(10°59´11"N/74°57´43"W)	(se requiere realizar trabajos de estabilizacion.)
INCENDIO FORESTAL		X		Cerro Cupino de VistaMar	(10°58´52"N/74°57´44"W)	Esta ocurrencia se da en la zona de la Via al Mar, Zona de los cerros y en general la zona rural por malas practicas agricolas.
	X			Via Al mar	(10°58´09"N/74°57´00"W)	

MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA

TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION		X		Arroyo Chorrera	10°48´02"N/74°00´38"W	Afectacion en el Barrio Lucero 15 viviendas y en el barrio Villa Fidela 54 viviendas)
		X		arroyo Juan de Acosta	10°49´41"N/75°01´40"W	
		X		Arroyo Morotillo	10°49´58"N/75°01´38"W	En dos puntos criticos:Sector del vivero municipal, se ha perdido aprox media hectarea y el barrio Villa Estadio.
					10°49´56"N/75°01´44"W	
		X		Arroyo Tigre	10°49´45"N/75°02´23"W	Barrio Buenos Aires es afectada 6 viviendas y 3 fincas
					10°49´34"N /75°02´13"W	En el sector de Villa Santos afectadas 30 viviendas /Cabañas
					10°49´42"N/75°02´20"W	Sector puente de Arroyo del Tigre
				Arroyo Grande	10°50´01"N/74°01´56"W	Sector de peronillo es afectado cuando se desliza la loma del pilo
REMOSION EN MASA, EROSION				Parte alta del Sector corregimiento de Chorrera	10°48´01"N/75°00´36"W	Afecta al barrio el campo aprox 13 viviendas
		X		Barrio San Martin	10°49´36"N/75°02´03"W	Se estan agrietando las viviendas en epecial en la loma la popa 410 viviendas,
		X		Barrio Las Flores	10°49´40"N/75°01´46"W	12 viviendas afectadas,
		X		Corregimiento san Jose de Saco	10°48´18"N/75°04´52"W	Se estan afectando cacerio de 30 familias
				Barrio Villa Soledad	10°48´09"N/75°05´07"W	50 viviendas afectadas.
				Corregimiento de Santa Veronica.		Corregimiento de Santa Veronica.
INCENDIO FORESTALES				Vereda Sarmiento	10°48´56"N/75°04´00"W	Esta ocurrencia se debe por malas practicas agricola
				La Bonga en la via que conduce de Juan de Acosta a Sanjose De Saco	10°52´20"N/75°03´59"W	Vereda Todo Fierro en la via que conduce de Juan de Acosta a SAntaVeronica a la altura de la finca La Misericordia.
PMGRD						SE ENCUENTRA ACTUALIZADO

MUNICIPIO DE MANATI

TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION		X		Barrio Inmaculada -Buenos Aires	10°26'51"N/74°57'50"W	Se reboza el agua en el sector del Pantano que es predio de la gobernacion
		X		Sector de la calle 10: Los barrios Simon Bolivar, El Sena, Santa Rita y el Paso	10°26'37"N/74°57'50"W	El canal tiene un diseño en forma de embudo por lo cual hace que se rebose en eses punto
		X		Zonas Bajas: Barrio Floresta, Tio Molina, en especial Villa Manati, Villa Felicidad.	10°26'26"N/74°57'25"W	En temporada de invierno se desborda el canal perimetral.
		X		Sector alto urbano del municipio: Sector de Santa Rita	10°26'51"N/74°57'50"W	En este punto se desborda el voux coulvert de Santa Rita porque fue taponado por un particular.
		X		Urbanizacion Manati I etapa	10°27'09"N/74°56'33"W	Problematica con el voux coulvert cercano a la urbanizacion
	X			Sector del Cantil	10°27'26"N/74°59'28"W	El canal colector del municipio se desborda y esta ocacionando la perdida de la banca de la via
	X			Sector senagoso de las Lomitas	10°26'54"N/74°57'53"W	Tambien es inundada por la problematica del voux coulvert de Santa Rita
REMOSION EN MASA, EROSION		X		Barrio Buenos Aires	10°27'09"N/74°57'36"W	
INCENDIO FORESTALES		X		Barrios Manati y Felicidad		Parte baja del municio, por quema de basuras a cielo abierto y malas practicas agricolas.
	X			Zona rural		Malas practicas agricolas.

MUNICIPIO DE TUBARA

TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION	X			El sector del bajo Ostion	10°52'38"N/74°58'42"W	El arroyo Cucumbita es el que afecta dicho sector
	X			Sector de Altamira	10°54'26"N/74°56'40"W	El arroyo latal es el que afecta dicho sector
	X			Sector de Latal	10°52'49"N/74°58'49"W	
	X			Sector de Nueva Esperanza	10°52'27"N/74°58'25"W	arroyo bajo de caja afecta dicho sector
	X			Sector de San Luis	10°52'28"N/74°58'41"W	El arroyo San Juan afecta dicho sector
REMOSION EN MASA, EROSION		X		Barrio Yaguaro	10°52'34"N/74°58'45"W	
		X		Barrio La Loma	10°52'19"N/74°58'34"W	
		X		Barrio Inmaculada	10°52'21"N/74°58'40"W	
		X		Las Palmeras	10°52'35"N/74°58'33"W	
		X		Cementerio Municipal	10°52'24"N/74°58'48"W	
		X		Cancha Municipal	10°52'37"N/74°58'53"W	
	X			El Morro	10°56'26"N/75°00'19"W	
	X			Guaimaral	10°52'28"N/74°56'18"W	
EROSION COSTERA			X	Playa Palmarito	10°56'36"N/75°03'13"W	
			X	Playa Tubara	10°53'45"N/75°02'57"W	
			X	Baleareo Caño Dulce	10°56'19"N/75°01'40"W	
			X	Balneareo Puerto Velero	10°56'08"N/75°01'53"W	
			X	Puerto Caiman	10°55'21"N/75°02'01"W	
			X	Playa Mendoza	10°54'16"N/75°02'29"W	
INCENDIO FORESTALES				Zona Rural en general		Malas practicas agricolas

MUNICIPIO DE PIOJO

TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION	X			Barrio la Principal corregimiento Hibacharo	10°42'53.61"N/75°8'16"W	
	X			Vereda Guaibanal	10°45'27"N/75°10'30"W	
REMOSION EN MASA, EROSION	X			BarrioEl Poso Corregimiento Hibacharo	10°42'49"N/75°8'02"W	
	X			Arroyo Hibacharo	10°42'55"N/75°09'02"W	
	X			Arroyo en Vereda Villa Lata	10°43'56"N/75°02'67"W	
		X		Barrio Cementerio	10°44'53"N/75°06'92"W	Remsion en masa
		X		Cancha municipal de Piojo	10°44'34"N/75°06'31"W	
INCENDIO FORESTALES	X			Zona rural en general		por malas practicas agricolas

MUNICIPIO DE USIACURI						
TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION		X		Barrio Nueva Esperanza	10°44'19"N/74°58'35"W	Se encuentra en riesgo 100 viviendas
		X		Barrio el Roble	10°44'19"N/74°58'35"W	Se encuentra en riesgo 70 viviendas
		X		Barrio Isabel LoPito	10°44'18"N/74°58'43"W	El riesgo se encuentra en la Interseccion del arroyo Pueblo y Arroyo Cajon en riesgo 50 viviendas
		X		Sector aledaño al arroyo Pueblo	10°44'25"N/74°58'49"W	Se encuentra en riesgo 30 viviendas
REMOSION EN MASA, EROSION				Barrio Paraiso e Isabel Lopito	10°44'23"N/74°58'44"W	El arroyo el pueblo a la altura del barrio Paraiso e Isabel Lopito a erosionado y se ha desplomado los muros de contension en concreto que ya tiene muchos años de haberse construido, y ha socavado las bases de algunas viviendas
				Barrio Chacanita	10°44'33"N/74°58'49"W	Se encuentra en riesgo 10, viviendas el arroyo el Pueblo esta erosionando las bases de las viviendas de este sector
				Barrio La Floresta	10°44'37"N/74°58'25"W	En este sector se encuntra en riesgo de deslizamiento 4 viviendas
				Barrio la Floresta antiguo cementerio	10°44'31"N/74°58'28"W	Tambien se encuentra en problematica de deslizamiento 12 viviendas
				Barrio Julio Florez	10°44'29"N/74°58'27"W	Este barrio se encuentra junto a la plazoleta Julio Florez, y al arroyo el Pueblo el cual ha socavado, ha tumbado las paredillas del canalizado, y en el sector se encuentra un ojo de agua el cual produce filtracion.
				Barrio Julio Florez	10°44'44"N/74°58'52"W	En riesgo 6 viviendas
				Barrio la Floresta	10°44'34"N/74°58'33"W	Se encuentra en riesgo 30 viviendas
				Barrio Centro	10°44'36"W/74°58'43"W	En especial en el sector de la Iglesia, Policia y defensa Civil
INCENDIO FORESTALES	X			Zona rural en general		por malas practicas agricolas

MUNICIPIO DE SABANALARGA						
TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION		X		Barrio los Campanos y los Nogales	10°37'14"N/74°55'02"W	
		X		Barrio 20 de Enero	10°37'18"N/74°55'35"W	
		X		Barrio Puerto Amor	10°37'46"N/74°42'20"W	
		X		Barrio Isabel Cristina	10°38'28"N/74°55'26"W	
		X		Barrio San Jose	10°38'04"N/74°55'42"W	
	X			Sector Molineros	10°39'10"N/75°02'23"W	
	X			Sector de Colombita	10°38'18"N/75°00'05"W	
	X			Sector de Isabel Lopez	10°40'20"N/75°00'13"W	
	X			Sector Gallego	10°33'05"N/74°55'15"W	
	X			Sector de la Peña	10°34'56"N/75°01'20"W	
	X			Sector de la Aguada	10°31'16"N/75°00'17"W	
REMOSION EN MASA, EROSION	X			Corregimiento la Peña	10°34'16"N/75°01'21"W	
INCENDIO FORESTALES	X			Vias Terciarias	10°37'02"N/74°55'53"W	Por malas practicas agricolas
	X			Vias Secundarias	10°36'37"N/74°55'31"W	
	X			Via al Matadero	10°36'42"N/74°55'17"W	
	X			Via Manati	10°36'11"N/74°55'51"W	

MUNICIPIO DE SUAN						
TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION	X			Sector Real de Manzanares	10°35´29"N/74°89´48"W	El sector real de Manzanares antes era un cuerpo de agua cenagozo, y los cuerpos de agua de este municipio cogen hacia esta cienaga.
		X		Sector de la Playa	10°33´31"N/74°87´77"W	Los aluviones que separan el casco urbano del rio Magdalena, se inunda cuando llueve fuerte.
	X			Sector del Rincon de la Isla	10°33´52"N/74°91´89"W	
				Sector de la Isla	10°30´66"N/74°91´52"W	Se presentan eventos de Inundacion, cuando se sedimenta los canales de drenaje del distrito de riego.
EROSION-SOCAVAMIENTO	X			Sector de la Playa	10°34´31"N/74°87´55"W 10°28´42"N/74°90´35"W	En la orilla del rio Magdalena, en el sector de la Playa se esta produciendo un socavamiento continuo a todo lo largo del rio (12 km aprox)
INCENDIO FORESTAL	X			Sector de Manzanares - Cienaga Real	10°35´29"N/74°89´48"W	
	X			Sector Punta Gorda	10°33´29"N/74°88´95"W	
	X			Sector de Malambito	10°31´22"N/74°89´37"W	
	X			Sector de San Barreto	10°28´75"N/74°96´30"W	

MUNICIPIO DE REPELON						
TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION		X		Barrio las Claritas	10°29´05"N/75°07´40"W	Poza de oxidacion, hay en riesgo 60 viviendas
	X			Corregimiento 100pesos	10°32´52"N/75°13´10"W	
	X			Corregimiento Arroyo Negro	10°34´33"N/75°08´35"W	
				Kilometro 2 via Rotinet	10°31´40"N/75°07´03"W	
				Sector del Kilometro 6 via que comunica al corregimiento de Villa Rosa	10°26´04"N/75°07´50"W	
REMOSION EN MASA				Corregimiento 100pesos Y Tablas	10°32´10"N/75°13´09"W	Es el sector que comprende la via de Repelon a la reserva forestal Vigibana
				Sector de Rotinet	10°34´32"N/75°05´00"W	Es el sector queva de la carretera que comunica de Rotinet a Luruaco Kilometro 4
INCENDIO FORESTAL						Por malas practicas agricolas

MUNICIPIO DE CANDELARIA						
TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION		X		Cienaga la Vieja		Al rededor de la calle 9 parte de atras.
		X		Barrio Villalba		Es afectado por el arroyo Mono
		X		Barrio Nueva Candelaria		
		X		Barrio Bejuco		Es afectado por el arroyo Bejuco
	X			Sector de la Flecha		
	X			Sector de Juana Pabla		
	X			Sector los Caimanes		
	X			Sector la Cañas		
	X			Sector Boqueron		
	X			Sector Sabalo		
REMOSION EN MASA, EROSION						
INCENDIO FORESTALES				Sector Carreto		
				Sector Mi Jarrita		
				Sector la Limita de Carreto		
				Sector la Flechita via a Carreto		
				Sector Tiestal cia a Caño Bravo		
				Sector Bonilla via Candelaria - Leña		

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA						
TIPO DE EVENTO	TIPO DE ZONA			ZONA AFECTADA	UBICACION COORDENADAS	OBSERVACION
	RURAL	URBANA	COSTERA			
INUNDACION				Sector Mocana		
				Sector de Casablanca		
				Sector Bronx		
				Sector del Progreso I y II		
				Sector de la Calle 13 con la carrera 10		
REMOSION EN MASA, EROSION				Sector entre las veredas Sana Juarez y Diquito		Por falla Geologica
INCENDIO FORESTALES				Sector de la Esmeralda		Por malas practicas campesinas
				Sector de la Islita		
				Sector del Diquito		
				Sector de Sana Juarez		
				Sector de Chavarria		

OBLIGACIÓN Nº 6: Apoyar en la elaboración de conceptos técnicos y atención de las peticiones, quejas y/o reclamos asociados a la gestión para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo, que le sean solicitados.

- Durante este periodo no se desarrolló ninguna actividad adicional.

OBLIGACIÓN Nº 7: Apoyar en las demás actividades que le sean asignadas por la Subdirección sujetas al objeto contractual

Durante el periodo se desarrolló las siguientes actividades:

Asistí a las mesas de trabajo convocadas por la subdirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático efectuadas el día viernes 29 noviembre y los días 13 y 20 de diciembre en la sala de junta de la corporación.

OBLIGACIÓN Nº8: Rendir un informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo. Se elaboró el Informe No 6

OBLIGACIÓN Nº9: Las demás que se deriven de las señaladas y/o que resulten necesarias para el debido cumplimiento del objeto contractual.

Durante este periodo no se desarrolló ninguna actividad adicional

Dejo constancia que las actividades detalladas anteriormente y realizadas en consideración del Contrato No. 0354 DE 2024 de prestación de servicios, fueron realizadas como contratista independiente, autónomo y sin sujeción a horarios de trabajo, subordinación o instrucciones administrativas para el cumplimiento de mis actividades. De la misma manera, ratifico que la contraprestación que recibo es por servicio prestado a la Corporación.

Dada en Barranquilla a los 27 días del mes de enero de 2025

ALBERTO RODRIGUEZ TOBON
c.c 72.187.538 de Barranquilla