
INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

IPSE – PLAYA NUEVA
ABRIL 11 DE 2025

VITACOM DE COLOMBIA S.A.S
Dirección: Carrera 7 # 156-80. Bogotá, Colombia
TEL: (+57) 7452741



vitacom
DE COLOMBIA S.A.S.
Nit: 800.250.325-2

Cra. 7 No. 156 - 80 OF. 1302
PBX: 745 2741
Bogotá, D.C. - Colombia
www.vitacom.com.co

México, D.F. + (55) 5684 4304

ORDEN DE SERVICIO

No. de Servicio

Cliente: IPSE

Contacto Local: MAXIMO DIAZ VALENCIA

Sitio: Playa Nueva

Teléfono y Ext.: 3042347749-3006593869

Fecha y Hora de Llegada	Fecha y Hora de Salida	Horas Laboradas
12:30Am 11/04/25		

Propósito del Viaje: Mantenimiento

Resultado de las Pruebas y Observaciones

1) Se llega a sitio y se procede a realizar validaciones del estado actual de los equipos existente en sitio
2) Se realiza Cambio del LNB - IDU
3) Se efectua la respectiva configuraciones de los equipos
4) se realizan Pruebas con el cliente y las Pruebas Pasan sastifactoriamente
5) el horario de funcionamiento de la Planta es de 6:00Pm - 10:Pm

Denis Yamila sanchez Tel. 3013539464

Status: Terminado ✓ Pendiente: Observaciones:

Equipos Retirados	No. ARM	No. Tracking	No. Parte	No. Serie
LNB				
IDU				

Equipos Instalados				
LNB	20550737			
IDU #Yesca	AD0950000 3951			
Switch	2226951003103			

Tipo de Servicio: Garantia | Contrato de Mantenimiento | Cargo al Cliente


Representante de VITACOM (nombre y firma)	Representante del Cliente (nombre y firma)
Omiro Del Hoolins Amaris	Maximo Diaz Valencia

Originalo NOC - Copia azul CLIENTE

PANORÁMICA DEL SITIO



COORDENADAS DEL SITIO
5.145446 N, -77.382107 W



EQUIPOS EN SITIO



LNB



IDU AYECKA



SWITCH



ANTENA SATELITAL



RACK INTERNO



PANORÁMICA ANTENA SATELITAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Mantenimiento realizado el 11 de abril de 2025.
2. Se realiza cambio de LNB e IDU ya que presentaban fallas en su funcionamiento.
3. Se realizan pruebas con el CNM Bogotá, recibiendo a satisfacción.

OBSERVACIONES:

Se realizó una visita al sitio con el objetivo de efectuar tareas de mantenimiento y reparación. Se realizó el cambio de LNB e IDU, ya que presentaban fallas en el funcionamiento por ende el sistema de comunicación en sitio no se encontraba operativo.

SERIALES EQUIPOS REMPLAZADOS

1- LNB 205504737
2- SWICH DE 5 PUERTOS 2226451003103
3- IDU AD04500003451