Solamco S.A.S.
Soluciones Ambientales Integradas de Colombia

INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO CON CIRCUITO CERRADO DE T.V.
SÍNTESIS DE LAS INSPECCIONES DE TELEVISIÓN

CLIENTE:	SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**DEPARTAMENTO:**	CUNDINAMARCA
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR	**BARRIO:**	LOS ALPES	**EQUIPO:**	CCTV ROVVER 125	**RESPONSABLE:**	JHONNY DAZA

ITEM	FECHA	TIPO DE RED	DIAMETRO	MATERIAL	ID DE POZOS		ID TRAMO	CIV	SENTIDO DE LA INSPECCIÓN	DIRECCION DE TRAMO			LONGITUD (m)	CALIFICACIÓN PACP		RECOMENDACIONES
		SANITARIO / PLUVIAL / COMBINADO	(mm)		ID POZO INICIAL	ID POZO FINAL				EJE	DESDE	HASTA		GRADO ESTRUCTURAL QSR	GRADO O&M QMR	
1	14/01/2025	SANITARIO	200	PVC	CMP 137200	CMP 1	CLT 1	50005728	CONTRAFLUJO	CL 71 SUR	KR 26	KR 23A	**3,55**	0000	0000	RED EN BUEN ESTADO ok - Buen estado
2	14/01/2025	SANITARIO	200	PVC	CMP 1	CMP 2	CLT 2	50005728	FLUJO	CL 71 SUR	KR 26	KR 23A	**18,38**	5100	3100	RED EN MAL ESTADO, REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA ok rotura
3	14/01/2025	SANITARIO	200	PVC	CMP 2	CMP 137201	CLT 3	50005728	FLUJO	CL 71 SUR	KR 26	KR 23A	**24,09**	0000	0000	RED EN BUEN ESTADO Lineamiento - Rotura (2.51)
4	14/01/2025	SANITARIO	250	GRES	CMP 3	CMP 4	CLT 4	50005726	FLUJO	CL 71 A SUR	KR 26	KR 23A	**38,91**	2200	0000	LOS DEFECTOS ENCONTRADOS SON DE MENOR IMPORTANCIA Y NO COMPROMETEN LA ESTABILIDAD DE LA RED A CORTO PLAZO, SE RECOMIENDA REALIZAR NUEVAS INSPECCIONES DE 3 A 4 AÑOS PARA ANALIZAR RIESGO ESTRUCTURAL. 8.3 Junta - Ok
5	14/01/2025	SANITARIO	200	PVC	CMP 4	CMP 137202	CLT 5	50005726	FLUJO	CL 71 A SUR	KR 26	KR 23A	**18,81**	5100	0000	RED EN MAL ESTADO, REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA ok
6	14/01/2025	SANITARIO	300	CONCRETO	CMP 5	CMP 137197	CLT 6	50001124	FLUJO	KR 23 A	CL 71 A SUR	CL 71 B SUR	**30,57**	3600	4121	SE DEBEN TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTIVAS, PARA TOMAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE IMPIDAN LA PROPAGACIÓN DEL DAÑO, PROGRAMAR NUEVAS INSPECCIONES EN UN PLAZO DE 2 A 3 AÑOS PARA ANALIZAR EL RESULTADO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS.
7	14/01/2025	SANITARIO	300	CONCRETO	CMP 6	CMP 5	CLT 7	50000173	CONTRA FLUJO	KR 23 A	CL 71 A SUR	CL 71 SUR	**30,04**	5141	3122	RED EN MAL ESTADO, REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA ok
8	14/01/2025	SANITARIO	300	GRES	CMP 7	CMP 6	CLT 8	50000174	CONTRA FLUJO	KR 23 A	CL 71 SUR	CL 70 N SUR	**32,45**	3600	4121	SE DEBEN TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTIVAS, PARA TOMAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE IMPIDAN LA PROPAGACIÓN DEL DAÑO, PROGRAMAR NUEVAS INSPECCIONES EN UN PLAZO DE 1 A 2 AÑOS PARA ANALIZAR EL RESULTADO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS.
9	15/01/2025	SANITARIO	200	PVC	CMP 177202	CMP 8	CLT 9	50001124	FLUJO	KR 23 A	CL 71 A SUR	CL 71 B SUR	**30,72**	5231	2200	RED EN MAL ESTADO, REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA ok
10	15/01/2025	SANITARIO	350	PVC	CMP 178838	CMP 178839	CLT 187991	19011027	FLUJO	KR 24 B	CL 75 A SUR	CL 75 BIS A SUR	**37,51**	0000	3100	LOS DEFECTOS ENCONTRADOS SON DE MENOR IMPORTANCIA Y NO COMPROMETEN LA ESTABILIDAD DE LA RED A CORTO PLAZO, SE RECOMIENDA REALIZAR NUEVAS INSPECCIONES DE 3 A 4 AÑOS PARA ANALIZAR RIESGO ESTRUCTURAL. ok -
11	15/01/2025	SANITARIO	350	PVC	CMP 178839	CMP 178840	CLT 187992	19010951	FLUJO	CL 75 BIS A SUR	KR 24 B	KR 25	**4,47**	5100	0000	RED EN MAL ESTADO, REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA ok
12	15/01/2025	SANITARIO	225	GRES	CMP 1	CMP 2	CLT 1	19010951	FLUJO	CL 75 BIS A SUR	KR 24 A	KR 25	**16,86**	4232	3123	RED EN MAL ESTADO, REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA ok
13	15/01/2025	SANITARIO	300	GRES	CMP 3	CMP 4	CLT 2	19011016	FLUJO	KR 24	CL 75 A SUR	CL 75 BIS A SUR	**32,23**	4238	4122	RED EN MAL ESTADO, REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA ok