


PRUEBAS VEHICULO MAZDA 3 CTW679

Se solicito 2 ticket al RUNT para la correccion de ejes con respuesta que no es procedente. Ya que el que puede hacer esta correccion es el organismo de transito de chocontá.

Adjunto radicado en la secretaria de chocontá







< Mi actividad

Detalles

Kennedy Administrador Servicio

POR FAVOR SOLICITO ME AYUDEN A CORREGIR LOS EJES DEL VEHICULO DE PLACA CTW679, YA ME ACERQUE AL TRANSITO DEJE RADICADO PARA SU RESPECTIVA GESTION PERO NO HE TENIDO UNA RESPUESTA POSITIVA, ADICIONAL ESTOS VEHICULOS SON POR UN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA LOS CUALES YA SE VAN A VENCER LOS TERMINOS Y NECESITO EMITIR EL CERTIFICADO DE DESINTEGRACION.

ejes mazda .pdf (171.4 KB)

jesson R Rivera Gomez

POR FAVOR SOLICITO ME AYUDEN A CORREGIR LOS EJES DEL VEHICULO DE PLACA CTW679, YA ME ACERQUE AL TRANSITO DEJE RADICADO PARA SU RESPECTIVA GESTION PERO NO HE TENIDO UNA RESPUESTA POSITIVA, ADICIONAL ESTOS VEHICULOS SON POR UN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA LOS CUALES YA SE VAN A VENCER LOS TERMINOS Y NECESITO EMITIR EL CERTIFICADO DE DESINTEGRACION.

ejes mazda .pdf (171.4 KB)

Angelica N Camacho Ariza


USUARIO CONSULTA INFORMACION ACERCA DEL MANEJO ESPECIFICO DE UNA FUNCIONALIDAD INSTALADA EN EL APLICATIVO RUNT. TAMBIEN APLICA AL INDICAR EL PROCESO DE BORRADO DE TEMPORALES DE NAVEGACIÓN PARA EL USO CORRECTO DEL APLICATIVO.

CC 1020533573
jesson R Rivera Gomez
BIOCAR DEL EJE SAS

Usuario se comunica indicando que no ha podido realizar el trámite de desintegración debido a que el vehículo tiene un error en el eje, sin embargo, el organismo de tránsito no ha realizado la modificación y requiere la pronta gestión del tramite

PLACA: CTW679

Activar Windows



< Mi actividad

Detalles

Leidy G Ojeda Torres

Solución dada: Cordial saludo

La solicitud de reapertura no es procedente debido a que el cierre inicial se fundamentó correctamente en la necesidad de remitir el caso al Organismo de Tránsito donde el vehículo está matriculado.

El organismo es el responsable directo del proceso y cuenta con la carpeta física del vehículo, lo que le permite realizar las validaciones y correcciones pertinentes. Por lo tanto, el trámite debe continuar con la validación correspondiente ante el Organismo de Tránsito competente.

Por lo anterior se cierra sin modificaciones en caso tal que tengan alguna inconsistencia o duda, generar un nuevo ticket para la atención de su solicitud, el ticket lo puede generar a través de autoservicio desde su usuario Kennedy o comunicándose con el centro de contacto.

Le deseamos que pase un buen día y le recordamos que, si presenta inquietudes o requiere información adicional sobre el procedimiento, se puede comunicar con el centro de contacto en la línea a nivel nacional 018000930060, al teléfono en Bogotá 601 423 22 21, o al *1000 en caso de tener extensión IP directa.

Angelica N Camacho Ariza

Solución dada: Buen día


Cordial saludo

Con base a lo anterior, es necesario se remita con el Organismo de Tránsito donde está matriculado el automotor, dicha entidad es la encargada de este proceso, adicional son quienes poseen la carpeta física por lo cual podrán realizar la validación y/o correcciones correspondientes sobre el vehículo, de esta manera, debe continuar con la respectiva validación del tramite con el organismo de tránsito.

En caso de presentar alguna novedad le agradecemos generar un nuevo ticket para la atención de su solicitud, el ticket lo puede generar a través de autoservicio desde su usuario Kennedy o comunicándose con el centro de contacto.


Le deseamos que pase un buen día y le recordamos que, si presenta inquietudes o requiere información adicional sobre el procedimiento, se puede comunicar con el centro de contacto en la línea a nivel nacional 018000930060, al teléfono en Bogotá 601 423 22 21, o al *1000 en caso de tener extensión IP directa.

Activar Windows




PRUEBAS VEHICULO MOTOCICLETA OQE46A

VEHICULO RECHAZADO POR PARTE DE LA DIJIN DE AUTOMOTORES POR QUE TIENE SUS GUARISMOS DE IDENTIFICACIÓN ALTERADOS. ESTAMOS A LA RESPUESTA DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTE





JEISSON REINEL RIVERA GOMÉZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIOCAR DEL EJE SAS


RUNT
Volver al menu principal
No se encuentran registrados los siguientes datos obligatorios del automotor y propietario: número de ejes.
Registrar certificado de desintegración Física de Vehículo
Filtros de búsqueda
Nro. placa:
CTW679
Buscar
Limpiar



Revisión Técnica en Identificación de Automotores

POLICÍA NACIONAL

DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

11001 342602

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA EN IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES

Ciudad: BOGOTA D.C. (CT) SALA TÉCNICA

Fecha/hora Expedición: 23-APR-25 16:57:16 No. 30162

Presentado por:

Apellidos Nombres: JEISSON REINEL RIVERA GOMEZ

CC No. 1030533573 de: BOGOTA D.C. (CT)

Realizar experticio técnico al automotor de las siguientes características:

Clase:	AUTOMOVIL	Color:	GRIS
Marca:	MAZDA	Placa:	CTW679
Linea:	3.	Motor:	LF10284863
Tipo:	SEDAN	Vin:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Modelo:	2008	Chasis:	9FCBK45L880107448
Servicio:	OFICIAL	Serie:	9FCBK45L880107448

Conclusiones:

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE REVISIÓN

Observaciones:

EL VEHÍCULO FÍSICAMENTE PRESENTA DOS EJES. XXXXX

Motivo de la Revisión: DESINTEGRACION VEHICULO

INFORMACIÓN:
- El cumplimiento de los requisitos estará sujeto a la reglamentación vigente.
- El interesado debe confirmar la documentación que ampara la matricula y trámites ante el organismo de tránsito del vehículo y posibles medidas cautelares.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha y hora de la revisión.
- Consultado el Sistema Operativo de la Policia Nacional y la base de datos INSYST de INTERPOL, no registra antecedentes a la fecha de la expedición.
- Se realizó el procedimiento técnico - científico estandarizado y controlado en la SUITE VISION EMPRESARIAL e instrumentos y elementos empleados en el mismo.

SE ANEXA 4 FRONTAS AL RESPALDO

SI. YEISSON ANDRES VELASQUEZ FLOREZ
CÉDULA: 1054541075
Perito en identificación técnica de automotores

SI. IVAN DARIO OTALORA OLAVE
CÉDULA: 1125408458
Responsable verificación sistemas de información

SI. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ
CÉDULA: 1014416772
Revisor certificación técnica en identificació automotores

ORIGINAL

CALLE 18A No 68 F - 45 BARRIO MONTEVIDEO
4126890
dijn.arcif-uni@policia.gov.co
DIJIN

Powered by CamScanner

Chocontá Cundinamarca 15 de mayo de 2025

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUNDINAMARCA.
MOVID INTEGRADA Y DIGITAL DE CUNDINAMARCA.
Ciudad
CHOCONTA

ASUNTO: SOLICITUD CORRECCIÓN DE EJES VEHICULO CTW679

Por medio de la presente solicito amablemente por favor me ayuden a corregir los ejes del vehículo de placa CTW679, marca MAZDA, modelo 2008 ya que se encuentra en un proceso desintegración física y en la plataforma del RUNT no se ve reflejado este dato.

Adjunto soporte REVISION TECNICA EN IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES donde el perito realiza la observación.

Agradezco su ayuda y pronta respuesta.

LINA MARCELA YEPES QUINTERO
CC. 1032468688
CEL. 3168811373

Recb. 05/15/25

Luisa Peñaloza
3102495837

MoviDic
Movilidad Integrada Y Digital De Cundinamarca
CANCELADO

Powered by CamScanner