


ESTACIÓN	**Calle 34**
RUTINA DE ITS	**Rutina MPITS01 revisión partes físicas, limpieza general.**
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
	
Descripción:	**Descripción:**
Inició de actividades de la rutina ITS en Calle 34.	Inició de actividades de la rutina ITS en Calle 34.
ESTACIÓN	**Avenidad 39**
RUTINA DE ITS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	**Rutina MPITS01 revisión partes físicas, limpieza general.**
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
	
Descripción:	**Descripción:**
Rutina MPITS01 revisión partes físicas, limpieza general, estación Avenida 39 ID9116.	Rutina MPITS01 revisión partes físicas, limpieza general, estación Avenida 39 ID9116.
	
Descripción:	
Estación Avenida 39 vagón C. Puerta ID 9116 WC OC 3. Topología puerta: Sencilla. Observación: Puerta no abre en su totalidad.	Descripción: Se Reemplaza pivote por uno nuevo
	
Descripción: Estación Avenida 39 vagón B. Puerta ID 9116 WB OC 5. Topología puerta: tELESCÓPICA. Observación: La puerta presenta ruido de fricción al abrir y cerrar	

ESTACIÓN	**Calle 45**
RUTINA DE ITS RUTINA DE ITS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	**Rutina MPITS01 revisión partes físicas, limpieza general.**
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
	
Descripción:	**Descripción:**
Rutina MPITS01 revisión partes físicas y limpieza general estación calle 45 ID 9117	Rutina MPITS01 revisión partes físicas y limpieza general estación calle 45 ID 9117
	
Descripción:	**Descripción:**
Rutina MPITS01 revisión partes físicas y limpieza general estación calle 45 ID 9117	Se realiza el cambio respectivo de la correa y la puerta queda operativa
	
Descripción:	**Descripción:**
ESTACIÓN CALLE 45 Vagón B Puerta: ID 9117 WB OC 5 Topología: Telescopica Se encuentra la correa rota	

ESTACIÓN	**Calle 57**
RUTINA DE ITS RUTINA DE ITS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	**Rutina MPITS01 revisión partes físicas, limpieza general.**
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
	
Descripción:	**Descripción:**
Rutina MPITS01 revisión partes físicas y limpieza general estación calle 57 ID9119	Rutina MPITS01 revisión partes físicas y limpieza general estación calle 57 ID9119
	
Descripción:	**Descripción:**
Rutina MPITS01 revisión partes físicas y limpieza general estación calle 57 ID9119	Rutina MPITS01 revisión partes físicas y limpieza general estación calle 57 ID9119
	
Descripción:	**Descripción:**
ESTACIÓN CALLE 57 Vagón B Puerta: ID 9197 WB OR 1 Topología: Telescopica Observaciones La puerta no abre, tecnico revisa y determina que la tarjeta controladora se encuentra defectuosa, se reemplaza por una nueva y la puerta queda operativa	La puerta no abre, tecnico revisa y determina que la tarjeta controladora se encuentra defectuosa, se reemplaza por una nueva y la puerta queda operativa
	
Descripción:	**Descripción:**
CALLE 57 Vagón B Puerta: ID 9119 WB OR 5 Topología: Telescópica Observación: La regleta de cinta led se encuentra dañada ya que varios quedan apagados cuando enciende el color verde, al abrir la puerta Tipo de falla: ANIO	Se Procede a cambiar la regleta y la puerta queda operativa normalmente

ESTACIÓN: FLORES	**FLORES**
RUTINA DE ITS RUTINA DE ITS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
	
Descripción:	**Descripción:**
Rutina MPITS01 revisión partes físicas, limpieza general. Se hace limpieza en gabinete	Rutina MPITS01 revisión partes físicas, limpieza general. Se hace limpieza en gabinete
	
Descripción:	
se hace limpieza en gabinete	El Técnico pasa reporte al área de infraestructura y la falla se corrige en horas de la tarde
	
Descripción:	**Descripción:**
FLORES Vagón A Puerta: ID 9121 WA OC y OR Topología: Telescópica Observación: Las puertas se quedan bloqueadas para cerar. Técnico realiza mediciones de voltaje en donde se evidencia que la falla corresponde a que las tomas del sistema RFID se encuentran sin fluido y se pasa el reporte al area de infraestructura	Técnico en estación flores atendiendo reporte.

ESTACIÓN: FLORES	**FLORES**
RUTINA DE ITS RUTINA DE ITS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
	
Descripción:	**Descripción:**
Las puertas se quedan bloqueadas para cerrar. Técnico realiza mediciones de voltaje en donde se evidencia que la falla corresponde a que las tomas del sistema RFID se encuentran sin fluido y se pasa el reporte al area de infraestructura	Se realiza la instalación del pin faltante y la puerta queda nuevamente operativa
	
Descripción:	**Descripción:**
Puerta: ID 9121 WA OC 1 Topología: Telescópica Observación: La puerta se queda bloqueada para cerrar. Tipo de falla: ANIO	FLORES Vagón A Puerta: ID 9121 WA OC 1 Topología: Telescópica Observación: La puerta presenta falla al abrir y cerrar, ya que hace varios intentos hasta que acciona Tipo de falla: ANIO
	
Descripción:	
La puerta se encontraba descarrilada, Tecnico la encarrila nuevamente y queda operando normalmente	
FLORES Vagón A Puerta: ID 9121 WA OC 1 Topología: Telescópica Observación: La puerta se queda bloqueada para cerrar. Tipo de falla: ANIO	