SCH Servicios Clínicos & Hospitalarios	**SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO**	CODIGO VERSION FECHA:	EQFO-1 3 12/10/2016

INSTITUCION: HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ	
FECHA DE SOLICITUD: 24/06/2025	HORA DE SOLICITUD: N.A.
NOMBRE DEL SOLICITANTE: N.A.	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA SOLICITUD: CRISTIAN OLID JIMENEZ AGUIRRE	
EQUIPO: NEVERA	**MARCA:** CHATANOOGA
MODELO: SG12BCSWCV/SCL	**SERIE:** 090800409
INVENTARIO: 6312	
UBICACIÓN: TERAPIA FISICA	**SEDE: PRINCIPAL**

Se realiza limpieza general, verificación del sistema eléctrico y sistema de refrigeración, verificación de las paredes internas y externas, se evidencia que la bisagra se encuentra partida, se realiza el cambio y se ajusta la puerta, se realizan pruebas de funcionamiento.

FECHA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD:	**HORA:**
FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD:	**HORA:**

CORRECTIVO [X]		**PREVENTIVO** [X]	
REVISION ELECTRICA	[X]	CALIBRACION	[ ]
REVISION ELECTRONICA	[ ]	LUBRICACION	[ ]
REVISION HIDRAULICA	[ ]	LIMPIEZA GENERAL	[X]
REVISION MECANICA	[ ]	VERIFICACION DE PARAMETROS	[X]
REVISION NEUMATICA	[ ]	VERIFICACION DE ACCESORIOS	[ ]
PRUEBAS DE FUGA	[X]		

OBSERVACIONES:

Equipo funcional.

REPUESTOS UTILIZADOS:

ALCOHOL
UNA BISAGRA PARA PUERTA DE NEVERA

NOMBRE:	Alejandro Castellanos Prieto	*Firma:*	
FIRMA:	RH 201606-313		
NOMBRE:	T.P 25387-049775 CND		
FIRMA	C.C 79807814		
REALIZADO POR		**RECIBIDO POR**	

NOMBRE: CRISTIAN OLID JIMÉNEZ AGUIRRE	**NOMBRE :** _____
FIRMA: CRISTIAN JIMENEZ	**FIRMA:** _____
CARGO: INGENIERO BIOMEDICO	**CARGO:** _____

SCH Soluciones Clínicas & Hospitalarias	**SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO**	CODIGO VERSION FECHA:	EQFO-1 3 12/10/2016

INSTITUCION: HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ	
FECHA DE SOLICITUD: 30/05/2025	HORA DE SOLICITUD: N.A.
NOMBRE DEL SOLICITANTE: N.A.	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA SOLICITUD: CRISTIAN OLID JIMENEZ AGUIRRE	
EQUIPO: DIGITALIZADOR	**MARCA:** KONICA MINOLTA
MODELO: REGIUS	**SERIE:** A1P601436
INVENTARIO: NO REGISTRA	
UBICACIÓN: IMAGENOLOGIA (RADIOLOGIA)	**SEDE: PRINCIPAL**

EQUIPO PRESENTA ERROR AL MOMENTO DE LA LECTURA DE LOS CHASIS, LA CUAL REQUIERE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y CAMBIO DE LA LÁMPARA DE BORRADO.

	HORA:
FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD:	**HORA:**

CORRECTIVO	[X]	**PREVENTIVO**	[ ]
REVISION ELECTRICA	[X]	CALIBRACION	[ ]
REVISION ELECTRONICA	[X]	LUBRICACION	[X]
REVISION HIDRAULICA	[ ]	LIMPIEZA GENERAL	[X]
REVISION MECANICA	[X]	VERIFICACION DE PARAMETROS	[ ]
REVISION NEUMATICA	[ ]	VERIFICACION DE ACCESORIOS	[X]
PRUEBAS DE FUGA	[ ]		

OBSERVACIONES:

Equipo funcional. Se recomienda reposición de equipo.

REPUESTOS UTILIZADOS:

ALCOHOL

LUBRICANTE

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA DIGITALIZADOR KONICA MINOLTA REGIUS

NOMBRE:	Alejandro Castellanos Prieto	Firma: _____	
FIRMA:	RH 201606-313		
NOMBRE:	T.P 25387-049775 CND		
FIRMA	C.C 79807814		
REALIZADO POR		**RECIBIDO POR**	
NOMBRE: CRISTIAN OLID JIMÉNEZ AGUIRRE		**NOMBRE:**	Eliana Osorio Uyaban
FIRMA:	CRISTIAN JIMENEZ	**FIRMA:**	Eliana O.
CARGO: INGENIERO BIOMEDICO		**CARGO:**	Tec. Radiologia