| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD | Código: FOR-PSS-071<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

Centro Comunidad de Carlota Caminos de Vida

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Diana Ortega Rojas

2.FECHA: 25/03/2022

| 3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR | | 4. CALIFICACIÓN | 5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR |
|---|---|---|---|
| 3.A | AREA DE COCINA | | |
| A.1 | Aberturas entre puertas y piso (exteriores) | 1 | |
| A.2 | Aberturas entre puertas y piso (interiores) | 1 | |
| A.3 | Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina | 1 | |
| A.4 | Los marcos de puertas y ventanas son herméticos. | 1 | |
| A.5 | Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros. | 1 | |
| A.6 | Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros. | 1 | |
| A.7 | Estado de las rejillas de los sifones de la cocina. | 1 | |
| 3.B | AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS | | |
| B.1 | Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos. | 1 | |
| B.2 | Los marcos de puertas y ventanas son herméticos. | 1 | |
| B.3 | Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros. | 1 | |
| B.4 | Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros. | 1 | |
| 3.C | OTRAS AREAS | | |
| C.1 | Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros. | 1 | |
| C.2 | Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros. | 1 | |
| C.3 | Paredes interiores lisas libres de ranuras | 1 | |
| | | | |
| D.1 | Area de aislamiento | 2 | Cambiar anjeo |
| D.2 | Cabañas Ventanas | 2 | Cambiar anjeo |
| D.3 | Bodega de insumos | 2 | Colocar anjeo |

**La calificación de la verificación es:** 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE



CamScanner

| 6. OBSERVACIONES | 7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO) | 8. RESPONSABLE(S) |
|---|---|---|
| Se evidencia en el recorrido anjeos rotos en el área de aislamiento y cabañas; de igual forma se evidencia que en la bodega de insumos debe colocar anjeo en la puerta y parte superior de la misma para garantizar su hermeticidad. | Se presenta la situación a las personas del área de mantenimiento para que reparen los anjeos que se encuentran dañados y se agrega al plan de mantenimiento preventivo la postura de los anjeos del área de bodega de insumos para así garantizar la hermeticidad de dicha área | - Personal de mantenimiento<br>- Área de Gestión Ambiental<br>- Coordinación y dirección |

CamScanner