FECHA	06/03/2025	DIRECCIÓN	LUDOTECA PASO ANCHO

SOLICITUD
Visita de inspección visual

DESCRIPCIÓN
La Secretaria de familia y desarrollo social, solicita a esta dependencia el acompañamiento de un profesional, para verificar la problemática actual en la edificación así:

HALLAZGOS
1. Tejas UPVC rotas 2. Faltante de flanche 3. Cerramiento en estado de oxidación 4. Una sección del cerramiento esta totalmente corroída

REGISTRO FOTOGRÁFICO





TEJAS ROTAS Y FALTANTE DE FLANCHE




CERRAMIENTO OXIDADO Y SECCION PARA REMPLAZO

CONCEPTO Y/O CONCLUCIONES
Durante la visita se evidencia que algunas tejas presentan daños, afectando directamente la funcionalidad del espacio interior. El cerramiento oxidado y, en una sección, completamente corroído, representa una falla crítica en términos de seguridad para los usuarios, especialmente niños.

SOLUCIONES
1. Reemplazo de la cubierta de Eternit. 2. Instalación de barandas de seguridad 3. Retiro y remplazo de luminarias dañadas

Ing. Alexander Ospina
Contratista de la secretaria de Obras Publicas

Ing. Joaquín. Romero
Director Técnico Secretaría de Obras Públicas

Arq. Sandra Milena Atuesta A.
Secretaria de Obras Públicas