CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

1. **RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:** William Javier Alonso Aguilera — 2.**FECHA:** 30/06/2025

3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	**AREA DE COCINA**		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	**1**	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	**1**	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	**1**	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	**1**	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	**1**	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	**1**	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	**1**	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	**1**	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	**1**	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
3.C	HABITACIONES		
C.1	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	**1**	
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**1**	
C.4	**Los cuartos y puertas son herméticas**	**1**	
C.5	**Fisuras en los pisos**	**1**	
3.D	CUARTO DE INSUMOS Y/O QUÍMICOS		
D.1	**Uniones entre techos y paredes**	**1**	
D.2	**Los marcos de las puertas son herméticos**	**1**	
D.3	**Los techos se acoplan herméticamente con los muros**	**1**	
D.4	**Abertura entre puertas y pisos en exteriores**	**1**	
D.5	**Abertura entre puertas y pisos en interiores**	**1**	

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA			
3.E	AREA DE ENFERMERIA		
E.1	**Uniones entre techos y paredes**	**1**	
E.2	**Las puertas y ventanas son herméticas**	**1**	
E.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	**1**	
E.4	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
E.5	**Fisuras en los pisos**	**1**	
3.F	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES		
F.1	**Uniones entre techos y paredes**	**1**	
F.2	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
F.3	**Fisuras en los pisos**	**1**	
F.4	**Estados de sifones y rejillas**	**1**	
F.5	**Estados de inodoros**	**1**	
3.E	TALLER		
E.1	**Uniones entre pisos y paredes no presentan agujeros**	**1**	
E.2	**Las puertas y ventanas son herméticas**	**1**	
E.3	**Paredes y techos están libres de agujeros**	**1**	
E.4	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
E.5	**Fisuras en los pisos y paredes**	**1**	
3.H	AREA DE LAVANDERIA		
H.1	**Uniones entre pisos y paredes no presentan agujeros**	**1**	
H.2	**Las puertas y ventanas son herméticas**	**1**	
H.3	**Paredes y techos están libres de agujeros**	**1**	
H.4	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
H.5	**Fisuras en los pisos y paredes**	**1**	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS	8. RESPONSABLE(S)
Se identificó la presencia de una gotera en la habitación 202, la cual requiere revisión técnica para determinar su causa y realizar las acciones correctivas correspondientes.	**Se realizó el cambio de canal en la habitación 202 debido a filtraciones de agua (goteras) que se presentaron en la zona.**	**Mantenimiento.**
En el área de lavandería se evidencia la falta de ventilación cruzada, lo cual podría afectar las condiciones de salubridad y confort del espacio. Se recomienda evaluar posibles medidas para mejorar la circulación del aire.	**Se realizó la instalación de un anjeo en la parte superior de la puerta, reemplazando la ventana existente con el fin de mejorar la ventilación y control de ingreso de insectos.**	**Mantenimiento.**